
2013128 黄守旺

## 生病请假补

结构设计改错题:下图为斜齿轮、轴、轴承组合结构图。齿轮用油润滑,轴承用油脂润滑,请指出该轴系结构设计中的错误。要求:

- 1. 在图中用序号标注设计错误处;
- 2. 图下的空白处标注号,按序号列出错误,并提出修改建议;
- 3. 不必在图中直接改正。




- 1 联轴器键槽费通, 且没有事由向定位 同一母线
- 2 轴和轴承应有间除并密封
- 3 没有调丧垫片
- 4 键槽不能偏出位置不对
- 5 轴直径比轴承内圈小
- 6 轴段过长,对于轴承紧配合应尽量减少共距离
- 7 轴段复比轴轮轮 数少 2~3~~
- 8 轴环档圈要低于轴承内圈
- 9 要加调节型片
- 10 轴向定位

## 2013128 黄宇旺

如图所示拥有两个旋转自由度的机械臂关节,其旋转方向如图,要求电机安装在机械臂内部。试设计其机械结构。

要求绘制机构运动简图,详述其结构组成、传动路线及工作过程。





分别

该机械臂由两个旋转关节, 三个连杆组成, 旅转关节需要 2个电机引取引,

连杆 - 连接 基座 国定不动, 连杆 2 运动由旅转关节1 带动, 连杆 3 运动由旅转关节1. 方尺转关节 2 带动工作时,由两个电机驱动,使得连杆 3 末端在笛卡尔空间中的一定范围内运动。

电机 1 一) 连杆 2 一) 电机 2 一) 连杆 3

## 2013128 黄宇旺

活塞 18 液压缸

根据磨床工作台液压系统的半结构图绘制液压系统图。写出图中各液压元件名称并叙述工作台左右运动时进、回油路。

1.油箱 2 渡油器 3 管道 (8 10 12 14) 4 液压泵 5 弹簧 6 钢球 7 渣流阀 9 手动接向阀 13 节 涂阀 5 接向阀 16 午柄

进油罗路。油箱油1经2吸出,通过阀7烟节压力,压力油进入管道10.从手动换向阀进入节流阀13.从15右位进入流压缸18左腔、推动19向右运动

少工作台

回油路:18右腔一块向阀刀一回油管件一油箱1

设计一个液压的速度接换回路,要求使液压缸在工作行程内完成两种速度的 接换,绘制液压系统图。详细叙述液压系统的组成和工作过程,