



ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Inspection characteristic import function

Чанарын үзүүлэлтийг олноор нь үүсгэх

(UM_QM_401)



ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТҮҮХ

Хувилбар	Боловсруулсан	Огноо	Баталсан
V1.0	С.Номинжаргал	09-01-24	
V1.2	С.Номинжаргал	15-03-25	

БАТАЛСАН

Хариуцсан ажилтан	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
Боловсруулсан:	Модуль менежер	С. Номинжаргал	
Хянасан:	Систем хөгжүүлэлтийн хэлтсийн дарга	О. Нансалмаа	
Хянасан:	Мэдээлэл технологи хариуцсан захирал	Б. Эрдэнэ	


**АГУУЛГА**

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТҮҮХ	2
БАТАЛСАН	2
1 ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ОЛНООР НЬ ҮҮСГЭХ	4
2 QUANTITATIVE CHARACTERISTIC, ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ	4
3 QUALITATIVE CHARACTERISTIC, ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ	10


1. T-ZGBQM001- Inspection characteristic import function – Чанарын үзүүлэлтийг олноор нь үүсгэх

1 Чанарын үзүүлэлтийг олноор нь үүсгэх

1.1 Чанарын үзүүлэлтийг олноор нь үүсгэх



“ZGBQM001” Т-кодоор нэвтэрнэ.




Үүсгэх чанарын үзүүлэлт нь Quantitative буюу тоон утгаар илэрхийлэгдэх эсвэл Qualitative буюу үгээр илэрхийлэгдэх гэсэн 2 төрөлтэй.


1. “Quantitative”- Too нь утгаар илэрхийлэгддэг
2. “Qualitative” – Үгээр илэрхийлэгддэг

2 Quantitative characteristic, чанарын үзүүлэлт


2.1 Quantitative characteristic, чанарын үзүүлэлтийг үүсгэх




1. “Quantitative” гэсэн сонголтыг сонгоно.
2. “Download template” дээр дарж import хийж оруулах file-ийн template-ийг татаж авна.



3. Хадгалах газар болон нэрийн оруулж “Save” хийнэ.



4. “SAP GUI Security” гэсэн цонх гарч ирнэ. “Allow”-ийг сонгоно..




5. “Allow” дарсны дараа дээрх message гарч ирнэ.

Татаж авсан excel template:

5	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
5																										

Хүснэгт 1 Quantitative characteristic үүсгэх үед бөглөхөд шаардлагатай мэдээллүүд

№	Бөглөх талбарын нэр (Eng)	Бөглөх талбарын нэр (Mon)	Тайлбар												
1	Short text	Шинжилгээний үзүүлэлтийн нэр	Хамгийн ихдээ 40 тэмдэгт байна.												
2	Search field	Хайлтын нэр	Бүх үсэг нь томоор, хамгийн ихдээ 40 тэмдэгт байна.												
3	Lower limit	Хамгийн их хязгаар	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td><td>A<</td><td>A></td><td>A-B</td></tr> <tr> <td>Lower limit</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr> <td>Upper limit</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr> </table>		A<	A>	A-B	Lower limit	X		X	Upper limit		X	X
	A<	A>	A-B												
Lower limit	X		X												
Upper limit		X	X												
4	Upper limit	Хамгийн бага хязгаар													
5	Summarized Characteristic Recording	Үр дүнгийн дундаж утyg бичих	<p>Шинжилгээ, шалгалт хийсэн үр дүнгүүдийн дундаж утyg бүртгэх эсвэл бүх утyg бүртгэх</p> <ul style="list-style-type: none"> "Summarized Characteristic Recording" - дундаж утyg бүртгэх "Record Single Results"- бүх утyg бүртгэх бол <p>Үр дүнг бүртгэх хоёр төрлийн сонгосон төрлийнхөө ард "X" тэмдэг тавина.</p>												
6	Record Single Results	Бүх үр дүнг бичих													
7	Decimal Places	Оронгийн нарийвчлал	<p>Таслааас хойш хэдэн орон бүртгэдэг оронгын тоог бичнэ.</p> <p>0.00 бол 2</p> <p>0.000 бол 3 г.м</p>												
8	Measurement Unit	Хэмжих нэгж	<p>Хэмжих нэгжийн кодыг бичнэ.</p> <p>Unit measurement 20231212.xlsx</p>												
9	Lower Specification Limit	Хамгийн их утга	<p>Шинжилгээний үзүүлэлтийн байвал зохих хэмжээний тоон утyg бичнэ.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td><td>A<</td><td>A></td><td>A-B</td></tr> <tr> <td>Lower limit</td><td>-2</td><td></td><td>-2</td></tr> <tr> <td>Upper limit</td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr> </table>		A<	A>	A-B	Lower limit	-2		-2	Upper limit		2	2
	A<	A>	A-B												
Lower limit	-2		-2												
Upper limit		2	2												
10	Upper Specification Limit	Хамгийн бага утга													
11	Inspection Method	Хяналтын арга	<p>Уг шинжилгээ, шалгалтыг хийхэд ашигладаг стандарт, журам, хяналтын арга барилын SAP дээрх кодыг бичнэ.</p> <p>Method-ийн кодыг QS38 гэсэн T-code -ийг ашиглаж харна.</p> <p>Уг үзүүлэлтэд хамаарах Inspection method SAP программ байхгүй тохиолдолд "GOBI_BBP_QM_150 Inspection</p>												

			<p>method maintenance process" -ийн дагуу шинэ хяналтын аргыг үүсгэнэ.</p> <p>Жишээ: 11000001</p> <p>"Inspection method list" харах t-code QS38 гэж орно.</p> <ol style="list-style-type: none"> Plant хэсэг дээр "8001" гэж бичнэ. Execute буюу дээр дарна. 
--	--	--	--

6. Template-ийг бөглөхөд шаардлагатай мэдээллийн түүрээний төслийн тодорхойлалт

工厂(Plant) Field : QPMK-WERKS Data Type : CHAR Length : 4, 0 Force not null : Y Scope and requirements refer to sheet "Instructions"	主检验特征(Master Inspection Characteristic) Field : QPMK-MIMMINR Data Type : CHAR Length : 8, 0 Force not null : N Scope and requirements refer to sheet "Instructions"	版本(Version Number of Master Inspection Characteristic) Field : QPMK-GUELTIGAB Data Type : DATS Length : 8, 0 Force not null : Y The default value characteristic attribute activated on the day(format:YYYYMMDD) Fixed value	有效期自(Valid-From Date) Field : QPMK-GUELTIGAB Data Type : DATS Length : 8, 0 Force not null : Y The default value characteristic attribute activated on the day(format:YYYYMMDD)	预设标识(Preset Characteristic Control Indicators) Field : TQ27-STEUERKZ Data Type : CHAR Length : 4, 0 Force not null : N	定量数据(Quantitative Characteristic) Field : TQ27-QUANTITAT Data Type : CHAR Length : 1, 0 Force not null : Y Default value : X	状态(Status of Master Record) Field : QPMK-LOEKZ Data Type : CHAR Length : 1, 0 Force not null : Y Default value : Z	复制模块/参考特性(Copy Module/Reference Characteristic) Field : QPMK-KONSISTENT Data Type : CHAR Length : 1, 0 Force not null : Y Default value : EN	语言代码(Language Key) Field : QPMT-KURZTEXT Data Type : LANG Length : 2, 0 Force not null : Y Default value : EN	短文本(Short Text) Field : QPMT-KURZTEXT Data Type : CHAR Length : 40, 0 Force not null : Y	搜索字段(Search Field) Field : QPMT-KURZTEXT Data Type : CHAR Length : 40, 0 Force not null : Y
8001	12040001	1	20240301	X	2	X EN	Yarn Count / CashNm 11 Шинжилгээний залчыгээний нэр	SINGLE YARN Хайлтын нэр		
8 сронтой код		Огноо	ХООСОН							
Тогтол байх утга										

规范下限(Lower Specification Limit) Field : TQ27-TOLERUNTER Data Type : CHAR Length : 1, 0 Force not null : N Default value :	规范上限(Upper Specification Limit) Field : TQ27-TOLEROBEN Data Type : CHAR Length : 1, 0 Force not null : N Default value :	检查目标值(Check Target Value) Field : TQ27-SOLLPRUEF Data Type : CHAR Length : 1, 0 Force not null : N Default value :	采样过程(Sampling Procedure) Field : TQ27-STICHPR Data Type : CHAR Length : 1, 0 Force not null : Y Default value : X	总计记录(Summarized Characteristic Recording) Field : RQMST-ESTUKZ3 Data Type : CHAR Length : 1, 0 Force not null : Y, Choose between Summary recording and single result Default value : X	单个结果(Record Single Results) Field : RQMST-ESTUKZ3 Data Type : CHAR Length : 1, 0 Force not null : Y, Choose between Summary recording and single result Default value : X	所需特性(Required Characteristic) Field : RQMST-RZWANG4 Data Type : CHAR Length : 1, 0 Force not null : Y, Choose between Required and Optional Default value : X	可选特性(Optional Characteristic) Field : RQMST-RZWANG1 Data Type : CHAR Length : 1, 0 Force not null : Y, Choose between Required and Optional Default value : X
X	X		X			X	
Хоосон							
	A<	A>	A-B				
Lower limit	X		X		Dундаж нэг утгыг оруулах боломжтой	Шалгах хэмжээний тоогоор олон утга оруулах боломжтой	
Upper limit		X	X		Үр дүнг бүртгэх хоёр төрлийн сонгосон төрлийнхээ доор "X" тэмдэг тавина.		Xоосон
Тогтол байх утга							

计量单位(Measurement Unit) Field : QPMK-STELLEN Data Type : INT1 Length : 3, 0 Force not null : Y Scope and requirements refer to sheet "Instructions"	目标值(Target Value) Field : QPMK-SOLLWERT Data Type : FLTP Length : 16, 16 Force not null : N	规范下限(Lower Specification Limit) Field : QPMK-TOLERANZUN Data Type : FLTP Length : 16, 16 Force not null : N	规范上限(Upper Specification Limit) Field : QPMK-TOLERANZOB Data Type : FLTP Length : 16, 16 Force not null : N	实际下限(Lower Plausibility Limit) Field : QPMK-PLAUSIUNTE Data Type : FLTP Length : 16, 16 Force not null : N	实际上限(Upper Plausibility Limit) Field : QPMK-PLAUSIOBEN Data Type : FLTP Length : 16, 16 Force not null : N	检验方法(Method) Field : QMTB-PMTNR Data Type : CHAR Length : 4, 0 Force not null : N Default value:8001 Caution : Method, Plant, Version neither or both Scope and requirements refer to sheet "Instructions"	工厂(Plant) Field : QMTB-WERKS Data Type : CHAR Length : 6, 0 Force not null : N Default value:1 Caution : Method, Plant, Version neither or both Scope and requirements refer to sheet "Instructions"	版本-Version) Field : QMTB-VERSION Data Type : CHAR Length : 6, 0 Force not null : N Default value:1 Caution : Method, Plant, Version neither or both Scope and requirements refer to sheet "Instructions"
2 YC		10.5	11.5			12040001	8001	1
	Хоосон			Хоосон	Хоосон	Уг шийнхөлгээ, шалгамтыг хийжд ашигладаг стандарт, журам, хянантын арга барилын SAP дээрх 8 оронтой кодыг бичнэ.		
		Тогтол байх утга						

7. Дээрх байдлаар template-д оруулж бөглөнө.

8. Оруулсан мэдээллээ шалгасны дараа “Save” хийж хадгална.

Inspection characteristic import function

Download template

Selection view

Quantitative

Qualitative

File path

File name

Please select the file

Organize New folder

Name	Status	Date modified	Type	Size
Quantitative import templates_20240104_V1.3...	✓	2/21/2024 9:01 AM	Microsoft Excel Work...	238 KB
Quantitative import templates_20240221_V2.0...	✓	8/23/2024 9:34 AM	Microsoft Excel Work...	135 KB
Quantitative import templates_20240225_V2.1...	✓	3/14/2024 3:41 PM	Microsoft Excel Work...	44 KB
Quantitative import templates_20240225_V2.2...	✓	4/3/2024 4:54 PM	Microsoft Excel Work...	42 KB
Quantitative import templates_20240225_V2.3...	✓	5/22/2024 3:25 PM	Microsoft Excel Work...	42 KB
Quantitative import templates_20240225_V2.4...	✓	7/9/2024 10:07 AM	Microsoft Excel Work...	42 KB
Quantitative import templates_20240225_V2.4...	✓	5/22/2024 5:52 PM	Microsoft Excel Work...	43 KB
Quantitative import templates_20240225_V2.5...	✓	6/7/2024 9:50 AM	Microsoft Excel Work...	12 KB
Quantitative import templates_20240225_V2.5...	✓	6/7/2024 9:44 AM	Microsoft Excel Work...	56 KB
Quantitative import templates_20240225_V2.6...	✓	7/29/2024 1:23 PM	Microsoft Excel Work...	40 KB
Quantitative import templates_20240225_V2.6...	✓	6/7/2024 10:06 AM	Microsoft Excel Work...	8 KB
Quantitative import templates_20240225_V2.6...	✓	6/7/2024 10:02 AM	Microsoft Excel Work...	49 KB
Quantitative import templates20241021 UM	✓	10/21/2024 3:23 PM	Microsoft Excel Work...	21 KB
Utsaar budsan	✓	3/29/2024 3:23 PM	Microsoft Excel Work...	21 KB

File name: Quantitative import templates20241021 UM EXCEL文件(*.XLSX) Open Cancel

9. дээр дарж Upload хийх “File”-ийг оруулна. “File”-аа сонгож “Open” дээр дарна.

Inspection characteristic import function

Download template

Selection view
 Quantitative
 Qualitative

File path
File name

10. Execute буюу  дээр дарна.

Selection view хэсэг дээр Quantitative сонголтыг сонгосон эсэхийг шалгана. Qualitative байж болохгүй.

Inspection characteristic import function



Item Status Plant Master Inspection Characteristic Version Number of Master Inspection Char Start Text Type Message Ref. Mes

Item Status	Plant	Master Inspection Characteristic	Version	Number of Master Inspection Char	Start Text	Type	Message	Ref. Mes
1	8001	12030050		1	Max/ Roving count/ 14.5 S	Success		
2	8001	12030051		1	Min/ Roving count/ 14.5 S	Success		
3	8001	12030052		1	Max/ Roving count/ 16 S	Success		
4	8001	12030053		1	Min/ Roving count/ 16 S	Success		

11. Upload хийсэн бүх чанарын үзүүлэлт нь бүгд “Success” message-тэй үүссэн эсэхийг шалгана.

“Fails” гэсэн улаан алдаа заах юм бол алдааны мессежийг уншиж бэлдсэн template-ээ шалгана.

Master Inspection Characteristic A

QS24

Display Master Insp. Characteristic Version: Initial Screen

Master Inspection Characteristic

Plant B 8001
Master Insp. Charac. C 12030050

Key Date

Version

12. T-code QS24-оор орон үүссэн чанарын үзүүлэлтийг шалгана.

- A. “QS24” Ткодоор орно.
- B. Plant: 8001
- C. Master Insp. Charac.: Үүсгэсэн чанарын үзүүлэлтийг дугаарыг оруулна. “Enter” дарна.

13 Display Master Insp. Characteristic Version: General Data


Control Indicators	Time Axis
Master IC 12030050	Plant 8001
Class Chars	Version 1
Quantitative char. (lower/upper tolerance), Summarized recording, Required char., ScpNotFixed	
Control Data	
Preset Indicators	<input checked="" type="checkbox"/> Quantitative Chars <input type="checkbox"/> Qualitative Chars
General Information	
Status 2 Released	X Reference Characteristic
Language Key EN	
Short Text Max/ Roving count/ 14.5	
Search Field CARDING	
Internal Chars Desc.	
<input type="checkbox"/> Other Languages	<input type="checkbox"/> Classification
<input type="checkbox"/> Sample-Drawing Text	<input checked="" type="checkbox"/> Inspection Methods
<input checked="" type="checkbox"/> Quantitative Data	<input type="checkbox"/> Catalogs
Additional Information	
Authorization Group	
Inspector Qualif.	
Fraction Calculation	
Weighting of Chars	

13. Excel дээр оруулсан мэдээллийн дагуу тохируулагдсан эсэхийг шалгана.

14. Template бөглөх жишээ тайлбар: [Quantitative import templates_20241021 UM.XLSX](#)

3 Qualitative characteristic, чанарын үзүүлэлт

3.1 Qualitative characteristic-д ашиглагдах систем дээр үүсгэн байгаа үгэн сонголтын багцыг харах



Үгэн сонголтын багц буюу "Selection set Code"-ийг QS42 гэсэн t-code оор орж харна.

Display Catalog: Initial Screen

<input type="checkbox"/> Display	
Catalog 1	Characteristic Attributes
Code Group	

1. Catalog хэсэг дээр “1” гэж бичнэ. “Enter” дарна.

Display View "Code Groups": Overview						
Dialog Structure		Catalog		Characteristic Attributes		
3		1			Characteristic Attributes	
Code Group	Short Text	Code Group	Characteristic Attribute	Status of Code Group	LText f...	Usage I...
COLOR	Color	Z001	Carding operation: Colour control	1 Being Created	<input type="checkbox"/>	SAP
		Z002	Dyeing operation: Colour difference	2 Released	<input type="checkbox"/>	LYNN
		Z003	Water control	2 Released	<input type="checkbox"/>	LYNN
		Z004	Material surface check/Sorting	2 Released	<input type="checkbox"/>	LYNN
		Z005	Material surface check/Washing & drying	2 Released	<input type="checkbox"/>	LYNN
		Z006	Material surface check/Dehairing	2 Released	<input type="checkbox"/>	LYNN
		Z029	Employee job title	2 Released	<input type="checkbox"/>	LYNN
		Z030	Employee job title/QSAD	2 Released	<input type="checkbox"/>	LYNN
		Z031	Material surface check/Auxiliary /QSAD	2 Released	<input type="checkbox"/>	LYNN
		Z032	Made to measure	2 Released	<input type="checkbox"/>	LYNN
		Z033	Pilling	2 Released	<input type="checkbox"/>	LYNN

2. "Code groups" хэсэг дээр SAP дээр үүссэн Characteristic attribute буюу үгэн сонголтын багц харагдана. Багц доторх сонголтын утгуудыг харах бол урд талд нь сонгож идэвхжүүлнэ.


3. "Codes" гэсэн дээр double click хийнэ.

Display View "Codes": Overview						
Dialog Structure		Catalog		Characteristic Attributes		
4		1			Characteristic Attributes	
Code Group	Characteristic Attribute	Code Group	Characteristic Attribute	Code	Short Text for Code	LText f...
Codes	Z001	Carding operation: Colour control		Code	Short Text for Code	LText f...
				NA1	Not qualified for A carding	<input checked="" type="checkbox"/>
				NB2	Not qualified for B carding	<input checked="" type="checkbox"/>
				NC3	Not qualified for C,D carding	<input checked="" type="checkbox"/>
				NR4	Not qualified for slubbing	<input checked="" type="checkbox"/>
				QS1	Qualified for slubbing	<input checked="" type="checkbox"/>

4. "Codes" гэсэн хэсэг дээр багц доторх сонголтын утгууд харагдана. Тухайн бүлэгт сонголтын утгыг нэмж хасах, өөрчлөх бол "GOBI_BBP_QM_100_Characteristic attribute maintenance process"-ийн дагуу өөрчлөлт оруулна.

	SAP S/4 HANA: UM_QM_401 Author: Nominjargal.S	Date: 15-03-2025 Version: V1.2
--	--	-----------------------------------


3.2 Qualitative characteristic чанарын үзүүлэлтийг үүсгэх




“ZGBQM001” Т-кодоор орно.

1. “Qualitative” гэсэн сонголтыг сонгоно.

2. “Download template” дээр дарж import хийж оруулах file-ийн template-ийг татаж авна.



3. Хадгалах газар болон нэрийн оруулж “Save” хийнэ.



4. "SAP GUI Security" гэсэн цонх гарч ирнэ. "Allow"-ийг сонгоно..



5. Allow дарсны дараа дээрх message гарч ирнэ.

Татаж авсан excel template:



Хүснэгт 2 Qualitative characteristic үүсгэх үед бөглөхөд шаардлагатай мэдээллүүд

№	Бөглөх талбарын нэр (Eng)	Бөглөх талбарын нэр (Mon)	Тайлбар
1	Short text	Шинжилгээний үзүүлэлтийн нэр	Хамгийн ихдээ 40 тэмдэгт байна.
2	Search field	Хайлтын нэр	Бүх үсэг нь томоор, хамгийн ихдээ 40 тэмдэгт байна.
3	Summarized Characteristic Recording	Үр дүнгийн дундаж утгыг бичих	Шинжилгээ, шалгалт хийсэн үр дүнгүүдийн дундаж утгыг бүртгэх бол "Summarized Characteristic Recording"-ийн ард "X" тэмдэг тавина.
4	Record Single Results	Бүх үр дүнг бичих	Шинжилгээ, шалгалт хийсэн үр дүнгүүдийн бүх утгыг бүртгэх бол "Record Single Results"-ийн ард "X" тэмдэг тавина. Үр дүнг бүртгэх хоёр төрлийн сонгосон төрлийнхөө ард

			"Х" тэмдэг тавина.
5	Selected Set	Сонгох багц	Шинжилгээний, шалгалт хийсэн үр дүнгийн сонголтын багцын кодыг бичнэ. SAP программ дээр үүссэн сонголтын багцыг QS42 T-code -ийг ашиглан харна. Уг шинжилгээний үзүүлэлтэд ашиглагдах сонголтын багц SAP программ байхгүй тохиолдолд "GOBI_BBP_QM_100_Characteristic attribute maintenance process" -ийн дагуу шинэ сонголтын багцыг үүсгэнэ.
6	Inspection Method	Хяналтын арга	Уг шинжилгээ, шалгалтыг хийхэд ашигладаг стандарт, журам, хяналтын арга барилын SAP дээрх кодыг бичнэ. Method-ийн кодыг QS38 гэсэн T-code -ийг ашиглаж харна. Уг үзүүлэлтэд хамаарах Inspection method SAP программ байхгүй тохиолдолд "GOBI_BBP_QM_150 Inspection method maintenance process" -ийн дагуу шинэ хяналтын аргыг үүсгэнэ.

6. Template-ийг бөглөхөд шаардлагатай мэдээллүүд.

特性属性(Characteristic Attribute) Field : TQ27-PRUEFKAT Data Type : CHAR Length : 1, 0 Force not null : Y Default value: X	采样过程(Sampling Procedure) Field : TQ27-STICHPR Data Type : CHAR Length : 1, 0 Force not null : Y Default value:X	总计记录(Summarized Characteristic Recording) Field : RQMST-ESTUKZ5 Data Type : CHAR Length : 1, 0 Force not null : Y , Choose between a Summarized Characteristic Recording and Record Single Results Default value :	单个结果(Record Single Results) Field : RQMST-ESTUKZ3 Data Type : CHAR Length : 1, 0 Force not null : Y , Choose between a Summarized Characteristic Recording and Record Single Results Default value : X	所需特性(Required Characteristic) Field : RQMST-RZWANG4 Data Type : CHAR Length : 1, 0 Force not null : Y , Choose between Required Characteristic and Optional Characteristic Default value: X	可选特性(Optional Characteristic) Field : RQMST-RZWANG1 Data Type : CHAR Length : 1, 0 Force not null : Y , Choose between Required Characteristic and Optional Characteristic Default value:
X	X		X	X	
		Дундаж нэг утyg оруулах боломжтой	Шалгах хэмжээний тоогоор олон утга оруулах боломжтой		
			Үр дүнг бүртгэх хоёр төрлийн сонгосон төрлийнхөө		Хоосон
		Тогтмол байх утга			

7. Дээрх байдлаар template-д оруулж бөглөнө.

8. Оруулсан мэдээллээ шалгасны дараа “Save” хийж хадгална.

Inspection characteristic import function

Download template

Selection view

Quantitative
 Qualitative

File path

File name

Please select the file


Organize New folder

Name	Status	Date modified	Type	Size
Quantitative import templates_20240104_V1.3...	✓	2/21/2024 9:01 AM	Microsoft Excel Work...	238 KB
Quantitative import templates_20240221_V2.0...	✓	8/23/2024 9:34 AM	Microsoft Excel Work...	135 KB
Quantitative import templates_20240225_V2.1...	✓	3/14/2024 3:41 PM	Microsoft Excel Work...	44 KB
Quantitative import templates_20240225_V2.2...	✓	4/3/2024 4:54 PM	Microsoft Excel Work...	42 KB
Quantitative import templates_20240225_V2.3...	✓	5/22/2024 3:25 PM	Microsoft Excel Work...	42 KB
Quantitative import templates_20240225_V2.4...	✓	7/9/2024 10:07 AM	Microsoft Excel Work...	42 KB
Quantitative import templates_20240225_V2.4...	✓	5/22/2024 5:52 PM	Microsoft Excel Work...	43 KB
Quantitative import templates_20240225_V2.5...	✓	6/7/2024 9:50 AM	Microsoft Excel Work...	12 KB
Quantitative import templates_20240225_V2.5...	✓	6/7/2024 9:44 AM	Microsoft Excel Work...	56 KB
Quantitative import templates_20240225_V2.6...	✓	7/29/2024 1:23 PM	Microsoft Excel Work...	40 KB
Quantitative import templates_20240225_V2.6...	✓	6/7/2024 10:06 AM	Microsoft Excel Work...	8 KB
Quantitative import templates_20240225_V2.6...	✓	6/7/2024 10:02 AM	Microsoft Excel Work...	49 KB
Quantitative import templates20241021 UM	✓	10/21/2024 3:23 PM	Microsoft Excel Work...	21 KB
Utsaar budsan	✓	3/29/2024 3:23 PM	Microsoft Excel Work...	21 KB

File name: Quantitative import templates20241021 UM EXCEL文件(*.XLSX)


Open Cancel

9.  дээр дарж Upload хийх “File”-ийг оруулна. Upload хийх File аа сонгож “Open” дээр дарна.




10. Execute буюу  дээр дарна.

“Selection view” хэсэг дээр Qualitative сонголтыг сонгосон эсэхийг шалгана. Quantitative байж болохгүй.



11. Upload хийсэн бүх чанарын үзүүлэлт нь бүгд “Success” message-тэй үүссэн эсэхийг шалгана.

“Fails” гэсэн улаан алдаа заах юм бол алдааны мессежийг уншиж бэлдсэн template-ээ шалгана.



12. T-code QS24-оор орон үүссэн чанарын үзүүлэлтийг шалгана.

- A. “QS24” Т-кодоор орно.
- B. Plant: 8001
- C. Master Insp. Charac.: Үүсгэсэн чанарын үзүүлэлтийг дугаарыг оруулна. “Enter” дарна.

13 Display Master Insp. Characteristic Version: General Data

Control Indicators	Time Axis				
Master IC	20040002	Plant	8001	Version	1
Class Charc					
Qualitative Insp. char. with char. attributes, Single results, Required char., ScpNotFixed					
Control Data					
Preset Indicators	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Quantitative Charc	<input checked="" type="checkbox"/> Qualitative Charc		
General Information					
Status	2 Released		X Reference Characteristic		
Language Key	EN				
Short Text	Material surface check/Auxiliary				
Search Field	AUXILIARY MATERIALS				
Internal Charc Desc.	<input type="checkbox"/> Other Languages <input type="checkbox"/> Classification <input type="checkbox"/> Sample-Drawing Text <input checked="" type="checkbox"/> Inspection Methods <input checked="" type="checkbox"/> Catalogs				
Additional Information					
Authorization Group					
Inspector Qualifc.					
Fraction Calculation					
Weighting of Charc					

13. Excel дээр оруулсан мэдээлэл зөв орсон эсэхийг шалгана.

14. Template бөглөх тайлбар: [Qualitative import templates_20241115 UM.XLSX](#)