

# ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

GOBI JSC-MES-K-02

Оёмолын үйлдвэрийн эсгүүр хийх  
процесс

**АГУУЛГА**


<b>ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТҮҮХ</b>	<b>2</b>
<b>ЗӨВШӨӨРЧ БАТАЛСАН</b>	<b>2</b>
1. Системд нэвтрэх	3
2. Эсгүүр хийх цонх	4
3. Эсгүүрийн хаягдал бүртгэх цонх	5

**ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТҮҮХ**

Хувилбар	Боловсруулсан	Огноо	Зөвшөөрсөн
V1.0	У. Уянга Н. Долгорсүрэн	25-12-2024	
V1.1	У. Уянга Н. Долгорсүрэн	31-01-2025	
V1.2	У. Уянга Н. Долгорсүрэн	01-07-2025	

**ЗӨВШӨӨРЧ БАТАЛСАН**

Хариуцсан ажилтан	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
Боловсруулсан:	Модуль менежер	У.Уянга	
	Гол хэрэглэгч	Н. Долгорсүрэн	
Шалгасан:	Оёмолын үйлдвэрийн дарга	С.Отгонцэцэг	
	Бизнэс шинжээч	Э.Баасанжаргал	
	Ахлах шинжээч	Б.Бэлгүтэй	
	СиXX дарга	О.Нансалмаа	
	СуXX дарга	Н.Шижир	

**1. Системд нэвтрэх:**

1. Хэл солих
2. Ажилтны код оруулах
3. Ажилтны нууц код оруулах
4. Sign in товч даран нэвтрэх

## 2. Эсгүүр хийх цонх:

The screenshot illustrates the 'Cutting Jobs' module interface. At the top, it shows the 'Cutting Assistant' information: '800452-Гэн.Саруулзая', '801207-Хур.Мянган-Чир', and '800452-Гэн.Саруулзая'. The main area displays 'Order Materials' and 'Cutting Materials' tables. A callout points to the 'Yield quantity' field in the 'Cutting Materials' table, which is highlighted with a red box and labeled '5'. Another callout points to the 'Yield quantity' field in the 'Order Materials' table, also highlighted with a red box and labeled '5'. Numbered circles 1 through 16 are overlaid on various UI elements to identify specific steps in the process.


Material type name	Material NO.	Color	Unit consumption	Unit
Fabric, 0497, 21-19ch13-0, 1	WF650002-0497 S0000-1001	0497	0.82	M
Tape, 150cm, 50 m, 100% Polyester	AH300025-1481 O0000-040	1481	0.71	M

Actions	Roll	SKU name	Material NO.	Color	Batch	Cut Qty	Unit	Available Qty	Cell	operation
<input type="checkbox"/>	2-105-4	Fabric, 0497, 21-19ch13-0, 1	WF650002-0497 S0000-1001	497	IN2020105	0	M	3.6	M2-3	Inspection recos
<input checked="" type="checkbox"/>	2-105-3	Fabric, 0497, 21-19ch13-0, 1	WF650002-0497 S0000-1001	497	IN2020105	0	M	3.68	M2-3	Inspection recos
<input checked="" type="checkbox"/>	2-105-5	Fabric, 0497, 21-19ch13-0, 1	WF650002-0497 S0000-1001	497	IN2020105	0	M	1.74	M2-3	Inspection recos

1. Cutter: Нэвтэрсэн ажилтан
2. Cutting Assistant: Эсгүүрийн бусад ажилчдаа нэмж оруулах
3. Cutting table: Машин CJ01, CJ02 сонгож өгөхөд эсгэх ордерын жагсаалтууд гарч ирнэ
4. PO: Эсгэх ордероо сонгох
5. Yield quantity: Эсгүүрийн цалингаа ажилчдадаа хувааж өгөх
6. Order materials: Тухайн ордерын эсгэх YM, TM харагдана
7. Cutting materials: Тухайн эсгэж байгаа материалын SKU-тэй бүх толгойн номерын материал харагдах
8. Cutting materials-Please enter roll number: Эсгэх толгойн номероор хайх
9. Check: Тухайн товч бүх материалыг идэвхжүүлнэ
10. Delete: Эсгэх материалыг үлдээн бусад материалыг олноор нь устгах товч
11. Cut qty: Тухайн рулоноос эсгэсэн нийт орцыг оруулна
12. Submit: Эсгүүр хийгдэж дууссаны дараа хадгалах
13. Cutting task: Эсгэсэн ажлууд харагдана
14. Aux submit: Туслах материал эсгэгдэх үед хэрэглэж товч
15. Tech: Технологи заавар харах
16. Logout: Гарах

<b>GOBI</b> 	Баримт бичгийн нэр: Оёмолын үйлдвэрийн эсгэх ажлын процесс	Огноо: 01-07-2024
	Боловсруулсан: У. Уянга, Н. Долгорсүрэн	Хувилбар: V1.2

### 3. Эсгүүрийн хаягдал бүртгэх цонх



1. Menu
2. Prod Execution
3. Return material

The screenshot shows the 'Return Material' screen with the following fields and sections:

- Top header: Return Material X
- Left panel: Material No. (12-0100) (highlighted with a red box and circle 4), PO (30000112), Color (0057), Size (4XL), Order Qty (1), Picker, Moisture.
- Center panel: Qty Received (19.9900M), Qty to be returned (18.79M).
- Right panel: **Weighing** section with fields: \* WH, Shelf NO., Cell Position, \* Return Date (2024-12-01), \* orderno, Gross Weight (highlighted with a red box and circle 6), Length, and a 'By Product' checkbox (highlighted with a red box and circle 5).
- Bottom right: Save (highlighted with a red box and circle 8), Print, Approve (highlighted with a red box and circle 7).

4. Материалын QR-aa уншуулах
5. By product: Хаягдлын sku сонгох
6. Gross weight: нүдэнд курсороо байршуулаад хаягдлаа жинлэхэд автоматаар жингийн мэдээлэл орж ирнэ
7. Approve
8. Save: Хадгалах