

DATECSA S.A.

ACTA DE ENTREGA — GARANTÍA DE EQUIPO

Fecha: 2026-04-30

DATOS DEL EQUIPO

Serial: KYO-TASKalfa-2021-001

Marca: Kyocera

Modelo: TASKalfa 2553ci

Tipo: multifuncional impresion

Ubicación: Piso 3 - Área Administrativa

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA

Error de fusor C3100. El equipo muestra código C3100 y detiene impresión a los 5 minutos.

SITUACIÓN Y CONTEXTO

Afecta área administrativa con 40+ usuarios. Urgente para operación diaria.

Técnico responsable: Carlos Ramírez

Proveedor destino: soporte@kyocera.co

Firma técnico: _____

Firma recepción: _____