¿Bajo presión?



Calibradores de procesos documentadores Serie 750 Promoción de herramientas gratis de presión

Seleccione uno de los regalos siguientes:

Manómetros

700G04	Manómetro (1 bar)
700G05	Manómetro (2 bares)
700G06	Manómetro (6,9 bares)
700G27	Manómetro (20 bares)
700G07	Manómetro (34 bares)
700G08	Manómetro (69 bares)
700G29	Manómetro (200 bares)
700G30	Manómetro (340 bares)
700G31	Manómetro (690 bares)



Módulos de presión

700P00 Módulo de presión diferencial (2,5 mbares)

700P01 Módulo de presión diferencial (25 mbares)

700P02 Módulo de presión diferencial (70 mbares)

700P03 Módulo de presión diferencial (340 mbares)

700P04 Módulo de presión diferencial (1.000 mbares)

700P05 Módulo de presión manométrica (2 bares)

700P06 Módulo de presión manométrica (7 bares)

700P07 Módulo de presión manométrica (34 bares)

700P08 Módulo de presión manométrica (70 bares)

700P09 Módulo de presión manométrica (100 bares)

700P22 Módulo de presión diferencial húmedo (70 mbares)

700P23 Módulo de presión diferencial húmedo (340 mbares)

700P24 Módulo de presión diferencial húmedo (1.000 mbares)

700P27 Módulo de presión manométrica (20 bares)

700PA3Módulo de presión absoluta (340 mbares)

700PA4Módulo de presión absoluta (1.000 mbares)

700PA5Módulo de presión absoluta (2 bares)

700PA6Módulo de presión absoluta (7 bares)

Módulo de presión dual 700PD2 (± 70 mbares)

Módulo de presión dual 700PD3 (± 340 mbares)

Módulo de presión dual 700PD4 (± 1000 mbares)

Módulo de presión dual 700PD5 (-1000/+2000 mbares)

Módulo de presión dual 700PD6 (-1000 mbares/+6,9 bares)

Módulo de presión dual 700PD7 (-1000 mbares/+13,8 bares)

700PV3Módulo de presión de vacío (-340 mbares)

700PV4Módulo de presión de vacío (-1.000 mbares)

