

## Thermometermessfühler

—— Calibration

Platin-Widerstandsth	<u>`</u>		
Modell	Bereich	Abmessungen	Grundgenauigkeit†
Sekundäre Normal-P			
5608-9-X	−200 °C bis 500 °C	9 Zoll x 1/8 Zoll	Wählen Sie aus verfügbare Kalibrierungsoptionen
5608-12-X	-200 °C bis 500 °C	12 Zoll x 1/8 Zoll	
5609-12-X	-200 °C bis 670 °C	12 Zoll x 1/4 Zoll	
5609-15-X	−200 °C bis 670 °C	15 Zoll x 1/4 Zoll	
5609-20-X	−200 °C bis 670 °C	20 Zoll x 1/4 Zoll	
5609-300-X	−200 °C bis 670 °C	300 mm x 6 mm	
5609-400-X	−200 °C bis 670 °C	400 mm x 6 mm	
5609-500-X	−200 °C bis 670 °C	500 mm x 6 mm	
5626	-200 °C bis 661 °C	305 oder 381 x 6,35 mm	± 0,007 °C bei 0 °C
5628	-200 °C bis 661 °C	305 oder 381 x 6,35 mm	± 0,006 °C bei 0 °C
Sekundäre Referenz-	PRTs		
5616-12	-200 °C bis 420 °C	6,35 mm x 298 mm	± 0,010 °C bei 0,010 °C
5615-6	−200 °C bis 300 °C	4,76 mm x 152 mm	± 0,013 °C bei 0,010 °C
5615-9	-200 °C bis 420 °C	4,76 mm x 229 mm	± 0,013 °C bei 0,010 °C
5615-12	-200 °C bis 420 °C	6,35 mm x 305 mm	± 0,013 °C bei 0,010 °C
Industrielle Referenz	-PRTs		
5627A-6	-200 °C bis 300 °C	152 mm x 4,7 mm	± 0,05 °C bei 0 °C
5627A-9	-200 °C bis 300 °C	229 mm x 4,7 mm	± 0,05 °C bei 0 °C
5627A-12	-200 °C bis 420 °C	305 mm x 6,35 mm	± 0.05 °C bei 0 °C
PRTs mit schnellem A		oce min ii ejee min	2 0,00 0 201 0 0
5622-05	-200 °C bis 350 °C	100 mm x 0,5 mm	± 0,04 °C bei 0 °C
5622-10	-200 °C bis 350 °C	100 mm x 1.0 mm	± 0.04 °C bei 0 °C
5622-16	−200 °C bis 350 °C	200 mm x 1,6 mm	± 0,04 °C bei 0 °C
5622-32	−200 °C bis 350 °C	200 mm x 3,2 mm	± 0,04 °C bei 0 °C
	kleinem Durchmesser	200 11111 11 0,2 11111	0,01 0 201 0 0
5618B-6	-200 °C bis 300 °C	152 mm x 3,2 mm	± 0,05 °C
5618B-9	-200 °C bis 500 °C	229 mm x 3,2 mm	± 0.05 °C
		· ·	-,
5618B-12	-200 °C bis 500 °C	305 mm x 3,2 mm	± 0,05 °C
PRTs zum vollständig	<u> </u>	FO 2.1	1.000.90
Tauch-PRT 5606	-200 °C bis 160 °C	50 mm x 3,1 mm	± 0,05 °C
Messfühler für Gefrierkammer 5623B	-100 °C bis 156 °C	152 mm x 6,35 mm	± 0,05 °C
Hochtemperatur-PRT			
5624	0 °C bis 1.000 °C	508 mm x 6,35 mm	± 0,055 °C
Thermistoren			
Normale			
5640	0 °C bis 60 °C	229 mm x 6,35 mm	± 0,0015 °C
5641	0 °C bis 60 °C	114 mm x 3,2 mm	± 0,001 °C
5642	0 °C bis 60 °C	229 mm x 3,2 mm	± 0,001 °C
5643	0 °C bis 100 °C	114 mm x 3,2 mm	± 0,0025 °C
5644	0 °C bis 100 °C	229 mm x 3,2 mm	± 0,0025 °C
Sekundäre Thermisto			1
5610	0 °C bis 100 °C	152 mm oder 229 mm x 3,2 mm	± 0,01 °C
5611A	0 °C bis 100 °C	1,5 mm Tastspitzendurchmesser	± 0,01 °C
5611T	0 °C bis 100 °C	28 mm x 3 mm	± 0,01 °C
5665	0 °C bis 100 °C	76 mm x 3,2 mm	± 0,01 °C
Thermoelemente	0 0 0 0 0 0	1.5 mm a 0,2 mm	
	onto Tun P and C		
Normal-Thermoeleme		700 0.00	1.0 0.00 0.00 0.00
5649/5650-20	0 °C bis 1.450 °C	508 mm x 6,35 mm	± 0,7 °C bei 1100 °C
5649/5650-20C	0 °C bis 1.450 °C	508 mm x 6,35 mm	± 0,7 °C bei 1100 °C
5649/5650-25	0 °C bis 1.450 °C	635 mm x 6,35 mm	± 0,7 °C bei 1100 °C
TO 40 / TO TO 0 TO	0 °C bis 1.450 °C	635 mm x 6,35 mm	± 0,7 °C bei 1100 °C
5649/5650-25C	0 CDIS 1.450 C		± 0,1 0 Del 1100 0