Prüfen von Druckschaltern - manuell



Die exakte Kalibrierung von Druckschaltern ist ein entscheidender Schritt zur Gewährleistung der Prozessqualität und des sicheren Betriebs der Anlage. Der Prüfaufbau ähnelt dem zur Kalibrierung von Manometern mit der Ausnahme, dass nun eine Spannung bzw. der Durchgang über eine Reihe von Schaltkontakten hinweg entweder mit einem Digitalmultimeter oder dem Kalibrator gemessen werden muss. Der Zweck der Kalibrierung besteht darin, Fehler des Ansprechwertes und der Totzone des Druckschalters zu erkennen und zu beseitigen. Mit Kalibratoren können Sie Zeit sparen, da weniger Arbeitsschritte und Messgeräte zur Durchführung der Kalibrierung benötigt werden. Mit dem richtigen Kalibrator kann der gesamte Prozess automatisiert werden.

Empfohlene Prüfgeräte



HART-Prozesskalibrator Fluke 754 mit Dokumentationsfunktion Siehe Seite 5



Druckkalibrator Fluke 719Pro mit Elektropumpe Siehe Seite 11



Zweikanal-Druckkalibrator Fluke 3130-G2M Siehe Seite 14



Fluke-Druckmodule der Serie 750P Siehe Seite 12



Pneumatiktestpumpe Fluke 700PTP-1 Siehe Seite 23