Unter Druck?



Dokumentierende Prozesskalibratoren der Serie 750 Aktion für kostenlose Druckmessgeräte

Wählen Sie eines der folgenden Geschenke aus:

Druckwaagen

700G04	Druckwaage (1 bar)
700G05	Druckwaage (2 bar)
700G06	Druckwaage (6,9 bar)
700G27	Druckwaage (20 bar)
700G07	Druckwaage (34 bar)
700G08	Druckwaage (69 bar)
700G29	Druckwaage (200 bar)
700G30	Druckwaage (340 bar)
700G31	Druckwaage (690 bar)



Druckaufnehmer

700P00 Differenzdruckaufnehmer (2,5 mbar)

700P01 Differenzdruckaufnehmer (25 mbar)

700P02 Differenzdruckaufnehmer (70 mbar)

700P03 Differenzdruckaufnehmer (340 mbar)

700P04 Differenzdruckaufnehmer (1000 mbar)

700P05 Überdruckaufnehmer f. Gase und Flüssigkeiten (2 bar)

700P06 Überdruckaufnehmer f. Gase und Flüssigkeiten (7 bar)

700P07 Überdruckaufnehmer f. Gase und Flüssigkeiten (34 bar)

700P08 Überdruckaufnehmer f. Gase und Flüssigkeiten (70 bar)

700P09 Überdruckaufnehmer f. Gase und Flüssigkeiten (100 bar)

700P22 Differenzdruckaufnehmer f. Gase und Flüssigkeiten (70 mbar)

700P23 Differenzdruckaufnehmer f. Gase und Flüssigkeiten (340 mbar)

700P24 Differenzdruckaufnehmer f. Gase und Flüssigkeiten (1000 mbar)

700P27 Überdruckaufnehmer f. Gase und Flüssigkeiten (20 bar)

700PA3 Druckaufnehmer für Absolutdruck (340 mbar)

700PA4 Druckaufnehmer für Absolutdruck (1000 mbar)

700PA5 Druckaufnehmer für Absolutdruck (2 bar)

700PA6 Druckaufnehmer für Absolutdruck (7 bar)

700PD2 Druckaufnehmer für Positiv-/Negativdruck (±70 mbar)

700PD3 Druckaufnehmer für Positiv-/Negativdruck (±340 mbar)

700PD4 Druckaufnehmer für Positiv-/Negativdruck (±1000 mbar)

700PD5 Druckaufnehmer für Positiv-/Negativdruck (-1000/+2000 mbar)

700PD6 Druckaufnehmer für Positiv-/Negativdruck (-1000 mbar/+6,9 bar)

700PD7 Druckaufnehmer für Positiv-/Negativdruck (-1000 mbar/+13,8 bar)

700PV3Druckaufnehmer für Vakuum (-340 mbar)

700PV4Druckaufnehmer für Vakuum (-1000 mbar)

