



Para realizar la prueba:

PASO Permita, al menos, 15 minutos para que el termómetro IR alcance la temperatura de la tienda o laboratorio.

Configure la fuente de radiación a la temperatura de calibración deseada. Según el rango de temperatura, se puede seleccionar una temperatura baja, alta y media.

Si el termómetro infrarrojo posee una configuración de emisividad, se debe establecer de forma tal de igualar la emisividad calibrada de la fuente.

PASO Posicione el termómetro infrarrojo a la distancia de calibración recomendada por el fabricante.

Centre el termómetro infrarrojo sobre la superficie del calibrador. Para esto, ajuste el objetivo levemente de lado a lado y de arriba a abajo para maximizar la señal.

El tiempo de medición debe ser diez veces superior al tiempo de respuesta del termómetro infrarrojo. Para los termómetros infrarrojos Fluke suelen ser cinco segundos.

Registre la lectura indicada en el calibrador y la lectura indicada del termómetro a prueba para determinar el estado de error y tolerancia del termómetro en cada punto de ajuste.

Repita para los demás puntos de ajuste de temperatura.

CONSEJOS TÉCNICOS

- La emisividad hace una gran diferencia en la medición de temperatura infrarroja.
- La temperatura y
 emisividad del 4180
 y 4181 se calibran
 radiométricamente para
 obtener los resultados más
 confiables y trazables.
- Los Fluke 4180 y 4181 se pueden ajustar para igualar la configuración de emisividad de los termómetros de emisividad fija.
- El gran área del objetivo de 4180 y 4181 permite calibrar los termómetros infrarrojos a la distancia recomendada sin incluir superficies no deseadas en el campo de visión.
- Utilice un dispositivo de montaje, como un trípode, para mantener la distancia de calibración.
- Mida la distancia de calibración desde una superficie plana a la superficie del gabinete frontal del termómetro infrarrojo.

Recursos adicionales

Para obtener información más detallada sobre esta aplicación, mire estos videos y las notas de aplicación de Fluke.



La emisividad hace la diferencia

Seminario web sobre Cómo calibrar un termómetro por infrarrojos



Nota de aplicación de Calibración de temperatura infrarroja 101 Calibración de termómetro infrarrojo: una guía completa