

# Jak dopasować najlepszy multimetr cyfrowy do prac, które wykonujesz


Wybór odpowiedniego multimetru cyfrowego (DMM) wymaga analizy jego potencjalnych zastosowań. Należy ocenić podstawowe potrzeby w zakresie rodzaju pomiarów oraz charakteru wykonywanej pracy, a następnie zapoznać się ze specjalistycznymi funkcjami i zaletami, jakie posiada wiele naszych multimetrów cyfrowych. Warto przy tym zastanowić się, czy wystarczy nam multimetr do wykonywania pomiarów podstawowych czy też widzimy potrzebę korzystania z bardziej zaawansowanych opcji diagnostycznych, dostępnych w naszych przyrządach.

### Wybierając miernik zwróć uwagę na:

- Środowisko pracy (poziomy napięcia, typ sprzętu, rodzaj wykonywanych pomiarów, zastosowania urządzeń)
- Funkcje specjalne (pojemność, częstotliwość, temperatura, bezdotykowe wykrywanie napięcia, tryb pomiaru niskiej impedancji, rejestrowanie wartości min./maks., rejestracja danych, graficzna prezentacja przebiegów)
- Rozdzielczość i dokładność (rozdzielczość o wartości 6, 20 lub 50 tys. jednostek)

#### Bezpieczeństwo

Zwiększona częstość występowania oraz amplitudy nieustalonych stanów przepięciowych w funkcjonujących dziś systemach zasilania były powodem opracowania bardziej rygorystycznych standardów bezpieczeństwa dla mierników wielkości elektrycznych. Stany nieustalone przemieszczające się w obwodach zasilających (przewody sieciowe, linie zasilające lub obwody odgałęzione) mogą wywołać sekwencję zdarzeń powodujących poważne obrażenia. Przyrzady pomiarowe muszą być projektowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom pracującym w środowisku wysokich napięć i natężeń prądu.



Kategoria pomiarowa	Część sieci	Przykłady
CATI	Urządzenia elektroniczne	<ul> <li>Zabezpieczony sprzęt elektroniczny</li> <li>Urządzenia podłączone do obwodów zasilania, w których zastosowane są mechanizmy ograniczające przepięciowe stany nieustalone do odpowiednio niskiego poziomu.</li> <li>Każde wysokonapięciowe, niskoenergetyczne źródła, od strony uzwojenia transformatora o wysokiej rezystancji, na przykład: wysokonapięciowa część kopiarki.</li> </ul>
CAT II	Sprzęt gospodarstwa domowego, komputery i telewizory	Sprzęt gospodarstwa domowego, przenośne elektronarzędzia oraz podobne obciążenia Gniazdka oraz obwody z pojedynczym zabezpieczeniem Gniazdka oddalone o więcej niż 10 metrów od źródła CAT. III Gniazdka oddalone o więcej niż 20 metrów od źródła CAT. IV
CAT III	Tablice rozdzielcze, itp.	Sprzęt w instalacjach stacjonarnych, np.: aparatura rozdzielcza lub silniki wielofazowe     Magistrale oraz linie zasilające w zakładach przemysłowych     Linie zasilające i obwody z oddzielnymi zabezpieczeniami, tablice rozdzielcze     Systemy oświetleniowe w dużych budynkach     Gniazda zasilające z bezpośrednim przyłączem do elektrycznych tablic rozdzielczych
CATIV	Trójfazowa, na przyłączu do sieci dystrybutora energii elektrycznej, wszystkie przewody zewnątrzbudynkowe	Odnosi się do "źródła instalacji", tj. miejsca, w którym niskonapięciowa instalacja łączy się z siecią energetyczną     Liczniki energii elektrycznej, podstawowy sprzęt zabezpieczający przez skokami napięcia     Zewnętrzne przyłącza elektyczne budynku, zejście przewodu ze słupa do budynku, odcinek pomiędzy licznikiem a rozdzielnicą     Linia napowietrza do budynku gospodarczego, podziemna linia do pompy studziennej

### Wybór właściwego multimetru cyfrowego – zalecenia

	Stanowiska		Zastosowanie
		Technik utrzymania systemów przemysłowych	Rejestracja przebiegów: Do bezobsługowego monitorowania sygnałów w funkcji czasu, celem wykrycia sporadycznych problemów.
-		Specjalista ds. urządzeń energoelektronicznych	Praca z regulatorami obrotów silników Wykonywanie dokładnych pomiarów napięcia, natężenia oraz częstotliwości na wyjściu regulatora – na samym regulatorze lub na zaciskach silnika.
9		Inżynier systemów przemysłowych	Testowanie uzwojeń silników oraz rezystancji złączy: Umożliwia testowanie rezystancji do 50 omów z rozdzielczością jednego milioma (0,001 oma).
- ×		Technik/inżynier obsługi urządzeń elektronicznych	Rejestracja: Do bezobsługowego monitoringu sygnałów w funkcji czasu oraz
		Technik urządzeń	określania wydajności urządzeń.
		elektrycznych oraz	MINMAKSŚRED. Funkcja monitorowania sygnałów. Przydatna w przypadku konieczności wygładzania zaszumionych sygnałów, procentowego
		aparatury pomiarowej	określania czasu pracy obwodu oraz określania ogólnego poziomu niestabilności monitorowanego sygnału.
		Główny elektryk	Praca z regulatorami prędkości: Wykonywanie dokładnych pomiarów napięcia, prądu oraz częstotliwości po wyjściowej stronie regulatora, na samym regulatorze lub na złączach silnika.
	A Marie Control	Specjalista ds. maszyn elektrycznych	Wyszukiwanie i usuwanie awarii w systemach przemysłowych:
		Elektryk konserwujący systemy przemysłowe	Precyzja i dokładność przyrządów pozwalają rozwiązywać problemy związane ze sterownikami silników, automatyką przemysłową, przesyłem energii oraz urządzeniami elektromechanicznymi.
		Elektryk obsługujący obiekty handlowe	Konserwacja oraz wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w sieciach elektrycznych: Szeroka gama zastosowań przy rozwiązywaniu problemów, montażu
		Zastosowanie w przemyśle lekkim	oraz konserwacji sieci elektrycznych w obiektach handlowych i przemysłowych.
		Elektryk - konserwator budynków mieszkalnych	
		Wykonawca robót elektrycznych	Konserwacja i rozwiązywanie problemów z sieciami elektrycznymi: Gdy konieczne jest wykrycie napięć szczątkowych lub obwodów pod napięciem, przez wykonaniem pomiaru oraz przy testowaniu ciągłości obwodu, połączeń lub podstawowych testów okablowania.
		Monter/technik zajmujący się układami HVAC.	Konserwacja urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i
	Number St.	Building engineer	klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych: Konserwacja, instalacja oraz rozwiązywanie problemów z niskonapięciowymi urządzeniami grzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi, pracującymi w budynkach mieszkalnych.
		Pomiary sieci dystrybucji energii w terenie Grupy serwisowe liczników	Testy wewnątrzbudynkowych liczników energii elektrycznej:
	THE REAL PROPERTY.	energii elektrycznej	W tym: ustawianie i ponowne włączanie liczników, testowanie kondensatorów, wykrywanie napięcia oraz testy ciągłości obwodów, poprawności połączań lub podstawowych testów okablowania

Stałe instalacje elektryczne

poprawności połączeń lub podstawowych testów okablowania.



#### Podstawowe funkcje Zalecany multimetr cyfrowy • Funkcja rejestracji danych z opcją TrendCapture (wyświetlanie wykresu Fluke 289 zarejestrowanego przebiegu) Fluke 289 FlukeView Forms — zestaw combo • Filtr dolnoprzepustowy . do pomiaru parametrów regulatorów obrotów CAT III 1000 V/CAT IV 600 V silników (VSD) • Funkcja pomiaru rezystancji metodą dwuprzewodową o zakresie 50 omów i rozdzielczości 1 milioma Fluke 287 • Funkcja rejestracji danych z opcją TrendCapture • Dokładność pomiarów stałopradowych rzędu 0,025%, w przypadku CAT III 1000 V/CAT IV 600 V zastosowań laboratoryjnych Duży, czytelny wyświetlacz graficzny Zaawansowany pomiar wartości MIN./MAKS. Fluke 87V Odczyty prawdziwej wartości skutecznej Zestaw Fluke 87V/E2 dla inżynierów • Pomiary napiecia prądu przemiennego w zakresie do 1000 V przemysłowych Bezpieczeństwo pomiarów elektrycznych Wszystkie wejścia spełniają wymagania zabezpieczeń dla CAT. III, 1000 V KAT. III 1000 V, KAT. IV 600 V oraz CAT. IV 600 V Wejścia mogą wytrzymać impulsy napięcia o wartościach chwilowych przekraczających 8000 V, a ich konstrukcja zmniejsza ryzyko wywoływane przez szpilki napięciowe Fluke 179 • Uniwersalny miernik łączy w sobie precyzję, bezpieczeństwo oraz Zestaw combo Fluke 179/1AC-II niezawodność. Rozszerzone zakresy pomiarowe umożliwiają wykonanie większej ilość testów KAT. III 1000 V, KAT. IV 600 V • Wolty, ampery, omy, temperatura, częstotliwość, ciągłość obwodu, pojemność oraz wartości min./maks. • Prosty w obsłudze oraz znacznie ulepszony w porównaniu z pierwotną serią Fluke 70. Posiada więcej funkcji pomiarowych oraz dużo większy wyświetlacz. Fluke 117 • Miernik o podwójnej impedancji, przeznaczony do wyszukiwania Zestaw combo Fluke 117/322 i usuwania uszkodzeń w czułych układach elektronicznych oraz sterujących, a także w obwodach, w których mogą być obecne KAT. III, 600 V zaindukowane napięcia szczątkowe. VoltAlert - wewnętrzna funkcja bezdotykowego wykrywania napięcia Fluke 116 • Dostępna jest także funkcja mikroamp do pomiaru czujników płomieni do 0,1 mikroampera KAT. III, 600 V Fluke 113 Funkcja pomiaru niskiej impedancji VCHEK™ LoZ • Jednoczesne wykonywanie testów napięcia i ciągłości obwodu (z KAT. IV 1000 V, KAT. III 600 V sygnalizacją dźwiękową) Szeroki, automatyczny zakres pomiaru napięcia prądu stałego i przemiennego — 600 V

## Mierniki dostosowane do Twojego środowiska pracy.

	Najwyższa	dokładność	Profesjonalne zastosowania przemysłowe	Do stref zagrożonych wybuchem	Do pomiarów sieci w terenie	Standardowe pomiary elektryczne
Podstawowe cechy	289	287	87V	87V EX	179	117
Rozdzielczość (ilość jednostek)	50000	50000	20000	20000	6000	6000
Klasa bezpieczeństwa ATEX II 2 G Eex ia IIC T4 do użytku w strefach 1 i 2						
Odczyty prawdziwej wartości skutecznej	ac+dc	ac+dc	ac	ac	ac	ac
Dokładność podstawowa dla prądu stałego	0,025 %	0,025 %	0,05 %	0,05 %	0,09 %	0,5 %
Duża szerokość pasma	100 kHz	100 kHz	20 kHz	20 kHz		
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	•/•
Pomiary						
Napięcie prądu stałego i przemiennego	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	600 V
Prąd stały i przemienny	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Rezystancja	500 MΩ	500 ΜΩ	50 MΩ	50 MΩ	50 MΩ	40 MΩ
Częstotliwość	1 MHz	1 MHz	200 kHz	200 kHz	100 kHz	50 kHz
Pojemność	100 mF	100 mF	10 mF	10 mF	10 mF	10 mF
Temperatura	+1350 °C	+1350 °C	+1090 °C	+1090 °C	+400 °C	
dB	60 dB	60 dB	62.5	60.5		
Przewodność	50 nS	50 nS	60 nS	60 nS		
Współczynnik wypełnienia/szerokość impulsu	*/*	*/*	*/-	*/-		
Test ciągłości obwodu/diody	•	-	•		•	-
Pomiary sterowników silników	-		-	-		
VoltAlert™, bezdotykowe wykrywanie napięcia						•
VCHEK™						
LoZ: Niska						
impedancja wejścia	•					•
Pomiar małych rezystancji (Lo Ohms)	•					
Zakres mikroamperów						
Wyświetlacz						
Wyświetlacz graficzny	•	•				
Podwójny wyświetlacz	•	•				
Analogowy wykres słupkowy	•	•	-	•	•	•
Podświetlanie	•	•	•	•	•	-
Graficzne wyświetlanie przebiegów	•	•				
Przechowywanie i wymiana danych						
Rejestrowanie wartości min./maks. znaczniki czasu	=/=	-/-	*/-	•/-	-/-	<b>-</b> /-
Szybki pomiar wartości min./maks.	250 µs	250 µs	250 µs	250 µs		
Funkcje Hold/Auto wyświetlacza Funkcja (Touch) Hold	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	•/-
Względne	•	•	•	•		
Rejestrowanie autonomiczne	•	•				
Pamięć ilości odczytów	10,000	10,000				
Interfejs kompatybilny z USB	•	•				
Inne cechy funkcjonalne Automatyczny wybór, napięcie stałe i przemienne						
Zegar czasu rzeczywistego						
Zamontowany na stałe futerał	•					
Zdejmowany futerał				•		•
Osobny dostęp do baterii / bezpiecznika	-/-	-/-	*/-	*/-	•/-	<b>"</b> /-
Źródło zasilania	Bateria	Bateria	Bateria	Bateria	Bateria	Bateria
Gwarancja i zabezpieczenia						
Gwarancja (lata)	Cały okres eksploatacji	Cały okres eksploatacji	Cały okres eksploatacji	Cały okres eksploatacji	Cały okres eksploatacji	3
Alarm w obwodzie wejściowym	•	•	•	•		
Wskaźnik niebezpiecznie wysokiego napięcia		•	-	•		
EN61010-1 CAT III	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	600 V
EN61010-1 CAT IV	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	
			,			



	Ogrzewanie,		Podstawowe			
,	wentylacja, klimatyzacja	Do pomiarów w terenie	pomiary elektry- czne	Podstawowe zastosowanie	Ogólne zastosowanie	Duża wytrzymałość
	116	115	114	113	77IV	27
	6000	6000	6000	6000	6000	3200
	ac	ac	ac	ac		
	0,5 %	0,5 %	0,5 %	2 %	0,3 %	0,1 %
						30 kHz
	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	600 V	600 V	600 V	600V	1000 V	1000 V
	200 μΑ	10 A			10 A	10 A
	40 ΜΩ	40 ΜΩ	40 ΜΩ	60 kΩ	50 MΩ	32 MΩ
	50 kHz	50 kHz			100 kHz	
	10 mF	10 mF		10 mF	10 mF	
	+400 °C					
						32 nS
				•		
	•					
	•	•			•	•
	·	•	•		•	•
						•
	•	•	•		•	
				*/-		*/-
	•	•	•	•/-	•	
	*/-	•/-	*/-		*/-	*/-
	•	•	•	*/-	•	
	*/-	•/-	*/-		*/-	*/-
	*/-	•/-	*/-		*/-	*/-
	*/-	•/-	*/-		*/-	*/-
	*/-	•/-	*/-		*/-	*/-
	*/-	•/-	*/-		*/-	*/-
	*/-	•/-	*/-		*/-	*/-
	*/-	•/-	*/-	*/-	*/-	*/-
	*/-	•/-	*/-	*/-	-/-	*/-
	•/-	•/-	•/-	•/-	*/-	-/-
	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-
	·//	•/-	·/- ·/- ·/- ·/-	•/-	-/-	-//*/*/*
	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-	-/-
	•	*/- */-  */-  Bateria	*/- */-  */-  Bateria	•/- • • • •/- Bateria	-//* Bateria	-//*/*/*
	·//	•/-	·/- ·/- ·/- ·/-	•/-	-/-	-//*/*/*
	•/- •/-  •/-  Bateria	•/- •/-  •/-  Bateria	•/- •/-  •/-  Bateria	•/- • • • •/- Bateria	*//*  Bateria	-//*/
	•	*/- */-  */-  Bateria	*/- */-  */-  Bateria	•/- • • • •/- Bateria	-//* Bateria	-//*/*/*
	•	*/- */-  */-  Bateria	•	•/- • • •/- Bateria	-//*  Bateria  Caly okres eksploatacji	-//* -/*/* Bateria  Caly okres eksploatacji
	•/- •/-  •/-  Bateria	•/- •/-  •/-  Bateria	•/- •/-  •/-  Bateria	•/- • • • •/- Bateria	*//*  Bateria	-//*/

Zwiększ możliwości swojego cyfrowego multimetru dzięki akcesoriom firmy Fluke. Wejdź na stronę www.fluke.pl, aby uzyskać więcej informacji.

Fluke. Keeping your world up and running.®

Fluke Corporation PO Box 9090, Everett, WA U.S.A. 98206 Fluke Europe B.V. PO Box 1186, 5602 BD Eindhoven, The Netherlands For more information call: In the U.S.A. (800) 443-5853 or Fax (425) 446-5116 In Europe/M-East/Africa +31 (0) 40 2675 200 or Fax +31 (0) 40 2675 222 In Canada (800)-36-FLUKE or Fax (905) 890-6866 From other countries +1 (425) 446-5500 or Fax +1 (425) 446-5116 www.fluke.pl

©2008 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice. 5/2008 11426-eng Rev 01