

Fluke Vertriebsgesellschaft m.b.H. Liebermannstraße F01 A-2345 Brunn am Gebirge Telefon: (01) 928 95 00 Telefax: (01) 928 95 01 E-Mail: info@as.fluke.nl Web: www.fluke.at

Fluke (Switzerland) GmbH

Industrial Division Hardstrasse 20 CH-8303 Bassersdorf Telefon: 044 580 75 00 Telefax: 044 580 75 01 E-Mail: info@ch.fluke.nl Web: www.fluke.ch

© Copyright 2011 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den Niederlanden 04/2011. Anderungen vorbehalten.

Pub_ID: 11792-ger Rev. 01



 \sum_{Serie}

FLUKE_®

Wärmebildkameras

Sechs beeindruckende Modelle. Ein vertrauenswürdiger Name.

Die Fluke P³-Serie

Für Anwendungen in Industrie und Elektrik Für die Gebäudediagnose





Portabel Professionell Preiswert

Die hohen Qualitätsstandards von Fluke werden nur noch von unserem Ruf übertroffen, die besten Messgeräte der Welt herzustellen. Die Fluke Wärmebildkameras bilden da keine Ausnahme. Und die P³-Serie verspricht Ihnen ganz einfach den größten Funktionsumfang für Ihr Geld.



Die P3-Serie – Überragend, nicht überflüssig

Fluke setzt den Maßstab für alle anderen Messgeräte.

Hervorragende Bildqualität

Durch die branchenweit höchste Temperaturempfindlichkeit und räumliche Auflösung kombiniert mit einer hochauflösenden Anzeige entstehen die schärfsten und detailreichsten Wärmebilder.

Benutzerfreundliche Einhand-Bedienung

Mit nur einem Druck Ihres Daumens wechseln Sie von Smart Focus mit Einhand-Bedienung zur Bild-in-Bild-Funktion und können sogar Sprachkommentare aufnehmen.

Foltergetestet

Bevor wir Ihnen ein Fluke Gerät in die Hände geben, lassen wir es aus unseren fallen. Nur Wärmebildkameras von Fluke sind so ausgelegt, dass ihre eingebauten Elemente einem Fall aus einer Höhe von ca. 2 m standhalten.



Fluke IR-Fusion®

(Bild-in-Bild und automatische Überblendung)

Durch die präzise Ausrichtung des Wärmebilds mit einem Sichtbild ermöglicht Fluke bessere Diagnoseergebnisse durch Überblendung des Infrarot- und des Sichtbilds in der Kamera.

Es ist kein Fortschritt, wenn es nicht einfach zu bedienen ist

Der wohl größte technologische Fortschritt auf dem Gebiet der Thermografie ist, wie unglaublich einfach das Erstellen und Wärmebildern und Analysieren der Daten mit Fluke Wärmebildkameras ist.

Austauschbare Objektive


Austauschbare und mit der Software IR-Fusion kompatible Weitwinkel- und Teleobjektive, die sich für jede Anwendung eignen.


Fluke setzt den Standard für hervorragende Bildqualität

Trauen Sie Ihren Augen. Sehen Sie den Unterschied zwischen der Qualität der Abbildung von Fluke Wärmebildkameras und den Wärmebildern anderer Modelle.

Je leichter das Problem erkannt werden kann, umso leichter kann es gelöst werden. Fluke bietet eine 9,4 cm große LCD-Farbanzeige mit einer Auflösung von 640x480 Bildpunkten.

Selbst der kleinste Temperaturunterschied kann auf ein großes Problem oder dessen Entstehen hinweisen. Die Geräte der P³-Serie von Fluke mit branchenweit führender Temperaturempfindlichkeit und räumlicher Auflösung ermöglichen die schärfsten und detailreichsten Wärmebilder.










Portabel Professionell Preiswert





Kein anderer Hersteller bietet integrierte Überblendung. Vergleichen Sie die obigen Bilder. Nur Fluke hat es fertig gebracht, die einzigen perfekt überblendeten und ausgerichteten Sicht- und Infrarotbilder zu erzeugen.







Nicht einfach nur getestet, sondern foltergetestet

Bevor wir Ihnen ein Fluke Gerät in die Hände geben, lassen wir es aus unseren fallen.

Nur Wärmebildkameras von Fluke sind so ausgelegt, dass ihre eingebauten Elemente
einem Fall aus einer Höhe von ca. 2 m stand halten.

Fluke führt 8 verschiedene Tests durch, bevor eine Wärmebildkamera
den Namen Fluke verdient.

- Das verpackte Gerät wird mit jeder Seite, Ecke und Kante (8 Ecken, 6 Seiten, 12 Kanten) aus einer Höhe von etwa einem Meter auf eine Stahlplatte fallen gelassen.
- Das unverpackte Gerät wird aus einer Höhe von 2 Metern fallen gelassen. 6 Fallversuche für jede Seite des unverpackten Geräts.
- Das Gerät wird 30 Minuten lang auf drei senkrechten Achsen schweren Vibrationen ausgesetzt (10 Hz-500 Hz bei 0,03 g²/Hz dies entspricht etwa 4,8 g eff).
- Das Gerät wird
 elektromagnetischen Feldern
 und Hochfrequenzen gemäß
 EN61326-1:2006 ausgesetzt,
 um festzustellen, ob sich die
 Messwerte ändern.

- Wir besprühen das Gerät mit Wasser mit 10 l/Minute bei einem Druck von 100 kN/m² und prüfen die Dichtfugen auf Staubeintritt.
- Wir betreiben das Gerät in einem Temperaturbereich von -10 °C bis 50 °C und überprüfen, ob das Gerät entsprechend den technischen Daten arbeitet.
- Wir betreiben das Gerät und steigern die Luftfeuchtigkeit auf bis zu 95 % bei bis zu 40 °C. Dann wiederholen wir den Test.
- Wir setzen das Gerät
 Bedingungen wie in 12 km
 Höhe aus und überprüfen,
 ob es immer noch
 ordnungsgemäß funktioniert.



"Ich kenne keinen Techniker, der sich nicht für Fluke entscheiden würde, wenn er die Wahl hätte."

Der erste Schritt zur Lösung ist die Erkennung des Problems



Industrie, Mechanik, Elektromechanik und allgemeine Gebäudeinstandhaltung.



Prozessanwendungen, hitze- und feuerbeständige Isolierung, Tank- und Behälterfüllstände, Dampfsysteme und Kondensatabscheider, Rohre und Ventile usw.



Elektrik, ungleichmäßige Lasten auf Versorgungsleitungen, überlastete Systeme, Verdrahtungsfehler oder Geräteausfall usw.

Die Tatsache, dass ein mögliches Problem ermittelt werden kann, bevor es hohe Kosten verursacht, zeigt, wie viel Zeit und Kosten Sie durch den Einsatz einer Wärmebildkamera von Fluke sparen und dass Sie sogar Leben retten können. Aus sicherer Entfernung können Sie schnell und präzise einen großen Bereich auf Temperaturunterschiede absuchen, unabhängig davon, ob sich die Objekte bewegen, außerhalb Ihrer Reichweite befinden oder zu heiß oder zu gefährlich sind, um aus der Nähe untersucht zu werden.

Ob bei der Überprüfung von fehlerhaften Kondensatabscheidern, unsymmetrischen Lasten oder überhitzten Lagern - die Fluke P3-Serie bietet hohe Leistung und Funktionalität. Zuverlässigkeit ist der Maßstab, an dem alle Werkzeuge gemessen werden sollten. Deshalb verlassen sich erfahrene Fachleute aus Industrie und Elektrik seit mehr als 60 Jahren auf Fluke, wenn es darum geht, alle anfallenden Arbeiten zu erledigen.



Bei der Gebäudediagnose stellt sich nicht mehr die Frage nach dem Warum. Es ist eine Frage des Zeitpunkts



Untersuchungen für den Energiepass, Energieberatungen sowie Gebäudeuntersuchungen.



Restaurierung, Wasserschäden und Bedachungen.



Probleme in Gebäuden, Mängel und allgemeine Instandhaltung. Je mehr Ihre Kunden über Thermografie erfahren, desto mehr wird die Nachfrage danach steigen. Ob Sie nach Energieverschwendung, Lecks in Dächern oder Feuchtigkeitsproblemen suchen - die Wärmebildkameras der P³-Serie von Fluke bieten eine geprüfte, bewährte und bahnbrechende Technologie, die dem Rätselraten bei der Ermittlung von Problemen und dem Finden von Lösungen endgültig ein Ende setzt.

Höchste Auflösung. Beste Haltbarkeit. Hervorragende Bedienfreundlichkeit.

Der Vorteil von Fluke. Ihr Vorteil.

Die Fluke P³-Serie und die Kunst der Überzeugung.

Einem Kunden nur zu sagen, dass er ein Problem hat, ist nicht annähernd so überzeugend, wie der Beweis anhand eines farblichen, hochauflösenden Wärmebilds. Unsere wegweisende IR-Fusion®-Technologie ermöglicht die Anzeige von Wärmebildern und SichtbildernInfrarot im gleichen Bild, sodass Sie über einen Referenzrahmen verfügen, der selbst die skeptischsten Kunden überzeugen sollte.





" Ich kann ein ganz neuartiges Vertrauen zu meinen Kunden aufbauen und gleichzeitig meine Erfolgsbilanz verbessern."

Nach mehr als 60 Jahren

ist die Idee "Mehr für Ihr Geld" noch immer aktuell. Der Grundsatz, das zu erhalten, was man sieht, soll Ehrlichkeit vermitteln, doch viel zu oft, verursacht das, was man nicht sieht, im Nachhinein die meisten Kosten. Unsere Vorstellung von Mehrwert für den Kunden stellt sicher, dass Sie die Leistung erhalten, für die Sie bezahlen, und noch ein bisschen darüber hinaus. Was andere Hersteller als "Extras" bezeichnen und sich zusätzlich bezahlen lassen, ist bei uns Bestandteil des Pakets von Fluke. Deshalb ist jedes Fluke Gerät mit vielseitigen Funktionen ausgestattet und bietet höchste Genauigkeit der Messwerte. Hinzu kommen Dienstleistungen für Service und Unterstützung, die dieses Unternehmen seit sechs Jahrzehnten zum Branchenführer macht. Bei Fluke ist der Grundsatz "Sie erhalten, was Sie sehen" so wahr wie nie zuvor.

	MODELLE FÜR ANWENDUNGEN IN INDUSTRIE UND ELEKTRIK			MODELLE FÜR DIE GEBÄUDEDIAGNOSE		
	Ti27	Ti29	Ti32	TiR27	TiR29	TiR32
Detektor-Auflösung (Pixel)	240x180	280x210	320x240	240x180	280x210	320x240
Gesamtzahl der Pixel	43.200	58.800	76.800	43.200	58.800	76.800
Thermische Empfindlichkeit (NETD)	≤ 0,05 °C bei 30 °C des Zielobjekts (50 mK)	≤ 0,05 °C bei 30 °C des Zielobjekts (50 mK)	≤ 0,045 °C bei 30 °C des Zielobjekts (45 mK)	≤ 0,045 °C bei 30 °C des Zielobjekts (45 mK)	≤ 0,045 °C bei 30 °C des Zielobjekts (45 mK)	≤ 0,040 °C bei 30 °C des Zielobjekts (40 mK)
Optionale Objektive	Tele- & Weitwinkelobjektiv					
Temperaturmessbereich:	-20 °C bis 600 °C	-20 °C bis 600 °C	-20 °C bis 600 °C	-20 °C bis 150 °C	-20 °C bis 150 °C	-20 °C bis 150 °C
Größe der Farbanzeige	LCD-Display mit 9,4 cm- Diagonale					
Auflösung der Farbanzeige	640x480	640x480	640x480	640x480	640x480	640x480
Genauigkeit	±2°C oder 2 % (bei 25°C; es gilt der größere der beiden Werte)	±2°C oder 2 % (bei 25°C; es gilt der größere der beiden Werte)	±2°C oder 2 % (bei 25°C; es gilt der größere der beiden Werte)	±2°C oder 2 % (bei 25°C; es gilt der größere der beiden Werte)	±2°C oder 2 % (bei 25°C; es gilt der größere der beiden Werte)	±2°C oder 2 % (bei 25°C; es gilt der größere der beiden Werte)
Räumliche Auflösung (IFOV)	1,67 mRad	1,43 mRad	1,25 mRad	1,67 mRad	1,43 mRad	1,25 mRad
Fokussierung	Manuell, mit Smart Focus, für einhändige Bedienung					
Bildfrequenz	9 Hz oder 60 Hz					
Farbpaletten	16 (8 Standardfarben, 8 mit Ultrahoch- Kontrast)					
Temperaturalarme (farblich/akustisch)	Farbalarm (Hohe Temperaturen)	Farbalarm (Hohe Temperaturen)	Farbalarm (Hohe Temperaturen)	Farbalarm (Niedrige Temperaturen/ Taupunkt)	Farbalarm (Niedrige Temperaturen/ Taupunkt)	Farbalarm (Niedrige Temperaturen/ Taupunkt)
Sprachnotizen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
IR-Fusion® (Bildüberblendung)	Vollständiges Wärmebild, Bild- in-Bild-Funktion und automatische Überblendung					
Betriebszeit bei Akkubetrieb	2 L-lonenakkus (jeweils über 4 Stunden) wiederaufladbar und unterwegs austauschbar					
Fallversuch (Robustheitstest)	2 Meter					
Gewährleistung	2 Jahre					

SmartView®

Das umfangreichste Software-Paket für Wärmebildkameras.


Bei einem Vergleich der Software von Fluke mit der anderer Hersteller wird deutlich, dass Fluke keine Wünsche offen lässt. Während andere Hersteller bekannterweise bis zu 2.000 € für zusätzliche Software-Gebühren verlangen, sind die Geräte von Fluke standardmäßig mit unserem prämierten Software-Paket ausgestattet.

Kostenlose Upgrades Freie Weitergabe


Im Gegensatz zu anderen Herstellern sind die Software-Upgrades von Fluke nicht kostenpflichtig. Sie sind während der Lebensdauer des Produkts kostenlos verfügbar. Zudem bindet Fluke Ihnen die Hände nicht mit Lizenzverträgen, die verhindern, dass Sie die Software mit anderen Anwendern oder Kunden nutzen.

SmartView ist die klügste Wahl.


- Umfangreiche Notiz-, Bearbeitungs- und Ansichtsoptionen mit allen IR-Fusion-Funktionen, einschließlich der 3D-IR™-Analyse
- Viele verschiedene Berichtoptionen und -vorlagen
- Schnelle und einfache Bearbeitung und Analyse von Bildern
- Problemloser Zugriff auf die Bearbeitungsfunktionen mit den SmartView-Werkzeugen und -Bedienelementen
- Der Berichtsassistent hilft Ihnen bei der automatischen, professionellen Berichterstellung
- Dokumentieren und kommunizieren Sie die Bilddetails mit der Drag and Drop-Funktion für Textkommentare
- Unbegrenzte Lizenzen und Upgrades während der Produktlebensdauer



Wärmebilder betrachten, analysieren und optimieren



Daten mit ausführlichen Kommentaren verwalten



Professionelle Berichte problemlos erstellen

Bei uns erhalten Sie alles, was Sie für die Arbeit mit der Wärmebildkamera und für die Dokumentation benötigen.

- SmartView Software für
 Analyse- und Berichterstellung
- 2 GB SD-Speicherkarte
- Multiformat-Speicherkartenleser zum Herunterladen von Bildern
- Hartschalenkoffer und gepolsterte Tragetaschen von Fluke

- Einstellbare Trageschlaufe (für Links- und Rechtshänder)
- 2 Akkus
- Netzladegerät/Stromversorgung
- Für alle Fluke Wärmebildkameras gilt eine Gewährleistung von zwei Jahren.
 Auch erweiterte Gewährleistungen können auf Anfrage gewährt werden.*

Die Zubehörteile von Fluke werden einem Leistungstest unterzogen.

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit Fluke Zubehörteilen - von Tele- und Weitwinkelobjektiven bis zu zusätzlichen Ladegeräten, Stativbefestigungen und Sonnenblenden.

^{*} Änderungen der Verfügbarkeit und technischen Daten vorbehalten.