Kalibrieren und Prüfen von Widerstandsthermometern (RTDs)



In der Regel werden RTDs während der Kalibrierung des angeschlossenen Geräts überprüft, z. B. eines Anzeigegeräts oder Temperaturtransmitters. Wenn jedoch ein Problem mit einem Temperatursensor vermutet wird, können Sensorkalibrierungen getrennt von der Kalibrierung der Prozesselektronik durchgeführt werden.

Prüfungen von Temperatursensoren vor Ort können problemlos mit einem Blockkalibrator oder Mikrobad durchgeführt werden. Für beste Ergebnisse sollte eine vollständige Kalibrierung des Temperatursensors in der Werkstatt oder im Labor durchgeführt werden.

Empfohlene Prüfgeräte



Präzisions-Blockkalibrator 9144 und Sekundärreferenz-Temperatursensor 5615

Siehe Seite 17



Tragbarer Blockkalibrator 9102S

Siehe Seite 18



Handlicher Blockkalibrator 9100S

Siehe Seite 18



Industrie-Doppelkammerkalibrator 9009 für Thermometer

Siehe Seite 18



Multifunktionsprozesskalibrator 726 mit erweiterten Funktionen

Siehe Seite 6



Mikrobad-Thermometerkalibrator 6102 und Referenzthermometer 1523

Siehe Seite 19 und 20