



## Prüfablauf:

SCHRITT 1

Mindestens 15 Minuten warten, bis sich das IR-Thermometer an die Temperatur der Werkstatt bzw. des Labors angepasst hat.

SCHRITT 2

Stellen Sie die Strahlungsquelle auf die gewünschte Kalibriertemperatur ein. Je nach Temperaturbereich kann eine niedrige, hohe und mittlere Temperatur ausgewählt werden.

SCHRITT 3

Wenn das Infrarot-Thermometer eine Emissionsgradeinstellung hat, sollte es auf den kalibrierten Emissionsgrad der Quelle eingestellt werden.

schritt 4

Positionieren Sie das Infrarot-Thermometer in dem vom Hersteller empfohlenen Kalibrierabstand.

SCHRITT 5

Zentrieren Sie das Infrarot-Thermometer auf der Kalibratoroberfläche. Dazu das Ziel geringfügig seitlich und nach oben und unten verstellen, bis ein maximales Signal erreicht ist.

schritt 6

Die Messdauer sollte zehn Mal länger als die Reaktionszeit des Infrarot-Thermometers betragen. Diese beträgt in der Regel fünf Sekunden für Fluke Infrarot-Thermometer.

SCHRITT 7 Den vom Kalibrator angezeigten Messwert sowie den Anzeigewert des zu prüfenden Thermometers aufzeichnen, um den Fehler des Thermometers an jedem Messpunkt zu bestimmen.

SCHRITT

Wiederholen Sie dies für die anderen Messpunkte.



- Der Emissionsgrad spielt eine große Rolle bei der Infrarot-Temperaturmessung.
- Temperatur und Emissionsgrad des 4180 und des 4181 sind radiometrisch kalibriert, um Ergebnisse mit höchster Zuverlässigkeit und Rückführbarkeit zu erzielen.
- Die Geräte Fluke 4180 und 4181 können auf die Emissionsgradeinstellung von Thermometern mit festem Emissionsgrad eingestellt werden.
- Die große Zielfläche beim 4180 und 4181 ermöglicht die Kalibrierung von Infrarot-Thermometern im empfohlenen Abstand und ohne dass unerwünschte Oberflächen das Sichtfeld beeinträchtigen.
- Eine Haltevorrichtung wie z. B. ein Stativ verwenden, um den Abstand bei der Kalibrierung konstant zu halten.
- Messen Sie den
   Kalibrierabstand von
   der Frontplatte des
   Infrarot-Kalibrators zur
   Gehäusevorderseite des
   Infrarot-Thermometers.

## Weitere Informationsmaterialien

Ausführlichere Informationen über dieses Anwendungsgebiet finden Sie in den folgenden Videos und Anwendungsberichten von Fluke.



Emissionsgrad ist ein wichtiger Faktor. Webinar "Kalibrieren eines IR-Thermometers"



Anwendungsbericht Infrarot-Temperaturkalibrierung 101 Infrarot-Thermometerkalibrierung – eine komplette Anleitung