

같은 동작에 반복되는, 즉 불필요한 State가 늘어나면 회로가 불필요하게 복잡해진다. 따라서 고려한 것들을 전달하지 않는다.