2024.07.29.

Yolov8 사물인식 시도

Ultralytics <u>가상환경에서 다운로드 받고, vscode에서 pyhton</u> 가상환경 연결해줘야 됨! Window: cap = cv2.VideoCapture(0, cv2.CAP\_DSHOW)

Yolov8n이 제일 가볍고 빠른 모델

#### 2024.07.30.

Yolo 라즈베리파이에서 구동하는 건 성공했는데, 딜레이가 5초 정도??

- → 1. 라즈베리파이에서 yolo를 실시간으로 구현하는 걸 성공하거나
- → 2. 라파이 2개, 카메라 2개 써서 모션(웹스트리밍)&노트북으로 사물인식, 라파이&카메라로 차선인식
- → 3. tensorflow 시도해보거나
- → 4. openCV로 색상검출 시도하기

openCV로 색상검출하는 예제는 만들었음. 이걸 어떻게 활용하지...??

Red : 터널, 주차, 신호등 Yellow : 어린이보호구역

Green : 신호등

도형 탐지를 활용하는 건? https://blog.naver.com/roboholic84/222851871008

2024.07.31.

openCV로 색상검출하는 파일에 저번주행영상 적용하니 중구난방 난리남.. 색상 범위를 잘 파악해서 적용하는 게 중요할 듯

Red: 터널, 주차, 신호등 Yellow: 어린이보호구역

Green : 신호등

도형 탐지를 활용하는 건? <a href="https://blog.naver.com/roboholic84/222851871008">https://blog.naver.com/roboholic84/222851871008</a> 도형 탐지도 가능한데 어떻게 활용함?? 2024.08.01.

Tensorflow lite 도전 <a href="https://github.com/EdjeElectronics/TensorFlow-Lite-Object-Detection-on-Android-and-Raspberry-Pi/blob/master/deploy\_guides/Raspberry\_Pi\_Guide.md">https://github.com/EdjeElectronics/TensorFlow-Lite-Object-Detection-on-Android-and-Raspberry-Pi/blob/master/deploy\_guides/Raspberry\_Pi\_Guide.md</a>

라파이에서 바로 돌릴 수 있는데, fps 5 정도 나오는듯,,, <a href="https://toptechboy.com/raspberry-pi-lesson-63-object-detection-on-raspberry-pi-using-tensorflow-lite/">https://toptechboy.com/raspberry-pi-lesson-63-object-detection-on-raspberry-pi-using-tensorflow-lite/</a>

모니터 2대 활용하는 방법 - motion이용하면 딜레이 7~8초 발생. 웹스트리밍 이용하면 딜레이 거의 없으나, 캐시 누적되어 딜레이 점차 증가

Tflite-model-maker 설치가 안됨......영원히......

라파이에 yolo\_test.py 실행하려고 시도했는데, illegal instruction 뜨고 실행이 안됨.. 해결 못함

2024.08.01.

# [팀 회의 결과]

- 0. 완주하는 팀 여럿일 듯. 서스펜션 추가해?
- 1. 장애물 개수 및 위치 미정 (대회 당일 공개. 랜덤 배치)
- 2. 조향장치 각도 다른 이슈 모터를 변경해라. / 기존 모터로 테스트할 예정. / 배터리 이슈. 라파이가 전력을 많이 잡아먹음.
  - 1. 5V 전류가 2A, 10W / 15W가 권장. 20W 정도는 필요할 듯.
- 3. 모션/웹스트리밍 속도 차이 이슈. 모션의 경우 프레임 불러와서 연산하는 동안 시간이 걸리기 때문에 딜 레이 발생.
- 4. Tensorflow vs. yolo yolo10 출시됨. 도전 ㄱ? / tflite가 라파이를 위해 만들어진 것
- 5. tflite-model-maker 설치 이슈. 오류코드봐야 알 듯. tensorflow object detection 찾아보기.
- +. 신호등 화살표 없음. 빨간불/초록불만 있음.

터널 – 조도센서 신호등 – OpenCV 색상검출: HSV 차(정적) – 사물인식+초음파센서 사람(동적) – 사물인식+초음파센서 주차표지판 – 사물인식(or 평행선인식) 어린이보호구역 - 사물인식

- YOLO10 시도 -> 라파이로
- 사물인식 차, 사람, 주차, 어린이
- 모터 변경 & 배터리 변경 알아보기
- 라파이 보드 1개?2개?
- 웹캠(usb)+라파이캠 = 보드1개 가능

2024.08.05.

Yolo+딜레이 해결 코드 (grab이용)

- 노트북 웹캠, 노트북 실행 : 딜레이 없음. 프레임속도 엥간 빠름. 시뮬영상 폰으로 보여줘도 딜레이 거의 없음.
- 라파이 모션, 노트북 실행 : 시뮬 영상을 라파이캠으로 재생해서 웹스트리밍 화면 불러왔음. 딜레이 3초 정도 생기는데 프레임속도는 빠름

\*라파이에서 파일 실행시키는데 illegal instruction 오류뜸.. 해결이 잘 안 됨ㅠ

- 라파이 모션, 라파이 실행(재민) : 너무 느림
- 라파이 웹캠, 라파이 실행(재민): 프레임속도도 안나오고, 딜레이 5초 이상...

용량 부족해서 sd카드 사오고 다시 os다운받다가 d드라이브 포맷함...ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅅㅂ

2024.08.07.

새sd카드에 라즈비안os(legacy)다운받고 yolo 실행해보려고 하는데 illegal instruction 오류 해결안됨.

Yolo+딜레이 해결 코드 (grab이용) +ROI 설정

Roboflow 학습데이터 추가 - test0806.mp4 캡쳐 화면

#### <앞으로>

- 1. 라파이에서 yolo 실시간 가능하게..
- 2. 차선인식 파일 손보기 deviation 중심으로
- 3. 실선/점선 구분 주차라인 인식

\*8/15 주행 진짜 할거다.

2024.08.08.

자율주행 강좌 다 들음

차선인식 파일 정리 중..

→ sobel 필터 말고, canny 혹은 binary 써도 가능할 듯

Sliding window 때문에 주차라인 부분이 직선으로 연결되는데, 필터처리한 직후에 가로선 구분하는거 추가하면 해결될 것 같기도 함.

주행영상으로 임계값, 좌표 설정하면 정확해질 듯

- 1. Sobel filter 부분 canny or binary로 변경.
- → 실선/점선 구분, 가로선(정지선, 주차선) 구분 추가
- 2. Sliding window, draw line 부분 함수로 정리.

2024.08.09.

# 차선인식 파일 정리 중..

- 1. 중간과정들 함수화해서 가독성 높임
- 2. 실선, 점선 구분하는 함수 추가함
- 3. Sobel filter 부분 canny or binary로 변경 (\*주행해서 뭐가 더 나은지 확인해봐야 함!)
- 4. 수평선 감지하는 함수 추가함

### 저번 주행 코드랑 주행영상으로 비교해봄

- 실선, 점선 구분 : 점선 구분 못하고 있음. 점선을 출력하긴 하는데
   차선을 어디로 인식하고 있는 건지 불확실해서 맞는 함수인지 검증이 안됨.
  - -> diff값의 개수와 threshold값 조정 필요함.
- 2. canny: sobel이랑 출력결과는 비슷함. 더 가벼운 걸로 사용하자.
- 3. 수평선 감지 : 기울기가 170~190도인 직선을 감지하는 코드를 작성했는데, 코너부분의 곡선을 직선으로 인식함.
  - -> 기울기 범위를 조정하거나, 직각을 인식하면 수평선으로 인식하는 방법?

차선인식 파일 정리 중.. / 재민 주행 코드랑 주행 영상 기반으로 파일 수정

- 1. 실선, 점선 구분 : 왼쪽 / 오른쪽 점선일 경우 터미널창에 출력 성공
- ⇒ 점선일 경우, window 위치 고정해서 차선이탈 방지
- ⇒ if 차량 장애물 인식:

update\_line\_status(left\_line)
update\_line\_status(right\_line)
if left\_line.is\_dashed:
 왼쪽으로 차선변경
if right\_line.is\_dashed:
 오른쪽으로 차선변경

- 2. 수평선 감지 : warp\_img에서 직선 감지했더니 곡선인식 오류 해결
  ⇒ 수평선 감지하면(마지막 정지선), 색상 검출 시작
- 3. 각도계산 함수 정리

- 1. 주차 평행선 인식
- 2. Deviation값 손보기
- 3. Sliding window 안정화
- 4. 점선 부분 때 튕김 완화 : ROI 높이를 더 높게 설정해야 할 듯
- 5. 다이소 웹캠, 꺾인선? 구입

#### 2024.08.12.

- 1. 점선일 경우, window 위치 고정해서 차선이탈 방지
- ⇒ 점선일 경우 이전 프레임의 위치를 참고하는 코드로 수정 중. Deviation값은 여전히 문제임.
- ⇒ 점선일 경우 직선인 차선을 두 라인의 중앙값을 이용하여 점선인 차선의 위치 구하기?
- Q. 차선변경 수동조작(코드진행)인가??
- Y=> 점선 왼/오 구분
- N=> 차선폭 유지하는 코드로 차선탐지? 지금은 점선 끊기는 부분에서 계속 튕김
- \*차선 추적 시 화면에서 가장 하단의 윈도우부터, deviation계산시에도 가장 하단의 윈도우 사용
- 2. 차선인식 정교화 : birdeye view 좌표 수정해서 정교화함

- 1. 주차 평행선 인식
- 2. Deviation값 손보기
- 3. Sliding window 안정화
- 4. 점선 부분 때 튕김 완화 : ROI 높이를 더 높게 설정해야 할 듯

#### 2024.08.14.

- 1. Deviation 값 범위가 너무 적음. 직진/좌/우 구분 안됨 : left\_line, right\_line을 글로벌 변수로 설정했었는데 매 프레임별로 새로 생성해야 함.!!
  - 1. Direction값?deviation값? => direction으로 각도 계산, 점선/실선 구분 추가
  - 2. 코너링할때 값이 튕김 : ROI 조절해서 해결함!
- 2. Detect\_horizontal: roi는 별도로 설정하되, canny, warp 동일하게 함.
  - 1. 전체화면에 대한 canny, warp 진행 후 roi 별도 설정
  - 2. 주행용, 수평선용 roi 별도 설정 후 각각 canny, warp 진행
- 3. 점선 감지하는 거 : 로컬 변수로 생성하면서 update\_line\_status 계산 방법을 바꿔야함.
  - 1. 점선 감지 목적이 차선추적 안정화라면, update\_line\_status 불필요
  - 2. 필요하다면 로컬 변수 기준으로 코드 수정 필요 : 빈 윈도우의 수를 세어 점선 감지함!
- 4. 주차 평행선 인식 : 수평선 4개 인식하면 주차선
- 5. 카메라 해상도 문제
  - -> 웹캠 연결할 때는 cap.set으로 (360,240)지정. 영상 재생할 때는 resize로 (360,240)맞추기.

#### 2024.08.14.

- 6. 라파이에서 실행 안됨
  - 1. 영상 재생: gui화면 출력이 안돼서 Xvfb이용하면 터미널 출력은 가능
  - 2. 웹캠 재생:

sudo kill -9 2705 ps aux | grep Xvfb Xvfb :99 -screen 0 1280x1024x24 & export DISPLAY=:99 /home/pi/myenv/bin/python /home/pi/joona/lane\_prev\_window.py

이거 순서대로 실행시키니까 실행됨(화면출력x, 터미널출력o)

1. 사물인식 인식된 사물 아웃풋 출력하기

2024.08.15.

사물인식 detected class index 출력

터미널에 출력 안하는 방법은 모르겠움.. 강의들어보니까 커스텀 학습모델 만들 때 고려할 파라미터가 많은 것 같음 빨리 주행해보고 학습데이터 쌓아서 모델 학습 시키기!

1. 사물인식 인식된 사물 아웃풋 출력하기

#### 2024.08.17.

주행테스트 - > 주행 / 차선변경 / 주차코드 / 정지선 정지 성공함

- 1. 주차선 인식하는데 한번 인식한 후에 새로운 프레임을 못 불러옴! 해결해줘...제발......
  - 1. 주차선 감지하면 정지선 감지 시작하는 걸로?
  - 2. 코드 예쁘게 수정하기: 주행테스트하면서 파라미터 조정하기
- 2. 사물인식 커스텀 학습모델: 데이터셋 추가함. 표지판 데이터 더 필요함.

라파이 VNC -VNC해결 sudo nano /boot/config.txt

hdmi\_force\_hotplug=1 hdmi\_group=2 hdmi\_mode=9 추가 sudo reboot 2024.08.17.

사물인식 커스텀 학습모델 yolov10 이용 => test1.pt Epochs = 30, batch = 16

인식률 떨어짐.

문제는 사물인식(소켓통신)이랑 차선인식(시리얼) 동시에 작동시키면 어찌저찌 작동은 되는데 말도안되게 느림...

- 1. 사물인식 터미널에 출력 안하게 하는 방법???
- 2. 사물인식 데이터 추가해서 모델 학습

#### 2024.08.18.

주행테스트하고 파라미터, roi값 변경함. 차선/주차선/정지선 따로 roi, 변환하기 ->> 변환 후 차선/주차선/정지선 따로 roi 가져오기

차선변경, 주차선 인식 및 주차코드 작동, 정지선 검출 모두 성공!

색상검출 성공!

- 1. 사물인식 터미널에 출력 안하게 하는 방법???
- 2. 사물인식 데이터 추가해서 모델 학습

2024.08.23.

# 사물인식

- 1. 데이터 추가해서 모델 학습
  - 1. Augmentation: Noise ~+0.3%, x3배
  - 2. Epoch=50, batch=64
- 2. 멀티스레드, 소켓통신 이용하는 코드 내일 주행 때 바로 쓸 수 있게 수정

- 1. 모델학습할때 tune 어떻게하는거?
- 2. Batch, epoch 다르게해서 최적모델 구하기(mAP기준으로)

2024.08.24.

### 주행테스트

- 1. 사물인식 소켓통신 성공(차) : 초음파 센서->사물인식 받아오기->점선인식->차선변경
- 2. 25번 파일에서 Find\_green 못함 이슈 : 라즈베리파이에서는 모션을 불러올 수 없음.!! => 신호등도 사물인식으로...
- 3. 24,25번 파일 완성 : 코드 이쁘게 정리하면 될 듯

### 사물인식

- 1. 데이터 추가해서 모델 학습(data6)
  - 1. Augmentation: crop 15~45% / 3x
  - 2. Epoch=100, batch=32, patience=10 : 72회에서 멈춤
- => crop 적용하니까 가까이가도 인식률 개선된 듯. 범위 조절해가면서 비교해보기

# 2024.08.24.

모델 튜닝 (신호등x)

	Name	epoch	batch	Momentum	mAP	용량(.pt기준)
기준	Best1	50	64	Default	0.76243	5609KB
Momentum 조정	Best(1)	50	64	Momentum=0.98	0.76243	5609KB
Epoch 증가	Best(2)	100	64	-	0.94071	5615KB
Batch 감소	Best(3)	100	32	-	0.96332	5615KB
Batch 감소	Best(4)	100	16	-	0.90961	5614KB
Epoch 증가	Best(5)	<del>300</del> 84	32	Patience=10	0.93275	5612KB
학습데이터 추가	Best(6)	<del>100</del> 72	32	Patience=10	0.935	5612KB

2024.08.24.

# [주행 시나리오]

- 1. (25) 사물인식+초음파+차선검출 (초음파는 거들 뿐)
- 2. (26) 사물인식+초음파+차선검출 (사물인식은 거들 뿐 'or')
- 3. (24) 초음파+차선검출
- 4. Only 차선검출 (장애물 포기) : 앞에서 완주 못했으면 생략
- 5. 초음파+차선검출

- 1. 사물인식 정확도 높이기 (너무 가까우면 인식 못하는 이슈) augmentation 적용
- 2. 신호등 학습데이터 추가해서 학습진행
  - 신호등 있/없
  - 표지판 있/없

2024.08.25.

### 주행 테스트

- 1. Saveangle추가해서 코너링 안정성 강화
- 2. Green, red 색상검출로 해서 받아오기
- 3. 카메라 각도 변경 이슈 : 차는 잘 인식하는데 신호등이 문제임
- 4. 코드 간략화 진행중
- 5. Ups 꺼짐 이슈 : 고장난듯?

- 1. 사물인식 정확도 높이기 (너무 가까우면 인식 못하는 이슈) augmentation 적용
- 2. 학습데이터 추가해서 학습진행(drive8)
  - 1. 사람 불분명한거 지우고
  - 2. 사람 상반신만 인식할 수 있게 crop box 적용

2024.08.26.

# 모델 튜닝 (신호등o)

Roboflow ver.7 - crop 0~50% / bounding-box crop 0~50% / x3 epochs=100, batch=64, patience=20, save\_period=25, resume=True, iou=0.5, translate=0.4

- iou=0.5 (default0.6): IoU(교차점 초과 연합) 임계값. 중복 탐지를 줄이는 데 도움이 됩니다.
- Translate=0.4 (default0.1) : 이미지 크기를 가로 및 세로로 변환. 부분적으로 보이는 물체를 감지하는 학습을 돕습니다.
- -> 사물인식 인식률 높음!! 이대로 ㄱㄱ

	Name	epoch	batch	mAP	용량(.pt기준)
기준	Best (7).pt	100	64	0.966	5617KB
	Best (8).pt	300	32	0.987	5640KB

2024.08.29.

### 사물인식

장애물 새로 공개된 것들로 학습데이터 구성해서 모델 학습

- 1. Roboflow [New test] : crop  $0\sim40\%$  / bounding-box crop  $0\sim50\%$  / bounding-box shear horizontal+-20, vertical +-10 / x3
- 2. epochs=200, batch=64, patience=20, save\_period=25, resume=True, iou=0.5, translate=0.4
- -> 차,사람은 잘 인식하는데 꺼져있는 신호등도 초록색으로 인식함.... 이거는 초록불이 약해서 어쩔 수 없는듯...

	Name	epoch	batch	mAP	용량(.pt기준)
기준	Best (9).pt	200	64	0.983	5641KB

2024.08.30.

### 사물인식

학습데이터 추가, 꺼져있는 신호등(sign) 추가해서 모델 학습

- 1. Roboflow [New test v.2]: 640x480 / crop 0~30% / shear horizontal+-20 / x3
- 2. epochs=100, batch=64, patience=20, save\_period=25, resume=True, iou=0.5, translate=0.4 -> 어린이 인식함. 신호등 꺼져있다가 빨간불/초록불 들어왔을 때 바로 red/green 출력함.

	Name	epoch	batch	mAP	용량(.pt기준)
기준	Best (10).pt	100	64	0.965	5617KB

2024.09.01.

# [팀 미팅 결과]

- 1. 신호등
  - 1. 빨간색/노란색/초록색 범위 실제 대회환경에 맞춰 설정하기를 추천
  - 2. 신호등 위치 화각 이슈 신호등 위치 조절하도록 얘기해볼 것
- 2. 검은색 팬스 설치될 예정 50~70cm 높이
- 3. 차량 장애물 차량 종류는 랜덤. 차폭은 비슷할 듯.
- 4. 주차 차량 이탈 기준 바퀴 두개 넘어가면 이탈이지만 기준 유하게 심사할 예정
- 5. 외관 디자인 점수 없음. 심사 기준에는 포함 안됨. 외관없이 주행해도 ㄱㅊ
- 6. 인터넷 사용자/사용량이 많을 때 네트워크 느려짐(motion delay) 이슈
  - 1. 공유기 사용이 제일 빠름. 노트북이 제일 느림.
  - 2. 대회날 공유기 제공은 될 텐데 좋은 공유기는 아님..
    - 1. lp config gateway 비밀번호 입력 후 라파이 추가
- 7. 310관 주행 설치 화요일(월요일 밤)부터 가능
- 8. 발표 5분 (질의응답 없음) ppt에 부가ㄴ 내용 추가해서 제출

2024.09.01.

# 주행테스트

- 1. 26번 코드(완성)
  - 터널 진입할때 거리센서 인식 / 점선 인식해서 차선 이탈함 : 거리센서 범위 변경
  - 색상인식 범위 바꿔서 인식 하게 만듦 : 실제 대회환경 맞춰서 범위 변경해야 함!!
  - Canny 임계값 변경(40,80)
    - Threshold1 : 끊긴 선을 얼마나 잘 연결하느냐(작을수록 더 많이 연결)
    - Threshold2 : 불명확한 선을 얼마나 잘 인식하느냐(작을수록 더 많이 인식)
  - 주차코드 변경
- 2. 27번 코드(완성)
  - 사물인식 잘됨
  - Parking code : 카운트 1개 , 코드 내 주행 시간 바꿈
  - 사람 인식 후 speed=20

2024.09.04.

### 주행테스트

- 1. 26번 코드
  - 터널 진입할때 거리센서 인식 / 점선 인식해서 차선 이탈함 : 속도 낮추면 해결됨
- 2. 27번 코드
  - 초록불 조도변경으로 인식못할 때도 있음 -> 신호등 학습데이터 추가해서 다시 학습진행

사물인식 (best(11).pt) – ja001216@gmail.com>yolov10n\_training10

신호등 바뀐거, 차량 종류 추가 / 화면비율 이상한 학습데이터 삭제해서 모델 학습

- 1. Roboflow [New test v.3]: 640x480 / shear horizontal+-15 / x3
- 2. epochs=100, batch=64, patience=20, save\_period=25, resume=True, iou=0.5, translate=0.4, fliplr=0.0

2024.09.05.

# 사물인식 (best(12).pt)

#### 밝기 조절해서 모델 학습

- 1. Roboflow [New test v.3]: 640x480 / shear horizontal+-15 / x3
- 2. epochs=100, batch=64, patience=20, save\_period=25, resume=True, iou=0.5, translate=0.4, flipIr=0.0, hsv\_s=0.5, hsv\_v=0.7
- Hsv\_h=0.015(default): 이미지의 색조를 컬러환의 일부분으로 조정하여 색상 가변성을 도입합니다. 다양한 조명 조건에서 모델을 일반화하는 데 도움이 됩니다.
- Hsv\_s=0.5(default=0.7): 이미지의 채도를 일부 변경하여 색상의 강도에 영향을 줍니다. 다양한 환경 조건을 시뮬레이션하는 데 유용합니다.
- Hsv\_v=0.7(default=0.4): 이미지의 값(밝기)을 일부 수정하여 다양한 조명 조건에서 모델이 잘 작동하도록 돕습니다.
- -> 잘 인식하는데 중간에 흰색배경을 사람으로 인식하기도 함

#### 2024.09.05.

# 발표자료 준비

장애물 타파 아이디어를 큰 흐름으로, 주행영상 첨부

주차 - 차량설계, 서보모터 각도

차선인식 – canny, roi, deviation-angle 도출방식

동적/정적장애물 - 사물인식, 점선인식(window 개수)

신호등 – 색상검출

\* 사물인식 딜레이 없애기 위한 방법 – 초음파센서 조건, 소켓통신값 받아오기 / frame 최신화

라즈베리파이

- Opencv

- cam1: 차선/주차선/정지선

- cam2 : (차/사람/)신호등

PC

- YOLOv10 (cam2) : 차/사람/신호등

1. 26번, 27번 각각 설명할 것인지??