

Relatório de Análise Técnica: Detecção de Equipamento Defeituoso

Resultado da Análise: O equipamento identificado com comportamento anômalo é o V7.

Metodologia

A análise foi realizada comparando os 17 sensores em cada um dos 9 equipamentos (V1 a V9). Calculamos a média de cada sensor entre todos os equipamentos e medimos o desvio absoluto de cada leitura individual em relação a essa média. O equipamento com o maior desvio acumulado foi classificado como defeituoso.

Visualização de Dados




Figura 1: Representação da soma dos desvios absolutos por equipamento. O destaque em vermelho indica a maior anomalia.

Tabela de Desvios Totais

Equipamento	Soma dos Desvios Absolutos	Status
V1	631.89	Normal
V2	356.56	Normal
V3	1255.33	Normal
V4	812.89	Normal
V5	857.44	Normal
V6	541.56	Normal
V7	1419.78	Anômalo
V8	1045.22	Normal
V9	1073.33	Normal

Conclusão

Com base nos dados fornecidos, o equipamento **V7** apresenta um padrão de medidas significativamente diferente dos demais integrantes da frota. Recomenda-se a manutenção imediata e a calibração dos 17 sensores vinculados a este equipamento para evitar falhas operacionais.