Transporte de Calor e Massa Lista 1 - Parte 2

Rafael Lima

October 4, 2016

Questão 1

Questão 2

Dado que temos uma aleta para cada região quadrada de lado 0.6cm, o número total de aletas ao longo da superfície é:

$$N = \frac{A_{total}}{(0.006 \cdot 0.006 \ m^2)} = \frac{1m \cdot 0.999972m}{(0.006 \cdot 0.006 \ cm^2)} = 27777$$

Sabendo que a área total externa da aleta é A, a taxa de transferência de calor para a aleta ideal é \dot{Q}_{sa} :

$$\dot{Q_{sa}} = A_{total}h \left(T_0 - T_{amb}\right)$$

$$\dot{Q_{sa}} =$$
(1)

Para um aleta real, a taxa de transferência de calor da aleta será

$$\dot{Q}_a = A_{aleta} N \eta h \left(T_0 - T_{amb} \right) \tag{2}$$

Aonde a eficiência de uma aleta cilindrica é dada por

$$\eta = \frac{1}{L_c m} \tanh(L_c m), \quad m = 2\sqrt{\frac{h}{Dk}}, \quad L_c = \frac{D}{4} + L$$
(3)

Desta forma temos que $L_c=0.0031$, m=48.6094 e portanto $\eta=0.9927$

Questão 3

$$\epsilon_{global} = \frac{\dot{Q}_{sa}}{\dot{Q}_{total}} \tag{4}$$

Temos que o calor transferido pela superfície Q_{sa} sem considerar as aletas é

$$\dot{Q_{sa}} = A_{total}h\left(T_0 - T_{amb}\right) \tag{5}$$

Acrescentando as aletas, temos que o calor transferido pelas aletas Q_a e o transferido pela superfície restante sem as aletas \dot{Q}_{na} é, respectivamente:

$$\dot{Q}_a = A_{aleta} N \eta h \left(T_0 - T_{amb} \right) \tag{6}$$

$$\dot{Q}_{na} = h \left(-A_{aleta} + A_{total} \right) \left(T_0 - T_{amb} \right) \tag{7}$$

Dado que $\dot{Q_{total}} = \dot{Q_a} + \dot{Q_{na}}$, substituindo as equações 5, 7 e 6 na equação 4:

$$\epsilon_{global} = \frac{A_{total}h\left(T_{0} - T_{amb}\right)}{A_{aleta}N\eta h\left(T_{0} - T_{amb}\right) + h\left(-A_{aleta} + A_{total}\right)\left(T_{0} - T_{amb}\right)}$$

Simplificando

$$\epsilon_{global} = \frac{A_{total}}{A_{aleta}N\eta - A_{aleta} + A_{total}} = \frac{1}{\frac{A_{aleta}}{A_{total}}(N\eta - 1) + 1}$$
(8)

Subsistituindo os valores de $A_{aleta}=0.04,\,N=150.0$, $A_{total}=48.0$, $\eta=0.65$:

$$\epsilon_{global} = 0.9256$$