

TEMPI DI LAVORAZIONE

Valori informativi dei tempi accessori

Valori informativi dei tempi accessori (min).			
Tempi di montaggio o smontaggio di utensili e portautensili sul tornio		Tempi di manovra delle macchine utensili (min) e delle fasi di lavoro con avanzamento manuale	
a	Montare o smontare utensile su porta utensile di torretta a cambio rapido	l	Avviare o fermare la macchina 0,06
	0,50	m	Cambiare o regolare la velocità 0,02 ÷ 0,07
b	Montare o smontare utensile e portautensile su torretta a cambio rapido	n	Innestare l'avanzamento automatico 0,03
	0,25	o	Cambiare l'avanzamento 0,08
c	Montare o smontare utensile per filettare esterno o interno	p	Allontanare un utensile (per L = percorso in mm) 0,003 · L
	1	q	Accostare un utensile sgrossatore 0,06 ÷ 0,12
d	Montare o smontare mandrino su contropunta	r	Accostare un utensile finitore 0,12 ÷ 0,24
	0,40	s	Eseguire centratura con punta per fori da centro 0,12
e	Montare o smontare punta per centri su mandrino	t	Eseguire sbavatura di spigoli (per ogni spigolo) 0,06
	0,35	u	Eseguire smussi (per ogni smusso) 0,10
f	Montare o smontare punta elicoidale con codolo conico su contropunta o su porta-utensile	v	Allontanare od avvicinare la contropunta 0,40
	0,40		
g	Montare o smontare mandrino porta lama		
	0,45		
h	Montare o smontare contropunta		
	0,30		
i	Cambiare utensile con rotazione della torretta a cambio rapido		
	0,03		

Valori informativi accessori di tempi di montaggio e smontaggio, dei pezzi sulle macchine e di manovre a vuoto

Valori informativi accessori di tempi di montaggio e smontaggio, dei pezzi sulle macchine e di manovre a vuoto (min)				
Su tornio				
Elemento di operazione	Stato del materiale	Tempi in min per pezzi		
		fino a 2,5 kg	da 2,5 ÷ 5 kg	da 5 ÷ 25 kg
Su autocentrante	Stampato - Fucinato - Fuso	1,05	1,40	2,20
	Spezzone di laminato	0,75	0,90	1,50
Su piattaforma a morsetti indipendenti	Stampato - Fucinato - Fuso	4,70	6,30	8,50
	Spezzone di laminato	3,95	5,40	7,35
Su punta e contropunta con brida	Stampato - Fucinato - Fuso	1,15	1,50	2,40
	Spezzone di laminato	1,05	1,25	1,90
Su attrezzo speciale	Stampato - Fucinato - Fuso	1,30	1,95	2,50
	Spezzone di laminato	1,25	1,80	2,30
Su spina	—	1,50	2	3,50
Su mandrino espansibile	—	1	1,50	2,50
Altri dati pratici per il calcolo di tempi accessori		Su trapani, limatrici o fresatrici		
Per qualunque tipo di tornitura si può ammettere un'extracorsa di 2 mm.		Elementi di operazione		Tempi (min) per pezzi di peso ≤ 5 kg
Ritorno a vuoto, L lunghezza del tratto da tornire, tempo in centesimi ch:		In morsa		1,80
sgrossatura				