
## مستندات پروژه درس ریز پردازنده

استاد آقای دکتر باوفا

## زمستان 1403

## راهاندازی کیبرد و همچنین lcd کاراکتری در قالب ماشین حساب باSTM32F103C4

## امير اخوان صفار



این پروژه شامل طراحی و پیادهسازی یک ماشین حساب ساده با استفاده از میکروکنترلر STM32F103C4 است. ماشین حساب ورودی ها را از یک کیپد 4 میگیرد و نتایج را روی یک نمایشگر LCD 16x2 نمایش می دهد. قابلیت انجام عملیاتهای جمع، تفریق، ضرب و تقسیم در این پروژه پیاده سازی شده است.

# قطعات و ابزارهای مورد نیاز

# 1. میکروکنترلرSTM32F103C4



# 2. نمایشگر کاراکتریLCD 16x2



# 3. صفحه کلید ماتریسیKeypad 4x4



- 4. نرمافزار Keil uVision برای برنامهنویسی
  - 5. نرمافزار Proteus برای شبیهسازی

ویژگیهای پروژه ماشین حساب مبتنی بر STM32F103C4

#### ورودىها

- منبع ورودی :کیپد x44
- $\circ$  کی پد شامل دکمههای عددی ( $\mathbf{0}$  تا  $\mathbf{9}$ )، عملیات ریاضی (+, -, \*, /) و عملکردهای خاص  $\mathbf{0}$ ) و (= است.
  - دکمههای تعریفشده:
  - اعداد واردشده توسط کاربر. ا
  - +(جمع): افزودن دو یا چند عدد.
  - -(تفریق): کسر یک عدد از عدد دیگر.
    - \*\*\*(ضرب): ضرب دو عدد.
  - /(تقسیم): تقسیم یک عدد بر عدد دیگر.
    - :=محاسبه و نمایش نتیجه عملیات.
  - :C)پاک کردن تمام ورودیها و ریست کردن محاسبات.

#### عملياتها

- پشتیبانی از چهار عملیات اصلی ریاضی:
- $\circ$  جمع :(+) افزودن دو عدد واردشده.  $\circ$
- $\circ$  تفریق :(-) کسر عدد دوم از عدد اول.
  - o ضرب :(\*) ضرب دو عدد واردشده.
- . (/) تقسیم عدد اول بر عدد دوم (در صورت صفر نبودن عدد دوم).  $\circ$

#### نمایشگر

- نوع نمایشگر LCD 16x2 :
- خط اول :نمایش عملیات فعلی (بهعنوان مثال.(۲+712 + 712+71 :
  - خط دوم :نمایش نتیجه محاسبه (بهعنوان مثال.(19=19=19= :
- بهروزرسانی در زمان واقعی: ورودیها و نتایج در لحظه روی نمایشگر نمایش داده میشوند.

### عملكرد پاک كردن ورودي

- دکمه :C
- o **پاک کردن تمامی ورودیهای قبلی.**
- $\circ$  بازگرداندن سیستم به حالت اولیه برای شروع محاسبه جدید.
  - o حذف عملیات و نتیجه نمایش داده شده از LCD.

#### توضیحات کد

## 1. توابع اوليه

- keypad\_init: کیپد.
- :keypad\_getkeyدریافت کلید فشرده شده.
  - LCD\_Init: مقداردهی اولیه.
- LCD\_Commandو : LCD\_Data ارسال دستورات و دادهها به
- LCD\_Clearو :LCD\_SetCursorپاک کردن و تنظیم مکاننمای.LCD
  - LCD.چاپ متن روی.**LCD\_Print**:

#### 2. منطق ماشین حساب

- پردازش ورودیها :دریافت اعداد و عملگر از کاربر.
- محاسبات:انجام عملیات ریاضی بر اساس ورودیها.

• نمایش نتیجه :چاپ نتیجه عملیات روی.LCD

## 3. تابع calculator\_logic


- مدیریت ورودیها و انجام عملیات ریاضی.
- پشتیبانی از عملیاتهای جمع، تفریق، ضرب و تقسیم.

# مراحل پیادهسازی

## 1. پیکربندی سختافزار در:Proteus


- o اتصال LCD به پینهای.
- o اتصال Keypad به پینهای.

# جدول اتصالات بين STM32F103C4 وLCD 16x2



پایهLCD	شرح پایهLCD	پایهSTM32	شرح پایهSTM32
1 (VSS)	Ground	GND	Ground
2 (VDD)	V)3.3 لیا VCC (5V	VCC	تغذيه
3 (V0)	تنظيم كنتراست	<b>پتانسيومتر</b> يا تقسيم ولتاژ	
4 (RS)	انتخاب رجيستر	PB0	پایه خروجی) کنترل(LCD
5 (RW)	خواندن/نوشتن	PB1	پایه خروجی) کنترل(LCD
6 (E)	فعالسازی(Enable)	PB2	پایه خروجی) کنترل(LCD
7-14	دیتای(DO-D7) LCD	PAO-PA7	پایههای دیتا) خروجی(LCD
15 (LED+)	تغذیه نور پسزمینه	VCC	تغذيه
16 (LED-)	زمین نور پسزمینه	GND	زمین

# جدول اتصالات بين STM32F103C4 و كي پد x44



ردیف یا ستون	شرح پایه کیپد	پایه STM32	شرح پایهSTM32
Row 1	سطر اول	PB8	پایه خروجی برای کنترل کیپد
Row 2	سطر دوم	PB9	پایه خروجی برای کنترل کیپد
Row 3	سطر سوم	PB10	پایه خروجی برای کنترل کیپد
Row 4	سطر چهارم	PB11	پایه خروجی برای کنترل کیپد
Col 1	ستون اول	PB12	پایه ورودی برای خواندن کیپد
Col 2	ستون دوم	PB13	پایه ورودی برای خواندن کیپد
Col 3	ستون سوم	PB14	پایه ورودی برای خواندن کیپد
Col 4	ستون چهارم	PB15	پایه ورودی برای خواندن کیپد

## 2. نوشتن کد در:Keil

- o تعریف توابع مربوط به کی پد و.LCD
  - پیادهسازی منطق ماشین حساب.

## 3. شبیه سازی در:Proteus

اجرای برنامه و بررسی عملکرد صحیح.

## نحوه كاركرد برنامه

- 1. پس از روشن شدن، LCD پیامی خوش آمدگویی نمایش میدهد.
  - 2. کاربر اعداد و عملیات را از طریق کی پد وارد می کند.
  - 3. نتیجه محاسبه شده روی LCD نمایش داده میشود.
    - 4. با فشار دادن کلید 'C'، ورودی پاک میشود.