

CATATAN REVISI SKRIPSI

Nama: M. DHIVAH AL'AMIN **NIM:** F1E221032 **Judul:** Pengembangan Sistem Pengujian dan Monitoring Komponen Elektronika Berbasis Mikrokontroler **Tanggal Review:** 3 Februari 2026

1. KESALAHAN PADA JUDUL

Halaman	Kesalahan	Perbaikan
i (cover)	PEGEMBANGAN	PENGEMBANGAN
v (judul dalam)	PEGEMBANGAN	PENGEMBANGAN
vi (pengesahan)	PEGEMBANGAN	PENGEMBANGAN
vii (riwayat hidup)	PEGEMBANGAN	PENGEMBANGAN
viii (prakata)	PEGEMBANGAN	PENGEMBANGAN

2. HALAMAN KOSONG

Halaman	Bagian	Status
iii	RINGKASAN	Kosong, perlu diisi
iv	SUMMARY	Kosong, perlu diisi

3. DAFTAR KESALAHAN KETIK

No	Halaman	Lokasi	Salah	Benar
1	viii	Prakata, poin 4	tuga akhir	tugas akhir
2	vii	Riwayat Hidup	Ir.Abdul	Ir. Abdul
3	2	BAB I, 1.3 Batasan Masalah	Laboatorium	Laboratorium
4	4	BAB II, Tabel 1	Novle	Novel
5	8	BAB II, 2.3.3	hybird	hybrid
6	15	BAB II, 2.5.4	monitoiring	monitoring
7	15	BAB II, 2.5.4	kompenen	komponen
8	28	BAB III, 3.1	Penelititan	Penelitian
9	32	BAB III, 3.4.3	meberikan	memberikan
10	32	BAB III, 3.4.3	System	Sistem
11	32	BAB III, 3.4.4	penyusan	penyusunan
12	33	BAB III, daftar bahan	Batrei	Baterai
13	34	Gambar 17 caption	Eletronic	Electronic
14	35	Gambar 18 caption	Eletronic	Electronic
15	36	BAB III, 3.4.6	megatur	mengatur

16	36	BAB III, 3.4.6	pengriman	pengiriman
17	37	Tabel 11	Battrey	Battery
18	37	Tabel 11 (4 lokasi)	ank e	dan ke
19	38	BAB III, 3.4.7	Software	Software
20	38	BAB III, 3.4.7	serangkain	serangkaian
21	73-76	Tabel 16, 17, 18 (45x)	demage	damage
22	77	BAB IV, 4.3	ESP302	ESP32

4. KESALAHAN "DASHBOARD"

Halaman	Lokasi	Salah	Benar
xiii	Daftar Gambar	Dashboard	Dashboard
7	Tabel 2	Dashboard	Dashboard
39	Gambar 20	Dashboard	Dashboard

5. PENOMORAN GAMBAR

Gambar dengan nomor duplikat:

Halaman	Kondisi Sekarang	Seharusnya
72	Gambar 4. Pengujian Kondisi Rusak	Sesuaikan nomor urut
74	Gambar 4. Pengujian Short Circuit	Sesuaikan nomor urut
76	Gambar 4, Pengujian Kondisi No Component	Sesuaikan nomor urut, gunakan titik

Daftar Gambar tidak sesuai dengan isi:

Halaman	Di Daftar Gambar	Di Isi Dokumen
xiii	Gambar 34 → Gambar 36 (skip 35)	Gambar 35 ada di hal. 63

Catatan: Di daftar gambar (hal. xiii), Gambar 35 tidak tercantum, langsung dari Gambar 34 ke Gambar 36.

6. DAFTAR ISI

Sub-bab yang tidak tercantum:

Halaman	Sub-bab yang hilang
xi	4.2.2 Pengujian Kapasitor
xi	4.2.4 Pengujian Transistor

Daftar isi langsung dari 4.2.1 ke 4.2.3, dan dari 4.2.3 ke 4.2.5.

7. DATA TIDAK KONSISTEN

Kapasitas Baterai:

Halaman	Lokasi	Nilai
22	Tabel 6	1000 mAh
27	BAB II, 2.7	2000 mAh
57	BAB IV, Implementasi	1.800 mAh

Pilih satu nilai yang benar dan konsistenkan.

8. KALIMAT DUPLIKAT

Kalimat berikut muncul dua kali dengan kata-kata sama persis:

"Perancangan sistem merupakan proses merancang atau memperbaiki sistem yang ada agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Tahap ini mencakup penjelasan mengenai perancangan sistem yang dibuat serta objek yang diteliti oleh penulis."

Halaman	Lokasi
29	BAB III, 3.4.1
31	BAB III, 3.4.3

9. FORMAT KUTIPAN

Format "et al" tanpa titik perlu diperbaiki di seluruh dokumen:

Salah	Benar
Anuar et al (2018)	Anuar et al. (2018)
Alfroukh et al (2021)	Alfroukh et al. (2021)
Kohli et al (2024)	Kohli et al. (2024)
Atmojo et al (2020)	Atmojo et al. (2020)

10. CHECKLIST REVISI

Halaman Awal:

- [] Perbaiki "PEGEMBANGAN" → "PENGEMBANGAN" (5 lokasi)
- [] Isi halaman RINGKASAN (hal. iii)
- [] Isi halaman SUMMARY (hal. iv)
- [] Perbaiki "tuga akhir" → "tugas akhir" (hal. viii)
- [] Tambahkan spasi "Ir. Abdul" (hal. vii)

BAB I-II:

- [] Perbaiki "Laboatorium" → "Laboratorium" (hal. 2)
- [] Perbaiki "Novle" → "Novel" (hal. 4)
- [] Perbaiki "hybird" → "hybrid" (hal. 8)
- [] Perbaiki "monitoiring" → "monitoring" (hal. 15)
- [] Perbaiki "kompenen" → "komponen" (hal. 15)
- [] Perbaiki "Dasboard" → "Dashboard" (hal. 7)

BAB III:

- [] Perbaiki "Penelittitan" → "Penelitian" (hal. 28)
- [] Perbaiki "meberikan" → "memberikan" (hal. 32)
- [] Perbaiki "System" → "Sistem" (hal. 32)
- [] Perbaiki "penyusan" → "penyusunan" (hal. 32)
- [] Perbaiki "Batrei" → "Baterai" (hal. 33)
- [] Perbaiki "Eletronic" → "Electronic" (hal. 34, 35)
- [] Perbaiki "megatur" → "mengatur" (hal. 36)
- [] Perbaiki "pengriman" → "pengiriman" (hal. 36)
- [] Perbaiki "Battrey" → "Battery" (hal. 37)
- [] Perbaiki "ank e" → "dan ke" (hal. 37, 4 lokasi)
- [] Perbaiki "Software" → "Software" (hal. 38)
- [] Perbaiki "serangkain" → "serangkaian" (hal. 38)
- [] Perbaiki "Dasboard" → "Dashboard" (hal. 39)
- [] Hapus kalimat duplikat (hal. 29 atau 31)

BAB IV:

- [] Perbaiki "demage" → "damage" (hal. 73-76, 45 lokasi)
- [] Perbaiki "ESP302" → "ESP32" (hal. 77)
- [] Perbaiki penomoran Gambar 4 yang duplikat (hal. 72, 74, 76)

Daftar Isi & Daftar Gambar:

- [] Tambahkan sub-bab 4.2.2 dan 4.2.4 di Daftar Isi (hal. xi)
- [] Perbaiki Daftar Gambar, tambahkan Gambar 35 (hal. xiii)
- [] Perbaiki "Software" → "Software" di Daftar Isi (hal. xi)
- [] Perbaiki "Penelittitan" → "Penelitian" di Daftar Isi (hal. x)

Konsistensi:

- [] Konsistenkan kapasitas baterai (hal. 22, 27, 57)
- [] Perbaiki format kutipan "et al." di seluruh dokumen

11. PERTANYAAN UNTUK PERSIAPAN SIDANG

1. Kenapa error pengukuran induktor (14,01%) lebih tinggi dibanding resistor (1,27%)?
2. Bagaimana sistem membedakan komponen rusak dengan komponen yang tidak dikenali?
3. Kenapa menggunakan 2 mikrokontroler (Arduino Nano + ESP32-S3)?
4. Apa penyebab 3 kegagalan pengiriman data dari 30 kali pengujian?
5. Bagaimana pengaruh resistansi internal induktor terhadap hasil pengukuran?

Catatan: Dokumen ini dibuat untuk membantu mahasiswa dalam proses revisi skripsi.