






登録No. Số đăng ký.	VN-M-06	作業標準書 hướng dẫn công việc	
ポイント項目Mục trọng điểm:		「バリ取り作業」の注意ポイント Điểm chú ý [thao tác lấy ba vớ]	
製品の加工後、加工の端面や加工の合わせ目に発生した「バリ」を除去する作業（バリ取り）があります。「バリ取り」は不良が発生しやすい作業なので、下記の点に注意して不良品を作らないようにすること。 Sau khi gia công sản phẩm, có thao tác loại bỏ [ba vớ] (lấy ba vớ) phát sinh ở đầu mép gia công, chỗ nối gia công. [Lấy ba vớ] là thao tác dễ phát sinh không đạt, do đó chú ý điểm ghi bên dưới để không tạo ra sản phẩm không đạt.			
1. バリ取り箇所・バリ取り工具の確認 Kiểm tra công cụ lấy ba vớ - chỗ lấy ba vớ ①製品毎に、「バリ取り箇所」・「使用するバリ取り工具」が決まっています。担当する製品の「バリ取り箇所」・「バリ取り工具」が分からない場合は、上司に教えてもらってから作業を開始すること。 Ở mỗi sản phẩm đã quy định [công cụ sử dụng lấy ba vớ] - [chỗ lấy ba vớ]. Nếu không biết [công cụ lấy ba vớ] [chỗ lấy ba vớ] sản phẩm mình phụ trách, thì sau khi được cấp trên hướng dẫn rồi mới bắt đầu thao tác. ②バリ取り工具の状態を確認する。工具の先端を触ってみて、「尖っている」場合は上司に報告して先端を丸くしてもらうこと。先端が尖った工具でバリ取り作業を行なうと「キズ」による「漏れ不良」発生します。 Kiểm tra trạng thái công cụ lấy ba vớ. Sờ đầu mũi công cụ, nếu [nhọn] thì báo cáo cho cấp trên để nhờ làm tròn. Nếu thao tác lấy ba vớ bằng công cụ đầu mũi nhọn sẽ phát sinh [không đạt rò rỉ] do [trầy xước].			
 OK  NG  「ドリル」のバリ取り工具 Công cụ lấy ba vớ [mũi khoan]  OK  NG  「ノコ刃」のバリ取り工具 Công cụ lấy ba vớ [lưỡi cưa]			
2. バリ取り工具の持ち方 Cách cầm công cụ lấy ba vớ 「バリ取り工具」を使用するときは、できるだけ先端に近い部分を持って使用すること。根元に近い部分を持って作業をすると、狙いが定まりにくいので挿入時にバリ取り箇所以外の部分にキズをつけやすくなります。また、バリ取り作業中に工具が滑った場合でも、バリ取り箇所以外の部分にキズが発生しにくいです。 Khi sử dụng [công cụ lấy ba vớ], cố gắng cầm gần phần đầu mũi rồi sử dụng. Nếu cầm gần phần đuôi, sẽ khó định vị do đó khi đút vào dễ phát sinh trầy xước ở phần khác chỗ lấy ba vớ. Mặt khác, dù cho có trượt công cụ trong khi thao tác lấy ba vớ thì cũng khó phát sinh trầy xước phần khác chỗ lấy ba vớ.			
 OK  NG  OK  NG 「ドリル」バリ取り工具の持ち方 「ノコ刃」バリ取り工具の持ち方			
3. バリ取り時に製品にキズをつけてしまった場合の処置 Xử lý trường hợp đã làm trầy xước sản phẩm khi lấy ba vớ バリ取り作業中に、工具が滑って製品にキズをつけてしまうことがあります。キズをつけてしまった製品は、赤色油性ペンでキズ箇所が分かる用に目印をつけてから「仕損じ品＝不良品」として上司に提出すること。 Trong khi thao tác lấy ba vớ, sẽ có khi trượt công cụ làm trầy xước. Sản phẩm đã bị trầy xước, thì sau khi dùng viết lông dầu màu đỏ đánh dấu chỗ trầy xước xem như [sản phẩm sai sót = sản phẩm không đạt] rồi nộp cho cấp trên.			
      バリ取り時にキズNGとなる重要箇所 (矢印部にキズ発生時は必ず不良品とすること) Chỗ quan trọng bị NG trầy xước khi lấy ba vớ (khi phát sinh trầy xước chỗ mũi tên thì nhất định phải xem như không đạt) 「バリ取り工具」によるキズ不良事例			
掲示期間		承認	作成 作成日

2015.12.15～	Onoue	Onoue	2015.12.3
-------------	-------	-------	-----------