
Com fer servir el soldador?

GUIA DE SOLDADURA




Escalfa el component i la seva base 2-3seg Posa una mica d'estany Retira l'estany i continua escalfant 1-2seg.

Perfecte!!!



Neteja sempre la punta del soldador abans de fer-lo servir amb una nova connexió




Perfecte Massa Poc Soldadura Massa Curtcircuit estany estany freda calor





Com fer servir el soldador?

GUIA DE SOLDADURA




Escalfa el component i la seva base 2-3seg Posa una mica d'estany Retira l'estany i continua escalfant 1-2seg.

Perfecte!!!



Neteja sempre la punta del soldador abans de fer-lo servir amb una nova connexió



Perfecte Massa Poc Soldadura Massa Curtcircuit estany estany freda calor



