# AK9754 approach and departure detection Operation check sample



ASAHI KASEI MICRODEVICES CORPORATION

## 目次

- はじめに
- ソースコードファイルについて
- 確認方法について
  - 概要
  - main\_OC.c
  - AKSIR\_OC.c





## 目的

本ソースコードは、お客様がシステムにアルゴリズムを組み込むために、

- AK9754が正しく実装できているかどうか
- 立ち去り検知アルゴリズムが正しく実装できているかどうか

を、確認する際に参照いただくサンプルソースコードです。




# ソースコードファイルについて

# ディレクトリ構造



directory

source files





# 確認方法について

## 確認方法 概要

- □ main\_OC.c
  - このコードを参照して、main.c(制御コード)の一部を書き換えてください。
  - このコードにより主に以下を確認します。
    - MCUとAK9754の電気的な接続ができているか
    - センサ視野が確保できているか
- □ AKSIR\_OC.c (上記確認の後の実施を推奨)

このコードを参照して、main.cの一部を書き換えてください。

(上記確認のために、main.cを書き換えていた場合は、もとに戻しから書き換えてください。)

立ち去り検知アルゴリズムの実行ができているか確認します。

接近検知に関しては、通常動作を行います。

接近検知後一定時間(デフォルト設定なら約3秒)が経過すると、必ず立ち去りを検知するような ダミーデータを生成し、アルゴリズムを動作させます。

main\_OC.cを用いた確認について



## 確認方法 main\_OC.c

■ main\_OC.c main\_cの199行目以降の

```
ret = PrepareDepartDetection();
if (ret != CONTROL_SUCCESS) {
    return ret;
}
```


を削除してください。


これにより、接近検知後に立ち去り検知アルゴリズムを動作させず、即座に接近検知を再開します。

内蔵アルゴリズムがうまく動作している場合、接近検知後にこのブロック内に入ります。 ブロック内に入ったことがわかるよう、ブロック内に何らかの処理を記述してください。

(例:LEDを点滅させる)

# 動作フロー







# AKSIR\_OC.cを用いた確認について





## 確認方法 AKSIR\_OC.c

AKSIR\_CalcOC内部ではダミーのIR出力値を生成し、実際のIRセンサーの出力値と置き換えます。 デフォルトの設定(ODR:2Hz, NUMBER\_OF\_DEPARTURE\_COUNTS:3)の場合、接近検知されてから 約3秒で立ち去りを検出します。

上記動作が成功した場合は、アルゴリズムの実行が正常に行われています。 確認後はインクルードを削除し、AKSIR\_Calc()に戻し、必要に応じてパラメータ調整などを行ってください。

# 動作フロー





# Creating for Tomorrow

### 昨日まで世界になかったものを。

私たち旭化成グループの使命。

それは、いつの時代でも世界の人びとが"いのち"を育み、

より豊かな"くらし"を実現できるよう、最善を尽くすこと。

創業以来変わらぬ人類貢献への想いを胸に、

次の時代へ大胆に応えていくために一。

私たちは、"昨日まで世界になかったものを"創造し続けます。

