
(a) Optimal GAIN shifts with $S$
S=1.0
S=2.2
S=2.5
err mean (mm)
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
20
30
40
GAIN
(b) $\lambda$ as alternative stabilizer
S=1.0
S=2.2
S=2.5
err mean (mm)
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.05
0.15
0.30
DLS damping $\lambda$