# Робот в лабиринте

Требуется дополнить схемы в прилагающемся файле lab.circ схемой управления роботом, передвигающимся по лабиринту размера 4х4.

# Терминология

М[i,j] — так будем обозначать ячейку лабиринта в i-й строке и j-м столбце, нумерация с ноля. Флаг = сигнал ширины 1. Флаг поднят = сигнал имеет значение 1. Флаг опущен = сигнал имеет значение 0. Флаг поднимается = передний фронт сигнала. Флаг опускается = задний фронт сигнала.

### Схема управления роботом

### Порты

## Входы:

- clk, ширина 1: тактовый.
- rst, ширина 1: асинхронный сброс.
- start, ширина 1: флаг выполнения действия.
- act, ширина 2: действие для выполнения
- Проходы лабиринта. Значение сигнала 1 означает, что в указанном месте расположен проход, 0 препятствие (стена, прохода нет). Проходы передаются через 7 шин, места перечисляются от старшего (левого) бита к младшему:
  - r1, ширина 3: проходы между M[0,0] и M[0,1], M[0,1] и M[0,2], M[0,2] и M[0,3].
  - r2, ширина 4: проходы между М[0,0] и М[1,0], М[0,1] и М[1,1], М[0,2] и М[1,2], М[0,3] и М[1,3].
  - r3, ширина 3: проходы между M[1,0] и M[1,1], M[1,1] и M[1,2], M[1,2] и M[1,3].
  - r4, ширина 4: проходы между М[1,0] и М[2,0], М[1,1] и М[2,1], М[1,2] и М[2,2], М[1,3] и М[2,3].
  - r5, ширина 3: проходы между M[2,0] и M[2,1], M[2,1] и M[2,2], M[2,2] и M[2,3].
  - r6, ширина 4: проходы между M[2,0] и M[3,0], M[2,1] и M[3,1], M[2,2] и M[3,2], M[2,3] и M[3,3].
  - r7, ширина 3: проходы между M[3,0] и M[3,1], M[3,1] и M[3,2], M[3,2] и M[3,3].

#### Выходы:

- row, ширина 2: ряд.
- со1, ширина 2: столбец.
- dir, ширина 2: направление.
- active, ширина 1: флаг активности робота.

#### Устройство

Флаг active после сброса опущен (робот неактивен). При поднятии флага start флаг активности тоже немедленно поднимается (теперь робот активен), после этого робот выполняет действие как описано ниже, и по завершении действия флаг active немедленно опускается (робот снова неактивен). При разработке и моделировании схемы следует считать, что во время выполнения действия флаг start опущен.

В остальном это синхронная схема, устроенная так.

Всевозможные направления робота:

- вверх (0) от второго ряда к первому;
- вниз (1) от первого ряда ко второму;
- $\bullet$  вправо (2) от первого столбца ко второму;
- влево (3) от второго столбца к первому.

У робота всегда есть положение (ряд и столбец) и направление, непрерывно выводящиеся в выходы row, col и dir соответственно. После сброса робот устанавливается в правый нижний угол (ряд 3, столбец 3) и направлен вверх.

Если active(t) = 1 и робот не находится в режиме выполнения действия в этот момент, то он переходит в режим выполнения действия. После сброса робот не находится в режиме выполнения действия.

Находясь в режиме выполнения действия, робот делает следующее:
• Если act = 0, то поворачивается на 90 градусов по часовой стрелке

• Если act = 0, то поворачивается на 90 градусов по часовой стрелке (вправо) и немедленно выходит из режима выполнения действия. Действие завершено.

- Если act = 1, то поворачивается на 90 градусов против часовой стрелки (влево) и немедленно выходит из режима выполнения действия. Действие завершено.
- Если act = 2, то поворачивается на 180 градусов и немедленно выходит из режима выполнения действия. Действие завершено.
- Если act = 3, то робот движется вперёд до упора: если впереди по направлению dir есть проход, то он перемещается на одну ячейку вперёд и остаётся в режиме выполнения действия, а иначе остаётся на месте и немедленно выходит из режима выполнения действия, и во время выхода из режима действие завершается.