

MITSUBISHI

三菱リミサーボ X 部品カタログ LIMISERVO X Servo Motor Parts List

Model XL-




目	次					INDEX	Page
Α	ŧ		タ	部	分	Motor·····	1
В	制	御	盤	部	分	Control box·····	3
M	付属	品とオ	゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	ョンパ-	ーツ	Accessory and option parts·····	. 5
N	索				引	Index·····	· 7



МОТ	MOTOR				X	L-I	_	_ _	ا- اــ	וטט
Fig	変更	. 나드맘먮				使	用作	固数		
No.	Mod.	Parts.No.	部品名	Description		Α	mt.F	Reg.		
										$\widehat{\Xi}$
					0		0¥	λO	λO	X(C
					XL-554-10	4-2	XL-554-10Y	XL-554-20Y	XL-754-20Y	-20
					55-	5, 7,	-55	-55	-75	554
					X 2	XI754-20	😾	×	×	XL-554-20Y(CE)
		K14N00451402	Ππ./→±° L M20+70	Bolt M8*70 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	3 3	3	3	3	3
A1 A2		K14M90451403 K14M91490801	铁碑 本全······	Washer	3	3 3			3	3
AZ A3		K14M91490801		Spring Washer 8					3	3
A3 A4		K14S91001008	+wk M8	Nut M8·····	3	3 3			3	3
A5		K14M97899142	` <u> </u>				1	1	1	1
A6		K14M92187501		Base-pin······		1 1	1	1	1	1
A7		K14S92221090		E-Ring 9······		2 2	. 2	2	2	2
A8		K14M98501203	調整ボルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Adjusting Bolt	1	1 1	1	1	1	1
A9,A12		K14S91001010	ታット M10・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Nut M10·····	2 .	2 2	2	2	_	2
A10		K14S91304010		Washer····						1
A11,A40)	K14S91321010	バネ座金 10・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					1	1	1
A13		K14M97985401		Fan Cover (with Rubber)				1	1	1
A14		K14S90721408		P-Tap Screw M4*8·····				-	3	_
A15		K14M96431584		Fan····						1
A16		K14S90741516							1	1
A17		K14M75946501		Encoder				1	1	1
A18		K14S90203410		P-Screw with SW & PW M4*0.7*10····				2	_	2
A19		K14S94522003	ナイロングリップ HP-3N・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Nylon Clip HP-3N·····	1	1 1	1	1	1	1
A20,A30)	K14S90751408		TT-P Screw M4*0.7*8············· Protective Bushing KR-51········					1	1
A21		K14M76523101		· Cap 515103·····					1	1
A22 A23		K14M51510301 K14M17233901		• Connector 172339-1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						1
A23		K14M17255901		Bolt M6*1.0*140·····						3
A25		K14M38270144		· Bracket······					1	
A26		K14M73493601		* Connector [60-9090-304-108-005, White] · · ·					_	_
A26		K14M73493602		· Connector [60-9090-304-118-006, Brown] · · ·						
A27		K14M96824404		Vinyl Cap						
A28		K14M73493701	ストレインリリーフ 641775-2(白)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· Strain relief 641775-2 (White)·····	-		- 2	. –	-	_
A28		K14M73493702	ストレインリリーフ 641776-2(茶)・・・・・・・・・・・・・・	· Strain relief 641776-2 (Brown)·····	-			2	2	2
A28		K14S90704308	Pナベタッピンネジ(ストレインリリーフ取付)・・・・・・	P-Tap Screw (strain relief)	-		- 2	2	2	2
A29		K14S93501305	保護プッシュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Protective Bushing · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1 1	1 1	1	1	1
A31		K14S94522004	ナイロンクリップ。 HP-4N・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Nylon Clip HP-4N·····	1	1 1	1	1	1	1
A32		K14S90203408		P-Screw with SW & PW M4*0.7*8·····						
★ A33			ステータ組立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							
A34			プ・レロート・スプ・リング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							
A35			シールト、オ・ールヘ・アリンク・ #6202・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							1
★ A36		K14C00E31413		Rotor Assembly (with shaft and spacer)						1
A37			半月キー 4*13・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Shield ball Bearing #6202						1
A38		K14S86203379		· Bracket · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
A39		K14M38270043		· Nut M6·····						3
A41		K14S91001006		· Nut M10·····						1
A42 A43		K14M91025401 K14M09023108		Belt guide assy						1
A43 A44		K14M20000001	- MIZEV MO 2 M4*10・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Special Screw No.2 M4*10·····	2	2 2	2 2	2	2	
A44 A45		K14M96812504		· Bolt cover······					1	1
A46		K14M98877701		Bolt guide · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					1	1
A47		K14M51212010		Washer·····					1	_
A48		K14S90353410		· Bolt·····						_
A49		K14M98501401		Protective Rod·····						
A50		K14S91068005	チョウナット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· Thumb nut· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1 1	1 1	1	1	
A51		K14S90363936	SW-PW付Pボルト M4+0. 7+12·······	P-Bolt with SW & PW M4*0.7*12·····	-			-	-	3
A52		K14S91001005	ナット M5ネシ゛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· Nut M5 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-			-	-	
A53		K14M96282828	プレロードスプリング・・・・・・・・・・・・・	· Preload Spring·····	1	1 1	1 1	1	1	1

[★]印部品は使用電圧、モータ形名をお知らせください。


^{★-}mark: Please send us the information of motor (model name, voltage).



CONTROL BOX

XC-			_	_	_		_	
W/-	 	1 1			 	1 1		

Fig	変更	部品コート					{	吏用	個数	汝		
No.	Mod.	Parts.No.	部品名	Description			1	Amt.	.Reg	g.		
										Ś		
					2	5)	5	-05	EMFYCE-20-05	ţ	-07
					50-		-05	20-02	-50	CE-	207	7,50
					EN-10-05 EMF-10-05	EMFY-10-05	1-20	EMF-20-05	EMFY-20-05	ŒΥ	EN-20-07	EMFY-20-07
					<u>台</u> 台	Ē	台	回	田田	ΕŞ	白色	<u> </u>
B1		K14M72040201	箱	· · Box · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1	1	1	1	1	1	1	1 1
B2		K14M72004401	A基板組立:[XC-E1-1A-EN] 110V·····	P.C.B-A assy:[XC-E1-1A-EN] 110V	1 ~			-	_	-		
B2		K14M72004402	A基板組立:[XC-E1-1A-EMF] 110V·····	P.C.B-A assy:[XC-E1-1A-EMF] 110V	- 1	-		-	-	-	-	
B2		K14M72004403	A基板組立:[XC-E1-1A-EMF] (Y) 110V・・	P.C.B-A assy:[XC-E1-1A-EMF] (Y) 110V · · · · · ·		· 1	_	-	-	-	-	
B2		K14M72004404	A基板組立:[XC-E1-1A-EN] 220V·····	P.C.B-A assy:[XC-E1-1A-EN] 220V		-	- 1	-	-	-	-	
B2		K14M72004405	A基板組立:[XC-E1-1A-EMF] 220V·····	•• P.C.B-A assy:[XC-E1-1A-EMF] 220V •••••		-		1	-	-	-	
B2		K14M72004406	A基板組立:[XC-E1-1A-EMF] (Y) 220V・・	• P.C.B-A assy:[XC-E1-1A-EMF] (Y) 220V $\cdots \cdots$		-	-	-	1	-	-	
B2		K14M72004407	A基板組立:[XC-E1-1A-EMF] (CE) 220V・	• P.C.B-A assy:[XC-E1-1A-EMF] (CE) 220V • • • • •		-		-	-	1	-	
B2		K14M72004408	A基板組立:[XC-E1-1A-EN] 220V 750W・・	• P.C.B-A assy:[XC-E1-1A-EN] 220V 750W • • • • •		-		-	-	-	1 -	
B2		K14M72004409	A基板組立:[XC-E1-1A-EMF] 220V 750W・	$^{\circ}$ P.C.B-A assy:[XC-E1-1A-EMF] 220V 750W $^{\circ}$		-		-	-	-	-	1 -
B2		K14M72004410	A基板組立:[XC-E1-1A-EMF] (Y) 220V 750W・・	• P.C.B-A assy:[XC-E1-1A-EMF] (Y) 220V 750W • •		-		-		-	-	- 1
B3		K14M72008511	B基板組立(100-120V, 550W)······	• P.C.B-B assy: [XC-E1-1B-1005] 110V · · · · · · ·	1 1	1	-	-	-	-		
B3		K14M72008211	B基板組立 (200-240V, 550W) · · · · · ·	P.C.B-B assy: [XC-E2-1B-2005] 220V · · · · · · ·		-	- 1	1	1	-	-	
B3		K14M72008711		• P.C.B-B assy: [XC-E2-1B-2007] 110V,750W • • • •								1 1
B3		K14M72008411		• P.C.B-B assy: [XC-E1-1B-2005] 200-240V,550W,CE • • •								
B4				T.T-P screw M3*6·····								
B5		K14M09046201		T.T-P screw M4*8								
B6		K14S90203212		P-screw with SW & PW M3*12·····								
B7				P-screw with SW & PW M4*12·····								8 8
B8 B9		K14S90203408 K14M94505000		P-screw with SW & PW M4*8······ Band T18R·····								
B10		K14M31490001		Transformer assy. (100-120V)								
B10		K14M31490002		Transformer assy. (200-240V)······								
B11		K14M72040101		·· Cover······								
B12		K14M030A101K		• Resistor (100-120V)••••••								
B12		K14M030A221K	回生抵抗 (200-240V)······	· Resistor (200-240V)······			- 1	1	1	1	1	1 1
B13		K14M72027030	接続電線組立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· Cord assy. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 -		- 1	_	_	_		
B14		K14M72026230	接続電線組立(100-120V)······	· Cord assy. (100-120V)······	1 1	1	_	_	_	_	_	- 1
B14		K14M72026231	接続電線組立 (200-240V)······	· Cord assy. (200-240V)·····		-	- 1	1	1	1	1	1 1
B15		K14M72026330	接続電線組立 (100-120V)······	· Cord assy. (100-120V)······	1 1	1	_	_	_	-	_	- 1
B15		K14M72026430	接続電線組立 (200-240V)······	· Cord assy. (200-240V)······		-	- 1	1	1	1	1	1 1
B16		K14M71926330	接続電線組立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· Cord assy. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1	1	1	1	1	1	1	1 1
B17				·· Fuse 20A [250V-20A (200-240V)] · · · ·								
B18				•• Fuse 15A [250V-15A (200-240V)]•••••								
B19		K14S46001138	ti-7 8A·····	···Fuse 8A······	1 1	1	1	1	1	1	1	1 1
B20		K14M72000001	レバーユニット組立 (XC-CL-1)・・・・・・・・・・	Lever unit assy. (XC-CL-1)	1 -	-	- 1	_	-	-	1 -	
B20				· Lever unit assy. (XC-CL-2)· · · · · · ·								
B21				P-screw with SW & PW M5*14·····								
B22		K14M71259101		· Special Washer· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
B23		K14M71263001		· Pin· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
B24		K14M72046001		Cover								
B25		K14M70173004		· Coil Spring· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
B26		K14M72073101	押シバネ (A)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· Coil Spring (A)·····	1 1	1	1	1	1	1	1	1 1
B27		K14M72073102	押シバネ (B)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· Coil Spring (B)·····	1 1	1	1	1	1	1	1	1 1
B28		K14M72026131		· Cord assy. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
B29		K14M71237001		· Adjusting Bolt· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
B30		K14M71237101		· Special Nut·····								
B31		K14M72008611		· P.C.B-Lever unit assy:[XC-E1-1C-1]····								
B31		K14M72008311	レハ -ユニット基板組立: [XC-E1-10]・・・・・	P.C.B-Lever unit assy:[XC-E1-1C]·····	- 1	1	-	1	1	1	-	1 1



М	付属品とオプションパーツ
---	--------------

7	ΚL	-L	IJ	Ш	-Ш	Ш	Ш
	_	\Box	\Box	$\overline{}$	$\overline{}$		

ACCESSORY AND OPTION PARTS

XC-E

使用個数 Fig **変更** 部品그나 部品名 Amt.Reg. Description No. Mod. Parts.No.

		EN EMF EMFY EMFY
M1	K14M71751401	₹-9取付板······2 2 2 2 2
M2	K14M90291980	特殊小衫······ 8 8 8 8
М3	K14M46018000	t ₁ -λ' 20A······ 20A····· 2 2 2 -
M4	K14M46000004	t ₁ -λ* 15A····· 2
M 5	K14S46001138	t1-λ' 8A······ 1 1 1 1
M6	K14MXCKE01P0	検出器・・・・・・・・・ Detector XC-KE-01P・・・・・・ 1 1 (1) -
M7	K14M94981101	六角棒スパナ No. 3・・・・・・・・・ Hexagon Spanner No.3・・・・・・・・ 1 1 (1) -
M8	K14S90810616	プ [®] ラマイ木ネジ M4. 1*16・・・・・・・ Wood Screw M4.1*16・・・・・・ 2 2 (2) -
M 9	K14S91304004	座金 4······ 2 2 (2) -
M 10	K14M40740800	回り止步······ 1 1 (1) ~
M11	K14M97672101	軸継手一式······ 1 1 (1) -
M12	K14M97613501	軸継手一式 (フランジ)・・・・・・・・ Adapter・・・・・・・・・(1)(1)(1) -
M13	K14M94319015	⊐ችላኝ (15P)····· - 1 1 1
M14	K14M94319012	コትንክ (12P)····· - 1 1 1
M15	K14M94319007	3ት/ክ (6P) · · · · · · · 1 1 1 1 1
M16	K14M94319004	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M17	K14M96822602	ナイロンキャップ [®] (15P) · · · · · · · · · Nylon cap (15P) · · · · · · · · - 1 1 1
M18	K14M96821809	ナイロンキャップ [*] (12P) · · · · · · · · · Nylon cap (12P) · · · · · · · - 1 1 1
M19	K14M96821706	ተվወン‡ャップ (6P) · · · · · · · Nylon cap (6P) · · · · · · · 1 1 1 1
M20	K14M96821704	ナイロンキャップ (4P) · · · · · · · · · Nylon cap (4P) · · · · · · · · · 1 1 1
M21	K14M94319030	9-==+1 Ternimal 6 10 10 10
M22	K14M09025580	連結棒一式·······1 1 1 1 1
M23	K14M09035001	押釦スイッチ組立 単相100V 国内向 (キャップ 付)・・・・・・・SW. assy. 1P 100V [Japan (Cap)]・・・・・・・・(1) - (1) -
M23	K14M09035002	押釦スイッテ組立 単相120V 東南アジア向(キャップ付)・・・・SW. assy. 1P 120V [Asia (Cap)]・・・・・・・・・(1) - (1) -
M23	K14M09035005	押釦スイッチ組立 単相120V 75以内向(ストレインリリーフ付)・・・・SW. assy. 1P 120V [USA (Strain relief)]・・・・・・(1) - (1) -
M23	K14M09043301	押釦スイッテ組立 単相240V 東南アジア向(キャップ付)・・・・SW. assy. 1P 240V [Asia (Cap)]・・・・・・・・(1) - (1) -
M24	K14M09034901	押釦スイッテ組立 三相200v 国内向(キャップ付)・・・・・・SW. assy. 3P 200V [Japan (Cap)]・・・・・・・・(1) 1 (1) -
M24	K14M09034902	押釦スイッテ組立 三相240V 東南テジア向(キャップ付)・・・・SW. assy. 3P 240V [Asia (Cap)]・・・・・・・・・・・(1) - (1) -
M24	K14M09034903	押釦スイッテ組立 三相240v アメリカ南(ストレインリリーフ付)・・・・SW. assy. 3P 240V [USA (Strain relief)]・・・・・・(1) - (1) -
M25	K14M09032381	電源用コネクタケーブル(4芯)・・・・・・・Power supply connector cable (4 wires)・・・・・ー ー(1)ー
M26	K14M09036806	電源用コネクタケープル (3芯)・・・・・・・Power supply connector cable (3 wires)・・・・・ 1
M27	K14M09044601	7:51/-17····· Ferrite core···· 4
M28	K14M95610701	วิการา ิ ม 5 5 5 5