Лабораторная работа № 4 "Ультразвуковой дальномер" Сенсоры и сенсорные системы

Алиагаев А. Р.

24 ноября 2023 г.

Содержание

Цель работы	1
Теория	2
2.1 Принцип действия	2
2.2 Источник ультразвука	
2.3 Влияние расположения объекта и типа поверхностей на результат измерения дальности	4
2.4 Ультразвуковой дальномер HC-SR04	5
2.5 Расчет расстояния до объекта	7
Ход работы	8
3.1 Подключение	8
3.2 Использование кода	8
3.3 Проведение измерений	9
3.4 Обработка измерений	10
Вопросы	10
	Теория 2.1 Принцип действия 2.2 Источник ультразвука 2.3 Влияние расположения объекта и типа поверхностей на результат измерения дальности 2.4 Ультразвуковой дальномер НС-SR04 2.5 Расчет расстояния до объекта Ход работы 3.1 Подключение 3.2 Использование кода 3.3 Проведение измерений 3.4 Обработка измерений

Аннотация

Применение ультразвука для измерения расстояний. Устройство и принцип работы ультразвукового дальномера. Проверка его точности с сравнение с оптическим дальномером.

1 Цель работы

Изучить принципы работы ультразвукового дальномера, оценить их возможности и ограничения. Провести сравнительные испытания с оптическим ИК-дальномером и оценить ошибку измерения для обоих датчиков.

2 Теория

Ультразвуковой дальномер (сонар) - это устройство, которое использует ультразвуковые волны для измерения расстояний до объектов или точек.

Ультразвуковые волны (УЗ волны) - механические акустические волны, частота которых лежит за пределами слышимости человеческого уха - 20 кГц. Однако сигналы этих частот воспринимаются некоторыми животными: собаками, кошками, грызунами и насекомыми.

Ультразвуковые дальномеры широко применяются в различных областях, включая промышленность, автоматизацию, робототехнику, медицину и беспилотный транспорт.

Задачи, решаемые с их помощью:

- предотвращение столкновений и обеспечение обхода пре- пятствий,
- картографирование окружающего пространства,
- распознавание объектов.

Широкое распространение сонаров объясняется их низкой стоимостью, небольшим весом и энергопотреблением, простотой обработки сигналов.

2.1 Принцип действия

Принцип работы ультразвукового дальномера основан на измерении времени, за которое ультразвуковой сигнал, выпущенный излучателем, достигает объекта и возвращается к приемнику (эффект эха). Устройство измеряет время возврата сигнала и на основе скорости распространения ультразвука вычисляет расстояние до объекта.

Существует различные модификации ультразвуковых дальномеров, однако все они основаны на измерении времени, которое требуется для прохождения отраженного звука. Иначе говоря, датчик генерирует звуковой сигнал в определенном направлении, затем принимает отраженное эхо и рассчитывает время, которое звуку требуется для прохождения от датчика до препятствия и обратно (см. рис. 1).




Рис. 1: Принцип работы ультразвукового дальномера

Расстояние до объекта L можно определить по скорости ультразвуковых воли:

$$s = \frac{vt}{2},$$

где v - скорость звука, которая отличается для различных сред. Она зависит в основном от плотности среды, в которой звук распространяется. Для воздуха при обычной температуре и плотности скорость звука составляет $v=343~{\rm m/c};$

t - время пролета ультразвуковой волны

2.2 Источник ультразвука

В воздушной среде используются частоты 30–100 кГц. В излучателях этих колебаний применяются электростатические, пьезоэлектрические, а так же магнитострикционные преобразователи электрического сигнала в ультразвук. Приемники устроены по принципу обратимых электроакустических преобразователей такого же принципа действия. Наибольшее распространение в приемниках и передатчиках получил прямой и обратный пьезоэффекты. Один и тот же обратимый преобразователь может использоваться и на излучение и на прием путем циклического переключения режима работы.

Возбуждение и прием УЗ-волн в используемом датчике осуществляется пьезоэлектрическим способом. Пьезоэлектрический материал обладает свойством, что под действием приложенного к нему механического воздействия на его поверхности возникают электрические заряды. Это называет прямой пьезоэлектрический эффект. Обратный ему происходит в случае, когда на приложенной электрическое напряжение материал реагирует изменением своей формы. Прямой эффект

используется для измерений, обратный для генерации УЗ-волн. На рис. 2A показана типовая схема ультразвукового преобразователя, а на рис. 2Б его внешний вид и устройство





Рис. 2: Устройство пьезоэлектрического преобразователя

2.3 Влияние расположения объекта и типа поверхностей на результат измерения дальности

Часто на практике важно знать **диаграмму направленности датчика**. На рис. 3 представлена диаграмма направленности типичного ультразвукового дальномера. **Диаграмма направленности** - это зависимость распределения интенсивности ультразвукового пучка от угла расхождения по отношению к центральной (акустической) оси, представленная в полярных координатах.



Puc. 3: Диаграмма направленности УЗ преобразователя (см. http://www.superrobotica.com/S320110.htm)

На диаграмме видно, что угол обзора типичного УЗ дальномера составляет примерно 30-45 градусов. Для распространенного варианта использования, когда датчик детектирует препятствия

перед собой, такой угол обзора вполне пригоден. Т.е., если объект, даже имеющий малые размеры (но много больше длины УЗ волны), находиться в зоне обнаружения, то он будет определен.




Рис. 4: Отражение УЗ от плоскости объекта: A) - от перпендикулярной плоскости; B) - от плоскости под углом

Идеальный случай, когда плоскость объекта расположена перпендикулярно УЗ датчику (рис. 4A). Тогда гарантировано отраженная волна попадет в приемник. Однако, если плоскость объекта расположена под таким критическим углом (рис. 4Б), что ни одна отраженная волна не попадают на приемник, то обнаружение невозможно. В таком случае измерения будут неадекватные и содержать ошибку.

Искажать измерения УЗ дальномера могут поверхности, хорошо поглощающие звуковые волны. К таким относятся поверхности, имеющие пористую структуру. Измерения дальности до таких поверхностей могу вызывать проблемы.

2.4 Ультразвуковой дальномер HC-SR04

Широкое распространение получил УЗ дальномер HC-SR04. Он состоит из двух УЗ преобразователей - передатчик (Transmitter) и приемник (Receiver), установленных на плату с управляющей электроникой. В табл. 1 приведены его технические характеристики.

Таблица 1: Характеристики HC-SR04

Напряжение питания	5 B
Потребляемый ток	2 мА в режиме ожидания, 15 мА в режиме передачи
Рабочая частота ультразвука	40 кГц
Измеряемая дальность	2 - 400 см
Точность	0,3 мм
Угол обзора	15°
Рабочая температура	-30 80 °C

Принцип работы датчика HC-SR04 изображен на рис. 5.




Рис. 5: Схема работы датчик HC-SR04

На рис. 6 приведен изображение внешнего вида датчика. Выводы расположены снизу с шагом 2,54 мм. В табл. 2 приведено описание выводов датчика.



Рис. 6: Внешний вид и распиновка HC-SR04

Таблица 2: Характеристики HC-SR04

VCC	Питание	ание V+			
TRIG	Вход	Стартовый импульс			
ECHO	Выход	Сигнал ожидания			
GND	Питание	V- (общий)			

Цикл измерения дальности делится на 4 этапа:

- 1. Вывод датчика из режима ожидания. Требуется подать стартовый импульс на вход TRIG (положительный импульс длительностью 10 мкс).
- 2. Датчик генерирует меандр длиной 8 импульсов с периодом 25 мкс (что соответствует частоте 40кГц) на ультразвуковой передатчик (Transmitter).
- 3. По спаду последнего сгенерированного импульса, датчик устанавливает уровень логической «1» на выходе ЕСНО. Одновременно с этим, датчик ждет получение отраженной ультразвуковой волны той же частоты на ультразвуковой приемник (Receiver). То есть, длительность импульса на выводе ЕСНО пропорциональна расстоянию до объекта.
- 4. После получения последнего импульса отраженной волны, датчик переходит в режим ожидания, устанавливая уровень логического «0» на выходе ЕСНО. Аналогичные действия будут совершены, если в течении 38 мс датчик не примет отраженную ультразвуковую волну (тайм-аут). В результате время наличия логической «1» на выходе ЕСНО равно времени прохождения ультразвуковой волны от датчика до препятствия и обратно.

2.5 Расчет расстояния до объекта

Расстояние до объекта L вычисляется умножением скорости на время (в данном случае скорости звуковой волны, на время ожидания эха). Но так звуковая волна проходит расстояние до объекта и обратно, поэтому пройденное расстояние следует разделить на 2:

$$L = \frac{1}{2}v\tau,\tag{1}$$

где L - вычисленное расстояние УЗ-датчиком, м;

v - скорость звука в воздухе, м/с;

au - время ожидания эха (длительность импульса с выхода ЕСНО датчика), с.

Однако, скорость звука в воздухе величина не постоянная и зависит от температуры, т.е.:

$$v^2 = \gamma \frac{RT}{M},\tag{2}$$

где $\gamma = \frac{7}{5}$ - показатель адиабаты воздуха;

 $R = 8,31~{\rm Дж/моль} \cdot {\rm K}$ - универсальная газовая постоянная;

 $T = t^{\circ}C + 273,15K$ - абсолютная температура воздуха;

M=0,02898кг/моль - молекулярная масса воздуха.

Время ожидания пролета УЗ волны до объекта и обратно τ можно получить от датчика, измерив длительность импульса на выводе ЕСНО. Длительность импульса ЕСНО τ_{echo} следует измерять в микросекундах для достижения высокой точности.

Подставив в уравнение 2 известные константы γ , R, M, и объединив с формулой 1 получим формулу для расчета расстояния в миллиметрах:

$$v = 20.042\sqrt{t + 273.15},\tag{3}$$

$$L \approx \tau_{echo} \frac{\sqrt{t + 273.15}}{100},\tag{4}$$

где v - скорость УЗ волны с учетом констант и абсолютной температуры, м/с;

L - расстояние до объекта, мм;

 au_{echo} - длительность импульса ECHO, мкс;

t - температура воздуха, °C.

3 Ход работы

3.1 Подключение

Подключите модуль "Микроконтроллер ATMEGA32", модуль "Модуль датчиков" к внешнему блоку питания (или у портам USB компьютера/ноутбука) с помощью кабеля USB. Выполните коммутацию модулей приборными проводами в соответствии с таблицей 3 и с рис. 7. К контроллеру необходимо подсоединить датчики расстояния - Инфракрасный и Ультразвуковой.




Рис. 7: Схема подключения модулей

Таблица 3: Коммутация модулей

Порт микроконтроллера ATMEGA32	Назначение
PORTC:0	ЖК-дисплей: RS
PORTC:1	ЖК-дисплей: R/W
PORTC:2	ЖК-дисплей: Е
PORTC:4-7	ЖК-дисплей: DB4-DB7
PORTA:0	Инфракрасный дальномер
PORTD:0	Ультразвуковой дальномер TRIG
PORTD:2	Ультразвуковой дальномер ЕСНО

3.2 Использование кода

Для проведения измерений в лабораторной работе необходимо загрузить программу в микроконтроллер ATMEGA32. Скачайте код из репозитория GitHub https://github.com/albatron22/Lab_sens-4 В папке /src лежат файлы исходного кода программы. Заголовочные файлы подключаемых модулей находятся /include. Основной выполняемый код находится в файле /src/main.cpp. Откройте его и проанализируйте код, который в нём содержится.

Порядок загрузки программы в модуль "Микроконтроллер ATMEGA32"

- 1. Подключите модуль к компьютеру или ноутбуку через USB провод.
- 2. В диспетчере устройств проверьте номер СОМ-порта, который был присвоен модулю. Обновите номер порта UPLOAD_PORT в файле platformio.ini.
- 3. Запустите компиляцию и сборку прошивки нажав на кнопку "Build" на нижней панели VSCode. Затем загрузите файл прошивки в память микроконтроллера нажав на кнопку "Upload".

После этого на ЖК-дисплее отобразятся измеренные расстояния с обоих датчиков. В **верхней строк**е расстояние с ИК-дальномера L_{IR} , в **нижней строке** УЗ-дальномера L_{US} .

3.3 Проведение измерений

Необходимо получить N=20 измерений расстояний L_{IR} и L_{US} при различном расстоянии от датчика до плоского предмета в пределах диапазона 10-80 см (здесь мы вынуждены ограничится рабочим диапазоном ИК-дальномера, который меньше диапазона УЗ-дальномера). Используйте рулетку или линейку для измерения истинного расстояния.

В Лабораторной работе \mathbb{N} 3 вами были получены параметры k и b характеристики ИК-дальномера. Их необходимо ввести в программный код для расчета расстояния.

```
/* Параметры характеристики ИК-дальномера, найденные в Лабораторной работе № 3 */ /* ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОИ ЗНАЧЕНИЯ */ const float ir_k = 0.0f; // k const float ir_b = 0.0f; // b
```

Код для работы с УЗ-дальномером **требуется написать самостоятельно** по алгоритму на рис. 8.




Рис. 8: Блок-схема алгоритма работы с УЗ-дальномеров

Заполните таблицу 5 (только первые три колонки), где каждому реальному расстоянию L(i) в мм (по линейке/рулетке) соответствует расстояния с ИК-дальномера $L_{IR}(i)$ и УЗ-дальномера $L_{US}(i)$, $i=\overline{1,20}$

Таблица 5: Результаты

$N_{ar{ar{o}}}$ измерения i	L, mm L	I_{IR} , MM	L_{US} , mm	Δ_{IR} , mm	$\delta_{IR},\%$	Δ_{US} , MM	$\delta_{US},\%$
1							
2							
3							
20							

3.4 Обработка измерений

1. Вычислить и занести в таблицу 5. абсолютные погрешности измерения расстояния Δ_{IR} и Δ_{US} для ИК и УЗ дальномеров соответственно по формулам:

$$\Delta_{IR} = |L - L_{IR}|,$$

$$\Delta_{US} = |L - L_{US}|.$$

2. Определить и занести в таблицу 5 относительные погрешности δ_{IR} и δ_{US} для ИК и УЗ дальномеров соответственно по формулам:

$$\delta_{IR} = \frac{\Delta_{IR}}{L_{IR}} \cdot 100\%,$$

$$\delta_{US} = \frac{\Delta_{US}}{L_{US}} \cdot 100\%.$$

- 3. Построить следующие 2 графика:
 - совмещенный график зависимостей **абсолютной ошибки** дальномеров от фактического расстояния $\Delta_{IR}(L)$ и $\Delta_{US}(L)$.
 - совмещенный график зависимостей **относительной ошибки** дальномеров от фактического расстояния $\delta_{IR}(L)$ и $\delta_{US}(L)$.
- 4. Сформулируйте вывод о сравнительной точности работы двух типов датчиков.

4 Вопросы

- 1. Принцип действия и область применения УЗ-дальномера.
- 2. Источник ультразвука. Влияние внешних условия на качество измерений расстояния УЗдальномером.

- 3. Устройство и характеристики типового УЗ-дальномера (на примере HC-SR04). Цикл работы датчика.
- 4. Алгоритм расчет расстояния до объекта на основе выхода УЗ датчика (показать код расчета расстояния и прокомментировать его).
- 5. Сравнительные преимущества и недостатки оптического (ИК) и акустического (УЗ) типов дальномеров.