Crear una posición desde un modelo vacío.

Otra forma de añadir posiciones a un presupuesto es realizando el modelo desde un hueco vacío rellenándolo con las capas que se van lanzando en opciones.

Paso 1

Al igual que en el ejemplo anterior, añadimos un nuevo modelo haciendo click en el +, esta vez seleccionamos Nuevo modelo vacío:

Paso 2
Se nos presenta la ventana de edición, pulsamos en estructura->Insertar modelo:



Paso 3

Navegamos entre las carpetas hasta seleccionar la forma inicial de nuestro modelo.
Practicable->ventana Practicable->Formas->Ventana





Paso 4

Se nos presenta la superficie que la primera forma de nuestro modelo, podemos editar las medidas del modelo:



Paso 5

Para dar forma al modelo seleccionamos la superficie, hacemos click en estructura, insertar modelo:



Hacemos click en el marco de apertura interior y se lanza en nuestro modelo



Paso 6

Continuamos haciendo click en el modelo y seleccionando Insertar modelo, hasta realizar el modelo que necesitemos:



Paso 7

Finalmente definimos la serie del modelo, color, vidrio etc y lo añadimos al presupuesto: