## Cuídese de los puntos donde pueda pellizcarse

Estos se refieren a cualquier punto donde pueda quedar atrapada una parte del cuerpo entre las partes movibles de la maquinaria, el equipo o los materiales.

## Protéjase de los puntos donde pueda pellizcarse...

- Las defensas de la maquinaria están diseñadas para protegerlo de los puntos donde pueda pellizcarse. Manténgalas siempre en su lugar, aún cuando baje su productividad. Reemplácelas si dejan de funcionar correctamente.
- Siempre utilice la maquinaria correctamente. Apague la máquina antes de tratar de corregir un mal funcionamiento o atascamiento y asegúrese de utilizar correctamente el procedimiento de desconexión con seguro y colocación de etiquetas.
  - Siempre que sea posible, utilice varillas para empujar y plantillas, en vez de colocar con sus dedos los materiales prensados por la máquina.
    - Siga los procedimientos de seguridad cuando mueva material pesado o voluminoso.
    - Evite los juegos pesados en el trabajo.
    - Evite usar ropa floja o joyas que puedan engancharse en la máquina. Mantenga recogido el cabello largo.

Sobre todo, manténgase alerta. Un descuido cerca de los puntos donde pueda pellizcarse puede ser mortal.

