

ACTA DE ENTREGA EQUIPO SOLICITADO							
Fecha	1/03/2017		N°	2069			
Señores	PROFAMILIA						
Dirección	CRA 5 #31-60 BARRIO CADIZ						
Ciudad	IBAGUE Telefono 2645611						
Contacto:	LUCRECIA PEÑA						
		Equipo Adic	<u> </u>	Cliente Nuevo	O en servicio		
venta:		Préstamo		Revisión tecnica			
Información o N° Equipo: Serial:	6776 T315Q1	01029	Contador in		RICOH SP3510DN		
Contador Inicia	al446	74	Contador O	thers			
Funciones del	Equipo						
ADF Duplex Printer Document Serve	X F	ccanner X cax dypass de poder X	Ban	sa co de papel dejas ulador de energia	1		
nformó que Únicamen ersonal autorizado po i tiene alguna duda no omuníquese con LU onfirmación. Por otra parte se in	odrá retirar equipos; o se abstenga de llan Z ELENA VIEDMAN forma que el equip	Tener en cuenta que nar estamos para ater ZAMORA o ANGEI o se entrega con el r	nuestro personal nderle. LICA MARIA CAIC	está plenamente uni ZEDO a los teléfon gia, con el fin de pi	formado e identificados: 5247002- para		
conexion	on electrica, sin em cuente con polo tie	bargo y para que el erra, de lo contrario	regulador cumpla no se asumiran d	a su funcion, se hac años causados por e	e necesario que la este tema.		
ntregado por: AB	regado por: Recibido po		r.		Huella		
	BIA S. Firma y sello de aceptación:						
CUSTOWN OF THE PROPERTY OF THE	1100						
UZ ADRIANA MERF		Nombre: Cédula:					



FORMATO DE ORDEN DE PREALISTAMIENTO DE EQUIPOS Version 02

		Version 02						
		ON BA SICA DEL CLI ENTE						
écha-	NE SCHERATO	1021036A		YSTA	STUROREOVE			
STORE TYO RAZON SOCIAL:		<u> </u>		NIT 6 CC:				
Violantico	- 1-1000	ave.						
RECCIO: Y CIUDAD PARA FACTURACION:			CONTACTO 1:	1102 DS				
RECCION Y CIUDAD RABA DESPACHO:	<u> </u>		CONTACTO 3:					
Ja 5 #31-60 0	ambo ladie -	Ibaque.	Jan	rodo Ye	, PMS			
LEFONO 1: TELEFONO 2:	CELULAR CONT 1:	CELULAR CONT		E-MAIL:				
DOTE OF LEGITICS	RESMPLAZO EQUIPONS	ADICIONAL CUENTE HUEVO	O PRESTALIO	REVISION TECHNICA	OTRO			
5P3510 DN.	RESMIFLAZO EQUIPO NS	SCA . Coeste does	2 FRESTAINO	devision receives	5,,,,			
SERVACIONES:			INCLUYE TRANSPORTE	: si No				
4 1 2 m	N Opente							
CONDICIONES OF			REQUISITO	S				
N ONISOURCING	VERTA	CAMARA DE COMERCIO	RUT	CEDULA REFRESENTANT	ELEGAL			
the state of the s	Mideon:	FORMATO CLIENTE ABKA	CONTRATO	COMPROMISO DE PAGO				
LUMEN COFIAS:	GARANTIA:	OTRO SI	J					
LOR COPIA Z/N:	The state of the s		The state of the s					
LOR COPIA A COLOR:	GBSERVACIONES:	OBSSRVACIONES:						
LOR COPIA ADICIONAL 8/N;		IL. PARA LA ENTREGA DE UN EQUAD SE DESE ENTRESAR, LA INFORMACIÓN COMPLETA SEGÚN REQUISTOS MENCIONADOS.						
LUR COPIA ADICIONAL A COLOR:	2.105 DOCUMENTOS DEBEN ESTAR ACTUALIZACIOS. (25 d'51)							
RMA DE PAGO:								
EJECUTI O DE CUENTA	SHENCIA COMERCIAL	COORDINACION OUTSOUACH	NG SERVICI	O TECNICO	BCDEGA			
	INFORMACION PAI	RA EL D ESPACHO DEL EQUIPO						
JUPO NS 6776 DIVITADOR INICIAE B/N 44674	ORIUDA 130 OJEDOM SOJOS A JAIOMI RODATNO	+ Africa SP3510	DNERIE IIS CONTADOR MEC	T315Q11	01029			
GULADOR Nº					Name of Street, and the Street,			
FUNCIORES DEL EQUIPO		ELEMENTOS		MUJOO	EMIOZ			
DE DOCUMENT SER JPLEX SCANNER SERVICER FAX	VER	MESA EANCO DE PAPEL BANDEJAS		ACTA DE ENTREGA ACTA DE RETIRO GARANTIA REPORTE	X			
1 h	000	OTROS		-Ann	n garage a series de la constante de la const			
Ve 30 SERVICIO TECNICO	wy	RECIBIDO FECHA A A	REA DE DESPACHOS 2013	× 3:3.	9			
NOTECTO:		ESTADO DE CARTERA:		= Je	44P			

Página de configuración (1/2)

RICOH Aficio SP 3510DN

5

Referencia del sistema ID máquina T315Q101029 Memoria total 64MB Versión firmware Cargador de arranque[V0.12], Firmware[V2.06/M1165052], Dispositivo[1.01:01] Lenguaje de impresora PCL 5e[V2.06], PCL XL[V2.06], Adobe PostScript 3[V2.06] Equipo instalado Cartucho impresión Rodillo transferencia Rodillo alimentación papel Unidad fusión Entrada papel Prioridad band. Bandeja I Prioridad band, bypass Ajuste(s) máquina Bandeja bypass 8 1/2 x 11 Papel normal (65-99g/m2) Bandeja 1 8 1/2 x 11 Papel normal (65-99g/m2) Mantenimiento Registro Horizontal: Bandeja 1 0 Vertical: Bandeja 1 0 Horizontal: Bandeja bypass 0 Vertical: Bandeja bypass 0 Horizontal: Dúplex: Reverso 0 Vertical: Dúplex: Reverso 0 Continuar autom. Desactivado Copias 1 Tam. sub papel Desactivado Dúplex Desactivado Impr. pág. en blanco Activado Modo Ahorro de energía 1 Desactivado Modo Ahorro de energía 2 Activado Tempr. Modo Ahorro de energía 2 I minuto Tamaño papel predet. $81/2 \times 11$ Imprim. informe de errores Desactivado Notificación automática email Desactivado Modo humedad baja Desactivado Modo PCL6 SP 3500/3510 Menú PCL Vertical Orientación Líneas por página 60 Número fuente Tamaño en puntos 12.00 Caract. por pulg. 10.00 Juego de símbolos PC-8 Fuente Courier Normal Ampliar ancho A4 Desactivado Agregar CR a LF Desactivado Resolución 600 x 600 dpi Menú PS Resolución $600 \times 600 \text{ dpi}$ Interface del host-Timeout: USB 60 segundos Timeout: Red 60 segundos DHCP Inactivo Dirección IP 192.168.29.100 Máscara subred 255.255.255.0 Dirección gateway 192.168.29.254 Ethernet Selección automática Configuración USB Selección automática Puerto USB fijo Desactivado **IPsec** Inactivo Timeout: Impresión bloqueada 300 segundos Información interfaz Dirección MAC 00-26-73-98-f7-4a Nombre host 3510DN-98F74A Lista contador Contador total 44674 Contador dúplex 143 Contador de atascos de papel Contador total 459 Atasco de papel: Unidad dúplex Atasco de papel: Band.estándar 107 Atasco interno 150 Atasco de papel: Bandeja 1 196 Atasco de papel: Band. bypass

Registro de error

Code 3

Code 3

Code 3

Code 3