

Santiago de Cali, 9 de Marzo de 2017

Señores QUEST SA CALLE 24 N #5AN-30 JUAN CAMILO BUITRAGO CALI

AUTORIZACION (ACTA DE RETIRO)

Autorizamos para recoger (01) fotocopiadora Aficio digital; a nombre de ABKA COLOMBIA S.A.S NIT 900.110.649-6.

| NV Carrier | Sept. | Wodelo | Camenor Final | Goodge st. Administration |
|------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------------|
| 6791 | RICOH SP3510DN | T313QC01664 | | |

| JUAN CARLOS ZORRILLA CC. 16.730.149 de C | Cali | |
|--|--------------------------------|--|
| NOTA: Recoger Cartuchos vacíos. | | |
| ESTADO DEL EQUIPO EN RETIRO: | | |
| Bueno Regular Otra descripción: | | |
| | | <u>Esperando de la companio della comp</u> |
| Cordialmente, | | |
| | Firma y sello de ac Nombre: | ceptación: |
| LUZ ADRIANA HERRERA | C.C. | |
| AUXILIAR DE DESPACHOS | | |

PBX: 524 70 02/4860055/58/59 Cali: Avenida 5N 29AN – 57 Edificio Grupo Empresarial Abka Bogotá: Carrera 27a 40a – 22 Barrio La Soledad info@abkacolombia.com



PBX GALI: (2) 5247002 PBX BOGOTA: (1) 4706684

www.abkacolombia.com.co

info@abkacolombia.com infobogota@abkacolombia.com

ATENCION!!!

A TODOS NUESTROS CLIENTES

Informamos que <u>Únicamente</u> las personas aquí identificadas, están autorizadas para <u>RETIRO DE EQUIPOS</u> con autorización escrita y con papelería de <u>ABKA COLOMBIA S.A.S</u>, de igual manera debe identificarse con un código que enviaremos por correo electrónico y el cual será confirmado por el personal que hace la entrega del equipo.

Comuniquese con ADRIANA HERRERA a los teléfonos: 5247002- 4854344-45-46 para su confirmación.

*Tener en cuenta que nuestro personal está plenamente uniformado e identificado, si tiene alguna duda no se abstenga de llamar estamos para atenderle.

AUXILIAR DE BODEGA JUAN CARLOS ZORRILLA C.C. 16.730.149



TRANSPORTADOR
DANIEL SALAZAR ARIAS
C.C. 10.271.438



Saludos Cordiales,

LUZ ELENA VIEDMAN ZAMORA
coordinacion@abkacolombia.com
PBX 5247002 Ext. 103
Cali - Colombia

FIRMA DE ACEPTACION

NOMBRE Y C.C.

CALI: Avenida 5 N No. 29 AN 57 TELÉFONOS: (2) 664 90 09 - (2) 664 83 83 CELULAR: 318 734 33 71 BOGOTA: Calle 38 No. 29-26 LA SOLEDAD TELÉFONOS: (1) 300 35 38 - (1) 300 35 38 CELULAR: 316 471 99 61



Santiago de Cali, 9 de Marzo de 2017

Señores QUEST SA CALLE 24 N #5AN-30 JUAN CAMILO BUITRAGO CALI

AUTORIZACION (ACTA DE RETIRO)

Autorizamos para recoger (01) fotocopiadora Aficio digital; a nombre de **ABKA COLOMBIA S.A.S NIT 900.110.649-6.**

| 17 Follow | Serie | Westelo | 7 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | |
|-----------|----------|-------------|---|--|
| 6791 | RICOH | T2120001664 | | |
| | SP3510DN | T313QC01664 | | |

Datos personal autorizado para retiro:

JUAN CARLOS ZORRILLA CC. 16.730.149 de Cali

NOTA: Recoger Cartuchos vacíos.

ESTADO DEL EQUIPO EN RETIRO:

| Bueno Regular Otra descripción: | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--|--|
| | | | |
| Cordialmente, | | | |
| | Firma y sello de aceptación: | | |
| | Nombre: | | |
| LUZ ADRIANA HERRERA | C.C. | | |
| AUXILIAR DE DESPACHOS | | | |

PBX: 524 70 02/4860055/58/59 Cali: Avenida 5N 29AN – 57 Edificio Grupo Empresarial Abka Bogotá: Carrera 27a 40a – 22 Barrio La Soledad info@abkacolombia.com

Página de configuración (1/2)

RICOH Aficio SP 3510DN

| Referencia del sistema ID máquina Memoria total | T313QC01664 | #679 | 3 |
|---|--|---|--|
| Versión firmware Lenguaje de impresora Equipo instalado | Cargador de arranque[V0.12]. Firmware[V2.05/M1165051G]. Dispositivo[1.01:01] PCL 5e[V2.05], PCL XL[V2.05]. Adobe PostScript 3[V2.05] | | |
| Cartucho impresión Rodillo transferencia Rodillo alimentación papel | | | |
| Unidad fusión | | | |
| Entrada papel Prioridad band. Prioridad band. bypass Bandeja bypass Bandeja 1 | Bandeja 1 Ajuste(s) máquina 8 1 2 x 11 8 1/2 x 11 | Papel normal (65-99g/m2) Papel normal (65-99g/m2) | |
| Mantenimiento Registro | | | |
| Horizontal: Bandeja I Horizontal: Bandeja bypass Horizontal: Dúplex: Reverso | 0 0 0 | Vertical: Bandeja 1 Vertical: Bandeja bypass Vertical: Dúplex: Reverso | 0 0 0 |
| Sistema Continuar autom. | | | |
| Tam, sub papel Impr. pág. en blanco Modo Ahorro de energía 2 | Desactivado Desactivado Activado | Copias Dúplex Modo Ahorro de energía I | l Desactivado Desactivado |
| Tamaño papel predet. Notificación automática email | Activado 8 1/2 x 11 Desactivado | Tempr.Modo Ahorro de energía 2 Imprim. informe de errores Modo humedad baja | I minuto Desactivado Activado |
| Modo PCL6 Menú PCL | SP 3500/3510 | | |
| Orientación Número fuente | Vertical () | Líneas por página | 60 |
| Caract, por pulg. Fuente Courier | 10,00 Normal | Tamaño en puntos Juego de símbolos | 12.00 PC-8 |
| Agregar CR a LF | Desactivado | Ampliar ancho A4 Resolución | Desactivado 600 x 600 dpi |
| Menú PS Resolución | 600 x 600 dpi | | • |
| Interface del host | • | | |
| Timeout: USB DHCP Máscara subred | 60 segundos Inactivo 255,255,255,0 | Timeout: Red Dirección IP | 60 segundos 192.168.29,100 |
| Ethernet Puerto USB fijo | Selección automática Desactivado | Dirección gateway Configuración USB | 192.168.29.254 Selección automática |
| Timeout: Impresión bloqueada | 60 segundos | IPsec | Inactivo |
| Información interfaz Dirección MAC | 00-26-73-75-6d-0d | Nombre host | 3510DN-756D0D |
| Lista contador Contador total | 20983 | Contador dúplex | 404 |
| Contador de atascos de papel Contador total | 44 | • | |
| Atasco de papel: Band.estándar Atasco de papel: Bandeja I | 10 68 | Atasco de papel: Unidad dúplex Atasco interno Atasco de papel: Rond, humana | 12 21 |
| Registro de emor SC 670 | | Atasco de papel: Band. bypass | 0 |

| | FORMATO DE ENTRADA DE EQUIPOS Versión 01 | | |
|---|---|-----------------------------------|--|
| NUMERO CONSECUTIVO DEL EQUI | PO . | | |
| FECHA DE INVENTARIO | | | |
| MODELO 57 | 3170 (7) | | |
| SERIAL 7313 | 900166X | FALLAS: | |
| NUMERO DE COPIAS | 22783= | | |
| NUMERO DE EQUIPO 67 | 9/ CALIDAD COPIA B NA | | |
| TECNICO QUE REVISO | | | |
| MANIFIESTO DE ADUANA | | | |
| TAPAS Completas | Incompletas | | |
| Observaciones: 6 Ul | | CODIGO: S C | |
| POE | | | |
| | Si No | | |
| ADF DUPLEX MESA BANCO BYPASS FAX EMPRESIÓN ESCANER UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD FUSORA TOLVA DE TONER CARTUCHO DE TONER DISCO DURO PANEL TOUCH PANEL BOTONES | DESTI | TIRARON LAS SIGUIENTES UNIDADES Y | |
| Observaciones Se Tine | prime Contados Cable de pod | | |
| | | | |
| FIRME DE QUIEN REALIZO EL M | dventario | | |

Atasco de papel: Bandeja 1

SC 670

Registro de error

68

| | $-\omega$ or $(1/2)$ | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------------|
| | : | | |
| Referencia del sistema | | | |
| ID máquina | T313QC01664 | | |
| Memoria total | 64MB | | |
| Versión firmware | Cargador de arranque[V0.12], Firmware[V2.05/M1165051G], Dispositivo[1.01:01:] | | |
| Lenguaje de impresora | PCL 5e[V2.05], PCL XL[V2.05], Adobe Por | | |
| Equipo instalado | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | |
| Cartucho impresión | - Control of the Cont | | |
| Rodillo transferencia | | | |
| Rodillo alimentación papel | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF | | |
| Unidad fusión | | | . , , |
| Official fusion | | | F |
| Entrada papel | | | • |
| Prioridad band. | Bandeja 1 | | |
| Prioridad band, bypass | Ajuste(s) máquina | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| Bandeja bypass | 8 1/2 x 11 | Papel normal (65-99g/m2) | ~ |
| Bandeja 1 | 8 1/2 x 11 | | |
| bandeja i | 8 1/2 ¥ 11 | Papel normal (65-99g/m2) | |
| Mantenimiento | | | |
| Registro | | • | |
| Horizontal: Bandeja I | () | Vertical: Bandeja l | 0 |
| Horizontal: Bandeja bypass | 0 | Vertical: Bandeja bypass | 0 |
| Horizontal: Dúplex: Reverso | () | Vertical: Dúplex: Reverso | 0 |
| itorizontar. Dupiex. Reverso | V | vertical: Duplex: Reverso | U |
| Sistema | | • | |
| Continuar autom. | Desactivado | Copias | 1 |
| Tam. sub papel | Desactivado | Dúplex | Desactivado |
| Impr. pág. en blanco | Activado | Modo Ahorro de energia l | Desactivado |
| | | | |
| Modo Ahorro de energía 2 | Activado | Tempr.Modo Ahorro de energía 2 | 1 minuto |
| Tamaño papel predet. | 8 1/2 x 11 | Imprim. informe de errores | Desactivado |
| Notificación automática email | Desactivado | Modo humedad baja | Activado |
| Modo PCL6 | SP 3500/3510 | | |
| Menú PCL | 그 그 그 그 그 그 그를 걸뜨겁다. | | |
| Orientación | M - 411 | Y (| 60 |
| * | Vertical | Líneas por página | 12.00 |
| Número fuente | 0 | Tamaño en puntos | |
| Caract, por pulg. | 10.00 | Juego de símbolos | PC-8 |
| Fuente Courier | Normal | Ampliar ancho A4 | Desactivado |
| Agregar CR a LF | Desactivado | Resolución | 600 x 600 dpi |
| Mary BC | | • | |
| Menú PS | (0) (0) 1: | | |
| Resolución | 600 x 600 dpi | | |
| Interface del host | | | |
| Timeout: USB | 60 segundos | Timeout: Red | 60 segundos |
| DHCP | Inactivo | Dirección IP | 192.168.29.100 |
| Máscara subred | 255.255.255.0 | Dirección gateway | 192.168.29.254 |
| Ethernet | Selección automática | Configuración USB | Selección automática |
| | and the second s | | Inactivo |
| Puerto USB fijo | Desactivado | IPsec | mactivo |
| Timeout: Impresión bloqueada | 60 segundos | | |
| Información interfaz | | | |
| Dirección MAC | 00-26-73-75-6d-0d | Nombre host | 3510DN-756D0D |
| the second control of the second seco | 3. 20 /3 /3 da-vd | | |
| Lista contador | | • | <i></i> |
| Contador total | 22983 | Contador dúplex | 404 |
| | | | |
| Contador de atascos de papel | | | |
| Contador total | -111 | Atasco de papel: Unidad dúplex | 12 |
| Atasco de papel: Band.estándar | 10 % | Atasco interno | 21 |
| Atakeo de nanel: Bandeia I | 68 | Atasco de papel: Band, hypass | 0 |

Atasco de papel: Band. bypass