



Santiago de Cali, Diciembre 09 de 2015

PBX CALI: (2) 5247002 PBX BOGOTA: (1) 4706684

www.abkacolombia.com.co

info@abkacolombia.com infobogota@abkacolombia.com

Señores CARGA Y OFERTA Atte. Sra. Viviana Portillo Calle 66Norte N°1-67 Cali

Cordial Saludo,

Por medio de la presente hacemos entrega de una (01) fotocopiadora e impresora marca RICOH AFICIO digital para reemplazar equipo N°3047 en servicio outsourcing, compuesta de la siguiente manera.

Equipo Nº	Serie Nº	Modelo	Contador inicial	Funciones del Equipo
4584	S3796500008	Ricoh aficio SP-8200	242231	Dúplex, , printer, banco de papel, bypass.

Así mismo informó que <u>Únicamente</u> se hace retiro de equipos con autorización escrita y con papelería de ABKA COLOMBIA S.A.S, solo el personal autorizado podrá retirar equipos; *Tener en cuenta que nuestro personal está plenamente uniformado e identificado, si tiene alguna duda no se abstenga de llamar estamos para atenderle.

Comuníquese con LUZ ELENA VIEDMAN ZAMORA o ANGELICA MARIA CAICEDO a los teléfonos: 5247002para su confirmación.

Entregado por

LUZ ELENA VIEDMAN ZAMORA COORDINADORA OUTSOURCING

Recibido por:

Firma y sello de aceptación: Viviana Bortilo

Nombre: Viviana Portilla

C.c. : 1130612462

Huella

TELÉFONOS: (2) 664 90 09 - (2) 664 83 83 CELULAR: 318 734 33 71 CALI: Avenida 5 N No. 29 AN 57 TELÉFONOS: (1) 300 35 38 - (1) 300 35 38 CELULAR: 316 471 99 61 BOGOTA: Calle 38 No. 29-26 LA SOLEDAD



FORMATO PARA DESPACHO DE EQUIPOS Versión 02

	Fecha	05/12/15	N° Prealistamiento	HE MESTER	
	Cliente Dirección Ciudad	Carga - Operla Cile 664 # 1-	1-67		
Contacto: Vivigna Portilo					
	Reemplazo:	Nº 304→ Equipo Adici	ional	Cliente Nuevo	
	Venta:	Préstamo		Revisión tecnica	
	Información del I	Equipo		Abramp	
	N° Equipo:	4584	Modelo del Equipo	: <u>698200</u>	
	Serial:	53756500008	Contador inicial Colo	or	
Contador Inicial B/		242231	Contador Mecánico		
	Funciones del Eq	uipo			
	ADF DUPLEX BANCO DE PAPEL OTROS	MESA PRINTER DOCUMENT SERVER		SCANNER BYPASS FAX	
	Documentos :	Acta de entrega Acta de retiro Garantia Reporte de Servicio Técnico			
	OTROS:				
	Vo Bo	Firms	a Recibido		

Página de configuración

IPv6

SMB

Velocidad Ethernet

Inactivo

Selección automática

Activo

RICOH Aficio SP 8200DN

Referencia del sistema Dic. 09,2015 05:04:01PM Número de unidad \$3796500008 Memoria total 512 MB Contador total 242231 Versión firmware Impresora[1.13 / G1795746G], Motor[1.04:01 / G1795160E], NIB[7,24.1 / G1795742E] Conexión dispositivo Lenguaje de impresora RPCS [3.6.10], Adobe PostScript 3 [1.00], Adobe PDF [1.00], PCL 5e [1.02], PCL XL [1.02] Equipo instalado: Bandejas papel inferiores Entrada papel Prioridad band, Bandeia 1 Papel normal Bandeja bioqueada Imp. dúplex no disponible Band, bypass 11 x 17 Bandeia 1 11 x 8 1/2 Papel normal Bandeia 2 8 1/2 x 14 Papel normal 8 1/2 x 11 Papel normal Bandeia 3 Bandeja 4 11 x 17 Papel normal Mantenimiento Densidad imagen: Registro - Vertical: Bandeja 1 *-0,2 Registro - Vertical: Bandeja 2 *-0.1 Registro - Vertical: Bandeja 3 0,0 Registro - Vertical: Bandeja 4 0.0 Registro - Vertical: Bandeja bypass *-0.2 Registro - Vertical: Cara rev.dúp. *0.3 Registro - Horizontal: Todas band. *2.7 Registro - Horizontal: Bandeja bypass *2.1 Registro - Horizontal: Reverso dúplex *1.9 Ai Membrete Membrete 1 Aj Papel de Etiquetas Papel de etiquetas 1 Aj Sobre Sobre 1 Mostrar info. consumibles Activado Pitido teclas panel Activado Pitido calentamiento Activado Contraste pantalla Repetición tecla Normal Temporizador reinicio auto Activado Temporizador 60 Sistema * indica un ajuste no predeterminado. Inf. error imp. Desactivado Continuar Auto. Desactivado Desbordamiento memoria No imprimir Lenguaje de impresora Auto Tamaño sub papel Desactivado Leng, impr. por defecto PCL Ahorro energía Act./Desact Temporiz, Ahorro energia Activado *60 minutos Uso de memoria Prioridad trama Disco RAM 4 MB Notificar auto por email Activado Modos máquina Copias Tamaño de página 8 1/2 x 11 impresión a sangre Desactivado Dúplex Desactivado Bandeia de salida Bandeja estándar Girar 180 grados Desactivado Impresión pág, en blanco Activado Suavizado borde Activado Ahorro tóner Desactivado Ajuste membrete Desactivado Prioridad ajuste band bypass Driver / Comando Cambio de bandeja Desactivado Ampliar cambio auto band, Desactivado Menú PCL Orientación *Horizontal Líneas por página 60 Origen fuente Residente Número fuente £ Tamaño de puntos *8.00 Caracteres por pulg.fuente *14.00 Juego símbolos PC-8 Fuente Courier Normal Ampliar anchura A4 Desactivado Agregar CR a LF Desactivado Resolución 600 dpi Menú PS Fin tiempo trabajo Utilizar driver/comando Tiempo fin tiempo trabajo Fin tiempo espera Utilizar driver/comando Tiempo fin tiempo espera 300 Formato de datos TBCP Resolución 600 dpi Menú PDF Resolución 600 dpi Interface Host Buffer E/S 128 Kb Timeout E/S 15 segundos DHCP *Desactivado Dirección IPv4 192,168,025,103 Máscara subred 255,255,255,000 Dirección Gateway IPv4 192,168,025,254 Ajuste Stateless IPv6 *Inactivo **IPsec** Inactivo Tipo trama red Selección auto IPv4 Activo

NetWare

AppleTalk

Velocidad USB

Activo

Activo

Auto