

	А	ACTA DE ENTREGA EQUI	PO SOLICITADO				
Fecha	29/03/2017		N°2175				
Señores	SOLUCIONES OUTS	OURCING B.P.O, SAS					
Dirección	CRA 13 #37-37 PISO 10						
Ciudad	BOGOTA	Telefono 3014571119					
Contacto:	LILIANA MUÑOZ						
			OCOPIADORA RICOH AFICIO en servi	cio			
Reemplazo:	No	Equipo Adicional	Cliente Nuevo X				
Venta:		Préstamo	Revisión tecnica				
Información o	del Equipo		-				
N° Equipo:	6848		RICOH MP50	02			
Serial:	W532L10	)0053 Co	ontador inicial Color :				
Contador Inici	al58901	11 Co	ontador Others				
Funciones de	l Equipo						
ADF	X Sc	anner X	Mesa				
Duplex	X Fa	x X	Banco de papel				
Printer	Х Ву	/pass	Bandejas 4				
Document Serv	er X Cable de	e poder X	Regulador de energia				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			crita y con papelería de ABKA COLOMBIA				
	odrá retirar equipos: T		o personal está plenamente uniformado e	identific			
sonal autorizado pe iene alguna duda n	o se abstenga de llama	ar estamos para atenderle. ZAMORA o ANGELICA M	IARIA CAICEDO a los teléfonos: 52470	02- para			
sonal autorizado priene alguna duda no muníquese con LU ofirmación. Por otra parte se in cualquier alteraci	o se abstenga de llama JZ ELENA VIEDMAN  aforma que el equipo ion electrica, sin emb	ZAMORA o ANGELICA M se entrega con el regulad pargo y para que el regulad	IARIA CAICEDO a los teléfonos: 52470 or de energia, con el fin de proteger la dor cumpla su funcion, se hace necesari sumiran daños causados por este tema.	unidad o o que la			
sonal autorizado priene alguna duda no muníquese con LU ofirmación. Por otra parte se in cualquier alteraci	o se abstenga de llama JZ ELENA VIEDMAN  aforma que el equipo ion electrica, sin emb	ZAMORA o ANGELICA M se entrega con el regulad pargo y para que el regulad	or de energia, con el fin de proteger la dor cumpla su funcion, se hace necesari	unidad o o que la			
sonal autorizado priene alguna duda no muníquese con Lu firmación. Por otra parte se in cualquier alteraci conexion	o se abstenga de llama JZ ELENA VIEDMAN  aforma que el equipo ion electrica, sin emb	ZAMORA o ANGELICA M se entrega con el regulad pargo y para que el regulad rra, de lo contrario no se a Recibido por:	or de energia, con el fin de proteger la dor cumpla su funcion, se hace necesari sumiran daños causados por este tema.	unidad o o que la			
sonal autorizado priene alguna duda no muníquese con Lu firmación. Por otra parte se in cualquier alteraci conexion	o se abstenga de llama  JZ ELENA VIEDMAN  Informa que el equipo ion electrica, sin emb acuente con polo tier	ZAMORA o ANGELICA M se entrega con el regulad pargo y para que el regulad rra, de lo contrario no se a Recibido por: Firma y sello de aco	or de energia, con el fin de proteger la dor cumpla su funcion, se hace necesari sumiran daños causados por este tema.	unidad o o que la			



## FORMATO DE ORDEN DE PREALISTAMIENTO DE EQUIPOS Version 02

		INFORMACION	N BASICA DEL CLI	ENTE	•			
Fecha:		2 CONTRATO	TESTA C	F EDLINEGA	PEDIDO Nº 1014	VENTA	OUTSOURCING	
3 3	2017			11 JR 21 +	J.		XXXXX	
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: SOLUCIO	NES OUTSOURC	ING B.P.O S.A	ł.\$			NIT 6 CC: 900.27	79.926-8	
DIRECCION Y CIUDAD PARA FACTURACION:	CARRERA 12 No 27 27 RICO 10 ROCCT ( 0 C							
CANNENA 13 NO.37-37 PISO 10 - BUGU (A D.C.						CONTACTO 1: LILIANA IVIUNUZ P.		
DIRECCION Y CIUDAD PARA DESPACHO:		5.6			CONTACTO 2:			
CARRERA 13 No.37-37 I	<u> 130 10-80601A</u> EFONO 2:	CELULAR CONTI: 301	14571110	CELULAR CONT	2.	E-MAIL		
REEFOND 1: JJJZ1ZJ		CHUEAR CON 1130.	142/1113			E-W/Pag.		
морело рег едиро: МР5000	REEMPLAZO	SQUIPC Nã	ADICIONAL	CUENTE NUEVO PRESTAMO		REVISION TECNICA	OTRO	
OBSERVACIONES:					INCLUYE TRANSPORTE:	CN IS		
CONDIC	IONES OTORGADAS				REQUISITOS	5		
OUTSOURCING		VENTA		CAMARA DE COMERCIO		RUT CEDULA REPRESENTANTE :		
PLAN MENSUAL: \$330,0000 + 1.V.A.	VALOR:			FORMATO CLIENTE ABKA				
VOLUMEN COPIAS: 15,000	GARANTIA:			OTRO SI		COMPROMISO DE PAG		
VALOR COPIA B/N:			1011031		2			
VALOR COPIA A COLOR:	OBSERVACIONES.				OBSERVACIONES	5:		
VALOR COPIA ADICIONAL B/N: \$22 + L.V.A	···		1 PARA LA ENTREGA DE UN EQUIPO SE DEBE ENTREGAR LA INFORMACION COMPLITA SEGUN REQUISITOS MENCIONADOS.					
VALOR COPIA ADICIONAL A COLOR;			2 LOS DOCT IMPETOR DEGREE STANDARD COMPANY AND					
FORMA DE PAGO: 30 DÍAS FECHA FAC	TURA		2.1.09 DOCUMENTOS DEBEN ESTAR ACTUALICADOS. (38 d/as)					
				CCC.	Carlange Comments		The state of the s	
EJECUTIVO DE CUENTA	leliquido GEREN	ICIA COMERCIAL	COORDINACION	N OUTSOURCIN	G SERVICIO	TECRICO	BODEGA	
	JN.	FORMACION PARA	EL DESPACHO D	EL EQUIPO				
		Manager Comment of the Comment of th	Δ		T <sup>i</sup> l (Alterial del la Carraca de la Carraca	AND COLUMN ASSESSMENT CONTRACTOR AND		
EQUIPO Nº CONTADOR INICIAL B/N			SERIE NO			M238170000		
REGULADOR NR	SONTADOR INICI	ALIA COEDR	CONTADOR MEC					
ELINATION DE CA	THE CO.	THE PROTECTION OF THE PROPERTY	73///72/ <b>24///</b>	The second secon	**************************************	C. L. COMMON C. L. COMPANIE		
FUNCIONES DEL EC	ZOIPO		ELEM	ENTOS		DÖCUN	AENTOS	
L	UMENT SERVER NNER		MESA BANCO DE PAPEL BANDEJAS		4	ACTA DE ENTREGA ACTA DE RETIRO GARANTIA REPORTE		
OTROS LEGUIDA			OTROS			· -		
Vo BoSERVICIO	TECNICO	-	RECIBIDO FECHA	29/02	EN DE DESPACHOS 2013 HORA	715		
PROYECTO:			ESTADO DE CARTER	3.4.		-20 f	ردر	



## Counter

Serial No.: W532L100053

Data of Today: Mar. 29,2017 12:09 PM

Total	589011
Prints	48248

Página de configuración RICOH Aficio MP 5002 Referencia del sistema Mar. 29.2017 12:09:56PM ID máquina W532L100053 Memoria folal Contador total 1024 MB 589011 Version firmware Impresara[1.11 / D1295763H], Sistema[2.13 / D1295761V], Motor[1.03:03 / D1295700E], 1.CDC[1.10 / D1291491F], NIB[11.98 / D1295764K] Conexión dispositivo HDD:Descarga fuente/macro Espacio libre 2043882 KB . Capacidad del disco 2043886 KB Lenguaje impresora Adobe PDF [1.06], RPCS [3.12.20], PCL 5e [1.17], PCL XL [1.17] Equipo instalado Bandejas papel inferiores Estado de consumo Toner negro resiante: Entrada papel Prioridad bandeja Bandeja 1 Bandeja bypass 11 x 8 1/2 Papel normal Bandeia 1 8 1/2 x 11 Papel normal Bandeja 2 8 1/2 x 11 Papel norma! Bandeia 3 8 1/2 x 11 Papel normal Bandeja 4 8 1/2 x 11 Papel normal Mantenimiento El. auto lodos tr imp temp Desactivado Ellim auto ir imprialm Horas para eliminar 8 Activade Días para eliminar Ajustar densidad imagen 3 \*3 Sistema indica un ajuste no predeterminado. Imprimir informe errores Desactivado Confinuar autométicamente Guardar y emitir T.erréneo Desactivado Desectivado Nº págs, para juzgar trab. Desbordamiento de memorla 3 No imprimir Girar 180 grados Imprimir datos comprimidos Desactivado Desactivado Uso de memoria Dunley Prioridad de Irama Desactivado Impresión pág, en blanco Copias Activario Suavizado de bordes Ahorro de löner Activado Desactivado Tiempo esp. trab. reserv. Lenguaje de la impresora Espera corta Automático Tamaño sub papel Tamaño de página Automático 8 1/2 x 11 Ajuste membrete Conf. papel para b. bypass Detección automática No mostrar Bandeja bypass Bandeja 1 Driver / Comando Ajuste(s) de la máquina Bandeja 3 Bandeja 2 Ajuste(s) de la máquina Ajuste(s) de la máquina Bandeja 4 Impresión a sangre Ajuste(s) de la máquina Desactivado Ampliar cambio auto band. Cambio de bandeis Desactivado Desactivado Tr.no imp.porq.máq.desacl. Restring trab Impr directs No imprimir Desactivado Pasar a pantalla inicial Menú PCL 188 a Barrio and Capture Lista trab. Orientación Vertical Líneas por página Origen de la fuente 60 Residente Número de fuente Tamaño en puntos G 12,00 Caracleres por pulgada Juego de símbolos 10.00 PC-8 Fuente Courier Ampliar ancho A4 Normal Desactivado Agregar CR a LF Resolución Desactivado 600 dp: Menú PDF Impr. Orden inverso Desactivado Resolución Detección auto orientación 600 **d**pi Activado Interface Host Buffer E/S 128 (9 DHCP Timeout E/S \*Desactivado 15 segundos Dirección IPy4 Máscara subred 192.168. 0.250 255.255.255, Q Conf. IPv6 Stateless Dirección Galeway IPv4 192.168. 0, 1 Activo IPv4 Pys Activo No activo SMR Velocidad Ethernet Activo Selección automática Puerlo USB flio Desactivado Información Interface Dirección MAC 00.26.73.79,75.20 NombreGruposTbjo (NetBEUI) Nombre hast RNP00267379752C WORKGROUP Nombre ruta red (NetBEUI) Interface no válido WRNP00267379752CWP5002 No detectado