TCC S.A.S.

REMESA 85919822

	OBSERVACIONES DEL DESTINATARIO:	OBSERVACIONES DEL REMITENTE (DICE CONTENER):	SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CALICA - COL)	DIRECCIÓN: AV 5 NORTE #29 AN-57			DIRECCIÓN CIL AS #10A 163			NIT. 860.016.640-4
	1) 00 1/41	COLI COLINE			COD.POSTAL:	BARRIO: 2226168 .	C.C o NIT: 71793477			4 6
CC/NIT INITIAL TO THE WAY WAY AND THE WAY IN		,9C	Do	פר כ	5	03/04/2017 CREDITO EN DESTINO	ECCIA DELICA	Visite auestro sitio en internet: www.tcc.com.co	S.A.S.	TCC S.A. cambio a TCC
INIDANES I DEISTICAS**		, R ====	OCS.DARDOS: 0 PI	PAQUETES: 4 P	0 120 150	P.REAL: P.VOL:	0304201/85919822			
JE NACIONAL 166589	SKLON-LOCAL 35 NF IOCAL 1	OVII - V. LOCAL 3008 TSX696	UTA 22 CENTRO -NTE AUT	PRODUCTO ENVIO NACIONAL	150	P.FACTURADO:	19822			

Lease de # Hors

-ORIGINAL

CC/WIT

DAGEPTADD, NOWBREJSELO, TELEFOND

BOOMERANG:

Tipo Doc

No. Doc.

Tipo Doc.

VER RESPALDO OPS-F18-VII-2005 No. Doc.

CONTACTO DESTINATARIO: CLIENTE-



FORMATO DE ENTRADA DE EQUIPOS Versión 01

	Versión 01
NUMERO CONSECUTIVO DEL EQUIPO	
DEL EGNIPO	
RECUA DE DO	* *** y ***
FECHA DE INVENTARIO	
04 04 2017	
MODELO SP 3510 CD	
51 33 10 SF	Called
SERIAL T 3 3 4 Q 6 0 1 5	FALLAS:
NUMERO DE CÓPIAS	0 9
MINAERO DE SOUR-	
, FINDAD COPIA	8 M
TECNICO QUE REVISO	
MANIFIESTO DE ADUANA	
TAPAS. Complete	
Ghan i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	CODIGO: S C
Observaciones: Opolo Soluciones - Medelli.	CODIGO: S C
Coent	1
C:	
ADF Si No	
DUPLEX X	CF Device
MESA	SE RETIRARON LAS SIGUIENTES UNIDADES Y
BANCO ×	DESTINO.
FAX X	
IMPRESIÓN V	
FSCANER	
UNIDAD DE IMAGES	
UNIDAD-FUSORA .	
TOLVA DE TONER	
CARTUCHO DE TONER	
DISCO DURO	FIRMA AUTORIZANDO
PANEL	
TOUCH PANEL X. BOTONES X	
DOTONES	
Observaciones	
No Tienz Ceble de poder	
- DE POCE	no se pudo sacar Conta
	/ CONTR
FIRMA DE QUIEN REALIZO EL INVENTARIO	
TOTALIZO EL INVENTARIO	