



PBX GAL1: (2) 5247002 PBX B0G0TA: (1) 4706684

lste@abkacolombia.com Intebegste@abkacolombia.com

ACTA DE ENTREGA EQUIPO SOLICITADO

Fecha	13 6 16	Nº <u>688</u>				
Señores	PREPACOL		_			
Dirección	CALLE 90 # 11A -34 OF 102					
Ciudad	BOGOTA	Telefono 3182886532	AMP TO THE RESIDENCE OF THE PERSON OF THE PE			
Contacto:	MARTHA FRANCO					
Cordial Saludo.	·		manufacturity of			
	esente hacemos entrega de una utsourcing, compuesta de la sig	(01) fotocopiadora e impresora marca RICC ulente manera:	OH AFICIO			
Reemplazo:	X Nº 1911 Equipo Adic	ional Cliente Nuevo				
Venta:	Préstamo	Revisión tecnica				
Información del E	:quipo		499			
N° Equipo:	5385	Modelo del Equipo: SP 5210 SF	Property of the Control of the Contr			
Serial:	\$9128500063	Contador inicial Color				
Contador Inicial B/N	314653	Contador Others	_			
Funciones del Eq	ulpo					
ADF	X MESA	X SCANNER	X			
DUPLEX	X PRINTER	X BYPASS	X			
BANCO DE PAPEL	X DOCUMENT SERVER	X FAX	X			
OTROS						
AND MAIN THE						
	Observac		de VBKV			
Informo que Unica	imente se nace retiro de equip solo el nersonal autorizado de	os con autorización escrita y con papele odrá retirar equipos; Tener en cuenta o	ue nuestro			
personal está pler	namente uniformado e identific	ado, si tiene alguna duda no se absteng	a de llamar			
estamos para atenderle.						
Por otra parte se informa que el equipo se entrega con el regulador de energia, con el fin de proteger la unidad de cualquier alteracion electrica. Sin embargo y para que el regulador cumpla su funcion, se						
hace necesario que	e la conexión cuente con polo ti	erra; de lo contrario no se asumirán daños	causados			
por este tema.	•	·				
Comuniquese con	LUZ ELENA VIEDMAN ZAMORA o A	ANGELICA MARIA CAICEDO a los teléfonos:	5247002-			
para su confirmaci	ón.		77			
Entlekadó.por:)\$HDRVE/BRAY/FREZ	Sacton	Recibido por: Firma y sello de aceptación: //ego	116			
Hazistavita Oputo g		Nombre: DIPAO OTAT				
	•	Cédula: 1098313391891				
		Huella: CAILLE	NIT. 830.0 6.645 - 0 90 No. 11A-14 OF. 102 6102587 - (10 26 59			
		Leoneron -				

Jun. 11,2016 11:38:13AM Referencia del sistema 1024 MB Memoria total \$9128500063 ID máquina 314653 Impresora[1,02.1 / M0525794B], Sistema[2.00 / M0525771D], Motor[A2,0:20 / M0525811], LCDC[1.01 / M0521492A], Contador total Versión firmware NIB(10,62 / M0525792C) Conexión dispositivo Espacio libre 2043880 KB, Capacidad del disco 2043886 KB Adobe PostScript 3 [1.01], Adobe PDF [1.01], RPCS [3.10.21], PCL 5e [1.02], PCL XL [1.02] HDD:Descarga fuente/macro Lenguaje impresora Equipo instalado Entrada papel Bandeja 1 Prioridad bandeia 8 1/2 x 11 Papel reciclado Bandeja bypass 8 1/2 x 11 Papel normal Bandeja 1 * indica un ajuste no predeterminado. Sistema Desactivado Continuar automáticamente Desaclivado Imprimir informe errores Desactivado Girar 180 grados No imprimir Desbordamiento de memoria 8 Horas para eliminar Desactivado El, auto todos tr imp temp 3 Días para eliminar Activado Elim auto tr impr alm Desactivado Imprimir datos comprimidos Lista completa Lista trab, impr. inicial Desactivado Dúolex Prioridad de trama Uso de memoria Activado Impresión pág. en blanco Copias Desactivado Ahorro de tóner Activado izado de bordes Automático Lenguaje de la impresora Espera corta hompo esp. trab, reserv. 8 1/2 x 11 Tamaño de página Automático Tamaño sub papel Driver / Comando Bandela bypass Detección automática Ajuste membrete Desactivado Impresión a sangre Ajuste(s) de la máquina Bandeia 1 Desactivado Cambio de bandeja PCL Leng, impr. por defecto Desactivado Ampliar cambio auto band. Menú PCL 60 Líneas por página Vertical Orientación 0 Número de fuente Residente Origen de la fuente 10.00 Caracteres por pulgada 12.00 Tamaño en puntos Normal Fuente Courier PC-8 Juego de símbolos Desactivado Agregar CR a LF Desactivado Ampliar ancho A4 600 dpi Resolución Men<u>ú PS</u> Fin tiempo trabajo (segundos) ٥ Utilizar driver/comando Fin tiempo trabajo 300 Fin tiempo espera (segundos) Utilizar driver/comando Fin tiempo espera 600 dpi (Rápida) Resolución TBCP Formato de datos Activado Detección auto orientación Menú PDF 600 dpi (Rapida) Resolución Desactivado : Orden inverso Activado Detección auto orientación Interface Host

Buffer E/S DHCP Máscara subred Conf. IPv6 Stateless IPv4

NetWare Velocidad Ethernet

Información Interface

Dirección MAC Modo funcionam, (NeiWare) NombreServArchiv (NetWare) NombreGruposTbjo (NetBEUI) Interface no válido

128 KB *Desactivado 255,255,248. 0 Activo Activo No activo Selección automática

00,26,73,35,75,3d Servidor impresión No definido WORKGROUP No detectado

Timeout E/S Dirección IPv4 Dirección Gateway IPv4

Tipo de trama de red IPv6 SM8 Puerto USB fijo

Nombre host NombreServImpres (NetWare) NombreContex NDS (NetWare) Nombre ruta red (NetBEUI)

15 segundos 192,168, 39, 21 192,168, 32, 1 Selección automática No activo Activo Desactivado

RNP00267335753D RNP00267335753D No definido

\\RNP00267335753D\\SP5210SF



#3712

Counter

Serial No.:

\$9128500063

Data of Today: May 31,2016 03:47 PM

·	
	314448
Total	66393
Prints	00393







PBX CALL: (2) 5247002 PBX BOGOTA: (1) 4706684 sever at trace to other accordance

isie@abkecelombie.cem laiebogote@abkecelombia.cem

ACTA DE ENTREGA EQUIPO SOLICITADO

Fecha	13 6 16 Nº 688
Señores	PREPACOL
Dirección	CALLE 90 # 11A -34 OF 102
Ciudad	BOGOTA Telefono 3182886532
Contacto:	MARTHA FRANCO
	Hamilteenano
Cordial Saludo. Por medio de la prodigital en servicio de la companyo de la comp	esente hacemos entrega de una (01) fotocopiadora e Impresora marca RICOH AFICIO outsourcing, compuesta de la siguiente manera:
Reemplazo:	X Nº 1911 Equipo Adicional Cliente Nuevo
Venta:	Préstamo Revisión tecnica
Información del	
N° Equipo:	5385 Modelo del Equipo: SP 5210 SF
Serial:	S9128500063 Contador Inicial Color
Contador Inicial B/N	314653 Contador Others
Funciones del Eq	quipo
ADF	X MESA X SCANNER X
DUPLEX	X PRINTER X BYPASS X
BANCO DE PAPEL OTROS	X DOCUMENT SERVER X FAX X
01103	·
	Observaciones:
COLOMBIA S.A.S.	amente se hace retiro de equipos con autorización escrita y con papelería de ABKA solo el personal autorizado podrá retirar equipos; Tener en cuenta que nuestro namente uniformado e identificado, si tiene alguna duda no se abstenga de llamar aderie.
Por otra parte se l la unidad de cualo hace necesario qu	informa que el equipo se entrega con el regulador de energia, con el fin de proteger quier alteracion electrica. Sin embargo y para que el regulador cumpla su funcion, se ue la conexión cuente con polo tierra; de lo contrario no se asumirán daños causados
por este tema.	LUZ ELENA VIEDMAN ZAMORA o ANGELICA MARIA CAICEDO a los teléfonos: 5247002-
para su confirmac	ión.
Entre Rado por:	Recibido por:
SHURVE BRAY GREE	
HASTSTONIE GRINESO	Cédula: 10903)339189
CX	Huella: Li 16 NIT. 830.0 6.6 CALLE 90 No. 11.4 4 C

Página de configuración

RICOH Aficio SP 5210S

Jun. 11,2016 11:38:13AM

Referencia del sistema

ID máquina Contador total \$9128500063

Memoria total

1024 MB

Versión firmware

314653

Impresora[1,02.1 / M0525794B], Sistema[2.00 / M0525771D], Motor[A2,0:20 / M0525811], LCDC[1,01 / M0521492A],

NIB[10.62 / M0525792C]

Conexión dispositivo HDD:Descarga fuente/macro Lenguaje impresora Equipo instalado

Espacio libre 2043880 KB, Capacidad del disco 2043886 KB

Adobe PostScript 3 [1.01], Adobe PDF [1.01], RPCS [3.10.21], PCL 5e [1.02], PCL XL [1.02]

Entrada papel

Prioridad bandeia Bandeja bypass Bandeja 1

Bandeja 1

8 1/2 x 11 Papel reciclado 8 1/2 x 11 Papel normal

Sistema

Imprimir informe errores Desbordamiento de memoria El, auto todos tr imp temp Elim auto tr impralm Lista trab, impr. inicial Uso de memoria pias Suavizado de bordes Tiempo esp. trab, reserv. Tamaño sub papel Ajuste membrete Bandeja 1 Leng, impr. por defecto Amoliar cambio auto band.

Desactivado No imprimir Desactivado Activado Lista completa

Prioridad de trama Activado Espera corta Automático Detección automática Ajuste(s) de la máquina

PCL Desactivado

 indica un ajuste no predeterminado. Desactivado Continuar automáticamente Desactivado Girar 180 grados Horas para eliminar Días para eliminar Desactivado Imprimir dates comprimides

Duolex Impresión pág, en blanco Ahorro de toner Lenguaje de la impresora Tamaño de página Bandeja bypass Impresión a sangre Cambio de bandeja

Desactivado Activado Desactivado Automático 8 1/2 x 11 Driver / Comando Desactivado Desaclivado

Menú PCL

Orientación Origen de la fuente Tamaño en puntos Juego de simbolos Ampliar ancho A4 Resolución

Vertical Residente 12.00 PC-8 Desactivado 600 dpi

Líneas por página Número de fuente Caracteres por pulgada Fuente Courier Agregar CR a LF

60 0 10.00 Normal Desactivado

Menú PS

Fin tiempo trabajo Fin tiempo espera Formalo de dalos Detección auto orientación Utilizar driver/comando Utilizar driver/comando TBCP

Activado

Fin tiempo trabajo (segundos) Fin tiempo espera (segundos)

Resolución

0 300 600 dpi (Rápida)

Menú PDF

mor. Orden inverso Detección auto orientación Desactivado Activado

Resolución

600 dpi (Rápida)

Interface Host

Buffer E/S DHCP Máscara subred Conf. IPv6 Stateless IPv4 NetWare Velocidad Ethernet

128 KB *Desactivado 255,255,248. 0 Aclivo

Activo No activo

Selección automática

Timeout E/S Dirección IPv4 Dirección Gateway IPv4 Tipo de trama de red IPv6 SMB Puerto USB fijo

15 segundos 192,168, 39, 21 192,168, 32, 1 Selección automática No activo Activo

Desactivado

Información Interface

Dirección MAC Modo funcionam. (NetWare) NombreServArchiv (NetWare) NombreGruposTbjo (Nel8EUI) Interface no válido

00.26,73,35,75,3d Servidor impresión No definido WORKGROUP No detectado

Nombre host NombreServImpres (NetWare) NombreContex NDS (NetWare) Nombre ruta red (NetBEUI)

RNP00267335753D RNP00267335753D No definido

\\RNP00267335753D\\SP5210SF



Counter

Serial No.:

\$9128500063

Data of Today: May 31,2016 03:47 PM

ſ		314448
	Total	66393
	Prints	00000





PBX CALI: (2) 5247002 PBX BOGOTA: (1) 4706684

info@abkacolombla.com infobogota@abkacolombla.com

ACTA DE ENTREGA EQUIPO SOLICITADO

Fecha	13 6 16	N	9688
Señores	PREPACOL		
Dirección	CALLE 90 # 11A -34 OF 102		
Ciudad	BOGOTA	Telefono 31828	86532
Contacto:	MARTHA FRANCO	F.	
Cordial Saludo.			
07	sente hacemos entrega de una utsourcing, compuesta de la sig	5 1000 B	e impresora marca RICOH AFICIO
Reemplazo:	X Nº 1911 Equipo Adic	ional	Cliente Nuevo
Venta:	Préstamo		Revisión tecnica
Información del E	quipo		
N° Equipo:	5385	Modelo del Equi	po: SP 5210 SF
Serial:	S9128500063	Contador inicial Color	
Contador Inicial B/N	314653	. Contador Othe	rs
Funciones del Equ	uipo		
	0.0 (a) ■ 0.0 (c)		
ADF	X MESA	Х	SCANNER X
	X MESA X PRINTER	X	SCANNER X BYPASS X
ADF DUPLEX BANCO DE PAPEL			
ADF DUPLEX	X PRINTER	Х	BYPASS X
ADF DUPLEX BANCO DE PAPEL	X PRINTER X DOCUMENT SERVER	X	BYPASS X
ADF DUPLEX BANCO DE PAPEL OTROS	X PRINTER X DOCUMENT SERVER Observace	x x	BYPASS X X X
ADF DUPLEX BANCO DE PAPEL OTROS Informó que Única	X PRINTER X DOCUMENT SERVER Observace mente se hace retiro de equip	X X X Siones:	BYPASS X FAX X escrita y con papelería de ABK
ADF DUPLEX BANCO DE PAPEL OTROS Informó que Únical COLOMBIA S.A.S,	X PRINTER X DOCUMENT SERVER Observace mente se hace retiro de equiposolo el personal autorizado po	X X X Siones: os con autorización odrá retirar equipo	BYPASS X FAX X escrita y con papelería de ABK s; Tener en cuenta que nuestr
ADF DUPLEX BANCO DE PAPEL OTROS Informó que Únical COLOMBIA S.A.S,	DOCUMENT SERVER Observace mente se hace retiro de equiposolo el personal autorizado posamente uniformado e identific	X X X Siones: os con autorización odrá retirar equipo	BYPASS X FAX X escrita y con papelería de ABK
ADF DUPLEX BANCO DE PAPEL OTROS Informó que Única COLOMBIA S.A.S, s personal está plen estamos para ateno Por otra parte se in	DOCUMENT SERVER Observace mente se hace retiro de equiposolo el personal autorizado posamente uniformado e identificaderle. Informa que el equipo se entrega	X X X iones: os con autorización odrá retirar equipo ado, si tiene algun con el regulador de	escrita y con papelería de ABKs; Tener en cuenta que nuestra duda no se abstenga de llama e energia, con el fin de proteger
ADF DUPLEX BANCO DE PAPEL OTROS Informó que Única COLOMBIA S.A.S, s personal está plen estamos para ateno Por otra parte se in la unidad de cualqu	DOCUMENT SERVER Observace mente se hace retiro de equiposolo el personal autorizado posamente uniformado e identificaderle. oforma que el equipo se entregaluier alteracion electrica. Sin em	X X X iones: os con autorización odrá retirar equipo ado, si tiene algun con el regulador de bargo y para que el	escrita y con papelería de ABKs; Tener en cuenta que nuestra duda no se abstenga de llama e energia, con el fin de proteger regulador cumpla su funcion, se
ADF DUPLEX BANCO DE PAPEL OTROS Informó que Únical COLOMBIA S.A.S, s personal está plen estamos para atence Por otra parte se in la unidad de cualqu hace necesario que	DOCUMENT SERVER Observace mente se hace retiro de equiposolo el personal autorizado posamente uniformado e identificaderle. oforma que el equipo se entregaluier alteracion electrica. Sin em	X X X iones: os con autorización odrá retirar equipo ado, si tiene algun con el regulador de bargo y para que el	escrita y con papelería de ABKs; Tener en cuenta que nuestra duda no se abstenga de llama e energia, con el fin de proteger
ADF DUPLEX BANCO DE PAPEL OTROS Informó que Únical COLOMBIA S.A.S, s personal está plenestamos para atend Por otra parte se in la unidad de cualque hace necesario que por este tema.	DOCUMENT SERVER Observace mente se hace retiro de equiposolo el personal autorizado posamente uniformado e identificaderle. Informa que el equipo se entregaluier alteracion electrica. Sin emela conexión cuente con polo tienes	X X X x os con autorización odrá retirar equipo ado, si tiene algun con el regulador de bargo y para que el erra; de lo contrario	escrita y con papelería de ABK s; Tener en cuenta que nuestr a duda no se abstenga de llama e energia, con el fin de proteger regulador cumpla su funcion, se o no se asumiran daños causados
ADF DUPLEX BANCO DE PAPEL OTROS Informó que Únical COLOMBIA S.A.S, s personal está plene estamos para atend Por otra parte se in la unidad de cualqu hace necesario que por este tema. Comuníquese con L	DOCUMENT SERVER Observace mente se hace retiro de equiposolo el personal autorizado posamente uniformado e identificaderle. Informa que el equipo se entrega uier alteracion electrica. Sin emela conexión cuente con polo tien. UZ ELENA VIEDMAN ZAMORA o A	X X X x os con autorización odrá retirar equipo ado, si tiene algun con el regulador de bargo y para que el erra; de lo contrario	escrita y con papelería de ABKs; Tener en cuenta que nuestra duda no se abstenga de llama e energia, con el fin de proteger regulador cumpla su funcion, se
ADF DUPLEX BANCO DE PAPEL OTROS Informó que Única COLOMBIA S.A.S, s personal está plen estamos para atend Por otra parte se in la unidad de cualqu hace necesario que por este tema. Comuníquese con L para su confirmació	DOCUMENT SERVER Observace mente se hace retiro de equiposolo el personal autorizado posamente uniformado e identificaderle. Informa que el equipo se entrega uier alteracion electrica. Sin emela conexión cuente con polo tien. UZ ELENA VIEDMAN ZAMORA o A	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	escrita y con papelería de ABK s; Tener en cuenta que nuestr a duda no se abstenga de llama e energia, con el fin de proteger regulador cumpla su funcion, se o no se asumiran daños causados
ADF DUPLEX BANCO DE PAPEL OTROS Informó que Única COLOMBIA S.A.S, s personal está plen estamos para atend Por otra parte se in la unidad de cualqu hace necesario que por este tema. Comuníquese con L para su confirmació Entregado por:	Observace mente se hace retiro de equiposolo el personal autorizado posamente uniformado e identificaderle. Informa que el equipo se entregaluier alteracion electrica. Sin emela conexión cuente con polo tide. LUZ ELENA VIEDMAN ZAMORA o A fón.	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	escrita y con papelería de ABKs; Tener en cuenta que nuestra duda no se abstenga de llama e energia, con el fin de proteger regulador cumpla su funcion, se o no se asumiran daños causados CEDO a los teléfonos: 5247002-
Informó que Únical COLOMBIA S.A.S, spersonal está plenestamos para atendo Por otra parte se in la unidad de cualquinace necesario que por este tema. Comuníquese con Lipara su confirmació Entregado por:	Document Server Observace mente se hace retiro de equiposolo el personal autorizado posamente uniformado e identificaderle. Informa que el equipo se entregaluier alteracion electrica. Sin em el la conexión cuente con polo tien. LUZ ELENA VIEDMAN ZAMORA o Acón.	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	escrita y con papelería de ABKs; Tener en cuenta que nuestra duda no se abstenga de llama e energia, con el fin de proteger regulador cumpla su funcion, se o no se asumiran daños causados CEDO a los teléfonos: 5247002-
ADF DUPLEX BANCO DE PAPEL OTROS Informó que Única COLOMBIA S.A.S, s personal está plen estamos para atend Por otra parte se in la unidad de cualqu hace necesario que por este tema. Comuníquese con L para su confirmació Entregado por:	Document Server Observace mente se hace retiro de equiposolo el personal autorizado posamente uniformado e identificaderle. Informa que el equipo se entregaluier alteracion electrica. Sin em el la conexión cuente con polo tien. LUZ ELENA VIEDMAN ZAMORA o Acón.	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	escrita y con papelería de ABKs; Tener en cuenta que nuestra duda no se abstenga de llama e energia, con el fin de proteger regulador cumpla su funcion, se o no se asumiran daños causados CEDO a los teléfonos: 5247002-
Informó que Únical COLOMBIA S.A.S, spersonal está plenestamos para atendo Por otra parte se in la unidad de cualquinace necesario que por este tema. Comuníquese con Lipara su confirmació Entregado por:	Document Server Observace mente se hace retiro de equiposolo el personal autorizado posamente uniformado e identificaderle. Informa que el equipo se entregaluier alteracion electrica. Sin em el la conexión cuente con polo tien. LUZ ELENA VIEDMAN ZAMORA o Acón.	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	escrita y con papelería de ABKs; Tener en cuenta que nuestra duda no se abstenga de llama e energia, con el fin de proteger regulador cumpla su funcion, se o no se asumiran daños causados CEDO a los teléfonos: 5247002-



FORMATO DE ORDEN DE PREALISTAMIENTO DE EQUIPOS Version 01

Fecha:	Doit	Nº C	ONTRATO	FECHA DE ENTRESA	C 2016.	PEDIDO Nº	VENTA	OUTSOURCING
<u> 10 00 </u>	9016	l		3410	0100,0,	1721	NIT 6 CC:	
NOMBREY/O RAZON SI	OCIAL:	SAS.		·				
HRECCION Y CIUDAD PARA (ASTURACION:	10 # 1	1 A 3	34 0	4 10:	2.	HOYLLO	i From	100.
DIRECCION Y CIUDAD PARA DE		IL A S	34 Q	x 100	 -	CONTACTO 2:		
61028		FAX:			CELULAR CONT 1:		CELULAR CONT Z:	
TELEFOND 2:		FAX:			S-MAIL:			
CONDICIONES DE PAGO;	CONTADO	CHEQUES		TARIETA DE CREDITO		PAGARES	OTROS	
		J						
MODELO DE EQUIPO:	SERIÉ		REEMPLAZO 1911	ADICIONAL	CONTADOR		numeho asignado	
FINISHER	ADF	DUPLEX	CONECTIVIDAD		IMPRESÓN IMPRESÓN/SCANNER	FAX	SANCO DE PAPEL	DISCO DURO
CASSETERRAS ADICIONALES		OTROS PERIFERIO	05:					
·								
CONDICIONES	5				REPUESTOS REC	QUERIDOS		
OUTSOURCING:		DE	SCRIPCION	NUEVO	USADO	DESCRIPCION	NUEVO	USADO
PLAN MENSUAIN GO	ufrato.	CILINDRO				SELLOS LARGOS		
VOLUMEN COPIAS B/N:		CUCHILLAS						
VOLUMEN COLOR:		REVELADOR				OTROS:		
VALOR COPIA ADICIONAL:		RODILLO FUSC	OR				<u> </u>	
VALOR COPIA COLOR:		RODILLO PRES	OR					
d COPIA:		THERMISTORES						
DURACION DEL CONTRATO:		CARCAZA						
VENTA		TOLVA TONER						
VALOR EQUIPO:		SELLOS DE TOLVA						
OBSERVACION:		CARTUCHOS TONER						
cambio de equipo		GOMAS SEPARACION						
ABONO:		GOMAS DE ALIMENTACION					_	
		CUBREORIGIN	IALES				_	
		GOMAS ADF DE SEPARACION						
		GOMAS ADF ALIMENTACION			<u> </u>		L	
<u> </u>								
NOTA: EL SIGUIENTE FORM	//ATO SE DEBE ENTRE	GAR TOTALM	ENTE DILIGENCIADO	O Y CON COPIA A:				4

- 1. GESTION DE BODEGA
- 2. GESTION DE SERVICIO TECNICO
- 3. GISTION ADMINISTRATIVA

ANDRENDE GADO

GERENCIA COMERCIAL

CARTERA

SERVICIO TECNICO

ADMINISTRATIVA



FORMATO PARA DESPACHO DE EQUIPOS Versión 02

Fecha	N° Prealistamiento -2				
Cliente	Metacol SAS				
Dirección	Que 90 # 11 A 3d ofc 102.				
Ciudad	Isopta				
Contacto:	Marthon Franco				
Reemplazo:	Nº 1911 Equipo Adicional Cliente Nuevo				
Venta:	Préstamo Revisión tecnica				
Información del I	Equipo				
N° Equipo:					
Serial:	5912850063 Contador Inicial Color				
Contador Inicial B/N	314653 Contador Mecánico				
Funciones del Eq	uipo				
ADF	MESA SCANNER				
DUPLEX	PRINTER BYPASS				
BANCO DE PAPEL	DOCUMENT SERVER FAX				
OTROS					
Documentos:	Acta de entrega				
	Acta de retiro				
	Garantia				
	Reporte de Servicio Técnico				
OTROS:					
Vo Bo	Firma Recibido				

RICOH Aficio SP 5210SF Página de configuración Jun. 11,2016 11:38:13AM Referencia del sistema 1024 MB Memoria total \$9128500063 1D máquina 314653 Contador total Impresora[1,02,1 / M0525794B], Sistema[2,00 / M0525771D], Motor[A2,0:20 / M0525811], LCDC[1,01 / M0521492A], Versión firmware NIB[10,62 / M0525792C] Conexión dispositivo Espacio libre 2043880 KB, Capacidad del disco 2043886 KB HDD:Descarga fuente/macro Adobe PostScript 3 [1.01], Adobe PDF [1.01], RPCS [3.10.21], PCL 5e [1.02], PCL XL [1.02] Lenguale impresora Equipo Instalado Entrada papel Bandeja 1 Prioridad bandeia 8 1/2 x 11 Papel reciclado Bandeja bypass 8 1/2 x 11 Papel normal Bandeja 1 * indica un ajuste no predeterminado. Sistema/ Desactivado Continuar automáticamente Desactivado Imprimir informe errores Desactivado Girar 180 grados No imprimir Desbordamiento de memoria Я Horas para eliminar Desaclivado El, auto todos tr imp temp Días para eliminar Activado Elim auto tr impralm Imprimir datos comprimidos Desactivado Lista completa Lista trab, impr. inicial Desactivado Dúplex Prioridad de trama Uso de memoria Activado Impresión pág, en blanco Copias Desactivado Ahorro de tóner rado de bordes Activado Automático Lenguaje de la impresora Tiempo esp. trab. reserv. Espera corta 8 1/2 x 11 Tamaño de página Automático Tamaño sub papel Driver / Comando Bandeja bypass Detección automática Aiuste membrete Desactivado Impresión a sangre Ajuste(s) de la máquina Bandeia 1 Desactivado Cambio de bandeja PCL Leng. impr. por defecto Desactivado Ampliar cambio auto band. Menú PCL 60 Lineas por página Vertical Orientación 0 Número de fuente Residente Origen de la fuente 10,00 Caracteres por pulgada 12.00 Tamaño en puntos Normal Fuente Courier PC-8 Juego de símbolos Desactivado Agregar CR a LF Desactivado Ampliar ancho A4 600 doi Resolución Menú PS 0 Fin tiempo trabajo (segundos) Utilizar driver/comando Fin tiempo trabajo 300 Fin tiempo espera (segundos) Utilizar driver/comando Fin tiempo espera 600 dpi (Rápida) Resolución **TBCP** Formato de datos Activado Detección auto orientación <u>Menú PDF</u> 600 dpi (Rápida) Resolución Desactivado . Orden inverso

Timeout E/S

IPv6

SMB

Dirección IPv4

Puerto USB fijo

Nombre host

Dirección Gateway IPv4

NombreServImpres (NetWare)

Nombre ruta red (NetBEUI)

NombreContex NDS (NetWare)

Tipo de trama de red

15 seaundos

No activo

Desactivado

No definido

Activo

192,168, 39, 21

192,168, 32. 1

Selección automática

RNP00267335753D

RNP00267335753D

\\RNP00267335753D\SP5210SF

Activado

128 KB

Activo

Activo

No activo

*Desactivado

255,255,248, 0

Selección automática

00,26,73,35,75,3d

Servidor impresión

No definido

WORKGROUP

No detectado

Detección auto orientación

Interface Host

Máscara subred

Conf. IPy6 Stateless

Velocidad Ethernet Información Interface

Interface no válido

Modo funcionam. (NetWare)

NombreServArchiv (NetWare)

NombreGruposTbjo (NetBEUI)

Dirección MAC

Buffer E/S

DHCP

IPv4

NetWare



Counter

Serial No.:

S9128500063

Data of Today: May 31,2016 03:47 PM

	314448
Total	
	66393
Prints	

