

COOPERATIVA DEEMCOP

Avenida Carrera 30#26-75

Señores

José Rodríguez

Bogotá D.C., Diciembre 16 de 2015

PBX CALI: (2) 5247002 PBX BOGOTA: (1) 4706684

www.abkacolombia.com.co

info@abkacolombia.com infobogota@abkacolombia.com

## **ACTA DE ENTREGA**

Por medio de la presente hacemos entrega de una (01) fotocopiadora e impresora MARCA RICOH AFICIO digital equipo en **PRESTAMO**, modelo **SP3510DN** serie **No.T313QC01696** compuesta de la siguiente manera:

Número del equipo: **2998**<u>Equipo en servicio outsoursing</u>

Contador inicial digital de blanco y negro: 25114

Contador Mecanico: 0 Funciones del equipo:

- > Printer
- Bypass
- ➤ Duplex
- ➤ Fax

Cordialmente,

MARCELA GARZON VASQUEZ
Asistente de Outsourcing

Firma y sello de aceptación:

Nombre: \_\_\_\_

Ubicación maquina:

DESARROLLO EMPRESARIAL

RECIBIOO

14 6 D LC 2015

HORA

El flecibo de este documento no implica su aceptación

CALI: Avenida 5 N No. 29 AN 57 BOGOTA: Calle 38 No. 29-26 LA SOLEDAD TELÉFONOS: (2) 664 90 09 - (2) 664 83 83 CELULAR: 318 734 33 71 TELÉFONOS: (1) 300 35 38 - (1) 300 35 38 CELULAR: 316 471 99 61

## Página de configuración (1/2)

## RICOH Aficio SP 3510DN

	Referencia del sistema							
	ID máquina	T313QC01696						
	Memoria total	64MB						
	Versión firmware	Cargador de arra	ngue[V0.12], I	Firmware V2.	V2.05/M1165051G], Dispositivo[1.01:01 ]			
	Lenguaje de impresora	PCL 5e[V2.05], PCL XL[V2.05], Adobe PostScript 3[V2.05]						
	Equipo instalado	2,		2,			$\overline{}$	
	Cartucho impresión				$\mathcal{D}_{-1}$		Deur	
	Rodillo transferencia				Y 100ti	ame	, veur	COC
	Rodillo alimentación papel							
	Unidad fusión	ST III KRISKS						
	Entrada papel							
	Prioridad band.	Bandeja l						
	Prioridad band, bypass	Ajuste(s) máquir	ıa		Devel de serte			
	Bandeja bypass	8 I/2 x I I			Papel de carta	1)		
	Bandeja 1	A4			Papel normal (65-99g/m2	2)		
	Mantenimiento							
	Registro		-					
	Horizontal: Bandeja 1	0			Vertical: Bandeja 1		0	
	Horizontal: Bandeja bypass	0			Vertical: Bandeja bypass		0	
	Horizontal: Dúplex: Reverso	0:			Vertical: Dúplex: Revers	0	0	
		· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		3.015	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Sistema			**			•	
	Continuar autom.	Desactivado			Copias		l Daniela	
	Tam. sub papel	Desactivado			Dúplex	,	Desactivado	
	Impr. pág. en blanco	Activado			Modo Ahorro de energía		Activado	
٠	Modo Ahorro de energía 2	Activado			Tempr.Modo Ahorro de		10 minutos	
	Tamaño papel predet.	8 1/2 x 11			Imprim. informe de error	es	Desactivado	
	Notificación automática email	Desactivado			Modo humedad baja		Desactivado	
	Modo PCL6	SP 3500/3510						
	Menů PCL							
	Orientación	Vertical			Líneas por página		60	
	Número fuente	0			Tamaño en puntos		12.00	
	Caract, por pulg.	10.00			Juego de símbolos		PC-8	
	Fuente Courier	Normal			Ampliar ancho A4		Desactivado	
	Agregar CR a LF	Desactivado			Resolución		600 x 600 dpi	
	Menú PS	600 600 d!						
	Resolución	600 x 600 dpi						
	Interface del host							
	Timeout: USB	60 segundos	•		Timeout: Red		60 segundos	
	DHCP	Activo			Dirección IP		0.0.0.0	
	Máscara subred	0.0.0.0			Dirección gateway		0.0.0.0	
	Ethernet	Selección automática			Configuración USB	Selección automática		
Puerto USB fijo		Desactivado		IPsec Inactivo				
Timeout: Impresión bloqueada		60 segundos						
Información interfaz								
	Dirección MAC	00 26 73 75 an	مام		Nombre host		3510DN-75C	AFR
DIECCION WAC		00-26-73-75-ca-eb			Nombre host		3310DN-13C	PULL
	Lista contador							
	Contador total	25114			Contador dúplex		0	
Contador de atascos de papel								
		273			Atasco de papel: Unidad	0		
	Contador total	273			Atasco de paper: Unidad Atasco interno	dupicx	52	
	Atasco de papel: Band.estándar	47				AUNDER	52 146	
Atasco de papel: Bandeja 1		28			Atasco de papel: Band. bypass 146			
	Registro de error		* *	the first				
	SC 670 SC 491	SC 670	SC 670	SC 670	SC 670	SC 670	SC 67	0
	Code 3 Code 3							