

Santiago de Cali, Agosto 13 de 2015

Señores ETICOS SERRANO GOMEZ Atte. Sr. Andrés Vargas Carrera 98 N°25G-10 Int 2 Bogotá PBX CALI: (2) 5247002 PBX BOGOTA: (1) 4706684

www.abkacolombia.com.co

info@abkacolombia.com infobogota@abkacolombia.com



Por medio de la presente hacemos entrega de una (01) fotocopiadora e impresora marca RICOH AFICIO digital modelo ABKA-MP-5000 serie N° M5695400206, compuesta de la siguiente manera:

Número de equipo: 4042 Equipo adicional al contrato

Contador inicial digital de copias: 926452

Contador mecánico de copias: 0

Funciones del equipo:

- > Adf
- > Printer
- > Document server
- Bypass
- Dúplex
- Scanner
- > Banco de Papel
- ➤ Fax

* Nota: Se envía tóner adicional.

Cordialmente,

LUZ ELENA VIEDMAN ZAMORA Coordinadora Outsourcing

CALI: Avenida 5 N No. 29 AN 57 BOGOTA: Calle 38 No. 29-26 LA SOLEDAD Huella

TELÉFONOS: (2) 664 90 09 - (2) 664 83 83 CELULAR: 318 734 33 71 TELÉFONOS: (1) 300 35 38 - (1) 300 35 38 CELULAR: 316 471 99 61



FORMATO PARA DESPACHO DE EQUIPOS Versión 02

	Fecha	44 08 45	N° Prealistamiento	
	Cliente	ETICOS SERRANO		
. :	Dirección	OR 98 + 256 - 10	INT-2	
	Ciudad	BOGOTA		
	Contacto:	ING. ANDRES VARGAS		
	Reemplazo:	Nº Equipo Adic	ional X	Cliente Nuevo
	Venta:	Préstamo		Revisión tecnica
	Información del E	quipo		·
	N° Equipo:	4042	Modelo del Equipo	o: MP 5000
	Serial:	M 5695400 206	Contador inicial Colo	or
	Contador Inicial B/N	926452	Contador Mecánic	0
	Funciones del Equ	ijpo _.		
	ADF	MESA		SCANNER
	DUPLEX	PRINTER		BYPASS
	BANCO DE PAPEL	DOCUMENT SERVER		FAX
	OTROS	The state of the s	·	
	Documentos:	Acta de entrega		
	· .	Acta de retiro	- Constitution of the Cons	
		Garantia	I.	
		Reporte de Servicio Técnico	And the second s	
	OTROS:	The second secon		
	Vo Bo	Firma	a Recibido	in the majorate property and the second

2062



ETICOS #4042

Counter

MP 5000

Serial No.:

M5695400206

Data of Today: Aug. 11,2015 03:54 PM

Total

926452



ANTES ERA DE COBRA INSTALACIONES SA.

RICOH Aficio MP 5000B

Ago. 11,2015 03;54;49PM

Referencia del sistema

HDD:Descarga fuente/macro

Número de unidad Contador total Versión firmware

Conexión dispositivo

Lenguaje impresora

Equipo instalado Estado de consumo M5695400206

926452

Memoria total

512 MB

Impresora[1.14e / D0135758T], Sistema[1.16 / D0125751Y], Motor[1.07:05 / D0095160K], LCDC[1.07 / D0091491B], NIB[7.37b / LRC0451]

Unidad Disco duro

Espacio libre 510444 KB . Capacidad del disco 510446 KB

RPCS [3.6.9], PCL 5e [1.06], PCL XL [1.06]

Tóner negro restante:

Entrada papel

Prioridad bandeja Bandeja Bypass Bandeja 1 Bandeja 2

Bandeja 1

11 x 8 1/2 Papel normal Bandeja bloqueada Imp. dúplex no disponible

11 x 8 1/2 Papel normal 11 x 8 1/2 Papel normal

Sistema

Informe errores imp. Desbordamiento memoria El. auto todos tr imp temp Elim auto tr impralm Lista trab, impr. inicial " lex resión pág. en blanco.... Ahorro de toner Tamaño sub papel Ajuste membrete Impresión a sangre

Desactivado No imprimir Desactivado Activado Lista completa Desactivado Activado Desactivado Desactivado Desactivado

Desactivado

Vertical

Residente

Continuar Auto. Girar, 180 grados Horas para eliminar Dias para eliminar Uso de memoria Copias

Suavizado de bordes Tiempo esp. trab. reserv. Tamaño de página Prioridad ajuste band bypass

Cambio de bandeia

Líneas por página

indica un ajuste no predeterminado.

Desactivado Desactivado 8

Prioridad de trama

60

0

10.00

Normal

Desactivado

Activado Espera corta 8 1/2 x 11 Driver / Comando Desactivado

Menú PCL

Orientación Origen de la fuente Tamaño en puntos Juego símbolos Ampliar anchura A4 Resolución

12.00 PC-8 Desactivado 600 dpi

Interface Host

Buffer E/S DHCP Máscara subred Conf. IPv6 Stateless IPv4 NetWare AppleTalk Puerto USB fijo

128 KB *Desactivado 255,255,255,000 Activo Activo Activo Activo Desactivado

Número de fuente Caracteres por pulgada Fuente Courier Agregar CR a LF

Timeout E/S Dirección IPv4 Dirección Gateway IPv4 Tipo de trama de réd

IPv6 SMB

Velocidad Ethernet

15 segundos 215,023,114,254 215.023,114.004 Selección automática No activo Activo

Selección automática

.mación Interface

Dirección MAC Modo funcionam, (NetWare) NombreServArchiv (NetWare) NombreGruposTbjo (NetBEUI) Interface no válido

00.00,74,f5,c7,c5 Servidor impresión No definido COBRA No detectado

Nombre host NombreServImpres (NetWare) NombreContex NDS (NetWare) Nombre ruta red (NetBEUI)

RNPF5C7C5 RNPF5C7C5 No definido

\\RNPF5C7C5\MP5000B