

Bogotá D.C., Enero 13 de 2016

PBX CALI: (2) 5247002 PBX BOGOTA: (1) 4706684

www.abkacolombia.com.co

info@abkacolombia.com infobogota@abkacolombia.com

ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S Att. Edwin Leonardo Parra Carrera 11ª # 93 - 67 Oficina 504

ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente hacemos entrega de una (1) fotocopiadora marca RICOH AFICIO digital modelo SP5210SF SERIE No. S9128500331, compuesta de la siguiente manera:

Número del equipo: 4661 Modelo: Ricoh Aficio SP5210SF

Funciones del equipo:

Printer

Señores

- Duplex
- Scanner
- Bypass

Cordialmente,

MARCELA GARZÓN VASQUEZ

Asistente de Outsourcing

Firma y sello de aceptación:

Nombre: Faller

C.C.: 1-01603587L

CALI: Avenida 5 N No. 29 AN 57 BOGOTA: Calle 38 No. 29-26 LA SOLEDAD TELÉFONOS: (2) 664 90 09 - (2) 664 83 83 CELULAR: 318 734 33 71 TELÉFONOS: (1) 300 35 38 - (1) 300 35 38 CELULAR: 316 471 99 61

Página∍de configuración RICOLIZATORS PASATORS Referencia del sistema En. 13,2016 10;34;50AM ID máquina S9128500331 Memoria total 1024 MB Contador total 15007 Versión firmware Impresora[1.02.1 / M05257948], Sistema[2.00 / M0525771D], Motor[A2.0:20 / M0525811], LCDC[1.01 / M0521492A], NIB[10.62 / M0525792C] Conexión dispositivo HDD:Descarga fuente/macro Espacio libre 2043880 KB, Capacidad del disco 2043886 KB Lenguaje impresora Adobe PostScript 3 [1,01], Adobe PDF [1,01], RPCS [3,10,21], PCL 5e [1,02], PCL XL [1,02] Equipo instalado Bandeia 2 Entrada papel Prioridad bandeja Bandeja 1 Bandeja bypass 8 1/2 x 11 Papel normal Bandeja 1 8 1/2 x 11 Papel normal Bandeja 2 8 1/2 x 11 Papel normal Sistema * indica un ajuste no predeterminado, Imprimir informe errores Desactivado Continuar automáticamente *Inmediato Desbordamiento de memoria No imprimir Girar 180 orados Desactivado El. aulo todos tr imp temp Desactivado Horas para eliminar Elim auto tr impr alm Activado Días para eliminar Lista trab, impr. inicial Lista completa Imprimir dates comprimides Desactivado Uso de memoria Prioridad de trama Dúplex Desactivado Copias Impresión pág, en blanco Activado 'avizado de bordes Activado Ahorro de tóner Desactivadonpo esp. trab, reserv. Espera corta Lenguaje de la impresora Automático Tamaño sub papel Automático Tamaño de página 8 1/2 x 11 Ajuste membrete Detección automática Bandeja bypass Driver / Comando Bandeja 1 Ajuste(s) de la máquina Bandeja 2 Ajuste(s) de la máquina Impresión a sangre Desactivado Leng, impr. por defecto PCL Cambio de bandeja *Activado Ampliar cambio auto band, Desactivado Menú PCL Orientación Vertical Líneas por página 60 Origen de la fuente Residente Número de fuente 0 Tamaño en puntos 12,00 Caracteres por pulgada 10,00 Juego de símbolos PC-8 Fuente Courier Normal Ampliar ancho A4 Desactivado Agregar CR a LF Desactivado Resolución 600 dpi Menú PS Fin tiempo trabajo Utilizar driver/comando Fin tiempo trabajo (segundos) 0 Fin liempo espera Utilizar driver/comando Fin liempo espera (segundos) 300 Formato de datos TBCP Resolución 600 dpi (Rápida) Detección auto orientación Activado <u>Menú PDF</u> Impr. Orden inverso Desactivado Resolución 600 dpi (Rápida) ección auto orientación Activado Interface Host Buffer E/S 128 KB Timeout E/S 15 segundos

DHCP Máscara subred Conf, IPv6 Stateless IPv4 NetWare Velocidad Ethernet

Información Interface Dirección MAC

Modo funcionam, (NetWare) NombreServArchiv (NetWare) NombreGruposTbjo (NetBEUI) Interface no válido

*Desactivado 255,255,254, 0 Activo Activo No activo Selección automática

00,26,73,3d,79,07 Servidor impresión No definido WORKGROUP No detectado

Dirección IPv4 Dirección Gateway IPv4 Tipo de trama de red IPv6 SMB Puerto USB fijo

Nombre host NombreServImpres (NetWare) NombreContex NDS (NetWare) Nombre rula red (NetBEUI)

192,168, 25,112 192,168,254, 25 Selección automática No activo Activo

FPFPHYM01 RNP0026733D7907 No definido

Desactivado

\\RNP0026733D7907\SP5210SF



Counter

5P5210_{5F}

#4661

Serial No.:

S9128500331

Data of Today: Jan. 13,2016 10:35 AM

Total 15008