



PBX CALI : 572-5247002 PBX BOGOTA : 571-4706684

OFICINA PRINCIPAL
CENTRO OPERACIONES BOGOTA

info @ abkacolombia.com infobogota @ abkacolombia.com

Santiago de Cali, Marzo 18 de 2013

Señores CENTRO DOCENTE LICEO MARISOL CARRERA 26 J # 10-60 Att. MARIA ELVIA QUICENO VELEZ

ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente hacemos entrega de una (01) fotocopiadora marca Ricoh Aficío digital modelo MP4500D serie M2875101149, compuesta de la siguiente manera:

Número del equipo: 1362 Reemplaza equipo N°905

Contador inicial digital de copias 1142177.

Contador inicial mecánico: 1142181

Funciones del equipo:

- Alimentador automático de originales.
- Dúplex
- > Printer
- Document server
- Scanner
- Bypass

*Nota: se envía cartucho de tóner adicional.

Cordialmente,

LUZ ELENA VIEDMAN ZAMORA Coordinadora Outsourcing Firma y sello de aceptación:

Nombre:

~ ~

66 700 70

Cali: Calle 38 Norte # 3 cn | 16

Bogotá: Carrera 8 # 159-06 of. 102

Teléfonos: 572 - 2484344-6649009-6648383-4854344 CEL: 318 7343371

Teléfonos: 571 - 605 86 53

CEL:3164719961 - 3103708250



PBX CALI : 572-5247002 OFICINA PRINCIPAL PBX BOGOTA : 571-4706684 CENTRO OPERACIONES BOGOTA

www.abkacolombia.com.co
info@abkacolombia.com
infobogota@abkacolombia.com

Santiago de Cali, Marzo 18 de 2013

Señores CENTRO DOCENTE LICEO MARISOL Atte.: Sra Maria Elvia Quiceno Vélez Carrera 26 J N°10-60 Cali

AUTORIZACION (ACTA DE RETIRO)

Autorizamos al señor ORLANDO BARBOSA, identificado con cedula de ciudadanía N° 16.710.389 de Cali, para recoger una fotocopiadora marca Ricoh Aficio digital, modelo MP430D serie K8665400337 Ricoh numero de equipo 905; a nombre e ABKA COLOMBIA S.A.S NIT 900.110.649-6.

Conta	dor final			
Nota.	Recoger	tóner	vacios.	

Cordialmente,

LUZ ELENA VIEDMAN ZAMORA Coordinadora Outsourcing Firma y sello de aceptación:

Nombre:

C

Cali: Calle 38 Norte # 3 cn | 16

Bogotá: Carrera 8 # 159-06 of. 102

Teléfonos: 572 - 2484344-6649009-6648383-4854344 CEL: 318 7343371

Teléfonos : 571 - 605 86 53 CEL :3164719961 - 3103708250



FORMATO INFORMACION PARA DESPACHO DE EQUIPOS Versión 01

Fecha	15 13 13	N° Prealistamiento
Cliente	Contro docente l	aceo Harisol
Dirección	Cre 26 # 106-6	30 Bl Hanvels Beltran
Ciudad	Calí	
Contacto:	Maria Elvis Ou	iceno
Reemplazo:	Nº 905 Equipo Adici	onal Cliente Nuevo
Información del	l Equipo	Ahrea me
N° Equipo:	1362	Modelo del Equipo: 4500 d
Serial:	m2875101149	
Contador Inicial	1142177	Contador Mecánico 1142481
Funciones del E	quipo	
ADF	MESA	SCANNER
DUPLEX	PRINTER	BYPASS X
BANCO DE PAPEL	DOCUMENT SERVER	FAX
ACCESORIOS:		
OTRO:	:020°	SHARIS

NOTA: ADJUNTAR DIAGNOSTICO DEL EQUIPO

Please FAX to ABIVA 5247002



FORMATO DE ORDEN DE PREALISTAMIENTO DE EQUIPOS Version 01

Fecha:	№ CONTRATO		FECHA DE ENTREG	Α	PEDIDO №	VENTA	OUTSOURCING
26 02 18			The state of the s		1 82	VENTA	X
	0 10	00	1/	0 10	CI	NIT 6 CC:	
Centro Docente	teleo Merri	601. Gue	iceno Ve	lez ola.	na elvia.	667003	705-8
DIRECCION Y CIUDAD PARA FACTURACIO N:	106-60, M	muelor Pa	Beltrup	Jan -	CONTACTO 1:	667003 Unia Ju	ceno V.
DIRECCION Y CIUDAD PARA DESPACHO	06-60.1	Januele	z Belti	Po	CONTACTO 2:	0	
TELEFONO 1: 4483/46	FAX:			CELULAR CO NT 1		CELULAR CO NT 2:	
TELEFONO 2:	FAX:	WINE Y		E-MAIL:			
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO	CHEQUES	TAF	CUETA DE CREDITO		PAGARES	OTROS	
	- white and the						
MODELO DEL EQUIPO: SERIE	REEN	IPLAZO	ADICION	CONTADOR		NUMERO ASIGNADO	
PERÍFERICOS FINISHER ADF	DUPLEX CONE	CTIVIDAD	7	IMPRESIÓN/SCANNER	FAX	BANCO DE PAPEL	DISCO DURO
CASSETERRAS ADICONALES	OTROS PERIFERICOS:	ypags	D) ZISYN				
		(1					A WELLER
CONDICIONES			RE	PUESTOS REQ	UERIDOS	4 2 4	
OUTSOURCING	DESCRI	PCION	NUEVO	USADO	DESCRIPCION	NUEVO	USADO
PLAN MENSUAL:	CILINDRO				SELLOS LARGOS		
VOLUMEN COPIAS: 8000.	CUCHILLAS					A RICH	
VALOR COPIA: \$20.	REVELADOR				OTROS:		
VALOR COPIA ADICIONAL \$ 20.	RODILLO FUSOR						
INICIACION:	RODILLO PRESOR	DA TOTAL					
DURACION DEL CONTRATO:	THERMISTORES	THIE					
	CARCAZA				THE RESERVE		
VENTA	TOLVA TONER					in the second	
VALOR EQUIPO:	SELLOS DE TOLVA	VALUE OF THE PARTY					
OBSERVACION:	CARTUCHOS TONES	3					
	GOMAS SEPARACIO)N					the state of
	GOMAS DE ALIMEN	ITACION					
	CUBREORIGINALES	us.					THE LUNE
	GOMAS ADF DE SEI	PARACION	1 2 8 /4				
	GOMAS ADF ALIME	NTACION				Nice mile (n)	
NOTA: EL SIGUIENTE FORMATO 1. GESTION DE BODEGA 2. GESTION DE SERVICIO TECNICO 3. GESTION ADMINISTRATIVA	SE DEBE ENTREGAR T	OTALMENTE DI	LIGENCIADO Y	CON COPIA A			
	1	/	A	1			
VENDEDOR G	SERENCE COMERCIAL		Jalu	SEE	O.4 RVICIO TECNICO	ADMIN	J ISTRATIVA



Counter

Serial No.:

K8665400337

Data of Today: Mar. 18,2013 11:38 AM

Total	0513837
Prints	0058909

My africe Ringers 705



Counter

Serial No.:

K8665400337

Data of Today: Jul. 27,2011 12:17 PM

Total	0269439	18.
Copier	0269314	*:
Facsimile	0000015	
Printer	0000110	
A3/DLT	0000000	
Duplex	0013954	
Staple	0002634	

A 1	1	

FORMATO DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN

		version 3.0	
NOMBRE DE EMPRESA: Hav	10 Elvio Quice	FECHA: 18 2	2013
TELEFONO: 4483146	DIRECCION: Qai	veria 26/ \$106 Biudad: Co	ali
NIT: 66700705	HORA DE LLEGADA:	HORA DE SALIDA	
	FILEY PERSONA ENCAR		iceni
INFORMACIÓN BÁSICA DE LA I			新科斯
NÚMERO DEL EQUIPO 1362	MODELO DEL EQUIPO	D SERIE	
NÚMERO DE COPIAS PRUEBA	4.		nin ji ni basi ili
DIR IPV4 192,/18.88	CONTADOR INICIAL	CONTADOR FINAL_/4	133909
MASCARA 255.255. 2	31(10	SOUTH PART OF THE STATE OF	al cabalar
PUERTA ENLACE 192.168	P.88.1		
SMT	N. SERVIDOR	ENTERON ASIA	
DNS 1	DNS 2	DNS 3	ð Lano s ars
INSTALACIÓN			
☐ MANEJO MODO WEB AL CLI	ENTE		
CANTIDAD DE EQUIPOS INS	The state of the s	2	
M INSTALACIÓN CONTROLADO	DR PCL 🔀	RPCS	
A 22-29	CARPETA	SOFTWARE E-MAIL	FTP []
☐ INSTALACIÓN TEAM VIEWER	3		1741 31
☐ INSTALACIÓN SMART DEVIC	E MONITOR FOR ADMIN		
☐ INSTALACIÓN PRINT WATCH	email 4		
☐ PROGRAMAR CEDULA NORM	MAL Y AMPLIADA		
7 -	ADOR NINGUNO	☐ (El cliente asume daños ocasionados	por energía)
OBSERVACIONES: OR LINE	tala 2 usuar		lon
control desde	tol, 17172/500.	1 usuavo de con	mole
UNA VEZ FIRMADO ESTE DOCUI	MENTO SE DA POR ENTEN	BN ODN HODON S. (NOIDO QUE TODO EL PERSONAL MEN	NOIONADO
QUEDO CAPACITADO PARA LA	MANIPULACIÓN DE LOS E	CHIPOS ARKA	NCIONADO
	JAN 111	QUI CO ABIVA.	
Magnill Wigen	0/ ==	200	
FIRMA DEL CLIENTE	EIRMA TÉC	CNICO FIRMA JEFE	TÉCNICO
			,



Counter

Serial No .:

M2875101149

Data of Today: Feb. 18,2015 02:26 PM

Total	1433909
Copier	0680929
Facsimile	0000000
Printer	0752980
A3/DLT	0009876
Duplex	0421858
Staple	0023958

[Counter per User]

								of Toda	Data of Today-Fab 18.9
Use	ır Code İName	Copler/Do	icu, Server	Printer		Faesim	Faosimile Print		Stime
,		A3/DLT	.Others	A3/DLT	Others	A3/DLT	Others		
-	2026 mari	_	571	_	0	0	C]=	571
2	2121 TECNICO		0		0	0			
ဗ	6742 NATHALIA)		ĵ	, -			7
4	9328 PAOLA								- ~
Others					0 15	154	> 0	0 0	155
total sum) 572		0	156	, C	,	728

Microsoft Vindows

Windows Página de prueba de la impresora

Felicidades

Si puede leer esta información, instaló correctamente su Ricoh Aficio MP 4500 PCL6 en SECRETARIA1. La información que aparece abajo describe la configuración del controlador y puerto de la impresora. Hora de envío: 03:26:27 p.m. 18/02/2015 Nombre de equipo: SECRETARIA1 Nombre de impresora: Ricoh Aficio MP 4500 PCL6 (Copiar 1) delo de impresora: Ricoh Aficio MP 4500 PCL6 compatibilidad de color: no Nombres de puerto: 192.168.88.22 Formato de datos: Nombre de recurso compartido: Comentario: Nombre de controlador: UNIDRV.DLL Archivo de datos: RIA45006.GPD Archivo de configuración: UNIDRVUI.DLL Archivo de Ayuda: UNIDRV Versión del controlador: 6,00 UNIDRV.HLP Entorno: Windows NT x86 Archivos adicionales usados por este controlador:

C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\TTFSUB.GPD

C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\UNIRES.DLL (6.1.7600.16385)

C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\STDNAMES.GPD

C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\STDDTYPE.GDL

C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\STDSCHEM.GDL

C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\STDSCHEM.GDL

C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\STDSCHMX.GDL

-C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\PCLXL.DLL (6.0.5479.0)

bl_wcp_d2_drivers.060616-1619))

C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\PCLXL.GPD bl_wcp_d2_drivers.060616-1619))
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\PCLXL.GPD
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P6FONT.GPD
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\PJL.GPD
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\P6DISP.GPD
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\PCL5ERES.DLL
(vbl_wcp_d2_drivers.060616-1619))
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\RIARES27.INI
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\RIAUI27.DLL (5.1.200
(fbl_dox_dev_ihvs.090211-1122))
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\RIARES7.DLL (5.1.200
(fbl_dox_dev_ihvs.080925-0225))
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\RIARES7.DLL (5.1.200 (6.0.5479.0)C:\windows\system32\spool\DRIVERS\w32X86\3\RICFG7.XML C:\windows\system32\spool\DRIVERS\w32X86\3\RIA6MAC7.GPD C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\w32X86\3\RIAADC45.GPD

Éste es el final de la página de prueba de la impresora.

agina de configuración? Aficio MP 45 Referencia del sistema #1362 Número de unidad M2875101149 Páginas impresas Memoria total 384 MB Versión firmware Impresora[1.03 / D3155941C], Sistema[1.04 / B2985931D], Motor[1.02:10 / B2985160B], LCDC[1.12 / B1985211B], NIB[5.16 /D3155934C] Conexión dispositivo HDD:Fuente/Macro Descargar Espacio libre 510442 KB, Capacidad del disco 510446 KB Lenguaje impresora RPCS [3,2,18,2,1], Adobe PostScript 3 [1,00], Adobe PDF [1,00], PCL 5e [1,03], PCL XL [1,03] Equipo de conexión Unidad dúplex, Bandeja Bypass Entrada papel Prioridad band, Bandeja 1 Bandeja Bypass 11 x 8 1/2 Papel normal Bandeja bloqueada Imp. dúplex no disponible Bandeia 1 11 x 8 1/2 Papel normal Bandeja 2 8 1/2 x 13 Papel normal * indica un ajuste no predeterminado. Sistema Inf. error imp. Apagado Continuar Auto. Apagado Desbord memoria No imprimir El. auto todos tr imp temp Apagado Horas para eliminar 8 Elim auto tr impr alm Encendido Días para eliminar Lista trab, impr., inicial Lista completa Uso de memoria Prioridad trama Dúplex Apagado Copias Impresión pág, en blanco Encendido Suavizado borde Encendido Ahorro tóner Apagado Lenguaje impres Auto Tamaño sub papel Apagado Tamaño de página 8 1/2 x 11 Ajuste membrete Apagado Prioridad ajuste band bypass Driver / Comando Impresión a sangre Apagado Leng, impr. por defecto **PCL** Cambio de bandeja Apagado Menú PCL Orientación Vertical Líneas por página 60 Origen fuente Residente Número fuente 0 Tamaño en puntos 12.00 Caracteres por pulg. 10,00 Juego símbolos Roman 8 Fuente Courier Normal Ampliar anchura A4 Apagado Agregar CR a LF Apagado Resolución 600 dpi Menú PS Formato de datos TBCP Resolución 600 dpi Menú PDF Resolución 600 dpi Interface Host Buffer E/S 128 Kb Timeout E/S 15 segundos *Apagado Dirección IP 192,168,088,022

DHCP Máscara subred Tipo trama (NW) NetWare AppleTalk

Activo Información Interface Dirección Mac 00.00.74.b9.60.52 Modo funcionam, (NetWare) Servidor impresión NombreServArchiv (NetWare) No definido

255,255,255,000

Auto

Activo

NombreGruposTbjo (NetBEUI) MARISOL Interface inválido No detectado

Dirección gateway TCP/IP SMB Velocidad Ethernet

> Nombre host NombreServImpres (NetWare) NombreContex NDS (NetWare) Nombre ruta red (NetBEUI)

prn4500 RNPB96052 No definido \\PRNMP4500\MP4500

192,168,088,001

Selección automática

Activo

Activo

--1 --1

...