



USGP

CÓDIGO: USD-15-145

		os ej seldentiro	ACION	and the second			
Incidente		Acordado	_		Critica	Г	
		Acordado	Γ		Мәуог		
Desviación		Encontrado	ᅜ	,	Menor	, 	
2015-10-06	2015-10-06	2015-10-1	- 1 -	15-10-16	Ivielioi		
Fecha de Ocurrencia:	Fecha de Hallazgo	Fiecha de Repo	te .	Fecha de Cierre 🔏 .		le:Segulmiento:46 🛶 🛴	
Maryluz Chica AN	-	Oscar Gar	nez	υ.	Lilia	na Acosta	
Persona que identifica		AN Persona que R				CCD	
		N CALEGORI	CONTRACTOR OF THE PARTY OF		L Committee	sona Recibe	
Documentación F	Almacenamiento	r - Calibración / Mantenimient		Áreas, Instalaciones y Equipos	Calificació Validació		
☑ .aboratorio	Sistemas de Apoyo Crítico	Proceso de Manufactura / Empaque y Etiquetado	Γ	Muestreo '	Caracterí Materiale Producto	25 γ	
DRESCRIPCIÓNIBREVE (Describizanto/mación que identifique el evento a clasificar con la tecnica SW y 14) (What, When Where, Why Who, How) Durante el analisis del material Ethyl Alcohol, código: 100002969, Lote logístico: 0001087497, lote del proveedor 607A080715; Lote logístico: 0001087590, lote del proveedor Lote:607A080715, se encontró que no cumplió con las especificaciones:							
La absorción a 240 nm no es mayor de 0.40 0.46							
Cualquier absorbancia entre 250 nm y 260 nm no es mayor de 0.30 0.26							
Cualquier absorbancia entre 270 nm y 340 nm no es mayor de 0.10 0.04  Entre 235 nm y 340 nm la curva de absorción es suave. La curva de absorción no es suave							
para la prueba de Absorci	ión Ultravioleta, se i	realizó investiga	ción balo	código OOS-15-09-	osorcion no -089, que arr	es suave	
para la prueba de Absorción Ultravioleta, se realizó investigación bajo código OOS-15-09-089, que arrojó como conclusión la confirmación del no cumplimiento del material.							
ACCIONINMEDIATA TRATAMIENTO (Acción fortentada a ajslaro il mitarila seractos negativos del incidente/desolación)							
11. Reportar el evento. Responsable/Pecha: Oscar Gámez/15-10-16							
2. Rechazar el material Ethyl Alcohol, código: 100002969, Lote logístico: 0001087497, 607A080715; Lote logístico: 0001087590, Lote:607A080715. Responsable/Fecha: Jhon Arrieta/15-10-23							
3. Informar a compras del evento para que informe al proveedor y éste inicia su respectiva investigación							
Responsable/Fecha: jhon arrieta/15-10-23							
	NE	NEDNIK MODANSK	CIADA POR	(eAlipytis)			
Requiere ser Investigado:							
Si El evento no impa			pactó la	tó la calidad del producto, seguridad del paciente, ni			
No   requisito regulatorio. El proveedor debe realizar identificar la causa raíz y establecer planes de acció				realizar la ir de acción ou	ivestigación para le nermitan evitar		
la recurrencia.							
APROBACIONIDEISTRATAMIENTO (Voirtique) efectividad/pertinentia de la sacciones establecidas).  AUTÓRIZACIONES 2 NOMBRE GARGO EN FIRMA							
Revisión Aseguramiento de la	NOMBRE :			E BIRMA	İ	A TECHA LES	
Calidad:	Liliana Acosta		) 	LAZOS ta		10-16	
Aprobado Responsable del Area Aprobado Aseguramiento de la	Sandra Tapias		IE	8. fapian	15-10	10-16	
Calidad:	Hidalys Agudel	o JGC	:	7/ acquelle	15-	10-16	
		a Seculviento i	ATTAM EN	e na company de la		e de la companya de	
Realizado por: Aprobado por:							
irma:Firma:							
Observaciones:							