

Nueva PRP

Planilla de Riesgos Potenciales

PRP: Planilla de Riesgos Potenciales

La PRP es una herramienta obligatoria de análisis previo a la ejecución de cualquier tarea.

Su función es permitir que el equipo describa los pasos que realizará, identifique los riesgos reales del día y defina las contramedidas necesarias según las condiciones del entorno donde se va a trabajar.

Aplica a **todas las tareas**, en **cualquier lugar** y con **cualquier equipo**, sin excepciones.

Su uso es **obligatorio antes de iniciar cualquier actividad**, sea rutinaria o no rutinaria, simple o compleja, programada o emergente.



The image shows a clipboard with a PRP (Planilla de Riesgos Potenciales) form. The form is titled "PRP PLANILLA DE RIESGOS POTENCIALES" and includes fields for "PRP N°" and "REV.". It is associated with "Pan American ENERGY". The form is divided into several sections: "TAREA A EJECUTAR", "FECHA", "EMPRESA", "DEPARTAMENTO/SECTOR", "RELACIONADA CON PT N°", "POSIBLES RIESGOS DEL ENTORNO DE TRABAJO", "PASOS DE LA TAREA", "RIESGOS ASOCIADOS", "CONTRAMEDIDAS", "RESPONSABLES", and "VERIFICACIÓN". It also includes a section for "EPP (Ropa de Trabajo)" and "Otros". The form is designed to be filled out by the worker before starting any task.

REGLA: Si se va a trabajar, se debe completar la PRP en el sitio y antes de empezar.

Nota: Los cambios propuestos en esta nueva versión de la PRP no serán de aplicación inmediata para la gerencia de DC&P. Por lo tanto, el flujo de trabajo para las empresas de la VP permanecerá sin cambio, dándole continuidad al proceso que se viene desarrollando

Qué cambió

Nueva PRP

Desde ahora, la PRP incorpora algunos cambios:

- **Siempre deberá completarse a mano en el lugar de la tarea.** Ya no serán válidas las PRP preimpresas o realizadas en otro lugar. Como siempre, participan todos los involucrados, y constituye el acuerdo operativo mínimo antes de iniciar cualquier actividad.

PRP
PLANILLA DE RIESGOS POTENCIALES

PRP N°: [] REL: []

Pan American ENERGY

TAREA A EJECUTAR LUGAR DE EJECUCIÓN	FECHA	EMPRESA
☐ Previsión: trabajo a presión, climas para que compare, equipos manuales y herramientas	☐ Departamento/Sector:	☐ RELACIONADA CON P.T. N°:
☐ Iluminación: falta de luz en el área	☐ Electricidad: líneas de transmisión, cables, bornes de conexión, equipos eléctricos, cableado, bornes	☐ Trabajo y almacenamiento: cables de trabajo, almacenamiento de la presión, estado de equipos
☐ Posibles riesgos del entorno de trabajo: ☐ Instalaciones eléctricas (cables, bornes, cables, componentes) ☐ Operaciones simultáneas (trabajo en altura, movimiento, vehículos circundantes) ☐ Interferencias (baterías y otros) ☐ Condiciones del terreno (pendientes, desniveles, estabilidad)	☐ Mantenimiento de equipos: mantenimiento, bornes, estado de los equipos (cables, bornes, estado de los equipos)	☐ Protección: uso de cascos, guantes, materiales adecuados para el trabajo (PPE), uso de herramientas adecuadas

PASOS DE LA TAREA: Describa los pasos a seguir para ejecutar la actividad	RIESGOS ASOCIADOS: detalle riesgos que pueden presentarse en el paso	CONTRAMEDIDAS: Especificar acciones a tomar para prevenir o mitigar cada riesgo
1.	1.	1.
2.	2.	2.
3.	3.	3.
4.	4.	4.
5.	5.	5.
6.	6.	6.
7.	7.	7.
8.	8.	8.
9.	9.	9.
10.	10.	10.

Responsables	Verificado

EPP: Ropa de Trabajo ☐ Casco ☐ Proteo, Ocular ☐ Protección Auditiva ☐ Guantes ☐ Ropa Trabajo/Membrado ☐ Calzado de Seguridad ☐ Protec. Respiratoria ☐ Protec. Facial/Máscara Soldar ☐ Traje/Botas Lluvia ☐ Manteles Descartable ☐ Arnés

Marque las Reglas que salvan vidas involucradas

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Importante: Cualquier cambio en la actividad del programa o en el sitio de trabajo debe ser comunicado a la PRP. La PRP tendrá validez SOLO EN EL MOMENTO de su firma por todos los procesos que participen en la actividad. REVISANDO la Planilla Responsable del equipo de trabajo en el sitio.

Se suman dos columnas en la tabla donde se enumeran los pasos y riesgos de las tareas, :

- **“Responsables”** donde se indica con nombre y apellido quién se responsabiliza por cada contramedida.
- **“Verificado”**, donde cada responsable debe tildar una vez que comprobó que las contramedidas están efectivamente en su lugar.

Qué cambió

PRP
PLANILLA DE RIESGOS POTENCIALES

PRP N°: [] REV: []

INFORMACIÓN PARA CASOS DE EMERGENCIA

Ubicación del Punto de Reunión:
Ubicación de Alarmas de Emergencia:
Ubicación de Extintores:
Ubicación de Lavaojos / Botiquín Primeros Auxilios:
En caso de emergencia llamar a:
1. []
2. []
3. []
4. []
5. []
6. []
7. []
8. []
9. []
10. []

PASOS PARA RESCATE DE LESIONADOS
(Trabajos en Altura, Espacios Confinados, Excavaciones)
Asegúrese de contar con el equipo necesario y apropiado para el rescate

Croquis del paso crítico
Representación gráfica simple del paso de la tarea donde exista exposición relevante, marcando posiciones, trayectorias, interferencias y zonas inseguras

Verificación final pre-ejecución
Se realizó el crosscheck:
☐ Estándar (Equipo) ☐ Remoto ☐ Sustituto (Autoverificación)

EL EQUIPO CONFIRMA: ☐ Barreras instaladas ☐ Herramientas en condiciones ☐ EPP específico ☐ Energías aisladas
☐ Permisos y documentos asociados a la vista ☐ Personal competente ☐ Comunicación clara y medios disponibles
☐ Operaciones simultáneas controladas ☐ Condiciones del entorno aceptables ☐ Equipo en condiciones para iniciar

FIRMAS DEL PERSONAL involucrado en la actividad, incluyendo la firma del MÁXIMO RESPONSABLE DEL EQUIPO DE TRABAJO EN EL SITIO (Conforme Legislación Vigente: ej. Dec. 355/79 – Ley 24557/04 – Dec. 911/96)

Apellido y Nombre	Función	Firma	Fecha	Apellido y Nombre	Función	Firma	Fecha

El análisis de riesgos debe confeccionarse con la participación de todo el personal afectado. Conocer los riesgos y las contramedidas lo ayudarán a realizar un trabajo seguro.
PARA LA TAREA SI ES INSEGURA ES POLÍTICA DE PAE LA OBLIGACIÓN DE TODOS.

OTRAS FIRMAS de acuerdo al I.A. de la UO / Distrito

Apellido y Nombre	Función	Firma	Fecha	Apellido y Nombre	Función	Firma	Fecha

Importante: Cualquier cambio en la actividad programada o en el sitio/el entorno de trabajo (no analizados) INVALIDA la presente PRP.
La PRP tendrá validez SOLAMENTE si está firmada por todas las personas que participan en su confección, INCLUYENDO al Máximo Responsable del equipo de trabajo en el sitio

Se suma un espacio para realizar un **“Croquis” de pasos críticos de la tarea**, donde se realizará una representación gráfica simple del paso de la tarea donde exista exposición relevante, marcando posiciones, trayectorias, interferencias y zonas inseguras. Aplica para tareas de Izajes, cuando haya movimiento de maquinarias, vehículos, excavaciones, tareas con riesgo de caída de objetos o aislamientos de energía.

Verificación final pre-ejecución

Aquí el equipo confirma, luego de realizar la charla de 5 minutos y el crosscheck, que se realizó una última verificación para asegurar que están dadas todas las condiciones para realizar la tarea en forma segura, que las contramedidas están en su sitio y que no hay cambios en el entorno que ameriten una nueva evaluación.



Responsable (Ejecutante/Autoridad Ejecutante) en el frente de trabajo:

- Conducir la elaboración y escritura de la PRP en el frente de trabajo.
- Asegurar la participación de todos.
- Exigir que los pasos sean específicos, los riesgos estén claramente descritos y las contramedidas sean acciones concretas.
- Coordinar la Charla de 5 minutos y ejecutar el *crosscheck*.
- Activar el Manejo del Cambio ante cualquier variación.

Equipo ejecutor de la tarea (Ejecutante):

- Participar activamente en la confección y conversación de la PRP.
- Definir los pasos de la tarea.
- Contribuir con la identificación de peligros específicos.
- Describir los riesgos con suficiente detalle.
- Proponer y acordar contramedidas aplicables.
- Contribuir al croquis del paso crítico cuando corresponda.
- Participar en la Charla de 5 minutos y el *crosscheck*.
- Firmar la PRP sólo después de comprenderla completamente.





Referente de Seguridad y Ambiente

- Entrenar a los equipos en el uso de la PRP.
- Realizar auditorías, Inspecciones de Control y acompañamientos en campo.
- Asesorar en tareas de alto riesgo.

Gerentes / Líderes

- Respaldar tiempos operativos necesarios para elaboración de la PRP.
- Asegurar disponibilidad de recursos y soportes.




Etapas de la PRP



La PRP debe ser confeccionada, redactada, escrita y leída en el lugar donde se realizará la tarea previa a su inicio.

El proceso se divide en tres etapas:



Importante: Cualquier PRP que no haya sido confeccionada en el sitio de ejecución carece de validez operativa y no debe utilizarse para iniciar la tarea.

1. Preparación de la PRP



Identificar energías involucradas

Antes de redactar los pasos de la tarea, el equipo debe identificar explícitamente todas las energías presentes o potenciales en el entorno, considerando:



Energía mecánica
(movimiento, rotación, equipos móviles)



Energía eléctrica
(instalaciones energizadas, baterías, estática, cables)



Energía neumática e hidráulica (cilindros, líneas presurizadas)



Energía térmica
(superficies calientes/frías, fuego, climatología)



Energía química
(gases, vapores, productos tóxicos o inflamables)



Energía gravitacional
(caída de objetos, estructuras, pendientes)

Otras energías particulares según tarea o instalación

REGLA: Si no se identifican las energías, el análisis de riesgos será incompleto.

Identificar reglas que salvan vidas

Antes de identificar y redactar los riesgos y contramedidas, el equipo debe identificar cuáles Reglas que Salvan Vidas se activan según la tarea y las condiciones del entorno.

La finalidad de este paso es elevar el sentido de vulnerabilidad, reconocer riesgos críticos y orientar la definición de contramedidas efectivas.

REGLA: Si se identificaron Reglas que Salvan Vidas, la PRP debe mostrar cómo la vamos a cumplir y/o controlar.



1. Preparación de la PRP

Redacción de PASOS

Los pasos deben describir acciones operativas reales, específicas y situadas, tal como se ejecutarán en el terreno. No deben incluir controles, recomendaciones ni objetivos generales, sino la secuencia concreta del trabajo, quién hace qué, con qué elemento y en qué parte del proceso.

Un paso escrito correctamente permite visualizar físicamente la acción y no deja espacio para interpretaciones.

Los pasos deben:

- describir acciones concretas, específicas y situadas
- detallar secuencias reales
- evitar generalidades o títulos genéricos

Ejemplos

Adecuados (específicos, situados, claros)

No Aceptados (genéricos, vacíos, irrelevantes)

(P1) Mover la grúa 3m hacia el sur hasta alinear con el separador LP-32

Posicionar equipo

(P2) Conectar la eslinga al gancho principal

Preparar zona de trabajo

(P3) Aplicar torque a pernos M16 según valor especificado

Asegurar Herramientas

(P4) Traspasar la carga con manipulador hacia el manifold

Iniciar actividad

REGLA: Si el paso se puede copiar a cualquier tarea → NO sirve

1. Preparación de la PRP



Ejemplos		
Adecuados (específicos, situados, claros)		No Aceptados (genéricos, vacíos, irrelevantes)
(P1)	- Golpeado por desplazamiento lateral de la pluma al girar cerca del manifold sur por falta de visibilidad del operador. - Vuelco parcial si la grúa se desplaza sobre terreno blando o con pendiente no detectada. - Atrapamiento entre la estabilizadora y cañería cercana al realizar el movimiento. - Choque contra estructura si el operador no detecta interferencia con tuberías expuestas.	Golpeado por objeto.
(P2)	- Atrapamiento de mano entre eslinga y gancho durante el cierre del pestillo de seguridad. - Golpeado por carga inestable si la eslinga queda mal orientada y gira al tensar. - Corte de eslinga por arista viva en el punto de contacto no detectada.	Atrapamiento
(P3)	- Golpeado por llave de torque si resbala o queda mal apoyada en el hexágono. - Sobreesfuerzo lumbar si se aplica torque desde postura inestable. - Corte o pellizco en manos por rotación brusca de la herramienta	Caída de personas
(P4)	- Atrapamiento entre la carga y el manifold por aproximación lateral. - Golpeado por desplazamiento brusco si el operador pierde visibilidad parcial. - Caída de la carga si las uñas del manipulador no quedan completamente insertadas. - Golpeado por retroceso si la carga se engancha con una cañería baja.	Golpeado por objeto

Identificación de RIESGOS

Un riesgo debe describirse con precisión, incluyendo el dónde, el cómo, el por qué y qué puede suceder a la persona. No alcanza con nombrar categorías (golpeado, atrapamiento, caída), eso no es riesgo, es un rótulo.

El riesgo correcto explica el mecanismo y la condición que puede generar el evento, permitiendo comprender claramente la exposición. El riesgo debe describirse con precisión, incluyendo:

- ubicación
- condición
- mecanismo
- evento que provoca o “gatilla” el riesgo
- punto de exposición.

1. Preparación de la PRP

Definición de CONTRAMEDIDAS

Las contramedidas deben ser acciones físicas y visibles, que controlen directamente el riesgo descrito. **No son deseos, recomendaciones ni frases genéricas; son tareas concretas, con verbo operativo, momento de ejecución, responsable por nombre y apellido, y verificabilidad en campo.**

Una contramedida correcta cambia el resultado de la tarea. Una contramedida válida debe:

- especificar acción concreta;
- indicar cuándo se realiza (antes, durante, después);
- definir quién es responsable;
- indicar verificador cuando aplique.

Ejemplos	
Adecuados (específicos, situados, claros)	No Aceptados (genéricos, vacíos, irrelevantes)
• Delimitar la zona de movimiento con conos y cintas antes del desplazamiento. Resp:... • Comprobar firmeza del terreno y nivelaciones del punto de apoyo antes de mover la grúa. Resp:... • Ubicar señalero en el sector sur para guiar el movimiento durante todo el desplazamiento. Resp:... • Retirar material suelto o caños del área de giro. Resp:...	Usar EPP
Detener la carga de 15cm del suelo y mantenerla totalmente inmóvil con soga guía. Resp:...	Tener cuidado
Revisar visualmente que el pestillo de seguridad cierre completo antes del tensado. Resp:...	
Colocar protección tipo guardacabos en puntos con aristas vivas. Resp:...	

1. Preparación de la PRP



Elaboración del CROQUIS (Tareas Críticas)

El croquis debe realizarse cuando **la actividad incluya tareas críticas**, definiendo posición relativa de las personas, la trayectoria de equipos o cargas, la presencia de energías, o la interacción entre elementos en el entorno.

Su finalidad es permitir visualizar la maniobra, identificar exposiciones que no surgen de la descripción escrita y asegurar un entendimiento común dentro del equipo.

No es un plano general del área ni un registro de recorridos dinámicos; su objetivo es alinear al equipo sobre el escenario del paso crítico y sus controles.

El croquis es obligatorio en las siguientes situaciones (Aclaraciones / Casos de aplicación):



Izajes y movimientos de cargas

Se realiza croquis cuando haya giro, desplazamiento horizontal, proximidad a instalaciones/personas, o necesidad de definir zona de exclusión y línea de fuego.



Maniobras con vehículos, equipos móviles o máquinas viales

Se realiza croquis cuando exista un punto crítico localizado (retroceso con punto ciego, cruce con peatones, aproximación a instalaciones).

No se realiza para recorridos extensos o dinámicos por todo el predio.

1. Preparación de la PRP



Excavaciones

Se realiza croquis cuando sea necesario definir distancias a borde, ubicación de acopios, tránsito de equipos, estabilidad de taludes y zonas prohibidas.



Aislamiento de energías

Identificación de liberación de energía residual y posicionamiento seguro: para tareas con aislamiento de energía, el soporte de referencia es siempre el P&ID, método de la envolvente, RAE y listas de verificación asociadas. La PRP no reemplaza ni duplica esa documentación.

Sin embargo, durante la confección de la PRP el equipo debe identificar en sitio dónde podría liberarse energía residual/acumulada y definir el posicionamiento seguro de las personas durante esas maniobras.



Caída o proyección de objetos

Se realiza croquis cuando exista riesgo de caída/proyección de objetos y sea necesario definir zona de exclusión y línea de fuego.

El croquis debe incluir:

Posición de personas, Equipos y trayectorias, Límites/barreras físicas, Zonas inseguras o prohibidas.

REGLA: Si el riesgo depende de dónde está cada uno y/o hacia dónde se mueve o cae algo, se realiza croquis

2. Charla de 5 minutos + *crosscheck*



Charla de 5 minutos

La Charla de 5 Minutos es una instancia **obligatoria** que se realiza inmediatamente después de completar la PRP en el lugar de trabajo y antes de iniciar la tarea. Su propósito es asegurar que todos los integrantes del equipo comprendan la secuencia de trabajo, los riesgos específicos del día, las contramedidas definidas, **que debe hacer cada uno** y las condiciones actuales del entorno.

La charla debe incluir un *crosscheck* operativo, donde se verifica verbalmente la correcta interpretación del análisis por parte del equipo.

Su propósito es asegurar:

Comprensión del
análisis

Coincidencia en la
interpretación

Roles claros

Revisión de
condiciones

Confirmación de
controles



2. Charla de 5 minutos + *crosscheck*



Crosscheck obligatorio

El Crosscheck es la verificación cruzada que realiza el equipo para confirmar que se comprendieron, de la misma manera, los pasos de la tarea, los riesgos, las contramedidas y el posicionamiento seguro antes de iniciar la ejecución.

Su finalidad es evitar interpretaciones distintas, omisiones y supuestos, y asegurar una comprensión común de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a controlar.

El *Crosscheck* se realiza siempre como parte de la Charla de 5 Minutos, inmediatamente después de completar la PRP en el lugar de trabajo y antes de iniciar la actividad

Modalidades de Crosscheck

Según el tipo de trabajo y la cantidad de personas involucradas, el Crosscheck se deberá ejecutarse en una de las siguientes modalidades:

a) Crosscheck Estándar (presencial – equipo)

Aplica cuando participan dos o más personas en la ejecución.

Contenido mínimo:

- Pasos: Quien redactó la PRP lee los pasos y alguno de los ejecutantes los repite con sus palabras.
- Riesgos: un ejecutante describe el riesgo crítico (mecanismo) y otro valida comprensión.
- Contramedidas: se leen las contramedidas, cada responsable declara “yo me hago cargo” y otra valida si el control es suficiente.
- Posicionamiento: se confirma dónde se ubicará cada persona y cuál es la zona de exclusión.

REGLA: Si existen discrepancias en la interpretación, se corrige la PRP antes de iniciar

2. Charla de 5 minutos + *crosscheck*



b) *Crosscheck* Remoto (trabajo en solitario)

Aplica cuando la tarea se ejecuta por una sola persona y/o cuando no es posible realizar *crosscheck* presencial, y la tarea requiere validación adicional.

El ejecutante realiza el *crosscheck* con un tercero (supervisor, encargado de turno, sala de control u otro rol definido) mediante equipos habilitados para el área, tetra, radio, teléfono, y/o video. Validando, pasos, riesgos, contramedida, punto de liberación de energía residual (si aplica), posicionamiento seguro y zona de exclusión.

REGLA: El tercero debe confirmar explícitamente “Verificado” o solicitar ajustes antes de autorizar el inicio.

c) *Crosscheck* Sustituto – Autoverificación Registrada (solo bajo riesgo)

Aplica únicamente cuando, la tarea es de bajo riesgo, no involucra aislamientos de energías, no requiere rescate, y no existen interferencias.

En este caso el ejecutante debe completar en la PRP (manuscrito) como mínimo:

- Paso (qué haré exactamente)
- Riesgo (cómo me puede lastimar)
- Contramedida (qué acción concreta haré)
- Posicionamiento seguro / zona de exclusión

REGLA: Si no puede describirse con claridad, la tarea no inicia y debe aplicarse *crosscheck* remoto o incorporar un segundo integrante.



2. Charla de 5 minutos + *crosscheck*



Criterio de aceptación

La tarea solo puede iniciarse cuando el *crosscheck* (en la modalidad aplicable) confirme:

- coincidencia total en pasos, riesgos y contramedidas,
- responsabilidades claras (yo me hago cargo),
- posicionamiento seguro definido,
- condiciones del entorno validadas,
- y ausencia de cambios no gestionados.



3. Verificación final pre-ejecución

Verificación final pre-ejecución (previo a ejecución)

Es la verificación obligatoria que se realiza una vez completada la Charla de 5 Minutos y el *Crosscheck*, y siempre inmediatamente antes de iniciar la ejecución de la tarea.

Su propósito es confirmar que todas las condiciones necesarias para un inicio seguro están efectivamente en su lugar: barreras instaladas, herramientas en condiciones, permisos disponibles, energías aisladas (cuando corresponde), comunicación operativa establecida, entorno controlado y equipo preparado. Es un control visual, breve y operativo que asegura que el equipo no inicie la tarea con supuestos, omisiones o barreras a medio aplicar.

La tarea solo puede comenzar cuando todas las verificaciones estén completas y ninguna condición esté pendiente o a resolver sobre la marcha.

Verificación final pre-ejecución

Se realizó el crosscheck:

☐ Estándar (Equipo) ☐ Remoto ☐ Sustituto (Autoverificación)

El equipo confirma:

- ☐ Personal Competente
- ☐ Barreras instaladas
- ☐ Herramientas en condiciones
- ☐ EPP específico
- ☐ Permisos y documentos asociados a la vista
- ☐ Energías aisladas (si aplica)
- ☐ Comunicación clara y medios disponibles
- ☐ Operaciones simultáneas controladas
- ☐ Condiciones del entorno aceptables
- ☐ Equipo en condiciones para iniciar

REGLA: Si algún punto es “NO”, la tarea no inicia

EL EQUIPO CONFIRMA: ☐ Barreras instaladas ☐ Herramientas en condiciones ☐ EPP específico ☐ Energías aisladas
☐ Permisos y documentos asociados a la vista ☐ Personal competente ☐ Comunicación clara y medios disponibles
☐ Operaciones simultáneas controladas ☐ Condiciones del entorno aceptables ☐ Equipo en condiciones para iniciar

Gestión del cambio en terreno



Este punto establece el Manejo del Cambio durante la ejecución de una tarea. Se activa ante cualquier modificación respecto de las condiciones consideradas al confeccionar la PRP (entorno, equipos, personas, secuencia, energías, interferencias u operaciones simultáneas).

Ante un cambio, el equipo debe:

1. **Suspender la tarea** en forma segura.
2. **Identificar el cambio y su impacto** sobre pasos, riesgos y barreras.
3. **Realizar nueva PRP en el lugar**, ajustando pasos/riesgos/contramedidas según corresponda y croquis si aplica.
4. **Repetir Charla de 5 Minutos + *Crosscheck*** sobre lo modificado.
5. **Realizar la Verificación Final Pre-Ejecución** y firmar.

REGLA: Si cambió la realidad, se suspende y se gestiona el cambio. No se continúa “como veníamos”. La tarea solo se reanuda cuando el equipo confirma que las nuevas condiciones están controladas.





Las firmas constituyen la validación final de que todos los integrantes del equipo **han comprendido y aceptado la PRP en su versión actual**, incluyendo los pasos operativos, los riesgos evaluados, las contramedidas asignadas, el croquis del paso crítico (cuando corresponde), el *crosscheck* y la verificación final pre-ejecución.

Firmar implica responsabilidad personal sobre lo que se va a ejecutar, validación de que la información es correcta y compromiso de cumplir las medidas de control definidas. Ningún trabajador debe firmar sin haber participado de la Charla de 5 Minutos y sin haber confirmado verbalmente su rol, responsabilidades y entendimiento del análisis.

Si se incorpora alguien nuevo a la tarea o si la PRP se modifica, las firmas deben actualizarse antes de reanudar la ejecución.

Al firmar la PRP, cada integrante declara:

“Verifico las condiciones del trabajo y asumo la responsabilidad de aplicar las contramedidas y suspender la tarea si las condiciones cambian”

FIRMAS del PERSONAL involucrado en la actividad, incluyendo la firma del MÁXIMO RESPONSABLE DEL EQUIPO DE TRABAJO EN EL SITIO (Conforme Legislación Vigente: ej. Dec. 351/79 – Ley 24557/04 – Dec. 911/96)							
Apellido y Nombre	Función	Firma	Fecha	Apellido y Nombre	Función	Firma	Fecha



¡MUCHAS GRACIAS!