

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo HB20 SENSE 1.0 12V FLEX 4P C/AR			Cor BRANCO ATLAS		Placa SHV0192
Km 30093	Combustível 5/8	Blindagem NÃO	Hora 10:54:00	Local RIBEIRAO PRETO SP	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Chave Reserva	Não Tem
Itens De Conferência	Limpeza Do Carro (Em Caso De Sujeira Excessiva, Marque Avaria)	Avaria
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Liga Leve	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	175/70 R 14
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Pireli
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	175/70 R 14
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Pireli
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	175/70 R 14
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Pireli
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	175/70 R 14
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Pireli
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	2
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	175/70 R 14
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Pireli

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	2

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações **Adicionais**

Observações realizadas por você

Imagens


DIANTEIRA DO CARRO



INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA






LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA




TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR





Responsável pela devolução

Ribeirao Preto, 5 de janeiro de 2026