

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo T-CROSS COMFORTLINE 1.0 200 TSI 12V TOTAL FLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO			Cor BRANCO		Placa GKC7J87
Km 96412	Combustível 1/8	Blindagem NÃO	Hora 10:30:00	Local ARACATUBA SP	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Cartão Code	Não Tem
Itens De Conferência	Manual De Garantia	Não Tem
Lateral Direita	Porta Dianteira Direita	Avaria
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	5
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	10
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Direita	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Pireli
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	10
Pneus/Roda/Calota	Calota Traseira Direita	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Pireli
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	10
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	Outros

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	10
Pneus/Roda/Calota	Calota Dianteira Esquerda	Não Tem

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona.
 AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações Adicionais

Traseira Interior: porta mala não abre

Observações realizadas por você

Imagens

DIANTEIRA DO CARRO



INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA



TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JBSA', is positioned above a horizontal line.

Responsável pela devolução

Aracatuba, 5 de janeiro de 2026