

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo C3 FEEL 1.0 6V FLEX 4P C/AR			Cor CINZA GRAFITO		Placa SYC9I34
Km 27714	Combustível 0/8	Blindagem NÃO	Hora 14:33:00	Local SAO LUIS MA	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Lateral Direita	Porta Traseira Direita	Avaria
Dianteira Do Carro	Para-Brisa	Avaria
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	542
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	512
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	542
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	512
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	542

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações **Adicionais**

Observações realizadas por você

a barruado na lateral direita por uma moto que entrou em fuga, e atingido no para-brisa por uma pedra brita que se soltou de um caminhão que transportava carga de brita

Imagens


DIANTEIRA DO CARRO



INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA



TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR



Théo Vieira

Responsável pela devolução

Sao Luis, 20 de janeiro de 2026