

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo MOBI LIKE 1.0 8V FLEX 4P C/AR			Cor BRANCO		Placa TCD4F41
Km 26808	Combustível 5/8	Blindagem NÃO	Hora 12:00:00	Local SANTANA DE PARNAIBA SP	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Lateral Esquerda	Lateral Esquerda	Avaria
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	5
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	5
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	5
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	5
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	5

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações **Adicionais**

Observações realizadas por você

Imagens

DIANTEIRA DO CARRO




INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA



LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA



TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR





Responsável pela devolução

Santana De Parnaiba, 2 de janeiro de 2026