

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações do carro

Modelo T-CROSS 1.0 200 TSI 12V TOTAL FLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO			Cor CINZA PLATINUM		Placa TDQ0134
Km 7897	Combustível 2/8	Blindagem NÃO	Hora 09:32:00	Local BELO HORIZONTE MG	

Detalhes do checklist

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Itens De Conferência	Chave Code	Não Tem
Itens De Conferência	Cartão Code	Não Tem
Itens De Conferência	Controle Do Alarme	Não Tem
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	5
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	3
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	4
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	4
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Outros

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	3

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações **Adicionais**

Observações realizadas por você

Imagens



DIANTEIRA DO CARRO




INTERIOR



ITENS DE CONFERÊNCIA





LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PNEUS/RODA/CALOTA



TRASEIRA



TRASEIRA INTERIOR





Responsável pela devolução

Belo Horizonte, 2 de março de 2026