


Necesario revisar cad to part->CAD TO PART OK



Name	Measured valueNon	ninal value	+Tol	-Tol	Desviación +/-	
⊕ 6031L1	1,3604	0,0000	1,2000	0,0000	1,3604	0,1604

NO SE PUEDE CAMBIAR EN MÁQUINA EN TOMOGRAFÍA SE VE OK