CORIMON
pinturas

# “Productos Arquitectónicos”

# Hojas de Seguridad
# MSDS

**Valencia, Marzo 2026**

## INDICE DE MSDS DE PRODUCTOS ARQ POR CÓDIGO

051-100 Sellacril Sellador Pro
202-100 Mastilisto
204-000 Sellacril Plus Transparente
204-100 Impercoat Plus
207-101 Sellacril Original
213 Linea Sellacril Plus Color
218 AV-2000 Hidroesmalte Satinado
220 AV-2000 Hidroesmalte Brillante
253 Línea ABC Interior-Exterior
260 Línea Dekoral
261 Línea Dekoral Satinado
270 Línea AV-2000 Interior
271 Línea AV-2000 Brillo de Seda
272 Línea AV-2000 Ultra Color
274 Línea Mongrafiado
276 Línea Mongranit
278 Línea AV-2000 Bio-Protecto
282 Línea AV-2000 UltraColor Exterior
285 Línea AV-2000 Exterior
295 Línea For life
410 Línea AV-2000 Montafix Esmalte Mate
560 Línea Dekoral Esmalte Brillante
618 Línea AV-2000 Montafix Esmalte Satinado
620 Línea AV-2000 Montafix Esmalte Brillante

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo



CORIMON PINTURAS, C. A.

TELÉFONO DE ASISTENCIA PARA EMERGENCIA: (0241) - 613-1739 / 1740

### *COMPONENTES*

Resina alquídica, solvente alifático, aditivos

### *IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS*

**INGESTION: Dañino** si es ingerido.

**CONTACTO CON LOS OJOS: Ocasiona** irritación severa. **CONTACTO CON LA PIEL: Moderadamente** irritante. El contacto frecuente o prolongado puede ocasionar dermatitis.

**INHALACION: El** vapor y el rocío son dañinos si son inhalados. El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso.

**SOBREEXPOSICION CRONICA: Evite** el contacto repetido y prolongado.

**SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION** Lagrimeo, dolores de cabeza

### *PRIMEROS AUXILIOS*

**INGESTION: Obtenga** atención médica inmediata.

**CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague** de inmediato con agua abundante durante por lo menos 30 minutos.

**CONTACTO CON LA PIEL: Retire** prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón.

**INHALACION: Retire** a la persona afectada hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas.

**OTRAS:** Si cualquiera de las siguientes circunstancias ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Seguridad: ingestión, irritación persistente de la piel o los ojos o dificultades para respirar.

### *MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS*

**MEDIOS DE EXTINCIÓN: Utilice** extintores Clase B aprobados por la National Fire Protection Association (NFPA) (dióxido de carbono o químico seco) diseñados para extinguir incendios Clase IC de líquidos inflamables.

**MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS:** No utilice agua directamente sobre este producto.

**MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES:** Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas. No aplique sobre superficies calientes. Se pueden formar gases tóxicos cuando el producto entra en contacto con llamas o superficies calientes. En condiciones de emergencia, la exposición a los productos de descomposición puede ser riesgosa a la salud. Los síntomas pueden no aparecer de inmediato. Obtenga atención médica.

**MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:** El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

### *MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL*

**PASOS A TOMAR SI EL MATERIAL ES DERRAMADO O EMITIDO: Evite** contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Seguridad para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (aserrín o o vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.

### *MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO*

**PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: Es** recomendable la utilización de guantes de goma**.** Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

### *CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL*

**PROTECCION DE LOS OJOS: Utilice** lentes de seguridad antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.

**PROTECCION DE LA PIEL:** Utilice ropa protectora impermeable de nitrilo, neopreno o goma látex suficiente para cubrir todo el cuerpo.

**PROTECCION RESPIRATORIA: La** sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo. **OTRO EQUIPO: Limpie** o deseche ropa y zapatos contaminados.

**REQUISITOS DE VENTILACION: Provea** ventilación de dilución general o de extracción localizada.

### *ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

**ESTABILIDAD:** Estable **POLIMERIZACION RIESGOSA:** No ocurrirá

**INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES Y CONDICIONES A EVITAR): Evitar** contacto con álcalis fuertes, ácidos minerales fuertes, agentes oxidantes fuertes y altas temperaturas.

**PRODUCTOS RIESGOSOS DE DESCOMPOSICION: Puede** producir productos tóxicos cuando se calienta a descomposición. Soldar, broncear y cortar a llama superficies recubiertas con estos pro-ductos puede producir vapores tóxicos, entre ellos: **monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno**

### *INFORMACIÓN TOXICOLOGICA*

**NEUROTOXICIDAD:** Puede producir dolor de cabeza, náuseas, mareos, debilidad y fatiga.

**TERATOLOGÍA:** ND. **CARCINOGENICIDAD:** ND **RATA DERMAL:** ND **CASO CRÓNICO:** Se pueden presentar daños en el cerebro y sistema nervioso.

### *INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

**MOVILIDAD:** Los compuestos volátiles se emiten al aire a partir de sus procesos de utilización o producción: El transporte produce emisiones en forma de evaporación de los alquídicos, Estas emisiones sufren reacciones químicas en la atmósfera que causan la formación de oxidantes fotoquímicos tales como el ozono troposférico. **ECOTOXICIDAD:** Las concentraciones elevadas en el aire pueden afectar los bosques, la vegetación y las cosechas, es decir la flora y la fauna.

### *CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN*

**DISPOSICION DE DESECHOS:** Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales.

**Hoja de Seguridad revisada 15/02/2012**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

**MASTILISTO**

CORIMON PINTURAS, C. A.

TELÉFONO DE ASISTENCIA PARA EMERGENCIA: (0241) - 613-1739 / 1740

**202-100**

## *COMPONENTES*

Emulsión Acrílica. Silicato de Aluminio. Silicato de magnesio. Carbonato de Calcio. Agua. Bactericida/fungicida. Pigmentos. Mezcla de aditivos.

## *IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS*

**INGESTION:** Dañino si es ingerido.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Ocasiona irritación severa.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Moderadamente irritante.
**INHALACION:** El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso.
**SOBREEXPOSICION CRONICA:** Evite el contacto repetido y prolongado.
**SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION** Lagrimeo, dolores de cabeza

## *PRIMEROS AUXILIOS*

**INGESTION:** Consulte de inmediato al médico.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón.
**INHALACION:** Retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas.
**OTRAS:** Si cualquiera de las siguientes circunstancias ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Seguridad.

## *MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS*

**DATOS DE RIESGOS:** Punto de Inflamación: NA. Limites de Inflamabilidad NA
**MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS**: NA
**MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES:**
Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:
El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

## *MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL*

**PASOS A TOMAR SI EL MATERIAL ES DERRAMADO O EMITIDO:** Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Seguridad para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.

## *MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO*

**PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: E**s recomendable la utilización de guantes de goma**.** Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C, ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

## *CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL*

**PROTECCION DE LOS OJOS:** Utilice lentes de seguridad antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.
**PROTECCION DE LA PIEL:** NA
**PROTECCION RESPIRATORIA:** La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo.
**OTRO EQUIPO:** Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados.
**REQUISITOS DE VENTILACION:** Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada.

## *ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

**ESTABILIDAD:** Estable **POLIMERIZACION RIESGOSA:** No ocurrirá
**INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES Y CONDICIONES A EVITAR):** Evitar contacto con álcalis fuertes, ácidos minerales fuertes, agentes oxidantes fuertes y altas temperaturas.
**PRODUCTOS RIESGOSOS DE DESCOMPOSICION:** Puede producir productos tóxicos cuando se calienta a descomposición. Soldar, broncear y cortar a llama superficies recubiertas con estos productos puede producir vapores tóxicos.

## *INFORMACIÓN TOXICOLOGICA*

Los datos recopilados indican que no es mutagénico, es irritante moderado de los ojos y de las vías respiratorias.
RATA ORAL: LD50 13100 mg/kg.
CUTANEA: LD50> 5 g/kg..
INHALACIÓN: LC5 2000 ppm 4 horas.

## *INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

**MOVILIDAD:** Los compuestos volátiles se emiten al aire a partir de sus procesos de utilización o producción.
**ECOTOXICIDAD:** Las concentraciones elevadas en el aire pueden afectar los bosques, la vegetación y las cosechas, es decir la flora y la fauna.

## *CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN*

**DISPOSICION DE DESECHOS:** Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales.

**Hoja de Seguridad revisada 01/08/2011**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

**SELLACRIL PLUS TRANSPARENTE**

CORIMON PINTURAS, C. A.

TELÉFONO DE ASISTENCIA PARA EMERGENCIA: (0241) - 613-1739 / 1740

**204-000**

### *COMPONENTES*

Emulsión Acrílica. Agua. Bactericida/fungicida. Mezcla de aditivos.

### *IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS*

**INGESTION:** Dañino si es ingerido.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Ocasiona irritación severa.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Moderadamente irritante.
**INHALACION:** El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso.
**SOBREEXPOSICION CRONICA:** Evite el contacto repetido y prolongado.
**SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION** Lagrimeo, dolores de cabeza

### *PRIMEROS AUXILIOS*

**INGESTION:** Consulte de inmediato al médico.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón.
**INHALACION:** Retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas.
**OTRAS:** Si cualquiera de las siguientes circunstancias ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Seguridad.

### *MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS*

**DATOS DE RIESGOS:** Punto de Inflamación: NA. Limites de Inflamabilidad NA
**MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS**: NA
**MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES:**
Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:
El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

### *MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL*

**PASOS A TOMAR SI EL MATERIAL ES DERRAMADO O EMITIDO:** Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Seguridad para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.

### *MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO*

**PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: E**s recomendable la utilización de guantes de goma**.** Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C, ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

### *CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL*

**PROTECCION DE LOS OJOS:** Utilice lentes de seguridad antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.
**PROTECCION DE LA PIEL:** NA
**PROTECCION RESPIRATORIA:** La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo.
**OTRO EQUIPO:** Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados.
**REQUISITOS DE VENTILACION:** Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada.

### *ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

**ESTABILIDAD:** Estable **POLIMERIZACION RIESGOSA:** No ocurrirá
**INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES Y CONDICIONES A EVITAR):** Evitar contacto con álcalis fuertes, ácidos minerales fuertes, agentes oxidantes fuertes y altas temperaturas.
**PRODUCTOS RIESGOSOS DE DESCOMPOSICION:** Puede producir productos tóxicos cuando se calienta a descomposición. Soldar, broncear y cortar a llama superficies recubiertas con estos productos puede producir vapores tóxicos.

### *INFORMACIÓN TOXICOLOGICA*

Los datos recopilados indican que no es mutagénico, es irritante moderado de los ojos y de las vías respiratorias.
RATA ORAL: LD50 13100 mg/kg.
CUTANEA: LD50> 5 g/kg..
INHALACIÓN: LC5 2000 ppm 4 horas.

### *INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

**MOVILIDAD:** Los compuestos volátiles se emiten al aire a partir de sus procesos de utilización o producción.
**ECOTOXICIDAD:** Las concentraciones elevadas en el aire pueden afectar los bosques, la vegetación y las cosechas, es decir la flora y la fauna.

### *CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN*

**DISPOSICION DE DESECHOS:** Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales.

**Hoja de Seguridad revisada 15/02/2012**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

CORIMON pinturas

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

**IMPERCOAT PLUS**
CORIMON PINTURAS, C. A.

TELÉFONO DE ASISTENCIA PARA EMERGENCIA: (0241) - 613-1739 / 1740

**204-100**

## *COMPONENTES*

Emulsión Acrílica. Agua. Carbonato de Calcio. Oxido de Zinc. Bactericida/fungicida. Pigmentos. Mezcla de aditivos.

## *IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS*

**INGESTION:** Dañino si es ingerido.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Ocasiona irritación severa.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Moderadamente irritante.
**INHALACION:** El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso.
**SOBREEXPOSICION CRONICA:** Evite el contacto repetido y prolongado.
**SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION** Lagrimeo, dolores de cabeza

## *PRIMEROS AUXILIOS*

**INGESTION:** Consulte de inmediato al médico.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón.
**INHALACION:** Retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas.
**OTRAS:** Si cualquiera de las siguientes circunstancias ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Seguridad.

## *MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS*

**DATOS DE RIESGOS:** Punto de Inflamación: NA. Limites de Inflamabilidad NA
**MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS**: NA
**MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES:**
Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:
El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

## *MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL*

**PASOS A TOMAR SI EL MATERIAL ES DERRAMADO O EMITIDO:** Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Seguridad para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.

## *MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO*

**PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: E**s recomendable la utilización de guantes de goma**.** Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C, ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

## *CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL*

**PROTECCION DE LOS OJOS:** Utilice lentes de seguridad antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.
**PROTECCION DE LA PIEL:** NA
**PROTECCION RESPIRATORIA:** La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo.
**OTRO EQUIPO:** Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados.
**REQUISITOS DE VENTILACION:** Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada.

## *ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

**ESTABILIDAD:** Estable **POLIMERIZACION RIESGOSA:** No ocurrirá
**INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES Y CONDICIONES A EVITAR):** Evitar contacto con álcalis fuertes, ácidos minerales fuertes, agentes oxidantes fuertes y altas temperaturas.
**PRODUCTOS RIESGOSOS DE DESCOMPOSICION:** Puede producir productos tóxicos cuando se calienta a descomposición. Soldar, broncear y cortar a llama superficies recubiertas con estos productos puede producir vapores tóxicos.

## *INFORMACIÓN TOXICOLOGICA*

Los datos recopilados indican que no es mutagénico, es irritante moderado de los ojos y de las vías respiratorias.
RATA ORAL: LD50 13100 mg/kg.
CUTANEA: LD50> 5 g/kg..
INHALACIÓN: LC5 2000 ppm 4 horas.

## *INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

**MOVILIDAD:** Los compuestos volátiles se emiten al aire a partir de sus procesos de utilización o producción.
**ECOTOXICIDAD:** Las concentraciones elevadas en el aire pueden afectar los bosques, la vegetación y las cosechas, es decir la flora y la fauna.

## *CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN*

**DISPOSICION DE DESECHOS:** Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales.

**Hoja de Seguridad revisada 30/10/2009**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

SELLACRIL ORIGINAL

CORIMON PINTURAS, C. A.

TELÉFONO DE ASISTENCIA PARA EMERGENCIA: (0241) - 613-1739 / 1740

207-101

### *COMPONENTES*

Emulsión Acrílica. Silicato de Magnesio. Carbonato de Calcio. Agua. Bactericida/fungicida. Pigmentos. Mezcla de aditivos.

### *IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS*

**INGESTION:** Dañino si es ingerido.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Ocasiona irritación severa.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Moderadamente irritante.
**INHALACION:** El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso.
**SOBREEXPOSICION CRONICA:** Evite el contacto repetido y prolongado.
**SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION** Lagrimeo, dolores de cabeza

### *PRIMEROS AUXILIOS*

**INGESTION:** Consulte de inmediato al médico.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón.
**INHALACION:** Retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas.
**OTRAS:** Si cualquiera de las siguientes circunstancias ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Seguridad.

### *MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS*

**DATOS DE RIESGOS:** Punto de Inflamación: NA. Limites de Inflamabilidad NA
**MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS**: NA
**MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES:**
Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:
El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

### *MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL*

**PASOS A TOMAR SI EL MATERIAL ES DERRAMADO O EMITIDO:** Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Seguridad para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.

### *MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO*

**PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: E**s recomendable la utilización de guantes de goma**.** Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C, ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

### *CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL*

**PROTECCION DE LOS OJOS:** Utilice lentes de seguridad antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.
**PROTECCION DE LA PIEL:** NA
**PROTECCION RESPIRATORIA:** La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo.
**OTRO EQUIPO:** Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados.
**REQUISITOS DE VENTILACION:** Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada.

### *ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

**ESTABILIDAD:** Estable **POLIMERIZACION RIESGOSA:** No ocurrirá
**INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES Y CONDICIONES A EVITAR):** Evitar contacto con álcalis fuertes, ácidos minerales fuertes, agentes oxidantes fuertes y altas temperaturas.
**PRODUCTOS RIESGOSOS DE DESCOMPOSICION:** Puede producir productos tóxicos cuando se calienta a descomposición. Soldar, broncear y cortar a llama superficies recubiertas con estos productos puede producir vapores tóxicos.

### *INFORMACIÓN TOXICOLOGICA*

Los datos recopilados indican que no es mutagénico, es irritante moderado de los ojos y de las vías respiratorias.
RATA ORAL: LD50 13100 mg/kg.
CUTANEA: LD50> 5 g/kg..
INHALACIÓN: LC5 2000 ppm 4 horas.

### *INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

**MOVILIDAD:** Los compuestos volátiles se emiten al aire a partir de sus procesos de utilización o producción.
**ECOTOXICIDAD:** Las concentraciones elevadas en el aire pueden afectar los bosques, la vegetación y las cosechas, es decir la flora y la fauna.

### *CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN*

**DISPOSICION DE DESECHOS:** Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales.

**Hoja de Seguridad revisada 15/02/2012**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

**AV-2000 HIDROESMALTE MATE**

CORIMON PINTURAS, C. A. TELÉFONO DE ASISTENCIA PARA EMERGENCIA: (0241) - 613-1739 / 1740

**210-XXX**

### *COMPONENTES*

Emulsión Acrílica. Agua. Bactericida/fungicida. Pigmentos. Mezcla de aditivos.

### *IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS*

**INGESTION:** Dañino si es ingerido.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Ocasiona irritación severa.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Moderadamente irritante.
**INHALACION:** El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso.
**SOBREEXPOSICION CRONICA:** Evite el contacto repetido y prolongado.
**SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION** Lagrimeo, dolores de cabeza

### *PRIMEROS AUXILIOS*

**INGESTION:** Consulte de inmediato al médico.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón.
**INHALACION:** Retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas.
**OTRAS:** Si cualquiera de las siguientes circunstancias ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Seguridad.

### *MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS*

**DATOS DE RIESGOS:** Punto de Inflamación: NA. Limites de Inflamabilidad NA
**MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS**: NA
**MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES:**
Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:
El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

### *MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL*

**PASOS A TOMAR SI EL MATERIAL ES DERRAMADO O EMITIDO:** Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Seguridad para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.

### *MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO*

**PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: E**s recomendable la utilización de guantes de goma**.** Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C, ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

### *CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL*

**PROTECCION DE LOS OJOS:** Utilice lentes de seguridad antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.
**PROTECCION DE LA PIEL:** NA
**PROTECCION RESPIRATORIA:** La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo.
**OTRO EQUIPO:** Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados.
**REQUISITOS DE VENTILACION:** Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada.

### *ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

**ESTABILIDAD:** Estable **POLIMERIZACION RIESGOSA:** No ocurrirá
**INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES Y CONDICIONES A EVITAR):** Evitar contacto con álcalis fuertes, ácidos minerales fuertes, agentes oxidantes fuertes y altas temperaturas.
**PRODUCTOS RIESGOSOS DE DESCOMPOSICION:** Puede producir productos tóxicos cuando se calienta a descomposición. Soldar, broncear y cortar a llama superficies recubiertas con estos productos puede producir vapores tóxicos.

### *INFORMACIÓN TOXICOLOGICA*

Los datos recopilados indican que no es mutagénico, es irritante moderado de los ojos y de las vías respiratorias.
RATA ORAL: LD50 13100 mg/kg.
CUTANEA: LD50> 5 g/kg..
INHALACIÓN: LC5 2000 ppm 4 horas.

### *INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

**MOVILIDAD:** Los compuestos volátiles se emiten al aire a partir de sus procesos de utilización o producción.
**ECOTOXICIDAD:** Las concentraciones elevadas en el aire pueden afectar los bosques, la vegetación y las cosechas, es decir la flora y la fauna.

### *CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN*

**DISPOSICION DE DESECHOS:** Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales.

**Hoja de Seguridad revisada 01/08/2011**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

**SELLACRIL PLUS COLOR**

CORIMON PINTURAS, C. A.

TELÉFONO DE ASISTENCIA PARA EMERGENCIA: (0241) - 613-1739 / 1740

**213-XXX**

### *COMPONENTES*

Emulsión Acrílica. Agua. Silicato de magnesio. Carbonato de Calcio. Bactericida/fungicida. Pigmentos. Mezcla de aditivos.

### *IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS*

**INGESTION:** Dañino si es ingerido.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Ocasiona irritación severa.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Moderadamente irritante.
**INHALACION:** El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso.
**SOBREEXPOSICION CRONICA:** Evite el contacto repetido y prolongado.
**SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION** Lagrimeo, dolores de cabeza

### *PRIMEROS AUXILIOS*

**INGESTION:** Consulte de inmediato al médico.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón.
**INHALACION:** Retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas.
**OTRAS:** Si cualquiera de las siguientes circunstancias ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Seguridad.

### *MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS*

**DATOS DE RIESGOS:** Punto de Inflamación: NA. Limites de Inflamabilidad NA
**MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS**: NA
**MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES:**
Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:
El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

### *MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL*

**PASOS A TOMAR SI EL MATERIAL ES DERRAMADO O EMITIDO:** Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Seguridad para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.

### *MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO*

**PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: E**s recomendable la utilización de guantes de goma**.** Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C, ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

### *CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL*

**PROTECCION DE LOS OJOS:** Utilice lentes de seguridad antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.
**PROTECCION DE LA PIEL:** NA
**PROTECCION RESPIRATORIA:** La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo.
**OTRO EQUIPO:** Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados.
**REQUISITOS DE VENTILACION:** Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada.

### *ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

**ESTABILIDAD:** Estable **POLIMERIZACION RIESGOSA:** No ocurrirá
**INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES Y CONDICIONES A EVITAR):** Evitar contacto con álcalis fuertes, ácidos minerales fuertes, agentes oxidantes fuertes y altas temperaturas.
**PRODUCTOS RIESGOSOS DE DESCOMPOSICION:** Puede producir productos tóxicos cuando se calienta a descomposición. Soldar, broncear y cortar a llama superficies recubiertas con estos productos puede producir vapores tóxicos.

### *INFORMACIÓN TOXICOLOGICA*

Los datos recopilados indican que no es mutagénico, es irritante moderado de los ojos y de las vías respiratorias.
RATA ORAL: LD50 13100 mg/kg.
CUTANEA: LD50> 5 g/kg.
INHALACIÓN: LC5 2000 ppm 4 horas.

### *INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

**MOVILIDAD:** Los compuestos volátiles se emiten al aire a partir de sus procesos de utilización o producción.
**ECOTOXICIDAD:** Las concentraciones elevadas en el aire pueden afectar los bosques, la vegetación y las cosechas, es decir la flora y la fauna.

### *CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN*

**DISPOSICION DE DESECHOS:** Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales.

**Hoja de Seguridad revisada 15/02/2012**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

**AV-2000 HIDROESMALTE SATINADO**

CORIMON PINTURAS, C. A. TELÉFONO DE ASISTENCIA PARA EMERGENCIA: (0241) - 613-1739 / 1740

**218-XXX**

### *COMPONENTES*

Emulsión Acrílica. Silicato de magnesio. Agua. Bactericida/fungicida. Pigmentos. Mezcla de aditivos.

### *IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS*

**INGESTION:** Dañino si es ingerido.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Ocasiona irritación severa.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Moderadamente irritante.
**INHALACION:** El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso.
**SOBREEXPOSICION CRONICA:** Evite el contacto repetido y prolongado.
**SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION** Lagrimeo, dolores de cabeza

### *PRIMEROS AUXILIOS*

**INGESTION:** Consulte de inmediato al médico.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón.
**INHALACION:** Retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas.
**OTRAS:** Si cualquiera de las siguientes circunstancias ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Seguridad.

### *MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS*

**DATOS DE RIESGOS:** Punto de Inflamación: NA. Limites de Inflamabilidad NA
**MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS**: NA
**MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES:**
Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:
El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

### *MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL*

**PASOS A TOMAR SI EL MATERIAL ES DERRAMADO O EMITIDO:** Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Seguridad para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.

### *MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO*

**PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: E**s recomendable la utilización de guantes de goma**.** Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C, ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

### *CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL*

**PROTECCION DE LOS OJOS:** Utilice lentes de seguridad antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.
**PROTECCION DE LA PIEL:** NA
**PROTECCION RESPIRATORIA:** La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo.
**OTRO EQUIPO:** Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados.
**REQUISITOS DE VENTILACION:** Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada.

### *ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

**ESTABILIDAD:** Estable **POLIMERIZACION RIESGOSA:** No ocurrirá
**INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES Y CONDICIONES A EVITAR):** Evitar contacto con álcalis fuertes, ácidos minerales fuertes, agentes oxidantes fuertes y altas temperaturas.
**PRODUCTOS RIESGOSOS DE DESCOMPOSICION:** Puede producir productos tóxicos cuando se calienta a descomposición. Soldar, broncear y cortar a llama superficies recubiertas con estos productos puede producir vapores tóxicos.

### *INFORMACIÓN TOXICOLOGICA*

Los datos recopilados indican que no es mutagénico, es irritante moderado de los ojos y de las vías respiratorias.
RATA ORAL: LD50 13100 mg/kg.
CUTANEA: LD50> 5 g/kg..
INHALACIÓN: LC5 2000 ppm 4 horas.

### *INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

**MOVILIDAD:** Los compuestos volátiles se emiten al aire a partir de sus procesos de utilización o producción.
**ECOTOXICIDAD:** Las concentraciones elevadas en el aire pueden afectar los bosques, la vegetación y las cosechas, es decir la flora y la fauna.

### *CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN*

**DISPOSICION DE DESECHOS:** Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales.

**Hoja de Seguridad revisada 01/08/2011**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

**AV-2000 HIDROESMALTE BRILLANTE**

CORIMON PINTURAS, C. A. TELÉFONO DE ASISTENCIA PARA EMERGENCIA: (0241) - 613-1739 / 1740

**220-XXX**

### *COMPONENTES*

Emulsión Acrílica. Agua. Bactericida/fungicida. Pigmentos. Mezcla de aditivos.

### *IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS*

**INGESTION:** Dañino si es ingerido.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Ocasiona irritación severa.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Moderadamente irritante.
**INHALACION:** El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso.
**SOBREEXPOSICION CRONICA:** Evite el contacto repetido y prolongado.
**SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION** Lagrimeo, dolores de cabeza

### *PRIMEROS AUXILIOS*

**INGESTION:** Consulte de inmediato al médico.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón.
**INHALACION:** Retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas.
**OTRAS:** Si cualquiera de las siguientes circunstancias ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Seguridad.

### *MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS*

**DATOS DE RIESGOS:** Punto de Inflamación: NA. Limites de Inflamabilidad NA
**MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS**: NA
**MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES:**
Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:
El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

### *MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL*

**PASOS A TOMAR SI EL MATERIAL ES DERRAMADO O EMITIDO:** Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Seguridad para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.

### *MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO*

**PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: E**s recomendable la utilización de guantes de goma**.** Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C, ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

### *CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL*

**PROTECCION DE LOS OJOS:** Utilice lentes de seguridad antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.
**PROTECCION DE LA PIEL:** NA
**PROTECCION RESPIRATORIA:** La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo.
**OTRO EQUIPO:** Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados.
**REQUISITOS DE VENTILACION:** Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada.

### *ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

**ESTABILIDAD:** Estable **POLIMERIZACION RIESGOSA:** No ocurrirá
**INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES Y CONDICIONES A EVITAR):** Evitar contacto con álcalis fuertes, ácidos minerales fuertes, agentes oxidantes fuertes y altas temperaturas.
**PRODUCTOS RIESGOSOS DE DESCOMPOSICION:** Puede producir productos tóxicos cuando se calienta a descomposición. Soldar, broncear y cortar a llama superficies recubiertas con estos productos puede producir vapores tóxicos.

### *INFORMACIÓN TOXICOLOGICA*

Los datos recopilados indican que no es mutagénico, es irritante moderado de los ojos y de las vías respiratorias.
RATA ORAL: LD50 13100 mg/kg.
CUTANEA: LD50> 5 g/kg..
INHALACIÓN: LC5 2000 ppm 4 horas.

### *INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

**MOVILIDAD:** Los compuestos volátiles se emiten al aire a partir de sus procesos de utilización o producción.
**ECOTOXICIDAD:** Las concentraciones elevadas en el aire pueden afectar los bosques, la vegetación y las cosechas, es decir la flora y la fauna.

### *CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN*

**DISPOSICION DE DESECHOS:** Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales.

**Hoja de Seguridad revisada 01/08/2011**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

**ABC Interior-Exterior**

CORIMON PINTURAS, C. A.

TELÉFONO DE ASISTENCIA PARA EMERGENCIA: (0241) - 613-1739 / 1740

**253-XXX**

## *COMPONENTES*

Emulsión Acrílica. Agua. Silicato de Magnesio. Caomin. Bactericida/fungicida. Pigmentos. Mezcla de aditivos.

## *IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS*

**INGESTION:** Dañino si es ingerido.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Ocasiona irritación severa.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Moderadamente irritante.
**INHALACION:** El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso.
**SOBREEXPOSICION CRONICA:** Evite el contacto repetido y prolongado.
**SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION** Lagrimeo, dolores de cabeza

## *PRIMEROS AUXILIOS*

**INGESTION:** Consulte de inmediato al médico.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón.
**INHALACION:** Retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas.
**OTRAS:** Si cualquiera de las siguientes circunstancias ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Seguridad.

## *MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS*

**DATOS DE RIESGOS:** Punto de Inflamación: NA. Limites de Inflamabilidad NA
**MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS**: NA
**MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES:**
Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:
El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

## *MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL*

**PASOS A TOMAR SI EL MATERIAL ES DERRAMADO O EMITIDO:** Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Seguridad para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.

## *MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO*

**PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: E**s recomendable la utilización de guantes de goma**.** Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C, ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

## *CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL*

**PROTECCION DE LOS OJOS:** Utilice lentes de seguridad antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.
**PROTECCION DE LA PIEL:** NA
**PROTECCION RESPIRATORIA:** La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo.
**OTRO EQUIPO:** Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados.
**REQUISITOS DE VENTILACION:** Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada.

## *ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

**ESTABILIDAD:** Estable **POLIMERIZACION RIESGOSA:** No ocurrirá
**INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES Y CONDICIONES A EVITAR):** Evitar contacto con álcalis fuertes, ácidos minerales fuertes, agentes oxidantes fuertes y altas temperaturas.
**PRODUCTOS RIESGOSOS DE DESCOMPOSICION:** Puede producir productos tóxicos cuando se calienta a descomposición. Soldar, broncear y cortar a llama superficies recubiertas con estos productos puede producir vapores tóxicos.

## *INFORMACIÓN TOXICOLOGICA*

Los datos recopilados indican que no es mutagénico, es irritante moderado de los ojos y de las vías respiratorias.
RATA ORAL: LD50 13100 mg/kg.
CUTANEA: LD50> 5 g/kg..
INHALACIÓN: LC5 2000 ppm 4 horas.

## *INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

**MOVILIDAD:** Los compuestos volátiles se emiten al aire a partir de sus procesos de utilización o producción.
**ECOTOXICIDAD:** Las concentraciones elevadas en el aire pueden afectar los bosques, la vegetación y las cosechas, es decir la flora y la fauna.

## *CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN*

**DISPOSICION DE DESECHOS:** Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales.

**Hoja de Seguridad revisada 01/08/2011**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

**DEKORAL**
CORIMON PINTURAS, C. A.

TELÉFONO DE ASISTENCIA PARA EMERGENCIA: (0241) - 613-1739 / 1740

**260-XXX**

## *COMPONENTES*

Emulsión Acrílica.. Silicato de magnesio. Silicato de Aluminio. Carbonato de Calcio. Sílice. Bactericida/fungicida. Pigmentos. Mezcla de aditivos.

## *IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS*

**INGESTION:** Dañino si es ingerido.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Ocasiona irritación severa.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Moderadamente irritante.
**INHALACION:** El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso.
**SOBREEXPOSICION CRONICA:** Evite el contacto repetido y prolongado.
**SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION** Lagrimeo, dolores de cabeza

## *PRIMEROS AUXILIOS*

**INGESTION:** Consulte de inmediato al médico.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón.
**INHALACION:** Retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas.
**OTRAS:** Si cualquiera de las siguientes circunstancias ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Seguridad.

## *MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS*

**DATOS DE RIESGOS:** Punto de Inflamación: NA. Limites de Inflamabilidad NA
**MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS**: NA
**MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES:**
Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:
El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

## *MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL*

**PASOS A TOMAR SI EL MATERIAL ES DERRAMADO O EMITIDO:** Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Seguridad para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.

## *MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO*

**PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: E**s recomendable la utilización de guantes de goma**.** Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C, ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

## *CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL*

**PROTECCION DE LOS OJOS:** Utilice lentes de seguridad antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.
**PROTECCION DE LA PIEL:** NA
**PROTECCION RESPIRATORIA:** La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo.
**OTRO EQUIPO:** Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados.
**REQUISITOS DE VENTILACION:** Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada.

## *ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

**ESTABILIDAD:** Estable **POLIMERIZACION RIESGOSA:** No ocurrirá
**INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES Y CONDICIONES A EVITAR):** Evitar contacto con álcalis fuertes, ácidos minerales fuertes, agentes oxidantes fuertes y altas temperaturas.
**PRODUCTOS RIESGOSOS DE DESCOMPOSICION:** Puede producir productos tóxicos cuando se calienta a descomposición. Soldar, broncear y cortar a llama superficies recubiertas con estos productos puede producir vapores tóxicos.

## *INFORMACIÓN TOXICOLOGICA*

Los datos recopilados indican que no es mutagénico, es irritante moderado de los ojos y de las vías respiratorias.
RATA ORAL: LD50 13100 mg/kg.
CUTANEA: LD50> 5 g/kg..
INHALACIÓN: LC5 2000 ppm 4 horas.

## *INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

**MOVILIDAD:** Los compuestos volátiles se emiten al aire a partir de sus procesos de utilización o producción.
**ECOTOXICIDAD:** Las concentraciones elevadas en el aire pueden afectar los bosques, la vegetación y las cosechas, es decir la flora y la fauna.

## *CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN*

**DISPOSICION DE DESECHOS:** Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales.

**Hoja de Seguridad revisada 01/08/2011**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

**DEKORAL SATINADO**

CORIMON PINTURAS, C. A.

TELÉFONO DE ASISTENCIA PARA EMERGENCIA: (0241) - 613-1739 / 1740

**261-XXX**

### *COMPONENTES*

Emulsión Acrílica. Agua. Carbonato de Calcio. Bactericida/fungicida. Pigmentos. Mezcla de aditivos.

### *IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS*

**INGESTION:** Dañino si es ingerido.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Ocasiona irritación severa.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Moderadamente irritante.
**INHALACION:** El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso.
**SOBREEXPOSICION CRONICA:** Evite el contacto repetido y prolongado.
**SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION** Lagrimeo, dolores de cabeza

### *PRIMEROS AUXILIOS*

**INGESTION:** Consulte de inmediato al médico.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón.
**INHALACION:** Retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas.
**OTRAS:** Si cualquiera de las siguientes circunstancias ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Seguridad.

### *MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS*

**DATOS DE RIESGOS:** Punto de Inflamación: NA. Limites de Inflamabilidad NA
**MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS**: NA
**MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES:**
Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:
El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

### *MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL*

**PASOS A TOMAR SI EL MATERIAL ES DERRAMADO O EMITIDO:** Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Seguridad para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.

### *MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO*

**PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: E**s recomendable la utilización de guantes de goma**.** Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C, ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

### *CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL*

**PROTECCION DE LOS OJOS:** Utilice lentes de seguridad antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.
**PROTECCION DE LA PIEL:** NA
**PROTECCION RESPIRATORIA:** La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo.
**OTRO EQUIPO:** Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados.
**REQUISITOS DE VENTILACION:** Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada.

### *ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

**ESTABILIDAD:** Estable **POLIMERIZACION RIESGOSA:** No ocurrirá
**INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES Y CONDICIONES A EVITAR):** Evitar contacto con álcalis fuertes, ácidos minerales fuertes, agentes oxidantes fuertes y altas temperaturas.
**PRODUCTOS RIESGOSOS DE DESCOMPOSICION:** Puede producir productos tóxicos cuando se calienta a descomposición. Soldar, broncear y cortar a llama superficies recubiertas con estos productos puede producir vapores tóxicos.

### *INFORMACIÓN TOXICOLOGICA*

Los datos recopilados indican que no es mutagénico, es irritante moderado de los ojos y de las vías respiratorias.
RATA ORAL: LD50 13100 mg/kg.
CUTANEA: LD50> 5 g/kg..
INHALACIÓN: LC5 2000 ppm 4 horas.

### *INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

**MOVILIDAD:** Los compuestos volátiles se emiten al aire a partir de sus procesos de utilización o producción.
**ECOTOXICIDAD:** Las concentraciones elevadas en el aire pueden afectar los bosques, la vegetación y las cosechas, es decir la flora y la fauna.

### *CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN*

**DISPOSICION DE DESECHOS:** Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales.

**Hoja de Seguridad revisada 01/08/2011**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo



## COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Mezcla de sustancias químicas

| Componente | # CAS | % Peso | ACGIH (ppm) | | OSHA (ppm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TLV TWA | TLV STEL | PEL TWA | PEL STEL |
| Agua | 7732-18-5 | <35 | NE | NE | NE | NE |
| Pigmentos | NE | >20 | NE | NE | NE | NE |
| Copolimero acrílico | NE | ≥18 | NE | NE | NE | NE |
| Coalescente | 25265-77-4 | <1.0 | 1 ppm | NE | 1 ppm | NE |
| Biocidas*/ Carbendazina** | 2682-20-4/ 10605-21-7 | ≤0.5 | NE | NE | NE | NE |

#CAS: es una identificación numérica única para compuestos químicos Chemical Abstracts Service
TLV- Valor límite umbral PEL: Límite de exposición permisible
TWA: - Promedio ponderado de tiempo (8hr)
STEL: Límite de exposición a corto plazo (15 min)
ACGIH: Conferencia Norteamericana de Higienistas Industriales Gubernamentales
OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (E. E. U. U.)
+ Valor reportado en mg/m3 *Según fabricante TWA 1,5mg/m$^3$ y STEL 4,5 mg/m$^3$
**Según CE 1272/2008: Mutagenicidad en células germinales (categoría B1).

## IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

INGESTION: Dañino si es ingerido.
CONTACTO CON LOS OJOS: Ocasiona irritación severa.
INHALACION: El vapor y el rocío son dañinos sí son inhalados. El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso
SOBREEXPOSICION CRONICA Evite el contacto repetido y prolongado
SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION: Lagrimeo, dolores de cabeza

## MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

INGESTION: Si es ingerido, induzca al vómito sólo si el paciente está consciente. Consulte de inmediato al médico. Mantenga al paciente abrigado y obtenga atención médica en un centro hospitalario bien dotado
CONTACTO CON LOS OJOS: En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos
CONTACTO CON LA PIEL: En caso de contacto con la piel, retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón
INHALACION: Si la persona es afectada por inhalación del vapor o neblina de rocío, retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas
OTRAS: Si cualquiera de las siguientes ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Datos de Seguridad: Ingestión; Exposición excesiva a un material corrosivo; Irritación persistente de la piel o los ojos o dificultades para respirar

## MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN: Utilice extintores Clase B aprobados por la National Fire Protection Association (NFPA) (dióxido de carbono o químico seco) diseñados para extinguir incendios Clase IC de líquidos inflamables.
MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS: No utilice agua directamente sobre este producto.
MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES: Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas. No aplique sobre superficies calientes. Nunca realice operaciones de soldadura cerca de los recipientes (aún si están vacíos) ya que el producto o sus residuos podrían incendiarse.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS: El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

## MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES

Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (como aserrín o vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.
DISPOSICION DE DESECHOS:
Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales

## MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: Al manipular grandes cantidades, es recomendable la utilización de guantes de goma para evitar que el producto se pegue a las manos. Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es



**Hoja de Seguridad revisada: Enero 2014 por Centro de Investigación Montana**
La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo



parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

## CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

**EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA:**

PROTECCION DE LOS OJOS: Utilice lentes antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.

PROTECCION DE LA PIEL: Utilice ropa protectora impermeable de nitrilo, neopreno o goma látex suficiente para cubrir todo el cuerpo.

PROTECCION RESPIRATORIA: La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo. OTRO EQUIPO: Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados REQUISITOS DE VENTILACION Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada en volumen y patrón que permita mantener la concentración de los ingredientes listados en la Sección II por debajo de los límites de exposición mínimos sugeridos, el límite inferior de explosividad por debajo del límite establecido, y para retirar productos de descomposición.

## PROPIEDADES FÍSICO Y QUÍMICAS

Estado Físico: Líquido.
Olor: característico (Pintura base agua).
Color: según color.
Densidad del producto: 5,00- 6,00 Kg/Gal.
Solubilidad en agua: parcialmente soluble.
pH: 7,5-9,50.
% Sólidos no Volátil: mínimo 40%

## ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas. En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno. Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas

## INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No existen datos disponibles ensayados del producto.

La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima de los límites de exposición (TWA y STEL) durante el trabajo puede tener efectos negativos a la salud, (por ejemplo irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central.

## INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No existen datos disponibles ensayados sobre el producto.
No se debe permitir que el producto alcance a las alcantarillas o efluentes de agua

## CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

No se permite su vertido en alcantarillas o efluentes de agua.

Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales. Incinere solamente en lugares asignados. No incinere recipientes cerrados. Recicle o deseche los recipientes vacíos a través de una instalación aprobada de manejo de desechos.

## INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

#ONU: -
Nombre y descripción: Pintura
Clase: -
Grupo de embalaje /envase: III
Disposiciones especiales: -
Este producto está clasificado como no peligroso para el transporte. Liquido no Inflamable

## INFORMACIÓN REGULATORIA

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario

## OTRAS INFORMACIONES

Producto empleado como acabado decorativo.
*Fondo normas 3059:2006 Hoja de datos de seguridad para productos químicos.*
*Transporte de Mercancías Sustancias Peligrosas Volumen 1. Naciones Unidas. 2011*




La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

## COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Mezcla de sustancias químicas

| Componente | # CAS | % Peso | ACGIH (ppm) | | OSHA (ppm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TLV TWA | TLV STEL | PEL TWA | PEL STEL |
| Agua | 7732-18-5 | <35 | NE | NE | NE | NE |
| Pigmentos | NE | >20 | NE | NE | NE | NE |
| Copolimero acrílico | NE | ≥28 | NE | NE | NE | NE |
| Coalescente | 25265-77-4 | <1.0 | 1 ppm | NE | 1 ppm | NE |
| Biocidas*/ Carbendazina** | 2682-20-4/ 10605-21-7 | ≤0.5 | NE | NE | NE | NE |

#CAS: es una identificación numérica única para compuestos químicos Chemical Abstracts Service
TLV- Valor límite umbral PEL: Límite de exposición permisible
TWA: - Promedio ponderado de tiempo (8hr)
STEL: Límite de exposición a corto plazo (15 min)
ACGIH: Conferencia Norteamericana de Higienistas Industriales Gubernamentales
OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (E. E. U. U.)
+ Valor reportado en mg/m3 *Según fabricante TWA 1,5mg/m$^3$ y STEL 4,5 mg/m$^3$
**Según CE 1272/2008: Mutagenicidad en células germinales (categoría B1).

## IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

INGESTION: Dañino si es ingerido.
CONTACTO CON LOS OJOS: Ocasiona irritación severa.
INHALACION: El vapor y el rocío son dañinos sí son inhalados. El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso
SOBREEXPOSICION CRONICA Evite el contacto repetido y prolongado
SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION: Lagrimeo, dolores de cabeza

## MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

INGESTION: Si es ingerido, induzca al vómito sólo si el paciente está consciente. Consulte de inmediato al médico. Mantenga al paciente abrigado y obtenga atención médica en un centro hospitalario bien dotado
CONTACTO CON LOS OJOS: En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos
CONTACTO CON LA PIEL: En caso de contacto con la piel, retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón
INHALACION: Si la persona es afectada por inhalación del vapor o neblina de rocío, retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas
OTRAS: Si cualquiera de las siguientes ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Datos de Seguridad: Ingestión; Exposición excesiva a un material corrosivo; Irritación persistente de la piel o los ojos o dificultades para respirar

## MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN: Utilice extintores Clase B aprobados por la National Fire Protection Association (NFPA) (dióxido de carbono o químico seco) diseñados para extinguir incendios Clase IC de líquidos inflamables.
MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS: No utilice agua directamente sobre este producto.
MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES: Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas. No aplique sobre superficies calientes. Nunca realice operaciones de soldadura cerca de los recipientes (aún si están vacíos) ya que el producto o sus residuos podrían incendiarse.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS: El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

## MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES

Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (como aserrín o vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.
DISPOSICION DE DESECHOS:
Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales

## MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: Al manipular grandes cantidades, es recomendable la utilización de guantes de goma para evitar que el producto se pegue a las manos. Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es



**Hoja de Seguridad revisada: Enero 2014 por Centro de Investigación Montana**
La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

## CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

**EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA:**

PROTECCION DE LOS OJOS: Utilice lentes antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.

PROTECCION DE LA PIEL: Utilice ropa protectora impermeable de nitrilo, neopreno o goma látex suficiente para cubrir todo el cuerpo.

PROTECCION RESPIRATORIA: La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo. OTRO EQUIPO: Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados REQUISITOS DE VENTILACION Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada en volumen y patrón que permita mantener la concentración de los ingredientes listados en la Sección II por debajo de los límites de exposición mínimos sugeridos, el límite inferior de explosividad por debajo del límite establecido, y para retirar productos de descomposición.

## PROPIEDADES FÍSICO Y QUÍMICAS

Estado Físico: Líquido.
Olor: característico (Pintura base agua).
Color: según color.
Densidad del producto: > 1,00 gr/lt.
Solubilidad en agua: parcialmente soluble.
% Sólidos no Volátil: mínimo 40%

## ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas. En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno. Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas

## INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No existen datos disponibles ensayados del producto.

La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima de los límites de exposición (TWA y STEL) durante el trabajo puede tener efectos negativos a la salud, (por ejemplo irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central.

## INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No existen datos disponibles ensayados sobre el producto.

No se debe permitir que el producto alcance a las alcantarillas o efluentes de agua

## CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

No se permite su vertido en alcantarillas o efluentes de agua.

Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales. Incinere solamente en lugares asignados. No incinere recipientes cerrados. Recicle o deseche los recipientes vacíos a través de una instalación aprobada de manejo de desechos.

## INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

#ONU: -
Nombre y descripción: Pintura
Clase: -
Grupo de embalaje /envase: III
Disposiciones especiales: -
Este producto está clasificado como no peligroso para el transporte. Liquido no Inflamable

## INFORMACIÓN REGULATORIA

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario

## OTRAS INFORMACIONES

Producto empleado como acabado decorativo.

*Fondo normas 3059:2006 Hoja de datos de seguridad para productos químicos.*

*Transporte de Mercancías Sustancias Peligrosas Volumen 1. Naciones Unidas. 2011*

**AV-2000 BRILLO DE SEDA**

CORIMON PINTURAS, C. A.

TELÉFONO DE ASISTENCIA PARA EMERGENCIA: (0241) - 613-1739 / 1740

**271-XXX**



La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

**AV-2000 ULTRA COLOR**

CORIMON PINTURAS, C. A. TELÉFONO DE ASISTENCIA PARA EMERGENCIA: (0241) - 613-1739 / 1740

**272-XXX**

### *COMPONENTES*

Emulsión Acrílica. Silicato de magnesio. Agua. Bactericida/fungicida. Pigmentos. Mezcla de aditivos.

### *IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS*

**INGESTION:** Dañino si es ingerido.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Ocasiona irritación severa.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Moderadamente irritante.
**INHALACION:** El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso.
**SOBREEXPOSICION CRONICA:** Evite el contacto repetido y prolongado.
**SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION** Lagrimeo, dolores de cabeza

### *PRIMEROS AUXILIOS*

**INGESTION:** Consulte de inmediato al médico.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón.
**INHALACION:** Retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas.
**OTRAS:** Si cualquiera de las siguientes circunstancias ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Seguridad.

### *MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS*

**DATOS DE RIESGOS:** Punto de Inflamación: NA. Limites de Inflamabilidad NA
**MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS**: NA
**MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES:**
Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:
El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

### *MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL*

**PASOS A TOMAR SI EL MATERIAL ES DERRAMADO O EMITIDO:** Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Seguridad para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.

### *MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO*

**PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: E**s recomendable la utilización de guantes de goma**.** Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C, ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

### *CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL*

**PROTECCION DE LOS OJOS:** Utilice lentes de seguridad antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.
**PROTECCION DE LA PIEL:** NA
**PROTECCION RESPIRATORIA:** La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo.
**OTRO EQUIPO:** Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados.
**REQUISITOS DE VENTILACION:** Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada.

### *ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

**ESTABILIDAD:** Estable **POLIMERIZACION RIESGOSA:** No ocurrirá
**INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES Y CONDICIONES A EVITAR):** Evitar contacto con álcalis fuertes, ácidos minerales fuertes, agentes oxidantes fuertes y altas temperaturas.
**PRODUCTOS RIESGOSOS DE DESCOMPOSICION:** Puede producir productos tóxicos cuando se calienta a descomposición. Soldar, broncear y cortar a llama superficies recubiertas con estos productos puede producir vapores tóxicos.

### *INFORMACIÓN TOXICOLOGICA*

Los datos recopilados indican que no es mutagénico, es irritante moderado de los ojos y de las vías respiratorias.
RATA ORAL: LD50 13100 mg/kg.
CUTANEA: LD50> 5 g/kg..
INHALACIÓN: LC5 2000 ppm 4 horas.

### *INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

**MOVILIDAD:** Los compuestos volátiles se emiten al aire a partir de sus procesos de utilización o producción.
**ECOTOXICIDAD:** Las concentraciones elevadas en el aire pueden afectar los bosques, la vegetación y las cosechas, es decir la flora y la fauna.

### *CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN*

**DISPOSICION DE DESECHOS:** Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales.

**Hoja de Seguridad revisada 01/08/2011**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

MONGRAFIADO
CORIMON PINTURAS, C. A.

TELÉFONO DE ASISTENCIA PARA EMERGENCIA: (0241) - 613-1739 / 1740

274-XXX

## *COMPONENTES*

Emulsión Acrílica. Agua. Oxido de Zinc. Carbonato de Calcio. Sílice. Bactericida/fungicida. Pigmentos. Mezcla de aditivos.

## *IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS*

**INGESTION:** Dañino si es ingerido.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Ocasiona irritación severa.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Moderadamente irritante.
**INHALACION:** El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso.
**SOBREEXPOSICION CRONICA:** Evite el contacto repetido y prolongado.
**SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION** Lagrimeo, dolores de cabeza

## *PRIMEROS AUXILIOS*

**INGESTION:** Consulte de inmediato al médico.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón.
**INHALACION:** Retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas.
**OTRAS:** Si cualquiera de las siguientes circunstancias ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Seguridad.

## *MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS*

**DATOS DE RIESGOS:** Punto de Inflamación: NA. Limites de Inflamabilidad NA
**MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS**: NA
**MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES:**
Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:
El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

## *MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL*

**PASOS A TOMAR SI EL MATERIAL ES DERRAMADO O EMITIDO:** Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Seguridad para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.

## *MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO*

**PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: E**s recomendable la utilización de guantes de goma**.** Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C, ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

## *CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL*

**PROTECCION DE LOS OJOS:** Utilice lentes de seguridad antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.
**PROTECCION DE LA PIEL:** NA
**PROTECCION RESPIRATORIA:** La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo.
**OTRO EQUIPO:** Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados.
**REQUISITOS DE VENTILACION:** Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada.

## *ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

**ESTABILIDAD:** Estable **POLIMERIZACION RIESGOSA:** No ocurrirá
**INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES Y CONDICIONES A EVITAR):** Evitar contacto con álcalis fuertes, ácidos minerales fuertes, agentes oxidantes fuertes y altas temperaturas.
**PRODUCTOS RIESGOSOS DE DESCOMPOSICION:** Puede producir productos tóxicos cuando se calienta a descomposición. Soldar, broncear y cortar a llama superficies recubiertas con estos productos puede producir vapores tóxicos.

## *INFORMACIÓN TOXICOLOGICA*

Los datos recopilados indican que no es mutagénico, es irritante moderado de los ojos y de las vías respiratorias.
RATA ORAL: LD50 13100 mg/kg.
CUTANEA: LD50> 5 g/kg..
INHALACIÓN: LC5 2000 ppm 4 horas.

## *INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

**MOVILIDAD:** Los compuestos volátiles se emiten al aire a partir de sus procesos de utilización o producción.
**ECOTOXICIDAD:** Las concentraciones elevadas en el aire pueden afectar los bosques, la vegetación y las cosechas, es decir la flora y la fauna.

## *CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN*

**DISPOSICION DE DESECHOS:** Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales.

**Hoja de Seguridad revisada 01/08/2011**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

MONGRANIT

CORIMON PINTURAS, C. A.

TELÉFONO DE ASISTENCIA PARA EMERGENCIA: (0241) - 613-1739 / 1740

276-XXX

## *COMPONENTES*

Emulsión Acrílica. Silicato de magnesio. Carbonato de Calcio. Oxido de Zinc. Sílice. Agua. Bactericida/fungicida. Pigmentos. Mezcla de aditivos.

## *IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS*

**INGESTION:** Dañino si es ingerido.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Ocasiona irritación severa.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Moderadamente irritante.
**INHALACION:** El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso.
**SOBREEXPOSICION CRONICA:** Evite el contacto repetido y prolongado.
**SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION** Lagrimeo, dolores de cabeza

## *PRIMEROS AUXILIOS*

**INGESTION:** Consulte de inmediato al médico.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón.
**INHALACION:** Retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas.
**OTRAS:** Si cualquiera de las siguientes circunstancias ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Seguridad.

## *MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS*

**DATOS DE RIESGOS:** Punto de Inflamación: NA. Limites de Inflamabilidad NA
**MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS**: NA
**MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES:**
Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:
El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

## *MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL*

**PASOS A TOMAR SI EL MATERIAL ES DERRAMADO O EMITIDO:** Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Seguridad para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.

## *MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO*

**PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: E**s recomendable la utilización de guantes de goma**.** Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C, ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

## *CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL*

**PROTECCION DE LOS OJOS:** Utilice lentes de seguridad antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.
**PROTECCION DE LA PIEL:** NA
**PROTECCION RESPIRATORIA:** La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo.
**OTRO EQUIPO:** Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados.
**REQUISITOS DE VENTILACION:** Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada.

## *ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

**ESTABILIDAD:** Estable **POLIMERIZACION RIESGOSA:** No ocurrirá
**INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES Y CONDICIONES A EVITAR):** Evitar contacto con álcalis fuertes, ácidos minerales fuertes, agentes oxidantes fuertes y altas temperaturas.
**PRODUCTOS RIESGOSOS DE DESCOMPOSICION:** Puede producir productos tóxicos cuando se calienta a descomposición. Soldar, broncear y cortar a llama superficies recubiertas con estos productos puede producir vapores tóxicos.

## *INFORMACIÓN TOXICOLOGICA*

Los datos recopilados indican que no es mutagénico, es irritante moderado de los ojos y de las vías respiratorias.
RATA ORAL: LD50 13100 mg/kg.
CUTANEA: LD50> 5 g/kg..
INHALACIÓN: LC5 2000 ppm 4 horas.

## *INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

**MOVILIDAD:** Los compuestos volátiles se emiten al aire a partir de sus procesos de utilización o producción.
**ECOTOXICIDAD:** Las concentraciones elevadas en el aire pueden afectar los bosques, la vegetación y las cosechas, es decir la flora y la fauna.

## *CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN*

**DISPOSICION DE DESECHOS:** Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales.

**Hoja de Seguridad revisada 01/08/2011**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

**AV-2000 BIO PROTECTO**

CORIMON PINTURAS, C. A.

TELÉFONO DE ASISTENCIA PARA EMERGENCIA: (0241) - 613-1739 / 1740

**278-XXX**

### *COMPONENTES*

Emulsión Acrílica. Agua. Carbonato de Calcio. Bactericida/fungicida. Pigmentos. Mezcla de aditivos.

### *IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS*

**INGESTION:** Dañino si es ingerido.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Ocasiona irritación severa.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Moderadamente irritante.
**INHALACION:** El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso.
**SOBREEXPOSICION CRONICA:** Evite el contacto repetido y prolongado.
**SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION** Lagrimeo, dolores de cabeza

### *PRIMEROS AUXILIOS*

**INGESTION:** Consulte de inmediato al médico.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón.
**INHALACION:** Retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas.
**OTRAS:** Si cualquiera de las siguientes circunstancias ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Seguridad.

### *MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS*

**DATOS DE RIESGOS:** Punto de Inflamación: NA. Limites de Inflamabilidad NA
**MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS**: NA
**MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES:**
Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:
El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

### *MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL*

**PASOS A TOMAR SI EL MATERIAL ES DERRAMADO O EMITIDO:** Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Seguridad para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.

### *MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO*

**PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: E**s recomendable la utilización de guantes de goma**.** Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C, ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

### *CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL*

**PROTECCION DE LOS OJOS:** Utilice lentes de seguridad antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.
**PROTECCION DE LA PIEL:** NA
**PROTECCION RESPIRATORIA:** La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo.
**OTRO EQUIPO:** Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados.
**REQUISITOS DE VENTILACION:** Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada.

### *ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

**ESTABILIDAD:** Estable **POLIMERIZACION RIESGOSA:** No ocurrirá
**INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES Y CONDICIONES A EVITAR):** Evitar contacto con álcalis fuertes, ácidos minerales fuertes, agentes oxidantes fuertes y altas temperaturas.
**PRODUCTOS RIESGOSOS DE DESCOMPOSICION:** Puede producir productos tóxicos cuando se calienta a descomposición. Soldar, broncear y cortar a llama superficies recubiertas con estos productos puede producir vapores tóxicos.

### *INFORMACIÓN TOXICOLOGICA*

Los datos recopilados indican que no es mutagénico, es irritante moderado de los ojos y de las vías respiratorias.
RATA ORAL: LD50 13100 mg/kg.
CUTANEA: LD50> 5 g/kg.
INHALACIÓN: LC5 2000 ppm 4 horas.

### *INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

**MOVILIDAD:** Los compuestos volátiles se emiten al aire a partir de sus procesos de utilización o producción.
**ECOTOXICIDAD:** Las concentraciones elevadas en el aire pueden afectar los bosques, la vegetación y las cosechas, es decir la flora y la fauna.

### *CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN*

**DISPOSICION DE DESECHOS:** Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales.

**Hoja de Seguridad revisada 01/08/2011**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

**AV-2000 UC EXTERIOR**

CORIMON PINTURAS, C. A.

TELÉFONO DE ASISTENCIA PARA EMERGENCIA: (0241) - 613-1739 / 1740

**282-XXX**

### *COMPONENTES*

Emulsión Acrílica. Agua. Silicato de Magnesio. Sílica. Carbonato de Calcio. Bactericida/fungicida. Pigmentos. Mezcla de aditivos.

### *IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS*

**INGESTION:** Dañino si es ingerido.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Ocasiona irritación severa.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Moderadamente irritante.
**INHALACION:** El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso.
**SOBREEXPOSICION CRONICA:** Evite el contacto repetido y prolongado.
**SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION** Lagrimeo, dolores de cabeza

### *PRIMEROS AUXILIOS*

**INGESTION:** Consulte de inmediato al médico.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón.
**INHALACION:** Retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas.
**OTRAS:** Si cualquiera de las siguientes circunstancias ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Seguridad.

### *MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS*

**DATOS DE RIESGOS:** Punto de Inflamación: NA. Limites de Inflamabilidad NA
**MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS**: NA
**MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES:**
Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:
El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

### *MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL*

**PASOS A TOMAR SI EL MATERIAL ES DERRAMADO O EMITIDO:** Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Seguridad para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.

### *MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO*

**PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: E**s recomendable la utilización de guantes de goma**.** Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C, ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

### *CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL*

**PROTECCION DE LOS OJOS:** Utilice lentes de seguridad antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.
**PROTECCION DE LA PIEL:** NA
**PROTECCION RESPIRATORIA:** La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo.
**OTRO EQUIPO:** Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados.
**REQUISITOS DE VENTILACION:** Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada.

### *ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

**ESTABILIDAD:** Estable **POLIMERIZACION RIESGOSA:** No ocurrirá
**INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES Y CONDICIONES A EVITAR):** Evitar contacto con álcalis fuertes, ácidos minerales fuertes, agentes oxidantes fuertes y altas temperaturas.
**PRODUCTOS RIESGOSOS DE DESCOMPOSICION:** Puede producir productos tóxicos cuando se calienta a descomposición. Soldar, broncear y cortar a llama superficies recubiertas con estos productos puede producir vapores tóxicos.

### *INFORMACIÓN TOXICOLOGICA*

Los datos recopilados indican que no es mutagénico, es irritante moderado de los ojos y de las vías respiratorias.
RATA ORAL: LD50 13100 mg/kg.
CUTANEA: LD50> 5 g/kg..
INHALACIÓN: LC5 2000 ppm 4 horas.

### *INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

**MOVILIDAD:** Los compuestos volátiles se emiten al aire a partir de sus procesos de utilización o producción.
**ECOTOXICIDAD:** Las concentraciones elevadas en el aire pueden afectar los bosques, la vegetación y las cosechas, es decir la flora y la fauna.

### *CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN*

**DISPOSICION DE DESECHOS:** Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales.

**Hoja de Seguridad revisada 01/08/2011**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo



## COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Mezcla de sustancias químicas

| Componente | # CAS | % Peso | ACGIH (ppm) | | OSHA (ppm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TLV TWA | TLV STEL | PEL TWA | PEL STEL |
| Agua | 7732-18-5 | <30 | NE | NE | NE | NE |
| Pigmentos | NE | >20 | NE | NE | NE | NE |
| Copolimero acrílico | NE | ≥25 | NE | NE | NE | NE |
| Coalescente | 25265-77-4 | <1.0 | 1 ppm | NE | 1 ppm | NE |
| Biocidas*/ Carbendazina** | 2682-20-4/ 10605-21-7 | ≤0.5 | NE | NE | NE | NE |

#CAS: es una identificación numérica única para compuestos químicos Chemical Abstracts Service
TLV- Valor límite umbral PEL: Límite de exposición permisible
TWA: - Promedio ponderado de tiempo (8hr)
STEL: Límite de exposición a corto plazo (15 min)
ACGIH: Conferencia Norteamericana de Higienistas Industriales Gubernamentales
OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (E. E. U. U.)
+ Valor reportado en mg/m3 *Según fabricante TWA 1,5mg/m$^3$ y STEL 4,5 mg/m$^3$
**Según CE 1272/2008: Mutagenicidad en células germinales (categoría B1).

## IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

INGESTION: Dañino si es ingerido.
CONTACTO CON LOS OJOS: Ocasiona irritación severa.
INHALACION: El vapor y el rocío son dañinos sí son inhalados. El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso
SOBREEXPOSICION CRONICA Evite el contacto repetido y prolongado
SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION: Lagrimeo, dolores de cabeza

## MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

INGESTION: Si es ingerido, induzca al vómito sólo si el paciente está consciente. Consulte de inmediato al médico. Mantenga al paciente abrigado y obtenga atención médica en un centro hospitalario bien dotado
CONTACTO CON LOS OJOS: En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos
CONTACTO CON LA PIEL: En caso de contacto con la piel, retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón
INHALACION: Si la persona es afectada por inhalación del vapor o neblina de rocío, retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas
OTRAS: Si cualquiera de las siguientes ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Datos de Seguridad: Ingestión; Exposición excesiva a un material corrosivo; Irritación persistente de la piel o los ojos o dificultades para respirar

## MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN: Utilice extintores Clase B aprobados por la National Fire Protection Association (NFPA) (dióxido de carbono o químico seco) diseñados para extinguir incendios Clase IC de líquidos inflamables.
MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS: No utilice agua directamente sobre este producto.
MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES: Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas. No aplique sobre superficies calientes. Nunca realice operaciones de soldadura cerca de los recipientes (aún si están vacíos) ya que el producto o sus residuos podrían incendiarse.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS: El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

## MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES

Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (como aserrín o vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.
DISPOSICION DE DESECHOS:
Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales

## MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: Al manipular grandes cantidades, es recomendable la utilización de guantes de goma para evitar que el producto se pegue a las manos. Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es

**Hoja de Seguridad revisada: Enero 2014 por Centro de Investigación Montana**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

## CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

**EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA:**

PROTECCION DE LOS OJOS: Utilice lentes antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.

PROTECCION DE LA PIEL: Utilice ropa protectora impermeable de nitrilo, neopreno o goma látex suficiente para cubrir todo el cuerpo.

PROTECCION RESPIRATORIA: La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo. OTRO EQUIPO: Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados REQUISITOS DE VENTILACION Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada en volumen y patrón que permita mantener la concentración de los ingredientes listados en la Sección II por debajo de los límites de exposición mínimos sugeridos, el límite inferior de explosividad por debajo del límite establecido, y para retirar productos de descomposición.

## PROPIEDADES FÍSICO Y QUÍMICAS

Estado Físico: Líquido.
Olor: característico (Pintura base agua).
Color: según color.
Densidad del producto: 4,00- 6,00 Kg/Gal.
Solubilidad en agua: parcialmente soluble.
pH: 7,5-9,50.
% Sólidos no Volátil: mínimo 40%

## ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas. En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno. Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas

## INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No existen datos disponibles ensayados del producto.

La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima de los límites de exposición (TWA y STEL) durante el trabajo puede tener efectos negativos a la salud, (por ejemplo irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central.

## INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No existen datos disponibles ensayados sobre el producto.
No se debe permitir que el producto alcance a las alcantarillas o efluentes de agua

## CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

No se permite su vertido en alcantarillas o efluentes de agua.

Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales. Incinere solamente en lugares asignados. No incinere recipientes cerrados. Recicle o deseche los recipientes vacíos a través de una instalación aprobada de manejo de desechos.

## INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

#ONU: -
Nombre y descripción: Pintura
Clase: -
Grupo de embalaje /envase: III
Disposiciones especiales: -
Este producto está clasificado como no peligroso para el transporte. Liquido no Inflamable

## INFORMACIÓN REGULATORIA

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario

## OTRAS INFORMACIONES

Producto empleado como acabado decorativo.
*Fondo normas 3059:2006 Hoja de datos de seguridad para productos químicos.*
*Transporte de Mercancías Sustancias Peligrosas Volumen 1. Naciones Unidas. 2011*




La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo



## *COMPONENTES*

Emulsión Acrílica. Agua. Carbonato de Calcio. Sílice. Bactericida/fungicida. Pigmentos. Mezcla de aditivos.

## *IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS*

**INGESTION:** Dañino si es ingerido.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Ocasiona irritación severa.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Moderadamente irritante.
**INHALACION:** El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso.
**SOBREEXPOSICION CRONICA:** Evite el contacto repetido y prolongado.
**SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION** Lagrimeo, dolores de cabeza

## *PRIMEROS AUXILIOS*

**INGESTION:** Consulte de inmediato al médico.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón.
**INHALACION:** Retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas.
**OTRAS:** Si cualquiera de las siguientes circunstancias ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Seguridad.

## *MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS*

**DATOS DE RIESGOS:** Punto de Inflamación: NA. Limites de Inflamabilidad NA
**MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS**: NA
**MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES:**
Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:
El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

## *MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL*

**PASOS A TOMAR SI EL MATERIAL ES DERRAMADO O EMITIDO:** Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Seguridad para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.

## *MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO*

**PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: E**s recomendable la utilización de guantes de goma**.** Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C, ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

## *CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL*

**PROTECCION DE LOS OJOS:** Utilice lentes de seguridad antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.
**PROTECCION DE LA PIEL:** NA
**PROTECCION RESPIRATORIA:** La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo.
**OTRO EQUIPO:** Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados.
**REQUISITOS DE VENTILACION:** Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada.

## *ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

**ESTABILIDAD:** Estable **POLIMERIZACION RIESGOSA:** No ocurrirá
**INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES Y CONDICIONES A EVITAR):** Evitar contacto con álcalis fuertes, ácidos minerales fuertes, agentes oxidantes fuertes y altas temperaturas.
**PRODUCTOS RIESGOSOS DE DESCOMPOSICION:** Puede producir productos tóxicos cuando se calienta a descomposición. Soldar, broncear y cortar a llama superficies recubiertas con estos productos puede producir vapores tóxicos.

## *INFORMACIÓN TOXICOLOGICA*

Los datos recopilados indican que no es mutagénico, es irritante moderado de los ojos y de las vías respiratorias.
RATA ORAL: LD50 13100 mg/kg.
CUTANEA: LD50> 5 g/kg..
INHALACIÓN: LC5 2000 ppm 4 horas.

## *INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

**MOVILIDAD:** Los compuestos volátiles se emiten al aire a partir de sus procesos de utilización o producción.
**ECOTOXICIDAD:** Las concentraciones elevadas en el aire pueden afectar los bosques, la vegetación y las cosechas, es decir la flora y la fauna.

## *CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN*

**DISPOSICION DE DESECHOS:** Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales.

**Hoja de Seguridad revisada 01/08/2011**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

**AV-2000 MONTAFIX ESMALTE MATE**

**410-XXX**

CORIMON PINTURAS, C. A.

TELÉFONO DE ASISTENCIA PARA EMERGENCIA: (0241) - 613-1739 / 1740

### *COMPONENTES*

Resina alquídica, solvente alifático, pigmentos y cargas, aditivos

### *DENTIFICACIÓN DE PELIGROS*

**INGESTION:** Dañino si es ingerido.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Ocasiona irritación severa.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Moderadamente irritante.
**INHALACION:** El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso.
**SOBREEXPOSICION CRONICA:** Evite el contacto repetido y prolongado.
**SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION** Lagrimeo, dolores de cabeza

### *PRIMEROS AUXILIOS*

**INGESTION:** Consulte de inmediato al médico.
**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos.
**CONTACTO CON LA PIEL:** Retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón.
**INHALACION:** Retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas.
**OTRAS:** Si cualquiera de las siguientes circunstancias ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Seguridad.

### *MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS*

**MEDIOS DE EXTINCIÓN:** Utilice extintores Clase B aprobados por la National Fire Protection Association (NFPA) (dióxido de carbono o químico seco) diseñados para extinguir incendios Clase IC de líquidos inflamables.
**MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS:** No utilice agua directamente sobre este producto.
**MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES:** Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas. No aplique sobre superficies calientes. Nunca realice operaciones de soldadura cerca de los recipientes (aún si están vacíos) ya que el producto o sus residuos podrían incendiarse.
**MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:** El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

### *MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL*

**PASOS A TOMAR SI EL MATERIAL ES DERRAMADO O EMITIDO:** Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Seguridad para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.

### *MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO*

**PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: E**s recomendable la utilización de guantes de goma**.** Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C, ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

### *CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL*

**PROTECCION DE LOS OJOS:** Utilice lentes de seguridad antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.
**PROTECCION DE LA PIEL:** NA. **PROTECCION RESPIRATORIA:** La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo.
**OTRO EQUIPO:** Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados.
**REQUISITOS DE VENTILACION:** Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada.

### *ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

**ESTABILIDAD:** Estable **POLIMERIZACION RIESGOSA:** No ocurrirá
**INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES Y CONDICIONES A EVITAR):** Evitar contacto con álcalis fuertes, ácidos minerales fuertes, agentes oxidantes fuertes y altas temperaturas.
**PRODUCTOS RIESGOSOS DE DESCOMPOSICION:** Puede producir productos tóxicos cuando se calienta a descomposición. Soldar, broncear y cortar a llama superficies recubiertas con estos productos puede producir vapores tóxicos.

### *INFORMACIÓN TOXICOLOGICA*

**NEUROTOXICIDAD:** Puede producir dolor de cabeza, Nauseas, Mareos, debilidad y fatiga.
**TERATOLOGÍA:** ND. **CARCINOGENICIDAD:** ND. **RATA DERMAL:** ND. **CASO CRÓNICO:** Muestra daños en el cerebro y sistema nervioso.

### *INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

**MOVILIDAD:** Los compuestos volátiles se emiten al aire a partir de sus procesos de utilización o producción.
**ECOTOXICIDAD:** Las concentraciones elevadas en el aire pueden afectar los bosques, la vegetación y las cosechas, es decir la flora y la fauna.

### *CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN*

**DISPOSICION DE DESECHOS:** Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales.

**Hoja de Seguridad revisada 01/08/2011**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)




**0 = Mínimo**
**1 = Leve**
**2 = Moderado**
**3 = Serio**
**4 = Severo**

### *COMPONENTES*

Resinas alquídicas, solvente alifático, pigmentos, aditivos

### *IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS*

**INGESTION:** Dañino si es ingerido. **CONTACTO CON LOS OJOS:** Ocasiona irritación severa. **CONTACTO CON LA PIEL:** Moderadamente irritante. El contacto frecuente o prolongado puede ocasionar dermatitis. **INHALACION:** El vapor y el rocío son dañinos si son inhalados. El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso.
**SOBREEXPOSICION CRONICA:** Evite el contacto repetido y prolongado. **SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION** Lagrimeo, dolores de cabeza

### *PRIMEROS AUXILIOS*

**INGESTION:** Obtenga atención médica inmediata. **CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuague de inmediato con agua abundante durante por lo menos 30 minutos. **CONTACTO CON LA PIEL:** Retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón. **INHALACION:** Retire a la persona afectada hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas. **OTRAS:** Si cualquiera de las siguientes circunstancias ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Seguridad: ingestión, irritación persistente de la piel o los ojos o dificultades para respirar.

### *MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS*

**MEDIOS DE EXTINCIÓN:** Utilice extintores Clase B aprobados por la National Fire Protection Association (NFPA) (dióxido de carbono o químico seco) diseñados para extinguir incendios Clase IC de líquidos inflamables.
**MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS:** No utilice agua directamente sobre este producto.
**MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES:** Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas. No aplique sobre superficies calientes. Se pueden formar gases tóxicos cuando el producto entra en contacto con llamas o superficies calientes. En condiciones de emergencia, la exposición a los productos de descomposición puede ser riesgosa a la salud. Los síntomas pueden no aparecer de inmediato. Obtenga atención médica.
**MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:** El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

### *MEDIDAS A ADOPTAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL*

**PASOS A TOMAR SI EL MATERIAL ES DERRAMADO O EMITIDO:** Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Seguridad para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (aserrín o vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.

### *MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO*

**PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: E**s recomendable la utilización de guantes de goma**.** Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

### *CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL*

**PROTECCION DE LOS OJOS:** Utilice lentes de seguridad antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.
**PROTECCION DE LA PIEL:** Utilice ropa protectora impermeable de nitrilo, neopreno o goma látex suficiente para cubrir todo el cuerpo.
**PROTECCION RESPIRATORIA:** La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo.
**OTRO EQUIPO:** Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados.
**REQUISITOS DE VENTILACION:** Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada.

### *ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD*

**ESTABILIDAD:** Estable **POLIMERIZACION RIESGOSA:** No ocurrirá
**INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES Y CONDICIONES A EVITAR):** Evitar contacto con álcalis fuertes, ácidos minerales fuertes y agentes oxidantes fuertes. Reacciona con humedad ambiental despidiendo gases que pueden causar aumentos de presión en recipientes cerrados, los cuales se abomban, y en casos extremos, estallan.
**PRODUCTOS RIESGOSOS DE DESCOMPOSICION:** Puede producir productos tóxicos cuando se calienta a descomposición. Soldar, broncear y cortar a llama superficies recubiertas con estos productos puede producir vapores tóxicos, entre ellos: **monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno**

### *INFORMACIÓN TOXICOLOGICA*

**NEUROTOXICIDAD:** Puede producir dolor de cabeza, náuseas, mareos, debilidad y fatiga.
**TERATOLOGÍA:** ND. **CARCINOGENICIDAD:** ND **RATA DERMAL:** ND **CASO CRÓNICO:** Muestra daños en el cerebro y sistema nervioso.

### *INFORMACIÓN ECOLÓGICA*

**MOVILIDAD:** Los compuestos volátiles se emiten al aire a partir de sus procesos de utilización o producción: El transporte produce emisiones en forma de evaporación de los alquídicos, Estas emisiones sufren reacciones químicas en la atmósfera que causan la formación de oxidantes fotoquímicos tales como el ozono troposférico. **ECOTOXICIDAD:** Las concentraciones elevadas en el aire pueden afectar los bosques, la vegetación y las cosechas, es decir la flora y la fauna.

### *CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN*

**DISPOSICION DE DESECHOS:** Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales.



**Hoja de Seguridad revisada 10/08/2011**
La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

## COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Mezcla de sustancias químicas

| Componente | # CAS | % Peso | ACGIH (ppm) | | OSHA (ppm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TLV TWA | TLV STEL | PEL TWA | PEL STEL |
| Resina Alquidica | ND | < 50 | NE | NE | NE | NE |
| Solvente alifático | 8052-41-3 | < 20 | 100 | NE | 500 | NE |
| Aditivo reológico | 68953-58-2 | <1 | 10+ | NE | 15+ | NE |
| Pigmentos y cargas | NE | <30 | 10+ | NE | 15+ | NE |
| Mezcla de aditivos | NE | < 5 | ND | ND | ND | ND |

#CAS: es una identificación numérica única para compuestos químicos Chemical Abstracts Service
TLV- Valor límite umbral
PEL: Límite de exposición permisible
TWA: - Promedio ponderado de tiempo (8hr)
STEL: Límite de exposición a corto plazo (15 min)
ACGIH: Conferencia Norteamericana de Higienistas Industriales Gubernamentales
OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (E. E. U. U.)
+ Valor reportado en mg/m3 como polvo respirable.

## IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

INGESTION: Dañino si es ingerido.
CONTACTO CON LOS OJOS: Ocasiona irritación severa.
INHALACION: El vapor y el rocío son dañinos sí son inhalados. El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso
SOBREEXPOSICION CRONICA Evite el contacto repetido y prolongado
SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION: Lagrimeo, dolores de cabeza

## MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

INGESTION: Si es ingerido, induzca al vómito sólo si el paciente está consciente. Consulte de inmediato al médico. Mantenga al paciente abrigado y obtenga atención médica en un centro hospitalario bien dotado
CONTACTO CON LOS OJOS: En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos
CONTACTO CON LA PIEL: En caso de contacto con la piel, retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón
INHALACION: Si la persona es afectada por inhalación del vapor o neblina de rocío, retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas
OTRAS: Si cualquiera de las siguientes ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Datos de Seguridad: Ingestión; Exposición excesiva a un material corrosivo; Irritación persistente de la piel o los ojos o dificultades para respirar

## MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN: Utilice extintores Clase B aprobados por la National Fire Protection Association (NFPA) (dióxido de carbono o químico seco) diseñados para extinguir incendios Clase IC de líquidos inflamables.
MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS: No utilice agua directamente sobre este producto.
MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES: Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas. No aplique sobre superficies calientes. Nunca realice operaciones de soldadura cerca de los recipientes (aún si están vacíos) ya que el producto o sus residuos podrían incendiarse.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS: El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

## MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES

Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (como aserrín o vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.
DISPOSICION DE DESECHOS:
Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales

## MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: Al manipular grandes cantidades, es recomendable la utilización de guantes de goma para evitar que el producto se pegue a las manos. Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos




La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo



los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

## CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

**EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA:**

PROTECCION DE LOS OJOS: Utilice lentes antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.

PROTECCION DE LA PIEL: Utilice ropa protectora impermeable de nitrilo, neopreno o goma látex suficiente para cubrir todo el cuerpo.

PROTECCION RESPIRATORIA: La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo. OTRO EQUIPO: Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados REQUISITOS DE VENTILACION Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada en volumen y patrón que permita mantener la concentración de los ingredientes listados en la Sección II por debajo de los límites de exposición mínimos sugeridos, el límite inferior de explosividad por debajo del límite establecido, y para retirar productos de descomposición.

## PROPIEDADES FÍSICO Y QUÍMICAS

Estado Físico: Líquido.
Olor: alifático.
Color: según color.
Densidad del producto: 3,9 -4,8 kg/gal
Solubilidad en agua: insoluble.

## ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas. En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno. Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas

## INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No existen datos disponibles ensayados del producto.

La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima de los límites de exposición (TWA y STEL) durante el trabajo puede tener efectos negativos a la salud, (por ejemplo irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central.

## INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No existen datos disponibles ensayados sobre el producto.

No se debe permitir que el producto alcance a las alcantarillas o efluentes de agua

## CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

No se permite su vertido en alcantarillas o efluentes de agua.

Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales. Incinere solamente en lugares asignados. No incinere recipientes cerrados. Recicle o deseche los recipientes vacíos a través de una instalación aprobada de manejo de desechos.

## INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

#ONU: 1263
Nombre y descripción: Pintura
Clase: 3
Grupo de embalaje /envase: III
Disposiciones especiales: 163

## INFORMACIÓN REGULATORIA

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario

## OTRAS INFORMACIONES

Producto empleado como acabado decorativo y de protección de estructuras metalizas en ambientes no agresivos.

*Referencias:*
*Fondo normas 3059:2006 Hoja de datos de seguridad para productos químicos.*
*Transporte de Mercancías Sustancias Peligrosas Volumen 1. Naciones Unidas. 2011*

**Hoja de Seguridad revisada: Enero de 2014 por Centro de Investigación Montana**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

# HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo

## COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Mezcla de sustancias químicas

| Componente | # CAS | % Peso | ACGIH (ppm) | | OSHA (ppm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TLV TWA | TLV STEL | PEL TWA | PEL STEL |
| Resina Alquídica | ND | < 55 | NE | NE | NE | NE |
| Solvente alifático | 8052-41-3 | < 10 | 100 | NE | 500 | NE |
| Aditivo reológico | 68953-58-2 | <1 | 10+ | NE | 15+ | NE |
| Pigmentos y cargas | NE | <40 | 10+ | NE | 15+ | NE |
| Mezcla de aditivos | NE | < 5 | ND | ND | ND | ND |

#CAS: es una identificación numérica única para compuestos químicos Chemical Abstracts Service
TLV- Valor límite umbral
PEL: Límite de exposición permisible
TWA: - Promedio ponderado de tiempo (8hr)
STEL: Límite de exposición a corto plazo (15 min)
ACGIH: Conferencia Norteamericana de Higienistas Industriales Gubernamentales
OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (E. E. U. U.)
+ Valor reportado en mg/m3 como polvo respirable.

## IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

INGESTION: Dañino si es ingerido.
CONTACTO CON LOS OJOS: Ocasiona irritación severa.
INHALACION: El vapor y el rocío son dañinos sí son inhalados. El vapor irrita los ojos, nariz y garganta. La sobreexposición repetida a alta concentración de vapor puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daño permanente al cerebro y sistema nervioso
SOBREEXPOSICION CRONICA Evite el contacto repetido y prolongado
SEÑALES Y SINTOMAS DE SOBREEXPOSICION: Lagrimeo, dolores de cabeza

## MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

INGESTION: Si es ingerido, induzca al vómito sólo si el paciente está consciente. Consulte de inmediato al médico. Mantenga al paciente abrigado y obtenga atención médica en un centro hospitalario bien dotado
CONTACTO CON LOS OJOS: En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 30 minutos
CONTACTO CON LA PIEL: En caso de contacto con la piel, retire prontamente frotando, seguido de limpiador de manos y luego agua y jabón
INHALACION: Si la persona es afectada por inhalación del vapor o neblina de rocío, retírela hacia donde haya aire fresco. Administre respiración artificial y otras medidas de apoyo requeridas
OTRAS: Si cualquiera de las siguientes ocurre durante o después del uso de este producto, contacte de inmediato un centro de control de envenenamiento, sala de emergencia o médico y tenga a la mano la información de esta Hoja de Datos de Seguridad: Ingestión; Exposición excesiva a un material corrosivo; Irritación persistente de la piel o los ojos o dificultades para respirar

## MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN: Utilice extintores Clase B aprobados por la National Fire Protection Association (NFPA) (dióxido de carbono o químico seco) diseñados para extinguir incendios Clase IC de líquidos inflamables.
MEDIOS DE EXTINCIÓN CONTRAINDICADOS: No utilice agua directamente sobre este producto.
MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES: Mantenga los recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor, equipos eléctricos, chispas y llamas abiertas. No aplique sobre superficies calientes. Nunca realice operaciones de soldadura cerca de los recipientes (aún si están vacíos) ya que el producto o sus residuos podrían incendiarse.
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS: El rocío de agua se puede utilizar para refrescar recipientes cerrados para evitar aumentos de presión y posible autoignición o explosión al ser expuesto al calor extremo. Si se utiliza agua, son preferibles rociadores de neblina. Los bomberos que combatan el incendio deben utilizar equipo de protección completo, incluyendo un aparato de respiración autocontenido.

## MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES

Evite contaminar cuerpos de agua y drenajes que conduzcan a los mismos. Provea máxima ventilación. Sólo se debe permitir en el área personal con equipo adecuado de protección respiratoria (preferiblemente autocontenido), de la piel y de los ojos. Retire todas las fuentes de ignición (llamas, superficies calientes y chispas eléctricas, estáticas o por fricción). No fume. Antes de limpiar el área refiérase a otras secciones de esta Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para mayor información sobre riesgos. Contenga el material derramado y retírelo con material absorbente inerte (como aserrín o vermiculite) y equipo anti-chispa. Almacene en recipientes cerrados antes de disponer adecuadamente del material.
DISPOSICION DE DESECHOS:
Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales

## MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES DE MANEJO Y ALMACENAJE: Al manipular grandes cantidades, es recomendable la utilización de guantes de goma para evitar que el producto se pegue a las manos. Manténgase alejado de calor, chispas y llamas. No fume. Evite el aumento de presión manteniendo un suministro de aire fresco continuamente. No almacene por encima de 49 °C ni cerca de llamas abiertas. Almacene cantidades grandes en edificios diseñados y protegidos para el almacenaje de líquidos inflamables clasificados como IC por la NFPA. Mantenga recipientes cerrados cuando no se esté usando. No vierta en una botella o recipiente sin etiqueta. No reutilice recipientes vacíos. Si este material es parte de un producto de dos componentes, la mezcla de los dos componentes tiene todos



**Hoja de Seguridad revisada: agosto de 2025 por Centro de Investigación Montana**
La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.

0 = Mínimo
1 = Leve
2 = Moderado
3 = Serio
4 = Severo



los riesgos de ambos. Observe todas las precauciones aplicables. Manténgase fuera del alcance de los niños.

## CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

**EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA:**

PROTECCION DE LOS OJOS: Utilice lentes antisalpicaduras resistentes a productos químicos o máscara que cubra toda la cara.

PROTECCION DE LA PIEL: Utilice ropa protectora impermeable de nitrilo, neopreno o goma látex suficiente para cubrir todo el cuerpo.

PROTECCION RESPIRATORIA: La sobreexposición a vapores puede ser prevenida asegurando controles de ventilación, extracción de vapor o entrada de aire fresco. Los respiradores aprobados por NIOSH/MSHA para rocío de pintura (TC-23C-) y aquellos que se conectan a suministros de aire (TC-19C-) también pueden reducir la exposición. Lea cuidadosamente las instrucciones y literatura del fabricante del respirador para determinar contra qué tipo de contaminantes aéreos es efectivo el respirador y la manera adecuada de ajustarlo. OTRO EQUIPO: Limpie o deseche ropa y zapatos contaminados REQUISITOS DE VENTILACION Provea ventilación de dilución general o de extracción localizada en volumen y patrón que permita mantener la concentración de los ingredientes listados en la Sección II por debajo de los límites de exposición mínimos sugeridos, el límite inferior de explosividad por debajo del límite establecido, y para retirar productos de descomposición.

## PROPIEDADES FÍSICO Y QUÍMICAS

Estado Físico: Líquido.
Olor: alifático.
Color: según color.
Densidad del producto: 3,5- 4,1 kg/gal
Solubilidad en agua: insoluble.

## ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas. En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno. Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas

## INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No existen datos disponibles ensayados del producto.

La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima de los límites de exposición (TWA y STEL) durante el trabajo puede tener efectos negativos a la salud, (por ejemplo, irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central.

## INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No existen datos disponibles ensayados sobre el producto.

No se debe permitir que el producto alcance a las alcantarillas o efluentes de agua

## CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

No se permite su vertido en alcantarillas o efluentes de agua.

Disponga de los desechos cumpliendo regulaciones ambientales locales, estatales y nacionales. Incinere solamente en lugares asignados. No incinere recipientes cerrados. Recicle o deseche los recipientes vacíos a través de una instalación aprobada de manejo de desechos.

## INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

#ONU: 1263
Nombre y descripción: Pintura
Clase: 3
Grupo de embalaje /envase: III
Disposiciones especiales: 163

## INFORMACIÓN REGULATORIA

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario

## OTRAS INFORMACIONES

Producto empleado como acabado decorativo y de protección de estructuras metalizas en ambientes no agresivos.

*Referencias:*
*Fondo normas 3059:2006 Hoja de datos de seguridad para productos químicos.*
*Transporte de Mercancías Sustancias Peligrosas Volumen 1. Naciones Unidas. 2011*

**Hoja de Seguridad revisada: agosto de 2025 por Centro de Investigación Montana**

La información contenida aquí está basada en datos considerados correctos por CORIMON PINTURAS C. A. Sin embargo, no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud de esta información. Tampoco sugerimos ni garantizamos que cualquier peligro mencionado sea el único que pudiera existir. Quien quiera confiar en alguna recomendación o usar algún equipo, técnica o material mencionado deberá también estar convencido de que pueda encontrar todos los estándares de seguridad y salud aplicables. La determinación de la factibilidad de alguna información o producto para el uso contemplado por un usuario, el modo de este uso y cualquier infracción de patente, son responsabilidades únicas del usuario.