



8086 — COVID-19 zaštita




Mikroračunarski sistemi (2022)

Nenad Petrović

nenad.petrovic@elfak.ni.ac.rs






Dodatni zadatak 3 za 8086 - 2022

- Projektovati mikroračunarski sistem zasnovan na mikroprocesoru i8086, koji služi kao upravljačka jedinica mehanizma za regulaciju kvaliteta vazduha sa ciljem sprečavanja širenja COVID-19 u zatvorenim prostorijama.
- Preko komponente 8251 stižu serijski 8-bit podaci sa mernih uređaja za vlažnost vazduha i temperaturu.
 - Prvo stiže vrednost temperature, zatim relativne vlažnosti.
 - Ukoliko je temperatura veća od 25, a manja od 28, dok je relativna vlažnost manja od 40, aktivira se uređaj za regulaciju vazduha (crveni LED preko 8255, ako se ne aktivira, onda je upaljen zeleni LED).
 - Prijem podataka na 8251 relizovati korišćenjem interapta uz pomoć komponente 8259, pri čemu se koristi interpat vektor 188.
 - Pritiskom na taster koji aktivira interapt sa linije 189 se restartuje stanje kontrolne jedinice (čeka se prijem vrednosti temperature, inicijalno ugašen LED).
 - Adresni prostor rasporediti počevši od CD00H. Koristi se serijski prenos 8-bit podataka, 16X baud rate faktor, 1.5 stop bit, bez bita parnosti.
- Napomena: U prethodno navedenj formi zadatak može doenti najviše 16 poena. Za maksimalan broj poena, pored simulacije komande uređaju za regulaciju, neophodno je isprobati slanje podataka upotrebom 8251. Prema tome, osim paljenja crvene LED diode, u slučaju da su uslovi ispunjeni (temperatura i vlažnost u opsegu), periferijskom uređaju za kontrolu regulacije vazduha poslati komandu AFH.

Šema povezivanja

- 8086
- 8255
 - PORTA dve LED diode
 - PAO zeleni LED
 - PA1 crveni LED
- 8259
 - 188 1011 1100 IR4 linija prijem
 - 189 1011 1101 IR5 linija restart siste
- 8251
 - Prijem Temp, Vlažnost
 - Slanje Komanda AFh
- 3 clock elementa
 - CLK(RxC)=1200 x 16 =19.2 KHz
 - CLK=19.2 x 4.5 = 86.4 KHz
- 1 COM element
 - 1200 baud rate, 1.5 stop bit, bez bita parnosti, 16x baud rate factor



Konfiguracija

- 8251
 - MODE
 - 1100 1110
 - 10 2 stop
 - 00 isključena
 - 11 8 bit
 - 10 16x
 - COMMAND
 - Prijem
 - 00010101
- 8259
 - ICW1=13H
 - ICW2= 1011 1000 = B8h
 - 188 HEX = 1011 1100
 - 189 HEX = 1011 1101
 - ICW4=03H
 - OCW1=1100 1111
 - Linije IR4 i IR5
- 8255
 - Svi portovi izlazni
 - 1000 0000

```
CONFIG EQU 80H

ICW1 EQU 13H ; A0=0 => A0
ICW2 EQU 0B8H ; A0=1 => A1
ICW4 EQU 03H ; A0=1 => A1
OCW1 EQU 11001111B ; A0=1 => A1

MODEWORD EQU 10001110B
COMMANDWORD EQU 00010101B
```

A0 EQU OCD10H

A1 EQU OCD12H

PORTA EQU OCD08H

PORTB EQU OCD0AH

PORTC EQU OCD0CH

PORT_CONFIG EQU OCD0EH

;8255
MOV DX, PORT_CONFIG
MOV AL, CONFIG
OUT DX, AL


DAT EQU OCDOOH CTRL EQU OCDO2H

```
;8259
;ICW1
MOV DX, A0
MOV AL, ICW1
OUT DX, AL
;ICW2
MOV DX, A1
MOV AL, ICW2
OUT DX, AL
;ICW4
MOV AL, ICW4
OUT DX, AL
;OCW1
MOV AL, OCW1
OUT DX, AL
; PREKIDI
MOV AX, OFFSET P1
MOV [ES:2FOH], AX
MOV AX, SEG P1
MOV [ES:2F2H], AX
MOV AX, OFFSET P2
MOV [ES:2F4H], AX
MOV AX, SEG P2
MOV [ES:2F6H], AX
```

```
;8251
MOV DX, CTRL
MOV AL, 00H
OUT DX, AL
OUT DX, AL
OUT DX, AL
MOV AL, 40H
OUT DX, AL
MOV AL, MODEWORD
OUT DX, AL
MOV AL, COMMANDWORD
OUT DX, AL
```

PROCED2 - P1 PROC

- Prekid 188
- 188*4= 752, 2F0h
 - 2F0h IP, 2F2h CS
 - IR linija 4
 - 188 HEX = 1011 1100
- Prima 8 bit karakter
- Svaki put brojač podataka povećamo za 1 (inicijalno 0)
- Ako je brojač=0
 - Primi temperaturu
 - Povećaj brojač na 1
- Ako je brojač=1
 - Primi vlažnost
 - Provera temp
 - Zeleni LED, ako van opsega
 - Provera vlažnosti
 - Ako je izvan, zeleni LED
 - Ako je u opsegu crveni + AFh
 - Reset brojača na 0



pass=0/activate=0 pass=0/activate=0 **SO S1** pass=1/activate=1

```
HUMIDITY AND CHECK:
MOV HUM, AL
; PROVERA TEMPERATURE IZMEDJU 25 - 19h I 28 - 1CH
MOV AL, TEMP
CMP AL, T GRANICA1
JBE ZELENA
CMP AL, T GRANICA2
JAE ZELENA
 ; PROVERA VLAZNOSTI <40 STO JE 28H
 MOV AL, HUM
 CMP AL, V GRANICA
 JAE ZELENA
 CRVENA LED I SLANJE KOMANDE
CRVENA:
 MOV DX, PORTA
 MOV AL, RED
 OUT DX, AL
 L1:
    MOV DX, CTRL
    IN AL, DX
    TEST AL, 01H
 JZ L1
 MOV DX, DAT
 MOV AL, OAFH
 OUT DX, AL
 MOV BROJAC, 00H
 JMP KRAJ
 ; ZELENA LED I NEMA KOMANDE
 ZELENA:
 MOV DX, PORTA
 MOV AL, GREEN
 OUT DX, AL
 MOV BROJAC, 00H
KRAJ:
 POP DX
 POP AX
 POPF
 IRET
P1 ENDP
PROCED2 ENDS
```