


1) Переходим в реестр передачи заключений по своему объекту



2) Выбираем нужную запись и переходим внутрь карточки На вкладке основной информации содержится информация по реестру передачи заключений



Для просмотра сканов заключений необходимо перейти во вкладку «Заключения НК»




В данной вкладке каждое заключение сгруппировано по сварному соединению , для просмотра сканов заключений прикреплённых в систему необходимо навести мышку на подчеркнутую запись номера заключения и нажать СКМ(Средняя кнопка

## мыши/колесико) 🗦 C 🐾 sdp3.ecp.gsprom.ru/wrapper;obs=%5B4352%5D:eps=%5B112130%5D/dashboard/86/(1:pmc/oc/(iterate;back\_urls=%58°splii%3Bdirection%3Dvertical%2F%28registry%3Bac%3Dwld\_group\_w... 👁 🍳 🛣 Θ КО Архив передачи заключений Реестр передачи заключений Q DD I G I D K Q 53 8 ::: Сварное соединение № ЗАКЛЮЧЕНИЯ НК метод нк № ЗАЯВКИ СТАТУС ПОДПИСАНИЯ № СВАРНОГО... ДОП. МАРКИРОВКА Сварное соединение: 500-ААДП-010 (2) 500-ААДП-010 - ЯИК ВИК 500-ААДП-010 - УЗК УЗК 608 день 1 (ночь) \_\_\_\_\_\_ Не рассмотрен 500-ААДП-010 Не рассмотрен 500-ААДП-010 608 день 1 (ночь) Не рассмотренНе рассмотрен 500-ААДП-020 - ВИК ВИК 608 лень 1 (ночь) 500-аалп-020 608 день 1 (ночь) 500-ААДП-020 500-ААДП-020 - УЗК Не рассмотрен 500-ААДП-030 - ВИК ВИК 608 день 1 (ночь) 500-ААДП-030 <u>500-аадп-030 - узк</u> Сварное соединение: 500-ААДП-040(2) Не рассмотрен 608 день 1 (ночь) <u>500-ААДП-040 - ВИК</u> 500-ААДП-040 > Сварное соединение: 500-ААДП-050(3) > Сварное соединение: 500-ААДП-060(2) Сварное соединение: 500-ААДП-070 (2) > Сварное соединение: 500-ААДП-080(2) Сварное соединение: 500-ААДП-110 (2)

Далее переходим во вкладку файлы и нам доступны заключения, снимки рк и эхограммы для скачивания


Сварное соединение: 500-ААДП-120(2)



Для просмотра ПДФ файлов доступен подсмотрщик в системе для этого необходимо сначала его запустить ( если идет постоянная работа с ПДФ можно не закрывать а оставить

в удобном месте на экране


- 1) Запускаем функционал просмотра пдф нажав на иконку снизу
- 2) Активируем режим просмотра




Подписание заключений возможно по 2 сценариям


1) Заключение по отдельности

Выбираем нужное заключение и вытягиваем на половину экрана рабочую панель(можно не закрывать если идут заключения подряд карточка заключения поменяется если выбрать следующую в списке





Переходим в режим редактирования и назначаем заключению необходимый статус и сохраняем



2) подписания всего реестра сразу

переходим на вкладку основная информация, включаем режим редактирования и выбираем необходимый статус подписания реестра для автоматического проставления

## значений всем позициям заключений

